

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11857/1578350/05.01.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiință:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1578350/21.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr.11857/22.11.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în domeniul public din str.Emancipării nr.28, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul public alee între imobilele cu nr. 22-24:

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Domeniul public alee – imobil cu nr.28:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m, prezintă scorbură la baza coletului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în alte zone deficitare în vegetație din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11917/1579278/ 05.01 **201**8

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1579278/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11917/24.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.37A din str. Hortensiei, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.37A:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=35cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11953/1579447/ 05.01. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Vergului nr.3, bl.21, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1579447/24.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11953/27.11.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 21 din aleea Vergului nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc- lateral dreapta, sc.A:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=40cm h=14m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat stradal şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=8m, lipsă ritidom pe trunchi h 1m,uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12018/1579976/05.01.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Cristescu Dima nr.1, bl.105, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.15861 din data de 13.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1579976/27.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12018/28.11.2017, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei [illegible] – consilier obştesc privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 105 din str. Cristescu Dima nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta - parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=20cm h=8m, prezintă scorbură profundă la baza coletului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1ex
Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.201



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12020/1579822/ 05.01.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1579822/27.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12020/28.11.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Popa Lazăr nr.10 şi aliniamentul din şos. Pantelimon nr.10-12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.10 din str. Popa Lazăr:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm h=6-8m, arborii sunt viabili, au fost toaletaţi anterior şi nu necesită alte intervenţii.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.10 -12 din şos. Pantelimon:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40-50cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează firele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMANIA – PRIMARIA BUCURESTI – DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017

– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12085/1580276/ 05.01 **2018**

C Ă T R E,
Dna
Str.   , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1580276/28.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12085/29.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.16 din str. Dimitrie Onciul, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.16:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m, lipit de gardul imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12179/1581121/05.01.2017

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1581121/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12179/05.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Orzari nr.64A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea aleveolelor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.64A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură profundă pe trunchi, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.66:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură deschisă profundă pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.68:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură profundă la inserţia şarpantelor, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 3 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrișării și 15 ex. în alte zone deficitare în vegetație din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 3 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12180/1580975/05.01 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1580975/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12180/05.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul Ferdinand I nr.166, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.166:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35-45cm h=10-11m, situate la o distanţă de cca.1,5m faţă de imobil - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona -Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.12226/1581636/ 05.01.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(B-dul Chişinău nr.12, –aleea Avrig nr.8, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr., înregistrată la P.M.B cu nr.1581636/05.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12226/06.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în tabelul nr. 7, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului* 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de toaletare/defrişare a arborilor astfel :**

Toaletare:

-1 ex. Ulmus sp. ulm (menţionat în tabel la poziţia 1) - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

-1 ex. Populus nigra plop (menţionat în tabel la poziţia 3)

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului din aleea Avrig nr.8, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara sau toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

*Menţionăm că pentru arborele situat în aliniamentul din str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.3, bl.444, (menţionat în tabel la poziţia 2), vă comunicăm că P.M.B. - Direcţia de Mediu **a emis avizul nr. 7563/28.09.2017** (privind defrişarea unui arbore uscat 100%) care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.*

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.;

Defrişare -1 ex.,

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./14.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: adp2@xnet.ro; adp2@rdsmail.ro
Sectia Spatii Verzi Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, IN URMA OBTINERII AVIZULUI DE SPECIALITATE (TABEL VII)

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Nr. sesizare
1	Bd. Chisinau nr 12	Gradina aferenta ansamblurilor de locuinte		Gradina aferenta ansamblurilor de locuinte Bl B 22	Ulmus minor	16 cm			Poate cadea peste firele de electricitate	T 10533 r
2	Elev Stefanescu nr 2			Spatiu verde de pe trotuar, bl 444	Ulmus minor	30 cm		x		D 9700 R
3	Aleea Avrig nr. 8	Gradina aferenta ansamblurilor de locuinte	Trunchi fisurat, scorbura	Gradina aferenta ansamblurilor de locuinte	Populus nigra	24 cm				Fara sesizare D

In urma inventarierii au fost regasiti 3 arbori propusi pentru defrisare.

Director General
Ing. Cioaba Dănuț Alexandru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI • PRIMĂRIA SECTORULUI 2 • ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 2

Sef serviciu S.V.S.U.I. :
Ing. Lucia Guse

Data : 27. 11. 2017
Intocmit S.V.S.U.I :
Ing./ Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12317/1582650/05.01.2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

(Curte bloc, str. Av. Ion Muntenescu nr.1-3, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1582650/07.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12317/08.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea blocului cu nr.1-3 din str. Av. Ion Muntenescu, conform Contractului de Donaţie cu Încheiere de Autentificare nr.1136 din 10.05.2007, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte bloc nr.1-3 din str. Av. Ion Muntenescu :

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea blocului din

str. Av. Ion Muntenescu nr.1-3, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr.12317/1/19.12. 2017 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./19.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12321/1582332/05.01 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.66, bl.69, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1582332/07.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12321/08.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 69 din str. Doamna Ghica nr.66, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc.2:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12361/1582686/ 05.01 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1582686/08.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12361/11.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Gheorghe Mandrea nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.6:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-40cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada şi acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 12443/1583519/ 05.01/ 2018

CĂTRE,
Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1583519/12.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12443/13.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.10 din str. Sfânta Ana, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.10:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=10m, situat lângă gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 12444/1583647/05.01 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. G. Garibaldi nr.7, bl.223, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1583647/12.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12444/13.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 223 din str. G.Garibaldi nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=30cm h=8m, acoperit de iederă - eliminarea acesteia şi a ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12477/1583892/ 05.01 **2018**

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Şos. , Sectorul 2,

- Asociaţiei de proprietari

Şos. Fundeni nr.227, bl.116B, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1583892/13.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12477/14.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 116B din şos. Fundeni nr.227, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea şarpantei uscate de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 12283/1581903/ . 2017
15. IAN. 2018

CĂTRE,
Proprietar imobil
Str. . Sectorul 2

Spre știință:

Str. . Sectorul 2

Referitor la adresa ., înregistrată la P.M.B cu nr. 1581903/06.12.2017 și la Direcția de Mediu cu nr.12283/07.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Dimitrie Onciul, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.20:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar), bitulpinal h=10m, lipit de gardul din beton pe care l-a fisurat - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, afectează acoperișul imobilului și rețelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI D.G.D.U. DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./29.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMBA
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............. 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12479/1584194/ . 2017
15. IAN. 2018

CĂTRE,
Proprietar imobil
Str. , Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1584194/13.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12479/14.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.30 din str. Dimitrie Grozdea, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.30:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=60cm h=10m, lipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează firele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA M... D.G.D.U. DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./29.12.2017
-prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12543/1584728/5 IAN 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ,Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1584728/15.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12543/18.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Barbu Văcărescu nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.3:

-1 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø=80cm h=13m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red. P.A./3 ex./29.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 10 IAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

15. IAN 2018

Nr. 12570/1585156/ . 2017

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari – dl
Aleea , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1585156/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12570/19.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 66 din aleea Bistricioara nr.16, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=6-7m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile: Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetățeni şi a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.;

Igienizare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./29.12.2017 10. IAN. 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

15 IAN 2018

Nr. 12623/1585656/ . . 2017

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1585656/19.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12623/20.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Nicolae Slăniceanu ing. nr. 20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – nr.16:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură profundă pe trunchi pe cca. h 2m, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare**, aveţi obligaţia**

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetație din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că cele 3 ex. arbori Tilia sp.(tei), situate în plantația de alinialment din fața imobilului cu nr.20,, au fost toaletate anterior şi nu mai necesită alte intervenții.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./29.12.2017
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 10 JAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12661/1585774/15. IAN 2018 2017

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
-Asociaţia de proprietari
Str. Sânzieni nr.2, bl.30, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1585774/20.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12661/21.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 30 din str. Sânzieni nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – sc.2:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. tânăr cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./29.12.2017
-prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............. 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 164/1589612/ 30.01. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1589612/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.164/11.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.Olimpiadei nr.36, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei :

Plantaţie de aliniament- fără nr. poştal (vizavi de nr.36) :

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=8m, inclinat 35°spre carosabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel :1ex. în alveola

rămasă liberă în aliniament şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.01.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.222/1590457/ 30.01. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Naţional, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.349/10.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1590457/12.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.222/15.01.2018, prin care solicitaţi (în conformitate cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017), emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor în declin biologic, uscaţi 70 - 100%, situaţi în Parcul Naţional, arbori specificaţi: în tabelele nr.8 cu poziţiile nr.1-26 şi nr. 9 cu poziţiile 1-13 cu fotografiile anexate, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor** a celor 39 exemplare arbori, uscate 70-100%, care fac obiectul prezentei cereri;
- lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.
- pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 39 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în Parcul Naţional, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.
- la finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

- înainte de materializarea în teren a lucrărilor avizate vă revin următoarele obligații:

- informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;
- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.


Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 39 ex., uscate 70 -100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./2 ex./25.01.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.01.18

3	Parcul National			Intre locul de joaca si terenul de tenis	Acer	12 cm		x		
3	Parcul National			Intre locul de joaca si terenul de tenis	Acer	20 cm		x		
3	Parcul National			Intre locul de joaca si terenul de tenis	Acer	10 cm		x		
4	Parcul National		Scuarta degradata	Langa lac, langa scena teatrului	Ulmus minor	10-11 cm		x		
5	Parcul National		Scuarta degradata	Langa tunuri	Ulmus minor	10, 15 cm		x		
6	Parcul National		scorbura	Intre pod si terenul de tenis	Robinia pseudoacacia	30 cm		x		
7	Parcul National		Scuarta degradata	Langa lac, intre trenulet si scena teatrului	Ulmus minor	17 cm		x		
8	Parcul National		ciperci	Langa lac	Robinia pseudoacacia	23 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila, prezenta cipercilor parazitare pe trunchi	x		

9	Parcul National		scorbura	Langa loc de joaca, Maior Coravu	Ulmus minor	18 cm		x		
9	Parcul National			Langa loc de joaca, Maior Coravu	Ulmus minor	23 cm		x		
10	Parcul National		Scuarta deteriorata, scorbura	Langa toaleta dezafectata	Acer platanoides	24 cm		x		
11	Parcul National			Intre cladirea de la locul de joaca si terenul de tenis	Acer negundo	16 cm, 18 cm, 10 cm, 11 cm		x		
12	Parcul National		scorbura	Intre trenulet si toaleta	Ulmus minor	15 cm		x		
13	Parcul National		scorbura	Langa toaleta dezafectata	Tilia platyphyllos	27 cm		x		

In urma inventarierii au fost regasiti 13 arbori propusi pentru defrisare.

17 04 [illegible]

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 2

Sef serviciu S.V.S.U.I. :
Ing. Lucia Guse

9. 01. 2018
Intocmit S.V.S.U.I :
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.222.a/1590457/30.01.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresele dvs. nr.349/10.01.2018 şi 51/R/04.01.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1590457/12.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.222.a/15.01.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Ispravnicului nr.40, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.40:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=10m, în declin biologic, prezintă scorbură profundă pe trunchi cu lipsa cilindrului central, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi**

înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, astfel : 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5 ex. în alte zone deficitare în vegetație din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.,

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./2 ex./25.01.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.01.18

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: adp2@xnet.ro; adp2@rdsmail.ro
Sectia Spatii Verzi Sere si Urmarire Investitii



EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, IN URMA OBTINERII AVIZULUI DE SPECIALITATE - STRADA ISPRAVNICULUI, NUMARUL 40

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Nr. sesizare
1 Foto sesizare	Str. Ispravnicului nr. 40	Aliniament stradal	scorbura	parcari	Acer	40-45 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila, rani importante si scorburi	x		10173 R si 51 R

In urma inventarierii a fost regasit 1 arbore propus pentru defrisare.


Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Sef serviciu S.V.S.U.I. :
Ing. Lucia Guse

Data : 9. 01. 2018
Intocmit S.V.S.U.I :
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2



Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: adp2@xnet.ro; adp2@rdsmail.ro
Sectia Spatii Verzi Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, IN URMA OBTINERII AVIZULUI DE SPECIALITATE PARCUL NATIONAL (TABEL VIII)

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	
1	Parcul National			Langa pod peste lac	Ulmus minor	15 cm		x ✓		
2	Parcul National			Langa pod peste lac	Fraxinus excelsior	21 cm, 15 cm	Arbori in proces de uscare ireversibila, prezenta ciupercilor parazitare pe trunchi	x ✓		
3	Parcul National			Langa aleea centrala, catre lac	Fraxinus excelsior	25-30 cm	Arbori in proces de uscare	x ✓		

							ireversibila, prezenta ciupercilor parazitare pe trunchi			
4	Parcul National	Spatiu verde de langa lac		Langa lac	Ulmus minor	16 cm, 16 cm, 11 cm	Arbori in proces de uscare ireversibila, prezenta ciupercilor parazitare pe trunchi	x ✓		
5	Parcul National	peluza			Populus	19 cm	Uscaturi in coroana	x ✓		
6	Parcul National			Spre Maior Coravu intre loc de joaca si tarc de caini	Ulmus carpinifolia	17, 18 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila	x ✓		
7	Parcul National			Intrare Maior Coravu	Fraxinus excelsior	14 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila	x ✓		
8	Parcul National			Intrarea Maior Coravu	Robinia pseudacacia	15 cm , 8 cm		x ✓		
9	Parcul National			Intrarea Maior Coravu	Robinia pseudacacia	18 cm		x ✓		
10	Parcul National			Intrarea Maior Coravu	Acer negundo	20 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila, rani importante si scorburi	x ✓		
11	Parcul National			Intrarea Maior Coravu	Robinia pseudoacacia	18 cm	Arbori intr-un proces de	x ✓		


							uscare ireversibila, rani importante si scorburi			
12	Parcul National			Intrarea Maior Coravu, spre lac langa terenul de tenis	Gleditzia triacanthos	15 cm		x		
13	Parcul National			Intrarea Maior Coravu, spre lac langa terenul de tenis	Robinia pseudoacacia	12 cm		x		
14	Parcul National			Intrarea Maior Coravu, spre blocuri	Robinia pseudoacacia	20 cm	Scoarta desprinsa de pe trunchi	x		
15	Parcul National			Intrarea Maior Coravu, spre blocuri	Robinia pseudoacacia	12 cm , 15 cm	Arbori intr-un proces de uscare ireversibila, rani importante si scorburi	x		
16	Parcul National			La Trenuletul de langa terenul de tenis si lac	Acer	15 cm		x		
17	Parcul National			La Trenuletul de langa terenul de tenis si lac	Acer	14 cm, 12 cm		x		
18	Parcul National			Langa gardul de la Maior Coravu	Acer	13 cm , 10 cm		x		

19	Parcul National			Langa gardul de la Maior Coravu, langa tarcul de caini	Fraxinus excelsior	18 cm		x ✓		
20	Parcul National			Langa locul de joaca dinspre strada Maior Coravu, catre lac	Ulmus minor	5-6 cm		x ✓		
21	Parcul National				Acer	10 cm	Scoarta desprinsa	x ✓		
22	Parcul National			Scarile dinspre lac	Robinia pseudoacacia	20 cm		x ✓		
23	Parcul National			Scarile dinspre lac langa terenul de tenis	Tilia platyphyllos	14 cm		x ✓		
24	Parcul National			Scarile spre lac, langa terenul de tenis	Ulmus minor	10 cm		x ✓		
25	Parcul National			Scarile spre lac de langa terenul de tenis	Robinia pseudacacia	27-28 cm		x ✓		
26	Parcul National			Intre locul de joaca si tarcul de caini Maior Coravu	Acer negundo	7 cm		x ✓		

TOTAL = 26 ex

In urma inventarierii au fost regasiti 26 arbori propusi pentru defrisare.

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Sef serviciu S.V.S.U.I. :
Ing. Lucia Guse

Data : 8. 01. 2018
Intocmit S.V.S.U.I :
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9670.2 /..30.01.2018

C Ă T R E,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştiinţă :

- ***Cimitirul „Iancu Nou"***, Str. Vatra Luminoasă, nr.25, sector 2
- ***Cimitirul „Pantelimon 2"***, Bd. Biruinţei nr. 69, Pantelimon, jud. Ilfov

Referitor la adresa dvs nr. 3097/AAT/21.09.2017, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 9670/27.09.2017, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra *unor arbori care susţineţi că sunt uscaţi sau în declin biologic*, situaţi în locaţiile menţionate în tabelele anexate solicitării, în cimitirele „Iancu Nou" şi „Pantelimon 2" – însoţite de fotografiile aferente arborilor inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., vă comunicăm că următoarele :

- pentru Cimitirul „Pantelimon 2", cererea dvs. privind emiterea avizului de defrişare a arborilor menţionaţi nu este în conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu *nr. 2817/08.06.2017*
- fotografiile ataşate la tabel nu au ştampila instituţiei şi nu sunt clare, nu reprezintă arborele în ansamblu şi nu sunt color, astfel încât să poată fi identificată cât mai clar problematica;
- având în vedere cele de mai sus, Direcţia de Mediu **nu poate emite un aviz de specialitate** pe baza situaţiei transmise de dvs. pentru Cimitirul „Pantelimon 2", astfel încât vă rugăm să reveniţi în primăvară cu o situaţie revizuită conform prevederilor adresei nr. 2817/08.06.2017 (având în vedere şi precizările de mai sus).
- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a celor 3 exemplare arbori aflate în declin biologic specificate în tabel din *cimitirul „Iancu Nou"*.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locul exemplarelor ce vor fi defrişate şi în locuri

deficitare în vegetaţie din cadrul terenurilor administrate de dvs., aparţinând speciilor tradiţionale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arţar, salcâm, sâmbovina, stejar, carpen), în primăvara anului 2018 sau toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Înainte de materializarea în teren a lucrarilor avizate vă revin următoarele obligaţii :

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a instituţiei dvs, în funcţie de posibilităţile informatice;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a instituţiei dvs., în funcţie de posibilităţile informatice.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - *3 ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Adrian AMUZESCU

Red AVA/3 ex/23.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de ...26.01.2018.........



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Serviciul Teritorial Iancu Nou


	Localizare arbori fig/loc	Specie	Caracteristici arbore (diametru,inaltime)	Toaletari	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie	Fotografii
1.	Fig. M , loc 91	arţar	D Ø 20, H 20 m		da	80 %		da
2.	Fig. M, loc 13	tei	D Ø 40 , H 20 m		da	8 0%		da
3.	Fig. I , loc 17	arţar	D Ø 30 , H 20 m		da	80 %		da

Persoană contact :
Şef Serviciu : Duţă- Borină Andrei , Tel : 0722.303.021

Director :
Antemir Robert- Cristian







fără SITE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 851/1596616/ .02.2018

07. FEB. 2018

CĂTRE,
Consiliul Local al Sectorului 2
Administrația Domeniului Public sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2
***E-mail :** adp2-bucuresti.ro*

Spre ştiinţă :
***- D-na Alina Luped, E-mail :** alina.lupes@yahoo.com*
***- D-nul Ilie Popescu,** Str. Episcop Radu nr. 3, sector 2*

Referitor la adresa dvs. nr. 1466/02.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1596616/05.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 851/06.02.2018, prin care solicitaţi ca urmare a sesizărilor d-nei Alina Luped şi d-lui Ilie Popescu, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în str. Episcop Radu nr. 3, respectiv Str. Banul Dumitrache x Str. Judeţului, conform tabelului anexat, după verificarea efectuată pe teren, în data de 07.02.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei :

Str. Episcop Radu nr. 3:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 45cm, h 5m, în declin biologic avansat– prezintă scorbură la baza trunchiului şi la h 0,5m pe trunchi, cu multiple gome şi lipsă parţial scoarţă pe trunchi– pericol de prăbuşire

Aliniament stradal Banul Dumitrache nr. 1 x Str. Judeţului :

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) Ø 35cm, h 10m, în declin biologic avansat– prezintă scorburi multiple pe trunchi/baza acestuia, cilindrul central putred şi 2 dintre şarpante cu scoarţă exfoliată/uscate – pericol de prăbuşire

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (ADP sector 2), evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, **cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, într-un interval orar cu trafic**

redus, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor/ rețelelor aeriene din jur/autoturismelor de pe carosabil.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de 6: 1) Ø minimum 7cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie astfel : 2ex. în alveolele din cele două locații unde se vor executa defrișările și 10ex. în zone deficitare în vegetație de pe raza sectorului 2, **cu obligativitatea de a transmite locația/locațiile Direcției de Mediu,** în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018),

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că vă revine obligația marcării cu vopsea a arborilor avizați pentru defrișare, conform specificațiilor din adresa Direcției de Mediu nr. 7985/07.10.2016, precum și respectarea celorlalte puncte din această adresă.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex. arbori în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ex./07.02.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 161/1589703/19.02.2018

CĂTRE,

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:

- Dna

Şos. , judeţul Ilfov,

- Cimitirul Pantelimon II

Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B. cu nr.1589703/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.161/11.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe locul de veci 32 (dreapta-stânga), fig.27, din Cimitirul Pantelimon II, conform Actului de concesiune nr.7592,7593/26.07.2012, la verificarea pe teren în data de 02.02.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitir – figura 27, locul de veci 32, dreapta-stânga:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=10m, situat lângă locul de veci cu nr.32, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, încastrat în lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6**







ex. arbori tineri cu balot de pământ, în alte unități pe care la aveți în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red P.A./4 ex./13.02.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 163/1589815/ 19.02 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1589815/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.163/11.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. ! ; nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr. :

-1 ex. Platanus sp. (platan) Ø=25cm h=6m– reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.49:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m, viabil, a fost toaletat anterior, nu necesită lucrări de întreţinere (conform foto).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.51:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 169/1589835/ 19.02 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
B-dul , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – b-dul Ferdinand I de la intersecţia cu şos. Pantelimon până la Gara de Est, Sectorul 2):

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1589835/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.169/11.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul de la intersecţia şos. Pantelimon până la Gara de Est, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilelor, carosabilul şi reţelele aeriene stradale.

Plantaţie de aliniament – imobile cu numere pare (b-dul Ferdinand I de la intersecţia cu şos. Pantelimon până la Gara de Est):

-17 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-35cm h=10-11m;
-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-35cm h=10-11m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.

Plantaţie de aliniament – imobile cu numere impare (b-dul Ferdinand I de la intersecţia cu şos. Pantelimon până la Gara de Est):

-7 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-35cm h=10-11m;
-10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-35cm h=10-11m.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 42 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 429/1592351/ 19.02.2018

C Ă T R E,

Dna

Şos. , Sectorul 2

(Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.80, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1592351/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.429/22.01.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curte imobilului cu nr din str. , , conform Certificatului de Moştenitor nr.140 din 01.09.2015 şi a Somaţiei nr.31807/21.12.2017, transmisă de Poliţia Locală a Sectorului 2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Teren împrejmuit - str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.80:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.80:

-4 ex. Populus sp. (plop), trunchiuri fără coronament Ø=20-25cm h=4-5m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija admnistratorrului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Populus sp. (plop) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, (trunchiuri) avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, 2019 potrivit Angajamentului de plantare nr.429/1/13.02.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 4 ex., uscate 100% (trunchiuri fără coronament)

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 606/1593527/19.02.2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Str. , Sectorul 2,

-Asociaţia de proprietari

Str. Brebu nr.1, bl. T9A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1593527/25.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.606/26.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T9A din str. Brebu nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-10m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin), bitulpinal h=8m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=7-9m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=10-11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=8m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de gura de vizitare a reţelei de evacuare a apelor uzate la reţeaua de canalizare, înclinat 30° spre carosabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.02.2018
- prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 631/1594073/ 19.02.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiință:
- Dl
Str.   , Sectorul 2

(Plantație de aliniament str. Grigore Moisil nr.79, 81, 83, Sectorul 2)

Referitor la adresa d-lui   , înregistrată la P.M.B cu nr. 1594073/26.01.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.631/29.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în aliniamentul din str.   nr   , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantație de aliniament – imobil cu nr.   :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabi şi eliminarea ramurilor uscate.

Plantație de aliniament – imobil cu nr.83:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=60cm h=12m, înclinat accentuat spre imobil - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantație de aliniament – imobil cu nr.81:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=80cm h=11m, prezintă sistemul radicular dezvoltat la suprafață făcând trotuarul impracticabil, iar prin toaletare - eliminarea şarpantei uscate arborele se dezechilibrează către imobilele din vecinătate, şi nu se reduce riscul producerii de accidente, arborele fiind în declin biologic avansat (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 6300/ 26.02 **.2018**

C Ă T R E,

ENEL ENERGIE S.A

B-dul Ion Mihalache nr.41-43, Sectorul 1

Spre ştiinţă:
- Dna
B-dul , Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

(Punct Electric fără nr.poştal, situat în b-dul Lacul Tei nr.73, spatele blocul 17, Sectorul 2)

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 6300/11.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta Punctului Electric din spatele blocului 17 din b-dul Lacul Tei nr.73, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Incintă Punct Electric situat în spatele blocului 17, din b-dul Lacul Tei nr.73:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, deoarece afectează parcarea amenajată din spatele blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=3-35cm h=10-11m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că, în caz de absență a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art. 613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de arbori (A.D.P Sectorul 2) poate intervenii asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se întind pe domeniul public afectând parcarea amenajată din spatele blocului 17.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./15.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 663,1064/1594299, 1598736/ 28.02 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 4

(Curte imobil în str. Viitorului nr.191, Sectorul 2)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1594299/29.01.2018, 1598736/12.02.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr.663/30.01.2018, 1064/13.02.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.191din str. Viitorului, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.1761/31.10.2006, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.191, str. Viitorului:

-1 ex.Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=11m, încastrat în gardul despărţitor, pe care-l afectează iar sistemul radicular afectează, reţeaua de canalizare, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în curtea imobilului mai sus menționat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr. 663, 1064/1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 717/1594617/ 28.02.2018

C Ă T R E,

Dl

Şos. , Sectorul 2

(Teren în str. Lazăr Florea nr.14, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1594617/30.01.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.717/31.01.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați pe terenul din str. Lazăr Florea, nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Teren împrejmuit – parcare auto - str. Lazăr Florea nr.14, Sectorul 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Platanus sp. (platan) Ø=45cm h=14m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=35cm h=11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018

- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB, http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 743/1595149/28.02.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
-Asociaţia de proprietari
Str. Răuşeni nr.1, bl.31, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1595149/31.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.743/01.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Răuşeni nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=9m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 770/1595548/ 28.02 **2018**

CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

-Dl

Str.   , Sectorul 2,

Referitor la adresa d-lui   ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1595548/01.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.770/02.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului din str.Giacomo Puccini nr.6bis, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul public – spate imobil cu nr.6 bis (spre str. Rahmaninov):

-2 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinali h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Curte spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Celtis sp.(sâmbovină) Ø=20cm h=8m.

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20cm h=6m, înclinat spre aleea de trecere – reducerea cu 1/2 din înălțime, împiedic accesul pietonal;

Curte interioară – spate bloc (spre str. Rahmaninov):

-1 ex. Prunus avium (cireş) Ø=30cm h=10m.

Curte interiorară – spre str. Rahmaninov:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură superficială pe trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

Curte spate bloc - ghena de gunoi:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=12m.

Igienizare:

-eliminarea vegetației spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oțetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 908/1596888/ 28.02 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Aleea , Sectorul 2,
-Asociaţiei de proprietari
Str. Braşoveni nr.2, bl.19, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1596888/06.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.908/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 19 din str. Braşoveni nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=20cm h=5m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=8-10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=11m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=8m.

Spre bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc – aleea de trecere:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc – spre str. Braşoveni:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=-20cm h=4m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 19 ex.
Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 909/1596881/ 20.02 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Aleea , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.19, bl.55, sc.3, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1596881/06.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.909/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 55 din str. Popa Nicolae nr.19, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 (spre str. Râşnov):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în vederea pătrunderii luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – lateral stânga (spre str. Râşnov):

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m – reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – lateral stânga, spre trotuar (latura spre str. Râşnov):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 (spre str. Râşnov):

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=10cm h=1,5m, răsărit spontan, situat lângă caseta de distribuție a gazelor (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 910/1597099/ 28.02 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
-Asociaţiei de proprietari
Str. Amiral Murgescu nr.1, bl. 402, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1597099/06.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.910/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 402 din str. Amiral Murgescu nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25-30cm h=8-10m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-6 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=6-7m.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m, uscat 70%, lipsă ritidom situat la o distanţă de cca.50cm faţă de fundaţia blocului, lipit de balconul de la etajul 1, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 15 ex.

Defrişare – 1 ex.uscat 70%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 911/1597172/28.02.2018

CĂTRE,
Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1597172/06.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.911/07.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.35 din str. Căluşei, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.35:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=11m, lipit de gardul imobilului – dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 964/1597359/ 28.02 **2018**

C Ă T R E,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B. cu nr.1597359/07.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.964/08.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe locul de veci nr.114, fig.90 din Cimitirul Pantelimon II, conform Actului de concesiune nr.9212 /20.11.2000, la verificarea pe teren în data de 19.02.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitir – figura 90, locul de veci nr.114:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m, înclinat, situat pe locul de veci cu nr.114, prin poziţionarea sa arborele împiedică înhumarea, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ**, în alte unităţi pe care la aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvară, toamna anului 2018.

B-dul Regina Elisabeta nr.16, cod poştal 030019, sectorul 3, Bucureşti, România
Etajul 6, cam.14, tel: 021/302.15.10.
http://www.pmb.ro







La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red P.A./4 ex./20.02.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...26.02.2018

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021/3 05.55.00; 021/3 05.55.06; 021/3 05.55.07 ; 021/3 05.55.55 interior 4161
http://www.pmb.ro









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.993/1597832/ 28.02.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **Dna**
Str. , Sectorul 2,
- **Asociaţia de proprietari**
Str. Bach nr.12, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1597832/08.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.993/09.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Bach nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu cca.1,5cm din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-9m, lipite de gardul din sârmă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=3m, prezintă scorbură la baza trunchiului uscat 70% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetățeni şi a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcția de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.

Defrişare – 2 ex., uscate 100%;

Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018

-prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 1063/1598471/28.02.2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari – preşedinte

Str. Fabrica de Gheaţă nr.16-18, bl.95, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui - preşedinte, înregistrată la P.M.B cu nr. 1598471/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1063/13.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 95 din str. Fabrica de Gheaţă nr.16-18, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=20cm h=10m, înclinat spre trotuar – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor , împiedică accesul pietonal;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=35cm h=11m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – spre locul de parcare cu nr.35:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=35cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.994/1597836/ 02.03.**2018**

C Ă T R E,
Dna
Str. , Sectorul 2

(Str. Giacomo Puccini nr.3, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1597836/08.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.994/09.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în garajul imobilului cu nr.3 din str. Giacomo Puccini, conform Actului de Dezmembrare (Lotizare), Autorizaţiei de Construire nr.69/12 « P » din 05.02.2007 şi Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.2391 din 06.07.2007, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Garaj imobil – str. Giacomo Puccini nr.3, Sectorul 2:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=12m, încastrat în garaj - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru emiterea avizului de defrişare este necesar să reveniţi cu o nouă solicitare, după pornirea în vegetaţie a arborelui (aprilie mai) pentru a se stabili procentul de viabilitate a arborelui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 28.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1016/1598031/ 02.03.2018

CĂTRE,

Dna

Intrarea , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598031/09.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1016/12.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din Intrarea , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte spate imobil cu nr.1:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m, lipit de gardul din beton vecin, lîngă conducta de gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că s-a avizat toaletarea arborelui, ca urmare a discuţiei în teren din data de 19.02.2018 cu d-na Gussi Ilinca, care a renunţat la defrişarea arborelui, deşi acesta se află în apropierea conductei de gaze, dorind doar toaletarea lui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 28.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1060/1598429/02.03.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1598429/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1060/13.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Seneslav Voievod nr.64-66, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.64-66:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de clădirea imobilului şi caseta de distribuţie a gazelor, sistemul radicular a dislocat pavajul din trotuar, făcându-l impracticabil, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare**, aveţi obligaţia**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./22.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 28.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 1062/1598620/02 03**2018**

CĂTRE,

S.C.

Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598620/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1062/13.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.44 din şos. Pipera, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte faţă imobil:

-10 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=40-50cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea imobilului;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Curte spate imobil :

-13 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.44:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-55cm h=14-16m, prezintă scorburi deschise la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionată în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018 potrivit Angajamentului de plantare nr.1062 /1/ 20.02.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 25 ex.

Defrişare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 28.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1200/1600196/ 02.03 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. , Sectorul 2

(Str. Johann Sebastian Bach nr.4, bl.4, sc.C, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.1482/02.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1600196/16.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1200/19.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui menţionat în tabelul 9 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în str.Johann Sebastian Bach nr.4, bl.4, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 5599/14.07.2016;

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./26.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 28.02.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Nr.înreg. ADP S2 ..7482/02.02.2018....
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii



INVENTAR EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare cu poza
1	Johann Sebastian Bach, nr 5, bl 5, sc 5	Gradina blocului			Populus nigra Italica	25 cm		x		688 R

m Y, bl Y, sc C

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Sef serviciu S.V.S.U.I.
Ing. Lucia Guse

Director coordonator
ing. Nica Valeriu
31.01.2018
Intocmit: S.V.S.U.I
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr.1221/1600564/ 02.03 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sectorul 4

(Plantaţie de aliniament în str. Sachelarie Visarion nr.43, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.1920/14.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1600564/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1221/20.02.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Sachelarie Visarion nr.43, menţionaţi în tabelul X anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.43- str. Sachelarie Visarion:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.43 - str. Sachelarie Visarion:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură profundă pe trunchi, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex.**

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, astfel : 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.;

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./26.02.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 28.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

07. MAR. 2018

Nr. 554/1593007/ . . 2018

CĂTRE,
Dl
Str. , Sectorul 2

Adresă de corespondenţă : D-na
Calea , Sectorul 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1593007/23.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.554/25.01.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.23 din str. Banul Dumitrache, conform Contractului de Vânzare - Cumpărare şi a Procurei Generale cu Încheiere de Autentificare nr.146/C-154/22.01.2014, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.23 - str. Banul Dumitrache:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=60cm h=12m, lipit de gardul imobilului, situat la o distanţă de cca. 30cm faţă de reţeaua de canalizare, pe care o afectează, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului iar sistemul radicular este dezvoltat la suprafaţa solului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr.554/1/ 01.03.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./02.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1411/1602711/ . . 2018

07 MAR 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Aprodul Purice nr.6, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.2274/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1602711/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1411/27.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui menţionat în tabelul XII anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din str. Aprodul Purice nr.6, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=10m, înclinat accentuat spre carosabil, prezintă scorburi deschise la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi**

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 MAR 2018

Red: P.A./2 ex./02.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1418/1602588/ 2018
07. MAR 2018

CĂTRE,
Administraţia Fondului Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- DI
B-dul , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1602588/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1418/27.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.100 din b-dul Dacia, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. 100:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=11m,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=12m,

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –2ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI D.G.D.U. DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
05. MAR 2018

Red: P.A./3 ex./01.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1410/1602700/ 1303 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. , Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Str. Teiul Doamnei nr.8, bl.21, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.2275/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1602700/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1410/27.02.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori situaţi în str. Teiul Doamnei nr.8 menţionaţi în adresa dvs. însoţită de fotografiile aferente, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc 21:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=9-10m, prezintă scorburi pe trunchi, uscate100% (conform foto anexată);

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrișare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscați avizați, conform specificațiilor din adresa Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- De asemenea existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

0703 2018

Red: P.A./2 ex./02.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1412/1602709/ 1303 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Colentina nr.19, bl.OD57, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.2273/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1602709/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1412/27.02.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor menţionaţi în tabelul 19 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD 57 din şos. Colentina nr.19, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=10m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=9m, uscat 100% (conform foto anexată), situat lângă parcarea auto;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=14m, uscat 100% (conform foto anexată), situat pe aleea de la intrarea în bloc.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind

execuția defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrișare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscați avizați, conform specificațiilor din adresa Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

De asemenea existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 4 ex., din care 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./2 ex./02.03.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 09.03.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr.1413/1602702/ 1303 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Naţional, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.2276/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1602702/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1413/27.02.2018, prin care solicitaţi (în conformitate cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017), privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi şi în declin biologic avansat (scorburi, pe trunchiuri, dezechilibraţi, cu ciuperci saprofite pe trunchi în pericol de prăbuşire) inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori situaţi în Parcul Naţional, menţionaţi în tabelul X cu fotografiile aferente anexat solicitării, vă comunicăm următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor** a celor 20 exemplare arbori, care fac obiectul prezentei cereri:

- lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur, cu scopul de a evita producerea de evenimente cu urmări nedorite şi de a crea condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

- pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 45 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în Parcul Naţional, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

- la finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii :

- marcarea arborilor cu vopsea specială de culoare verde, conform conform specificaţiilor de la pct.4, lit. b, din adresa Direcţiei de Mediu nr. 7985/07.10.2016

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonă/spaţiu verde/aliniamet;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 20 ex. din care 15 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./02.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 09 03 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2











Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Nr.înreg. ADP S2 2276/20.02.2018
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL NATIONAL, TABELUL X

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Planse
1	Parcul National	peluza	Trunchi degradat, ciuperci	Langa podul peste lac, spre Strada Maior Coravu	Robinia pseudoacacia	17 cm	x			
2	Parcul National	taluz		Langa aleea centrala, catre lac	Populus	26 cm	x			
3	Parcul National		Trunchi degradat, ciuperci	Langa lac	Ulmus minor	15- 16 cm	x			
4	Parcul National			Spre Maior Coravu, intre loc de joaca si tarc caini	Ulmus minor	16 cm	x			

5	Parcul National		Trunchi degradat cu gauri	Spre Maior Coravu, intre loc de joaca si tarc caini	Robinia pseudoacacia	18 cm	x			
6	Parcul National	peluza		Intrarea Maior Coravu	Ulmus minor	17 cm		x		
7	Parcul National			Intrarea Maior Coravu	Robinia pseudoacacia	18-19 cm		x		
8	Parcul National	peluza		Intrarea Maior Coravu, langa gard	Robinia pseudoacacia	18 cm		x		
9	Parcul National		Trunchi fisurat	Intrarea Maior Coravu, langa gard	Acer negundo	18 cm		x		
10	Parcul National		scorbura	Intrarea Maior Coravu, langa gard	Robinia pseudoacacia	20 cm		x		
11	Parcul National			Intrarea Maior Coravu, scarile spre lac , langa terenul de tenis	Robinia pseudoacacia	14 cm		x		
12	Parcul National		Scoarta desprinsa complet si 2 scorburi	Intrarea Maior Coravu, spre blocuri	Robinia pseudoacacia multitulpinal	23 cm, 23 cm		x		
13	Parcul National			La trenuletul de langa terenul de tenis si lac	Acer platanoides	21 cm		x		

14	Parcul National			La trenuletul de langa terenul de tenis si lac	Acer platanoides	14 cm		x		
15	Parcul National			Langa gardul de langa Maior Coravu, la tarcul de caini	Arbore neidentificat	15 cm		x		
16	Parcul National			Langa locul de joaca spre strada Maior Coravu, catre lac	Ulmus minor	8 cm		x		
17	Parcul National		Scuarta desprinsa de pe trunchi	Langa tunuri spre lac	Acer negundo	14 cm		x		
18	Parcul National			Scarile spre lac de langa terenul de tenis	Aesculus hippocastanum	19 cm		x		
19	Parcul National			Scarile spre lac de langa terenul de tenis	Acer ginnala	16 cm		x		
20	Parcul National			Scarile spre lac de langa terenul de tenis	Aesculus hippocastanum	27 cm				
21	Parcul National	peluza		Intre locul de joaca sit arc caini	Acer negundo	8 cm		x		

Va transmitem spre competenta analiza si solutionare, Tabelul X al Evaluarii Starii de Viabilitate a Arborilor ce urmeaza sa fie defrisati in Parcul National, pentru care solicitam avizarea favorabila.

Director General :
Ing. Cioaba [illegible] Alexandru



Director tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef serviciu S.V.S.U.I. :
Ing. Lucia Guse

12.02.2018
31.01.2018.
Intocmit S.V.S.U.I :
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 1488/1603322/ 1303 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dl

Str. , Sectorul 2,

-Dl

Str. , Sectorul 2,

-Asociaţia de proprietari

Str. Brebu nr.1, bl.T9A, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.2277/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1603322/28.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1488/01.03.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lor, şi Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi astfel : în aliniamentul din str. Ispravnicului vizavi de imobilul cu nr.48, str. Turnul Eiffel nr.20 şi în spaţiul verde aferent blocului T9A din str. Brebu nr.1, menţionaţi în tabelul XII anexat, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.20 din str. Turnul Eiffel:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, deoarece afectează reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

*Menţionăm că pentru str. Ispravnicului vizavi de imobilul cu nr.48, Direcţia de Mediu **a emis avizul cu nr.5958/25.09.2017** privind toaletarea a 3 ex. arbori şi defrişarea a 4 ex. arbori din care 3 ex. uscate 80-100%, unde este inclus şi arborele Acer sp. – arţar, uscat 80%, la care se face referire în cerere, iar pentru str. Brebu nr.1, bl.T9A, **a emis avizul nr.606/19.02.2018** privind toaletarea a 11 ex. arbori şi defrişarea a 2 ex. arbori din care 1 ex. uscat 100%.*

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................
09 03 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 1383/1602439/303 2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 3
Direcția Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Asociației de proprietari- dl preşedinte Geantă Cristinel
Aleea Barajul Dunării nr.3, bl.M35, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui Geantă Cristinel - preşedintele Asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1602439/23.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.1383/26.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului M35 din aleea Barajul Dunării nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc sc.5,6,:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=45cm h=12m – spre carosabil.

Spațiul verde față bloc sc.7,:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m- prezintă ramuri frânte în coronament – eliminarea acestora.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc lateral dreapta sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=14m, lipsă ritidom, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc sc.6:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=3m, (trunchi fără coronament) prezintă ciupeci saprofite pe trunchi, în declin biologic (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc sc.6:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului cu lipsa cilindru central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor și defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

Defrișare – 3 ex., din care 1ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./06.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 09 03 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 965/1597379/ 23 MAR 2018 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Carei nr.11, bl. A18B, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1597379/07.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.965/08.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul vetrde aferent blocului A18B din str. Carei nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga - parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=8-9m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm h=8-10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./13.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1010/1598128/ 2018

23 MAR 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598128/09.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1010/12.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.26 din str. Italiană, conform Certificatului de Moştenitor nr.150/02.11.2011, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.26 - spate:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./13.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1185/1599669/ 2018

23 MAR 2018

C Ă T R E,

D-na

Str. , Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari- preşedinte dl Radu Mihai

B-dul Lacul Tei nr.73, bl.17, Sectorul 2

- A.D.P. Sectorul 2

Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa d-lui preşedintele Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1599669/15.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1185/16.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Opanez nr.3A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.3A- (spate bloc17- b-dul Lacul tei nr.73- parcare amenajată):

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=9-10m, lipite de gardul din sârmă al imobilului – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art. 613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de arbori (A.D.P Sectorul 2) poate interveni asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se întind pe domeniul public afectând parcarea amenajată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./15.03.2018

– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1218/1600373/ 23. MAR. 2018 **2018**

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str.   , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui   , înregistrată la P.M.B cu nr. 1600373/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1218/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamntul din str. Sfântul Petru Tei nr.32A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobile cu nr.32A şi nr.34:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale şi acoperişul imobilel or sus menţionate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./12.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de......... 21 MAR 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.1219/1600554/ 2018
23. MAR. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- D-nei
Str. , Sectorul 2,
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Dl
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – str. Jean Atanasiu nr.12, str. Ispravnicului nr.32-34 şi spaţiul verde din str.V.S. Rahmaninov nr.33, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.1483/02.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1600554/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1219/20.02.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lor privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentele din str. Jean Athanasiu nr.12, str. Ispravnicului nr.32-34 şi în spaţiul verde din str.V.S. Rahmaninov nr.33, menţionaţi în tabelul XI anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.32-34 - str. Ispravnicului:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează instalaţiile aeriene stradale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.12 - str. Jean Athanasiu:

-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) Ø=40cm h=10m – a deteriorat trotuarul făcându-l impracticabil, prezintă sistemul radicular bine dezvoltat, rădăcinile superioare sunt ascuţite şi crescute foarte dens la suprafaţă (conform foto anexată).

Spaţiul verde - str. V. S. Rahmaninov nr.33:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel : 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniamentul străzii Jean Athanasiu nr.12, unde predominantă este specia de Acer sp., 6 ex. în spaţiul verde aferent blocului din str Rahmaninov nr.33 şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.;

Defrişare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./12.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1222/1600369/ 23. MAR. 2018 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
B-dul , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Chişinău nr.26, bl. M15, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui Necula Gheorghe, înregistrată la P.M.B cu nr. 1600369/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1222/20.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului M15 din b-dul Chişinău nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar

aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./12.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................
21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1251/1601080/23. MAR. 2018 **2018**

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociația de proprietari
Str. Maica Domnului nr.4, bl. T57, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1601080/20.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1251/21.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T57 din str. Maica Domnului nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, parcare auto amenajată:

-1 ex. Frasin sp. (frasin) Ø=20cm h=4m, trunchi fără coronament, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, cu scorbură deschisă la baza trunchiului, cilindrul central putred, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia**

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel : 1ex. în alveola liberă din parcare şi 5 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., trunchi, fără coronament.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............

21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1255/1601068/ 2018

23 MAR 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1601068/20.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1255/21.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. 39 din str. Sfânta Treime nr.39, conform Certificatelor de Moştenitor nr.53 şi nr.54/02.06.2000, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.39:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=11m, situat la o distanţă de 50 cm faţă de gardul dinspre stradă;

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=25cm h=9m, situat la o distanţă de cca. 40cm faţă de gardul imobilului vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.03.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu
23 MAR 2018

Nr. 1282/1601481/ 2018

C Ă T R E,

Parahia Hagiu - preot

Str. Traian nr. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1601481/21.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1282/22.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Bisericii Hagiu din str. Traian nr.142, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte Biserica Hagiu:

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-50cm h=18-20m, viabile, situate la distanţa de cca.1m de gardul imobilului de la nr.144 - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./13.03.2018
-prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1285/1601526/ 2018

23 MAR 2018

CĂTRE,
Dna
Aleea , Sectorul 2

(Str. Ziduri Moşi nr.3C, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1601526/21.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1285/22.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Ziduri Moşi nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.3C- str.Ziduri Moşi:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-30cm h=8-10m;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=7-9m, din care 1 ex. este bitulpinal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./12.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1489/1603226/ . 2018

23 MAR 2018

C Ă T R E,
Dna
Intrarea , Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl - adresă de corespondenţă:
Str. , sectorul 3

Referitor la adresa d-lui ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1603226/28.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1489/01.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din Intrarea Stăniloiu Constantin, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=9m, situat la o distanţă de cca.40cm faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2), iar coronamentul se sprijină pe acoperişul garajului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m, situat la o distanţă de cca.40cm faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2) - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m, situat la o distanţă de cca.40cm faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2), format din 2 şarpante din care una este înclinată spre acoperişul garajului - reducerea cu ½ din lungimea acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................. 21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1690/1605489/ 23 MAR 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Eufrosin Potecă nr.11, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1605489/07.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1690/08.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Eufrosin Potecă nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.11:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=10m, prezintă scorbură deschisă profundă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./16.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................
21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 1707/1605797/ 2018

23. MAR. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sectorul 2,
- Asociația de proprietari
Aleea Avrig nr.14, bl. P6, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1605797/08.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1707/09.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului P6 din aleea Avrig nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc, sc.A, lateral stânga- parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=35cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea înălțării coronamentului, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./16.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1713/1604011/23. MAR. 2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1604011/02.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1713/09.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, fig.M.31, locul de veci nr.48, conform Actului de Concesiune nr.26036/26.09.2017, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Incintă cimitir locul de veci nr.48, fig. M.31:

- 1 ex. Acer sp (arţar) Ø=25cm h=11m, situat pe monumentul funerar, prin poziţionare arborele împiedică înhumarea (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie** în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./16.03.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



23 MAR 2018

Nr. 1738/1606084/ 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna Taralunga Andreea
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1606084/09.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1738/12.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.Vaselor nr.54, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.54:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=12m, viabil - reducerea cu 1/2 din lungimea şarpantei înclinată accentuat spre clădirea imobilului, afectează acoperişul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana PORA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 MAR 2018

Red: P.A./3 ex./16.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1220/1600547/28.03.2018

C Ă T R E,
Parohia "Sfântul Gheorghe" Andronache
Str. Periş nr.10, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A. D P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Cimitir parohial str. Cumpenei nr. 34, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.10/31.01.2018 şi la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.1888/13.02.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1600547/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1220/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în cimitirul parohial din str. Cumpenei nr.34, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Cimitir – intrarea principală:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25-30cm h=8-11m;

-13 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30-35cm h=10-11m.

Alee intrare cimitir:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-57 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-35cm h=9 -11m;

-4 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m;

-4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30-35cm h=10-11m, lipsă ritidom pe h 1m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Alee intrare cimitir:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=20m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, cu lipsa cilindrului central, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30-35cm h=8-9m, prezintă scorburi

profunde la bază şi pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, etapizat, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul mini mum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea Cimitirului din str. Cumpenei nr.34, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr.1220/1/ 20.03. 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 83 ex.

Defrişare – 3 ex.cu scorburi în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

26. MAR. 2018

Red: P.A./3 ex./20.03.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1224/1600670/ 2018

C Ă T R E,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov
B-dul Basarabia nr.49-51, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A. D P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1600670/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1224/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Spitalului din b-dul Basarabia nr.49-51, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte spital - intrare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=10m;
-4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-11m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), multitulpinal h=10m;
-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30cm h=10-11m.

Curte spital – lângă gardul dinspre b-dul Basarabia:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m.

Clădire – Medicină Internă:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30cm h=10-11m.
-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=45cm h=12m – doar eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Curte spital – lângă gardul dinspre str. Şerbănică Vasile:

-6 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=20-35cm h=8-11m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=8-11m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=10-11m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=10m;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=11m.

Clădire – Farmacie:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=45cm h=12m.

Centrala Termică:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m.

Curte spital lângă gardul dinspre str. Pescăruşului:

-9 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30cm h=8-10m;

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – b-dul Basarabia vizavi de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa etapizat prin grija administratorului legal al terenului pentru arborii situaţi în curtea spitalului şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.D.P. Sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 44 ex.

Defrişare – 1 ex.cu scorbură, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

26. MAR. 2018

Red: P.A./3 ex./20.03.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1510/1603649/ 28.03 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dna – medic administrator Policlinică
Str. Pescăruşului nr.3, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei Ciurescu Tamara, înregistrată la P.M.B cu nr. 1603649/01.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1510/02.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Policlinicii din str. Pecăruşului nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte Policlinică – faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m;
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează clădirea imobilului.

Curte– Policlinică - spate:

-1 ex. Acer sp. (arţar), tritulpinal h=10m, lipit de gardul imobilului, prezintă o şarpantă înclinată spre aleea de trecere, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează clădirea imobilului.

- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.


Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

26. MAR. 2018

26. [illegible] 2018

Red: P.A./3 ex./19.03.2018
-prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1853/1605728/ 0204 **2018**

C Ă T R E,
DI
, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu CGMB
Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură
B-dul Regina Elisabeta nr.42, Sectorul 5
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa Direcţiei Generale Administraţie şi Relaţia cu CGMB nr.3029/13.03.20118, înregistrată la P.M.B cu nr.1605728/08.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1853/15.03.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din aleea ı, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. – faţă intrare acces auto:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public.

Curte imobil cu nr.1:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=11m, lipit de gardul imobilului, situat la o distanţă de cca.3,5m faţă de reţeaua de canalizare, prezintă coronamnetul de mari dimensiuni - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în cazul în care sunteţi în imposibilitatea de a realiza lucrarea avizată, potrivit Codului Civil, art.613, alin.3, administratorul legal al terenului afectat de arbori (A.D.P.Sectorul 2) poate interveni asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se întind pe domeniul public afectând iluminatul public, circulaţia pietonală şi auto.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./19.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29.03.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

04. APR. 2018

Nr. 1961/1608129/ 2018

CĂTRE,

DI

Str. sectorul 2

Referitor la adresa dvs.,înregistrată la P.M.B cu nr. 1608129/16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1961/19.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, situat la distanţa de cca. 30cm de imobilul de la nr.7- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m, situat la distanţa de cca. 1m de gardul dinspre stardă - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea înălţării coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P A./3 ex./23 03 2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02. APR





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1764/1606681/ 04.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1606681/12.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1764/13.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de 02.04.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1847/1607254/ 04.04.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.2887/05.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1607254/14.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1847/15.03.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea şi acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./29.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, ,de data de 02.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1904/1607603/ 04.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dnei
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1607603/15.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1904/16.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str ' nr , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B.nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr. :

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, lipsă ritidom h-2m, cu ciuperci saprofite uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 02.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

17. APR. 2018

Nr. 1490, 2210/1603462, 1609339/

C Ă T R E,
DI
Str. , Sectorul 2



Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1603462 /28.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.1490/28.02.2018, completată cu adresa Academiei Române nr.4091/15.03.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr.1609339/21.03.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.2210/22.03.2018 prin care ,,*avizează favorabil* ",efectuarea lucrării de toaletare a arborelui înscris în ,,*Lista Arborilor Ocrotiți*", situat în curtea imobilului cu nr. din str. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. - Arbore Ocrotit:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=80cm h=14m, - reducerea ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul imobilului cu 1/3 din lungime, cu păstrarea verticalității coronamentului, eliminarea unui etaj de ramuri de la baza coronamentului deoarece împiedică accesul în curte şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 APR 2018

Red: P.A./3 ex./26.03.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1083, 1964/1598997, 1608445 20. APR. 2018

CĂTRE,
DI
Adresă de corespondenţă :
Şos. Sectorul 2

(Teren situat în str. nr. Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598997/13.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1083/14.02.2018, completată cu nr.1608445/16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1964/19.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul proprietate privată, conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr. Actului de Dezlipire cu Încheiere de Autentificare nr. în suprafaţă de 2485 mp, Lotul 2 (care va purta provizoriu numărul pe str. , conform adresei de la Direcţia de Patrimoniu nr.), Sectorul 2, în vederea construirii locuinţă individuală P+1E, conform documentaţiei existente la dosar : cereri, C.U. nr. din cu planul anexat, Delegaţia nr. Memoriu de Arhitectură, Certificat de Atestare Fiscală nr. , Aviz pentru PUD din , Hotărâre PUD nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în data de 02.04.2018 s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru care, **avizăm :**

Eliminare vegetaţie spontană :

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-1,5m, (conform foto anexate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs. ca proprietar legal al terenului pe care se află vegetaţia spontană.

- potrivit articolului 1 din HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să luaţi măsurile ce se impun în vederea asigurării, salubrizării şi igienizării terenului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2ani de la data emiterii.

Eliminare vegetaţie spontană.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

20. APR. 2018

Nr. 1845/1607252/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Elev Ştefănescu nr. , bl. 463, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.2888/R/2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1607252/14.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1845/15.03.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 463 din str.Elev Ştefănescu nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20 -25cm h=3-4m – eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) Ø=25cm h=7m - reducerea cu 1m din lungimea ramurilor înclinate spre bloc şi eliminarea ramurilor uscate

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m,- reducerea ramurilor înclinate spre trotuar cu 1,5m din lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă - în trotuar:

-1 ex. Populus sp.(plop) Ø=55cm h=18m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 6 ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului 463, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

Defrişare – 1 ex.,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./03.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1801/1606809/ 25.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Str. Matei Voievod nr. bl.O3, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1606809/13.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1801/14.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului O3 din str. Matei Voievod nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=4m, înclinat accentuat spre parcarea auto, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului cu lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB: http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1802/1606936/ 25.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
- Dl
Str. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pompiliu Manoliu nr. bl. G2, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1606936/13.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1802/14.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului G2 din str. Pompiliu Manoliu nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată (locurile de parcare cu nr.):

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona -Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./05.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2027/1608591/ 25.04.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1608591/19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2027/20.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr. :
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=11m – prezintă 2 scorburi superficiale la baza trunchiului – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului cu degajarea firelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./10.04.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2250/1609909/ 25.04.2018

CĂTRE,
Dna
Str. ***Sectorul 2***

(Curte imobil - str. nr . Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1609909/22.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2250/23.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , conform Certificatului de Moştenitor nr. din , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren,în data de 02.04.2018, următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extraqerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=50cm h=10m, lipit de gardul imobilului dinspre stradă, prezintă scorburi profunde deschise la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului din str. Chiorchinilor nr.9, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018 - 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2250/1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2292/1610553/ 25.04.2018

C Ă T R E,
Ministerul Turismului şi Sportului
Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei"
Str. Olteţului nr.30, Sectorul 2
(Director dna)

Referitor la adresa dvs., nr.289/26.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1610553/26.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2292/27.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta Complexului Studenţesc „Tei" din str. Olteţului nr.30, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Incintă – garaj, ateliere auto:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre garajul auto, la la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=9m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m;

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale la următoarele specii de arbori:

Incintă - faţă teren Rugbi:

-20 ex. Populus sp. (plop) Ø=45-65cm h=18-22m.

Centrala Termică- spate:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m.

Incintă- lângă teren tenis:

-27 ex. Populus sp. (plop) Ø=45-65cm h=18-22m.

Sala de Conferinţe:

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m.

Sala Rondă:

-14 ex. Populus sp. (plop) Ø=55-65cm h=18-20m.

Incintă Tribuna Rugbi-spate:

-10 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-65cm h=18-22m.

Incintă - faţă atelier auto:

-2 ex. Populus Canadensis (plop canadian) Ø=100-130cm h=20-24m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Incintă- lângă teren tenis:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=18m, prezintă scorbură deschisă profundă, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Clădire birouri:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=11m, prezintă scorbură la baza coletului cu lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Sala Rondă:

-1 ex. Tei sp. (tilia) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură profundă, lipsă ritidom şi cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în incinta Complexului Sportiv în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr.2292/1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 82 ex.

Defrişare – 3 ex. cu scorburi în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./05.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2380/1611871/ 25.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
ŞoS. ,Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon, nr. , bl.5B,Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1611871/29.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2380/30.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 5B din şos.Pantelimon n , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 5B,lângă trotuar:
- 3 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=25-35cm h=10-11m,- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana-POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./12.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........... 23.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2418/1612107/ 25.04.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari
Str. Cristea Mateescu nr. , bl.42, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.3727/19.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1612107/30.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2418/02.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XV anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în spaţiul verde aferent blocului 42 – parcare din str. Cristea Mateescu nr. , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m, prezintă trunchiul fisurat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea

verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborelui fără aviz de specialitate.**

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23.04.2018





R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Nr.înreg. ADP S2 3727/19.03.2018
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI SI TOALETATI IN SECTORUL 2, TABELUL XV

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare cu poza
	Str. Cristea Mateescu nr. 8	gradina	fisura	Gradina aferenta ansamblurilor de locuinte	Ulmus minor	29 cm			Trunchi fisurat	1951 R



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2448/1612457/ 25.04.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. ,Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herța nr , bl.63,Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1612457/02.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2448/03.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 63 din str. Herța nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spate bloc 63 - parcare amenajată loc.

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=35cm h=12m, înclinat spre locul de parcare – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./12.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........23.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2489/1612816/ 25.04.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiință:
- Dna
Str. , Sectorul 2.
- Asociației de proprietari
Str. Frederic Chopin nr. , bl.19, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1612816/03.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.2489/04.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde aferent blocului 19 din str. Frederic Chopin nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde față bloc - sc.B:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor deoarece obturează pătrunderea luminii naturale în apartamentele şi eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=30cm h=10m - eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate.

Spațiul verde spate bloc - sc.A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=55cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului şi eliminarea ramurilor uscate.

Spațiul verde spate bloc - sc.B:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde spate bloc - sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=10m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi şi la baza trunchiului, lipsă ritidom pe cca. h=3m şi lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de......23.04.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3129/ 02 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vitejiei nr.2, bl.1, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.3129/26.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Vitejiei nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 - scuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 5 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=25-30cm h=11-12m, afectează faţada blocului şi parcarea amenajată.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3- lateral stânga:

-1 ex. Acer sp.(arţar) Ø=20cm h=6m - reducerea ramurilor înclinate spre faţada blocului cu 1,5m din lungimea lor şi eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Eleagnus angustfolia (salcie mirositoare) bitulpinal h=8m – eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3- parcare amenajată:

- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=25-30cm h=11-12m;
- 1 ex. Acer sp.(arţar) Ø=20cm h=6m;
- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) Ø=20-25cm h=8-10m;
- 1 ex. Ailanthussp.(ulm) bitulpinal h=11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...27.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

fără s/te

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3244/1620147 04 05 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantație de aliniament - str. Maior Ion Coravu şi spațiile verzi aferente blocurilor din str. Glinka, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs.nr.6195/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1620147/ 02.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.3244/03.05.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare a spațiilor verzi aferente străzilor Maior Ion Coravu şi str. Mihail Glinka prin refacerea scuarurilor centrale, aliniamentelor stradale şi reamenajarea jardinierelor, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 27.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantație de aliniament - str. Maior Ion Coravu - nr. pare dinspre şos. Mihai Bravu:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, cu exemplare în declin bilogic, necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, afectează rețelele aeriene stradale.

Speciile de arbori predominați : Fraxinus sp. (frasin), Ulmus sp. (ulm), Acer sp. (arțar), Sophora japonica (salcâm japonez), - **35 de exemplare.**

Plantație de aliniament - str. Maior Ion Coravu- nr. impare dinspre şos. Mihai Bravu:

\- **43 exemplare arbori**.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:

Str. Maior Ion Coravu:

Plantație de aliniament imobil cu .

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=6m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, cu ciuperci saprofite, uscat 70%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantație de aliniament imobil cu

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=12m, prezintă scorbură la baza coletului, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantație de aliniament- față Colegiul Național "Emil Racoviță":

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=6m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=5m, prezintă scorbură la inserția celor 2 şarpante, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantație de aliniament imobil cu nr.43:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, (conform foto

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

anexată).
Plantație de aliniament imobil cu nr.51:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=7m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Transplantare:
Pe scuarul central al străzii Maior Ion Coravu sunt 7 jardiniere cu Taxus bacata (tisă), care vor fi transplantate în Parcul Național din sectorul 2.
A. Str. Glinka:
Toaletare:
Spațiile verzi aferente blocurilor din str. Glinka:
Partea numerelor pare dinspre str. Barbu Văcărescu:
Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, afectează trotuarul şi carosabilul şi rețelele aeriene stradale.
Speciile de arbori predominați: Ulmus sp. (ulm), Tilia sp. (tei), Morus sp. (dud), total **- 9 exemplare arbori.**
Partea numerelor impare dinspre str. Barbu Văcărescu:
- 7 exemplare arbori.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde față bloc nr.1-3:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=10-12m, din care 1 ex. este învelit în iederă, uscate 100%, în pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spațiul verde față bloc nr.7:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35-40cm h=10-12m, uscate 100%, în pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spațiul verde față bloc nr.11:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- transplantarea se va efectua, în Parcul Național, luându-se măsurile necesare asigurării prinderii materialului dendrologic (udat.tutorat,etc.);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării a:**
- 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, din care 6 ex. în alveolele rămase libere,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

în urma defrişării şi 20 ex. arbori în Parcul Național, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

- 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în spațiile verzi aferente blocurilor din str. Glinka, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 78 ex., din aliniamentul din str. Maior Coravu;
-16 ex. din spațiile verzi din str. Glinka;

Defrişare - 6 ex., din care 2 ex., uscate 70-100%, în aliniamentul din str. Maior Coravu;
- 5 ex. uscate 100%, în spațiile verzi din str. Glinka;

Transplantare - 7 jardiniere în Parcul Național.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2447/1612475/ 08. MAI 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
, Sectorul 2.
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.350, bl.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1612475/02.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2447/03.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din şos. Pantelimon nr.350, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (nuc) Ø=30cm h=9m;
-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=8m - eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament;
Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arboreal având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, prezintă scorbură la baza trunchiului, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.;

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./16.04.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 04. MAI. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2488/1613001/ 08. MAI 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1613001/03.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2488/04.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.: din str. conform Certificatului de Moştenitor Legal nr. din 17.12. 2004, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil - faţă:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=30cm h=11m, situat la o distanţă de 50cm faţă de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte imobil - spate:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului vecin, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m, lipit de gardul imobilului vecin;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m, afectează acoperişul imobilului.

Igienizare:

Curte imobil – spate:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr. din str. :

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) Ø=20cm h=4m, uscat 100%, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pentru arborii situaţi în curtea imobilului şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224) pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **A.D.P. Sectorul 2, are obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.
Igienizare
Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 MAI 2018

Red: P.A./3 ex./24.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2490/1613118/ 08. MAI. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2.
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.1, bl.L4, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.3, bl.L3, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1613118/03.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2490/04.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului L4 din str. Aromei nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

1. Str. Aromei nr.1, bl. L4:

Spaţiul verde faţă bloc - sc.1 şi sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=9m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=11m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de clădirea blocului – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate.

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-50cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=8m.

Lângă trotuar:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m.
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-35cm h=8-11m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=35cm h=12m.

2. Str. Aromei nr.3, bl. L3:

Spațiul verde față bloc, sc.1:

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=30-40cm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale.

Spațiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

2. Str. Aromei nr.3, bl. L3:

Spațiul verde față bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar), bitulpinal h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=10m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcția de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.;


Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./16.04.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............

04. MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2597/1613815/ 08. MAI. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.3, bl.51, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.4113/23.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613815/05.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2597/10.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XVIbis anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în spaţiul verde vizavi de blocul 51 din str. Vidin nr.3, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde vizavi de blocul 51 din str. Vidin nr.3:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m, viabil - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.04.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php/ pe data de................ 04. MAI. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2598/1613814/ 08. MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.3798/20.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613814/05.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2598/10.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XVI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. nr , şi în aliniamentul străzii n intersecţie cu str. , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament str. intersecţie cu Str. :

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxin sp. (frasin) Ø=40cm h=13m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că pentru adresa din str. Cristea Mateescu nr.8, bl.42, P.M.B. - Direcția de Mediu **a emis avizul nr. 2418/11.04.2018** (privind defrişarea unui arbore, care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii);

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2695/1614868/ 08. MAI. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1614868/12.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2695/13.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=11m,viabil, prezintă scorburi superficiale pe trunchi - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. MAI. 2018

Red : P.A./3 ex./24.04.2018,
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2696/1615160/ 08. MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
B-dul , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.78, bl.36, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1615160/12.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2696/13.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din b-dul Basarabia nr.76, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc b-dul Basarabia nr.78, bl.36, sc.B – parcare auto:

Arborii afectează parcarea aferentă blocului din b-dul Basarabia nr.76.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-35cm h=8-10m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-35cm h=8-10m.
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=40-45cm h=12-13m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m;
-1 ex. Tilia sp.(tei) Ø=20cm h=5m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Tilia sp.(tei) Ø=30cm h=8m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea degajării corpului de iluminat public.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./25.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 04. MAI. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2732/1615251/ 08. MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.233, bl.114A, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615251/13.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2732/16.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 114A din şos. Fundeni nr.233, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=45cm h=12m,viabil, situat la distanţa de cca., 3,5m de fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. MAI 2018

Red: P.A./3 ex./23.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2734/1615245/ 08. MAI. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Răscoala din 1907 nr.4, bl.8, sc.1şi sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1615245/13.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2734/16.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbustului situat în spaţiul verde aferent blocului 8 din str. Răscoala din 1907 nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar:
Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Thuja sp. (tuia), bitulpinal h=3m.
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:
-1 ex. tufă Ficus Carica (smochin)-reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor deoarece împiedică pătrunderea luminii naturale la apartamentele de la parterul blocului;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=6m – reducerea cu cca.2m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;
-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=15cm h=6m, răsărit spontan, lipit de peretele blocului pe care-l afectează (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.;
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 MAI

Red: P.A./3 ex./24.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2767/1615747/ 08. MAI 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru Ipsilanti nr.2, bl.29 bis, sc.2, Sectorul 2,
- Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar
Str. Bodeşti nr.1, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari nr.430/16.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615747/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2767/17.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29bis din str. Alexandru Ipsilanti nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral dreapta:

-2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=35-40cm h=10-13m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Incintă - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar:

Arborii afectează intrarea principală a blocului 29bis, sc.2 din str. Alexandru Ipsilanti nr.2.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-17 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30-35cm h=10-12m;
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral stânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=5m, trunchi fără coronament, prezintă scorbură profundă pe trunchi, pe h=2m, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=4m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, pericol de părbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi în domeniul public şi de către administratorul legal al terenului pentru arborii situaţi în incinta Centrului Naţional de Dezvoltare Profesională, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.;

Defrişare - 2 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. MAI 2018

Red: P.A./3 ex./24.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2833, 2863/1616548, 1616837 08. MAI. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. nr. bl. ,Sectorul 2

Referitor la adresele d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1616548/17.04.2018,1616837/18.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2833/18.04.2018, 2863/19.04.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. i nr vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.04.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............04. MAI. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



fără site f.s.

Nr. 3325/1621131/ 15 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1621131/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3325/07.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului Tei din str. Zambilelor , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=8m, înclinat spre trotuar, prezintă scorbură în fereastră pe trunchi şi alta profundă la baza trunchiului cu lipsă cilindrul central, pericol de iminent de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa, în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în, toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2834/1616511/ 16 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Şerbănică Vasile nr.9, bl.9, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1616511/17.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2834/18.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 9 din str. Şerbănică Vasile nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta – parcare auto (locul cu
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m, viabil – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./?20.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16 MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2956/ 18 MAI 2018

CĂTRE,
Administraţia Fondului Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.20714/18.04.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.2956/24.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr din aleea , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. – faţă intrare acces auto:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public.

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=11m, lipit de gardul imobilului, situat la o distanţă de cca.3,5m faţă de reţeaua de canalizare, prezintă coronamnetul de mari dimensiuni - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, AFI, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A /3 ex./02.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php/ pe data de.............. 16 MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3042/1618411/ 16 MAI 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială nr.4
Str. Herţa nr.14, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.1517/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618411/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3042/25.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.4, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii cu nr.14 din str. Herţa, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte şcoală – spate, teren de sport:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=55cm h=10m, prezintă scorbură la inserţia celor 2 şarpante, eliminarea şarpantei cu scorbură de la punctul de inserţie cu trunchiul - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte şcoală – faţă:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=45m h=12m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, lipsă ritidom, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor și defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în curtea școlii mai sus menționate, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrișare - 1 ex.în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

16. MAI. 2018

Red: P.A./3 ex./02.05.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3039/1618598/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- administrator dl Firică Alecu
Str. Grigore Ionescu nr.83, bl.44, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui Firică Alecu administrator al Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr.1618598/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3039 /25.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 44 din str. Grigore Ionescu nr.83, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – vizavi la imobilul cu nr.100:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=12m, prezintă coronament de mari dimensiuni - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale.

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, şi eliminarea ramurilor uscate,la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-35cm h=8-11m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m - reducerea cu cca. 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului;

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor la, următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind



normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

18 MAI 2018

Red. P.A./3 ex./15.05.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3040/1618220/

22 MAI 2018

CĂTRE,
Administrarea Fondului Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dna
Str.

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr. 1618220/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3040/25.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu r din str. conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr. ,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=35cm h=6m, trunchi fără coronament,degarnisit prezintă scorburi la baza trunchiului, lipsă ritidom, înclinat spre conducta de gaze, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele (A.F.I.), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.


Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în alte locaţii pe care le aveţi în administrare în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.trunchi fără coronament în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara



Red: P.A./3 ex./14.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 16. MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3041/1618397 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Lacul Tei nr.71, bl.18, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de prdprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618397/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3041/25.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 18 din b-dul Lacul Tei nr.71, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=8-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 MAI 2018

Red. P.A./3 ex./14.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3099/1618965/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna [illegible]
Str. [illegible] Sectorul 2,

Referitor la adresa d-nei [illegible] înregistrată la P.M.B cu nr. 1618965/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3099/26.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Giuseppe Garibaldi , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, lateral dreapta:

-3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25-30cm h=8-9m – eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=35cm h=12m- eliminarea ramurilor uscate din coronament.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=3-4m- reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, trunchi fără coronament, fără aspect decorativ, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 1 ex.trunchi fără coronament.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.05 2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 18. MAI. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.3100/1618974/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Obor, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 5287/16.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1618974/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3100/26.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul cu nr. XIX şi XX, anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în Parcul Obor, Sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori, în declin biologic avansat, cu scorburi profunde pe trunchi şi la baza acestuia.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în Parcul Obor, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4,lit.b.din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Defrişare - 6 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 15 MAI 2018

Red: P.A./2 ex./08.05.2018
-prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.........





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.3101/1618969/ 2[illegible] MAI 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament b-dul Basarabia, str. Alexandru Donici şi spaţiul verde str. Gheorghe Stănescu , bl.212, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 5367/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1618969/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3101/26.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul cu nr. XVII, anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 10 ex. arbori, uscaţi 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 9 ex. în plantaţie de aliniament şi 1 ex. în spaţiul verde aferent blocului 212, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel 021.305 55 00
http://www.pmb.ro



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4,lit.b.din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 10 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./10.05 2018
-prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............

1 ... 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România
Tel: 021 305 55 00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3150/1619521/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Aleea , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.4, bl.82,, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1619521/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3150/27.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 82 din aleea Sinaia nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 16 MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3200/1619713/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl [illegible]
Str. [illegible], Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.5, bl.445, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui [illegible], înregistrată la P.M.B cu nr. 1619713/27.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3200/02.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea amenajată aferentă blocului 445 din str. Elev Ştefănescu Ştefan nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc 445 – parcare amenajată, locul cu nr

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează autoturismele din parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 MAI 2018

Red. P.A./3 ex./15.05.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3201/1619709/ 2? MAI 201?

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str.

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr. 1619709/22.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3201/02.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Oituz , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – str. Oituz intersecţie cu str. Porţile de Fier:

-1 ex. Morus sp. dud) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1? MAI 2018

Red. P.A./3 ex./14.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021 305 55 00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3429/1622126/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
Centrul de Îngrijire şi Găzduire « Neghiniţă »
Str. Viitorului nr.54, Sectorul 2

Şef. Centru de Îngrijire şi Găzduire - d-ne

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1622126/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3429/09.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea Centrului de Îngrijire şi Găzduire *« Neghiniţă »* cu nr.54 din str. Viitorului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte - Centru de Îngrijire şi Găzduire nr.54:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=11m, situat lângă gard, prezintă scorburi profunde la baza trunchiului, cu lipsa cilindrului central, lipsă ritidom pe cca.h 1m, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.3429/1/ 15.05.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara



Red: P.A./3 ex./15.05.2018
- prezentul aviz afișat postat pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....

18 MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3435/1622240/ 22 MAI 2018

CĂTRE,

Dna

Str. ***Sectorul 2***

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dnei înregistrată la P.M.B cu nr. 1622240/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3435/09.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=55cm h=12m, lipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada şi acoperişul imobilului de la nr. 23 şi 25 şi degajarea reţelelor aeriene stradale.


Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P A./3 ex./14.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16 MAI 20..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România
Tel: 021 305 55 00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



22 MAI 2018

Nr. 3436/1622404/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str.

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1622404/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3436/09.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Frunzei vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor frânte şi uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red P.A./3 ex./15.05.2018
- prezentul aviz afişat postal pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ...... 16 MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel. 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2825/1616255/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Intrarea 1,
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1616255/17.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2825/18.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, fig. , locul de veci , conform Actului de concesiune nr.2065/05.03.2009, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Cimitir –faţă lateral stânga cavou - figura locul de veci :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=11m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, deoarece afectează acoperişul cavoului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./07.05.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, în data de





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2830/1616379/ 2 AL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str.

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1616379/17.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2830/18.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Menţiunii , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu n

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=60cm h=8m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie astfel :** 1ex.în alveola rămasă liberă în aliniament şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

AL 2018

Red: P.A./3 ex./02.05.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_n_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2831/1616168/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Aleea
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Teiul Doamnei nr.8, bl.23, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr. 1616168/17.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2831/18.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din aleea Teiul Doamnei vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./02.05.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 11 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2835/1616528/ 22 MAI. 2018

CĂTRE,

DI

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1616528/17.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2835/18.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu din str. conform Contractului de Vânzare-Cumpărare, cu Încheiere de Autentificare din 16.04.2018, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu .

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=25cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administeatorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în

prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2835/1/ 08.05.2018

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P A./3 ex./08 05 2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB
http //www pmb ro/institut i/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .... 18 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2853/1616843/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dl
Str.
- Asociaţiei de proprietari
Str. Inginerilor Tei nr.4. bl.T30B, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru cel Bun nr.2, bl.T50, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 1616843/18.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2853/19.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T30B din str. Inginerilor Tei nr.4 şi spaţiul verde aferent blocului T50 din str. Alexandru cel Bun nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

a. Str. Inginerilor Tei nr.4. bl.T30B, sc.1:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=11m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=50cm h=16m

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m, înclinat 20° spre trotuar – reducere cu 1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-11m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=10-11m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare amenajată:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=8-10m;
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-35cm h=8-10m;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m;
-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=10cm h=3m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului.

Spațiul verde spate bloc:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm h=8-10m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=25-35cm h=8-11m;
-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=11m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=35cm h=10m.

Total – 34 ex. arbori.

b. Str. Alexandru cel Bun nr.2, bl. T50, sc.1:

Spațiul verde față bloc – parcare auto:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile;

-4 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20-25cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=25cm h=10m, situat la o distanță de cca.30cm față de fundația blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Spațiul verde față bloc – lateral stânga:

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, împiedică accesul pitonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m.

Spațiul verde spate bloc – spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30cm h=10m;
-4 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30-35cm h=8-11m.

Total – 14 ex. arbori.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

a. Str. Inginerilor Tei nr.4. bl.T30B, sc.1:

Spațiul verde față bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc – lateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 34 ex., pentru str. Inginerilor Tei;
14 ex. pentru str. Alexandru cel Bun.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./03.05.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.......... 16 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2904/1617326/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre stiinţă:
- Dl [illegible]
Str. [illegible]
- Asociaţia de proprietari
Str. Luncşoara nr.8, bl.61A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui [illegible], înregistrată la P.M.B cu nr. 1617326/19.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2904/20.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 61A din str. Luncşoara nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=10-11m, înclinate spre trotuar - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=10m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=7m, prezintă scorbură deschisă, profundă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor și defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrișare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./07.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18 MAI 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2905/1617324/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl . [illegible] Asociaţia de proprietari
Str. Ripiceni nr.2, bl.12, sc.3, ap.96, et.6, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui Arto[illegible] , înregistrată la P.M.B cu nr. 1617324/19.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2905/20.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 din str. Ripiceni nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.3:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=20cm h=3m (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex.**

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petentul în calitate de preşedinte, are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red P.A./3 ex./03.05.2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 16 MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel 021 305 55 00 int 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2906/1617092/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str.
- Asociaţia de proprietari
Str. Măgura Vulturului nr.51, bl. 116A, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5182/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1617092/19.04.2018 şi la Directia de Mediu cu nr.2906/20.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei Asociaţiei de proprietari, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.14A din str. Arbustului şi în str. Măgura Vulturului nr.51, bl.116A,sc.B, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul cu nr. XVIII, anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

A. Str. Arbustului

Curte imobil cu

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=35cm h=11m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că pentru str. Măgura Vulturului nr.51, bl. 116A, sc.B şi sc.A, Direcţia de Mediu a emis avizul nr.2907/07.05.2018 (privind toaletarea a 36 ex. arbori şi defrişarea unui arbore uscat 100% care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 MAI 2018

Red: P.A./3 ex./08.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2907/1617096/ 22 MAI 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiile de proprietari
Str. Măgura Vulturului nr.51, bl.116A, Sectorul 2,
- Asociaţiile de proprietari
B-dul Basarabia nr.192-198, bl.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr..5186/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1617096 /19.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2907/20.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 116A din str.Măgura Vulturului nr.51 şi blocul A din b-dul Basarabia nr.192-198, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

1) Str. Măgura Vulturului nr.51, bl.116A:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=10-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;

-1 ex. Cydonia oblonga (gutui) Ø=20cm h=4m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi degajarea firelor aeriene stradale;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m – prezintă treimea superioarră a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-45cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc sc.B – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=11m;



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021 305 55 00
http://www.pmb.ro



Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=35cm h=10m, prezintă lipsă scoarţă pe trunchi h 30cm.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-35cm h=8-11m;

-10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=6m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=8-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-50cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A – parcare amenajată (locul cu nr.1):

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=25cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

2) B-dul Basarabia nr.192-198, bl.A:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Cerasus vulgare (cireş) Ø=20-25cm h=8-10m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m;

-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=15-20cm h=4-5m - eliminarea ramurilor uscate din coronamente.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B:

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C:

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30-35cm h=10-12m.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013 sector 5 Bucureşti, România
Tel 021 305 55 00 int. 4016
http //www pmb ro

-2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=10cm h=2m – ancorare, aducere la poziția verticală a arborilor.

Spațiul verde față bloc – sc.D:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil;

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-35cm h=10-11m.

Spațiul verde spate bloc – sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spațiul verde spate bloc – sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale.

Spațiul verde spate bloc – sc.C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m.

Lângă trotuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Spațiul verde spate bloc – sc.D:

-1 ex. Thuja sp. (tuia), bitulpinal h=2m – ancorare, aducere la poziția verticală a arborelui.

Spațiul verde spate bloc – sc.D, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc – sc.A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc, sc.C - extragere sistem radicular/buturugă.

Spațiul verde față bloc, lateral dreapta, sc.D – parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc – sc.A:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc – sc.D, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Tuns gard viu:

-25 ml Ligustrum sp.

Igienizare:

-eliminarea vegetației spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oțetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- tuns gard viu, se va efectua odată cu lucrările de întreţinere a arborilor;

- ancorarea, aducere în poziţia verticală a arborilor;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a:**

-1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 116A din str. Măgura Vulturului;

-9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,din care : 1ex. în parcarea aferentă blocului şi 8 ex.arbori în spaţiul verde aferent blocului A din b-dul Basarabia, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 36 ex., în str. Măgura Vulturului nr.51, bl.116A
- 29 ex. în b-dul Basarabianr.192-198, bl.A;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%, în str. Măgura Vulturului;
- 4 ex., din care 3 ex., uscate 100% în b-dul Basarabia;
Igienizare;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./07.05.2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

1 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2908/1617008/ 2 MAI 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre stiinţă:
- Dl
Str.

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1617008/19.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2908/20.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Teleajen , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu

-5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afeczează acoperişul imobiluluişi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.


Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 MAI 2018

Red: P.A./3 ex./07.05.2018
- prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2909/1617378/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Maşina de Pâine nr.69, bl.OD23, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr. 1617378/19.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2909/20.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD23 din str. Maşina de Pâine nr.69, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public.

Reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-18 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30cm h=10-11m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A – lateral stânga:

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30cm h=6-8m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C – lateral dreapta, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m.

Spaţiul verde spate bloc:

-22 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-35cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan), trunchi, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan), uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018/primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 52 ex.

Defrişare - 2 ex.,(din care 1 trunchi fără coronament) uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Ricopi Anişoara

Red. P.A./3 ex./07.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 18 MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2933/1617659/ 22 MAI 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
Str. Olari nr.15 (fost 11-13), Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr.43093/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1617659/20.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2933/23.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.15 din str. Olari, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.15 – spate, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-45cm h=10-12m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=35-40cm h=10-11m;
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-40cm h=9 -11m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A/3 ex./02.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 18 MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti România
Tel: 021.305 55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2967/1617055/ 2? MAI 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1617955/23.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2967/24.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Eufrosin Poetcă , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1? MAI 2018

Red: P.A./3 ex./07.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/aviza_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3043/1618620/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială nr.40
Str. Periş nr. 27, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.1518/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618620/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3043/25.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.40, în vederea emiterii avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii cu nr.27 din str. Periş, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte şcoală- faţă:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=1,50cm h=16m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează acoperişul clădirii şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=20cm h=10m - eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentului.

Curte şcoală - spate:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=40cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul clădirii.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 04. IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100 — 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3095/1618978/ 07. IUN. 2018

C Ă T R E,
Administrarea Fondului Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dl [illegible]
B-dul [illegible] Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui [illegible], înregistrată la P.M.B cu nr. 1618978/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3095/26.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.[illegible] din b-dul [illegible], conform Contractului de Vânzare - Cumpărare cu Plata în Rate nr.[illegible], vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.[illegible]

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=55cm h=14m, lipit de gardul dinspre stradă pe care l-a fisurat, sistemul radicular a afectat reţeua de canalizare, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele (A.F.I.), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte locaţii pe care le aveţi în administrare în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................. 04. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3103/1618962/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr. bl.211, sc.. A şi B, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr. , bl. X4, Sectorul 2,
- Dl
, Sectorul ,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Pantelimon nr. , bl.7, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.5368/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618962/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3103/26.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari din şos. Mihai Bravu nr. bl.211, str. Herţa nr. , bl. X4 şi a d-lui din privind emiterea avizelor de specialitate pentru interventia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor 211 din şos. Mihai Bravu nr. bl.X4 din str. Herţa nr. şi în aliniamentul din vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

a. Şos. Mihai Bravu nr.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal şi eliminarera ramurilor uscate.
la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral dreapta:

-12 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=20-25cm h=7-8m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m.



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Spațiul verde față bloc, sc.B – lateral stânga:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m, inclusiv reducerea ramuruilor înclinate spre trotuar;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30cm h=10m.

Spațiul verde față bloc, sc.B – lateral stânga, spre trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=19m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spațiul verde spate bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului și eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=5m;

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=2-5m.

Total – 26 ex. arbori.

b. Str. Herța nr. .

Vă comunicăm că, Direcția de Mediu a **emis avizele cu nr.2733/02.05.2018 nr.3327.2/17.05.2018** (privind defrișarea unui nuc transmis către Direcția de Agricultură și toaletarea a 6 ex. arbori) care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

d. Aleea Pantelimon nr.

Spațiul verde față bloc – lateral dreapta:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m, situate la o distanță de cca.1m față de fundația blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate și frânte, iar specia Populus având lemnul de esență moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m, situat la o distanță de cca.1m față de fundația blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului și eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.

Defrișarea și extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

c.

Plantație de aliniament – imobil cu nr. :

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=8m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, lipsă ritidom pe trunchi, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

a.

Spațiul verde față bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrișarea și extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării în [illegible] şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetație din sector, şi 1ex. în spațiul verdea ferent blocului 211 din şos. Mihai Bravu [illegible] în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 26 ex. în spațiul verde aferent blocului 211 din şos. Mihai Bravu;
3 ex. în spațiul verde aferent blocului 7 din aleea Pantelimon
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 04 IUN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



07. IUN. 2018

Nr. 3156/1619208/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1619208/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3156/27.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr. :

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=12m, format din 2 şarpante, prezintă scorburi profunde pe cele 2 şarpante şi la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 04. IUN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3199/1619720/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr., bl.445, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr. 1619720/27.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3199/02.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 445 din str. Elev Ştefănescu Ştefan nr., vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată, locurile cu nr. şi

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm h=14m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=14m, lipit de gardul imobilului din aleea Măgura Vulturului, fără nr. poştal;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=6m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia şi a unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./2 ...05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 04. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3326/1621309/ 07 IUN 2018

CĂTRE,
S.C Nufărul S.A.
B-dul Iuliu Maniu nr.187, Sectorul 6

(Curte imobil - , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1621309/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3326/07.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. - faţă - :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø=40cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbusirea de ramuri în condiţii meteo nefavorabile.

Curte imobil cu n – spate – :

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25-30cm h=10-12m, lipite de gardul imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale;
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul clădirii imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de........04 IUN 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3327.1/1621208/ 07 IUN 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Braşoveni nr. bl.16, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327.1/07.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 16 din aleea Braşoveni nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=11m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta – parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-40cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3327.2/1621208/ 07. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr. [redacted], bl.X4, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327.2/07.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului X4 din str. Herţa nr. [redacted], vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=8m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=11m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 3327.3/1621208/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ceaicovski nr. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327/07.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Ceaicovski nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=65cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament Ø=30cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex.**

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Nr. 3327.4/1621208/ 07 IUN 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte d-na
B-dul Carol I nr., Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327.3/07.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul Carol I nr., vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-10m – reducerea cu cca. 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului cu degajarea ramurilor care afectează reţelele aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex.**

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 201, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./18.05.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3327.5/1621208/ 07 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr. [illegible], bl.62, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327.5/07.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 62 din str. Doamna Ghica nr. [illegible], vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca. 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca. 1,5m din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca. 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) Ø=30cm h=10m – reducerea cu cca. 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m;

-2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20-25cm h=6-8m;

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20cm h=5m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde spate bloc – sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m;

-2 ex. Gledisia sp. (glădiţă) Ø=20-25cm h=6-9m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=9m;
-5 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20-25cm h=3-4m, din care 1 ex. trebuie ancorat;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=6m – reducerea cu cca. 1,5m din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – sc.B, parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,în primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.

Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./18.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3327.6/1621208/ 07 IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maşina de Pâine nr. , bl.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1621208/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3327.6/07.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Maşina de Pâine nr. ,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m, înclinat 20° spre trotuar – reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m, format din două şarpante, din care una este uscată, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1, spre trotuar:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1, lateral stânga, parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=10m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.2:

-2 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=20cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentelor uscată, eliminarea acestora.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.2, lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=10m;





-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spațiul verde față bloc – sc.3:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30-35cm h=8-10m.

Spațiul verde față bloc – sc.4, parcare amenajată:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=15-20cm h=6-8m;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=25cm h=9m;

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=8-10m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate spre parcarea auto.

Spațiul verde față bloc – sc.4, lateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m – eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spațiul verde spate bloc – sc.1:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=8-10m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spațiul verde spate bloc – sc.3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=7m.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate.

Spațiul verde spate bloc – sc.4:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m.

Spațiul verde spate bloc – sc.4, parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=5m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc – sc.1, lateral stânga, parcare amenajată:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=6-7m, uscate 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc – sc.3:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc – sc.4 – parcare amenajată:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc – sc.3:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=25cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Tuns gard viu:

- 25 ml Ligustrum sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;
- tuns gard viu, se va efectua o dată cu lucrările de toaletare/defrişare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,în primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 42 ex.

Defrişare - 8 ex., uscate 100%;

Tuns gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 04. IUN. 2018

Nr. 3380/1621879/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str , Sectorul 2,

Referitor la adresa d-ne , înregistrată la P.M.B cu nr. 1621879/07.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3380/08.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str.
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=60cm h=13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=7m,viabil toaletat, nu necesită lucrări de întreţinere.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php; pe data de ....

07. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3430/1622015/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - Str. nr. , Sectorul 2)

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1622015/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3430/09.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – fără număr poştal, vizavi de imobilul cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 04. IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3432/1622356/ 07. IUN. 2018

CĂTRE,

S.C.

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1622356/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3432/09.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. – parcare auto:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21 05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 04. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3433/1622384/ 07 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte
Şos. Colentina nr. bl.64, sc.A2 şi sc.A1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , preşedinte Asociaţia de proprietari,înregistrată la P.M.B cu nr. 1622384/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3433/09.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 64, sc. A2 din şos. Colentina nr., vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – şos. Colentina faţă bloc 64, sc.A2, intersecţie cu str. Doamna Ghica:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A1:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=4-5m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A2:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=10m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – şos. Colentina intersecţie cu cu str. Doamna Ghica:
(faţă B.C.R).:

-4 ex. Populus sp. (plop) Ø=30-40cm h=10-12m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spațiul verde spate bloc – sc.A2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcția de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 4 ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării şi 1 ex. în spațiul verde aferent blocului sus menționat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.

Defrişare - 5 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3545, 2960/1622897, 1618132/ 07. IUN. 2018

C Ă T R E,
Ambasada Ungariei
Str. Jean Louis Calderon nr.63-65, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1622897/10.05.2018, 1618132/23.04.20018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3545/11.05.2018, 2960/24.04.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situati în curtea imobilului cu nr.63-65 (Ambasada Ungariei) din str. Jean Louis Calderon nr.63-65, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte Ambasadă:

- 4 ex. Abies sp. (brad) Ø=20-25cm h=5-6m, situate lângă gardul dinspre stradă - eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentului.
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø=45cm h=16m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............. 07. IUN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.3622/1623541/ 07 IUN 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Basarabia, str. Baicului , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.6588/04.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1623541/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3622/14.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXIII anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. exemplare arbori, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării şi 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 5599/14.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că pentru arborele situat în plantația de aliniament din str. Alexandru Donici nr.21, Direcția de Mediu a emis avizul cu nr.3101/10.05.2018, menționați în tabelul cu nr. XVII, *(privind defrișarea unui ex. Tilia sp. (tei) uscat 100%).*

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 2 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./23.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2








Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Nr.înreg. ADP S2 .6588/04.05.2018.....
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, TABELUL XXIII

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea Arborelui in cadrul spatiului verde , vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesiz... po...
1	Bd. Basarabia langa parcul National	aliniament	scorbura		Robinia pseudoacacia	20 cm	x		Rani importante, scorburi	INTRARE IESIRE NR. 3622 14-05-2018
2	Baicului nr.	aliniament	Trunchiul		Salix alba	30 cm	x		Trunchi putrezit	
3	Alexandru Donici nr	Gradina aferenta ans. De loc	trunchiul		Tilia	21 cm		x	Trunchi putrezit	

Olesiou.

Leo 14.05.2018

Va transmitem spre competenta analiza si solutionare, Tabelul 23 al Evaluarii Starii de Viabilitate a Arborilor ce urmeaza sa fie defrisati, pe Bd. Basarabia, Parcul National, Baicului nr. 83 si Alexandru Donici nr 21, pentru care solicitam avizarea favorabila. ***Adresele au fost selectionate in functiė urgenta.***

ıltumim pentru intelegere.

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director tehnic :
Ing. Valeriu Micu

f serviciu S.V.S.U.I.
g. Lucia Guse

27.04.2018.
Intocmit: S.V.S.U.I
Ing./Insp.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3623/1623624/ 07. IUN. 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
Şos. Mihai Bravu nr.169, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.1696/07.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623624/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3623/14.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Colegiului Naţional « Emil Racoviţă » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în incinta Colegiului cu nr.169 din şos. Mihai Bravu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Incintă colegiu "Emil Racoviţă":

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=20cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Incintă colegiu "Emil Racoviţă":

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, prezintă scorburi deschise la baza trunchiului şi ciuperci saprofite, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea**

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în incinta Colegiului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./21.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3626/1623690/ 07 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. ,Sectorul 2,

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1623690/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3626/14.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din faţa blocului din şos. nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc :

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-25cm h=3-4m;
- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castam) Ø=20-25cm h=3-4m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 04 IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3771/1624176/ . 07 IUN 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1624176/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3771/15.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde, pe domeniul public în dreptul imobilului cu nr vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde – domeniul public, imobil cu nr :

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./17.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............. 04 IUN 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.2445/1612682/ · 11. IUN. 2018

CĂTRE,
DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1612682/02.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2445/03.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , vă comunicăm că, în urma analizării documentelor existente la dosar:

- cerere nr.
- contract de Donaţie cu Încheiere de Autentificare nr din ;
- certificat de Deces nr. Seria din ...5;
- planul de situaţie cu marcarea arborelui ce urmează a fi defrişat;
- fotografii – 5 ;
- a verificărilor în teren din data de 16.04.2018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului din data de 15.15.2018 şi conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47,

avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fas oţetar) Ø=30cm h=9m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de gardul dinspre stradă şi la o distanţă de cca,3m faţă de clădirea imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2445/1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./25.05.2018

08. IUN. 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3487/1622831/ . 11 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
,. , Sectorul 2,
- Asociației de proprietari
Şos. Iancului nr. , bl. 115, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1622831/09.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.3487/10.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 115 din şos. Iancului nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20cm h=6m - eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu cca.1,5 m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B, spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25-30cm h=8-10m, cu degajarea corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=7m – cu degajarea reţelelor aeriene stradale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m;

-6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-30cm h=8-11m;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=11m.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, spre trotuar:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă), trunchi Ø=25cm h=10m, prezintă scorbură la baza

trunchiului, lipsă ritidom, înclinat spre carosabil, uscat 80%, (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=15cm h=3m, degarnisit, fără aspect decorativ, (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului sau, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.

Defrişare - 2 ex.,din care 1 uscat 80%;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3544/1622932/ 11 IUN. 2018

CĂTRE,
DI
Str. 4, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1622932/10.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3544/11.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr din str. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. , lângă gard:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=35cm h=10m;
-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-35cm h=8-10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3546/1622886/ . 11 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Aleea , Sectorul 2,
- Asociației de proprietari
Aleea Piatra Mare nr. , bl.7, sc.3, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1622886/10.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.3546/11.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat în spațiul verde aferent blocului 7 din aleea Piatra Mare nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spațiul verde față bloc – sc.3, lateral dreapta:
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului cu degajarea ramurilor care afectează fațada blocului (geamuri, balcon) în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spațiul verde față bloc, sc.3, lateral dreapta:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=2m, uscat 100%, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcția de Mediu, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului sau, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

-08 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



11. IUN. 2019

Nr. 3953.3/1625082/ .

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr. , bl.D30, sc.A , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.3/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui , privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D30 din str. Delfinului nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (cprcpduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de............... 08 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3953.5/1625082/ 11 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr. bl.D11, Sectorul 2

Referitor la adresa nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.5/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D11 din str. Delfinului nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – trotuar:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m, inclusiv reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3953.8/1625082/ 11 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Fântânica nr. bl.203, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.8/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui d-lui , care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 203 din str. Fântânica nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 08 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3953.9/1625082/ 11 IUN 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr. bl.222, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.9/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 222 din şos. Mihai Bravu nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20cm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Plantaţie de aliniament – faţă bloc:

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=20-25cm h=4-5m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25-30cm h=5-6m;
-1 ex. Acer sp. (aţar) Ø=30cm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc – aleea de trecere:

-9 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=7-8m;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-35cm h=8-9m.

Spaţiul verde spate – spre bloc:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-10m

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 32 ex.;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./25.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

08. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 14. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.1, bl.S 22, Sectorul 2

Urmare a reverificării în teren, în data de 30.05.2018, în str. Ion Berindei nr bl.S22 a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B (bătător covoare):

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=15m, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=13m, toaletat,învelit în iederă, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=40cm h=14m, lipsă ritidom pe cca.h 3m,început de putrezire a cilindrului central, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua **în regim de urgenţă** pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 12 ex.**

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.;

Defrişare - 2 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.2630/1614324/

14. IUN. 2018

CĂTRE,

DI

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1614324/10.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2630/11.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , vă comunicăm că, în urma analizării documentelor existente la dosar:

- cerere nr
- contract de Moştenitor nr. din
- fotografii – 3;
- a verificărilor în teren din data de 16.04.2018;
- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului din data de 15.05.2018 şi conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47,

avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=30cm h=10m, înclinat, situat la o distanţă de cca.40cm faţă de gardul imobilului cu nr.25 pe care-l afectează.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2630/1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp.

Red: P.A./3 ex./25.05.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3379/1621722/ 14. IUN. 2018

C Ă T R E,

Dl

B-dul , Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1621722/07.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3379/08.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din b-dul , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=50cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea celor 2 şarpante uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=100cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr :

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor legali ai terenurilor astfel: de către administratorul legal al terenului pentru arborele situat în curtea imobilului, şi de către A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 1 ex. în curtea imobilului cu nr.34 şi A.D.P. sectorul 2, 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.3379/1/ 29.05.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./29.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Nr. 3488/1622794/ 14. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Intrarea Abanosului nr.2, bl.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1622794/09.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3488/10.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din intrarea Abanosului nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=8m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m, uscat 70%, (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=15cm h=3m, răsărit spontan, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de fundaţia blocului (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=35cm h=13m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de fundaţia blocului, pe care o afectează, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 13ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.
Defrişare - 3 ex., din care 1 ex. uscat 70%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./29.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3619/1623569/ 14 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1623569/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3619/14.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament –

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-40cm h=10-11m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor şi reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre acoperişul imobilelor cu nr.49 şi 51 şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi, lipsă ritidom pe cca.h 1,5m şi cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare**, aveţi obligaţia plantării a 6**

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./29.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.3770/1624133/ 14. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Nicolae Popa nr.5, bl.31 – str. Baicului nr.61, bl.80, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.7120/09.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1624133/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3770/15.05.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXIV anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 11 exemplare arbori,** astfel:

- 9 ex. arbori în declin biologic avansat;

- 3 ex. arbori, uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 57 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, biologic,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 11 ex., din care 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



15-05-2018
INTRARE nr. 3770

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96; Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Nr.înreg. ADP S2 ...7185/02.05.2018
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, TABELUL XXIV

Nr. Crt./Foto teren	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare cu poza
1	Str. Popa Nicolae, n bl 31, sc 2	Gradina aferenta ans. de loc	radacinile	Prunus cerasifera	15 cm			inclinat	5935
2	Str. Popa Nicolae, nr , bl 31, sc 2	Gradina aferenta ans. de loc	radacinile	Ailanthus altissima	12 cm			inclinat	5935
3	Str. Vidin nr.	Gradina aferenta ans. de loc	Scuarta surpata	Ulmus minor	20 cm		x		386 S
4	Str. Alex Zagoritz, nr	aliniament	trunchi	Tilia	35-37 cm			putred	4214 R

5	Dumbrava Rosie, nr	aliniament stradal	scorburi	Acer negundo	60 cm		x	Reprezinta un pericol	3899 R
6	Str. Pescarusului nr.	Gradina aferenta ans. de loc		Prunus cerasifera Nigra	12 cm		x		4208 R
7	Str. Turnul Eiffel nr.	aliniament	scorburi	Tilia tomentosa	35-40 cm		x	putred	4204 R
8	Str. Baicului, nr	Gradina aferenta ans. de loc	Rani importante, prezenta ciupercilor parazitare pe trunchi	Salix alba	23 cm	x		Potential periculos	3954 R
9	Str. Baicului, nr	Gradina aferenta ans. de loc		Prunus cerasifera	15 cm			Cetateanul doreste defrisarea deoarece faciliteaza patrunderea prin efractie in apartamentul dansului	3954 R
10	Str. Baicului, nr	Gradina aferenta ans. de loc		Salix alba	9 cm			Stramb, 75% uscat	3954 R
11	Str Baicului, nr.	Gradina aferenta ans. de loc		Salix alba	16 cm			Potential periculos, putred	-

Va transmitem spre competenta analiza si solutionare, Tabelul 24 al Evaluarii Starii de Viabilitate a Arborilor ce urmeaza sa fie defrisati, in sectorul 2, pentru care solicitam avizarea favorabila. Va multumim.

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI • PRIMĂRIA SECTORULUI 2 • ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC 2

Director tehnic :
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie SVSUI :
Ing. Guse Lucia

04.05.2018.
Intocmit: S.V.S.U.I
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



14. IUN. 2018

Nr. 3772/1623904/

CĂTRE,
DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1623904/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3772/15.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. şi a Hotărârei Judecătoreşti nr. Definitivă prin respingere apel, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr. :

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m, încastrat în gardul imobilului pe care l-a deteriorat, cu vârstă înaintată, înălţime considerabilă şi esenţă moale a speciei, pericol de prăbuşire peste imobilele învecinate (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.3772/1/ 31.05.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

12 IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3852/1624850/ 14. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. , Sectorul 2,

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1624850/15.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3852/16.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din faţa blocului din şos. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Plantaţie de aliniament – nr.:
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Plantaţie de aliniament- nr. faţă "Salon de Frumuseţe":
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, prezintă treimea superioară a coronamentului, uscată, eliminarea acestora.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare- 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................. 12 IUN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3854/1624489/ 14 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1624489/15.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3854/16.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Victor Manu n , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m, prezintă scorburi profunde pe trunchi şi la bază cu lipsă ritidom pe h 2m şi cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./29.05.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3952/1624946/ 14. IUN. 2018

CĂ T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cristescu Dima nr.2, bl.214, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1624946/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3952/17.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului sc. B, din str., vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc,– lateral dreapta,sc.A parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi Ø=45cm h=11m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.;

Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VE

Nr. 3953.4/1625082/ 14. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.225, bl.66, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.4/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 66 din şos. Pantelimon nr.225, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m;

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=12m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=5m – eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-55cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto (Punct Trafo):

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=60-70cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc – parcare auto):

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată, (Punct Trafo:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=45-50cm h=14-16m, prezintă scorburi profunde la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm), trunchi Ø=20cm h=5m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 15 ex.;
Defrişare - 4 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./29.05.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3953.10/1625082/ 14. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.10/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Sachelarie Visarion , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=12m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=12m, înclinat spre trotuar, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire, sistemul radicular al arborelui a dislocat pavajul de pe trotuar, făcându-l impracticabil (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării şi 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4025/1625377/ 14. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1625377/17.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4025/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Laurenţiu Claudian , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=11m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.30:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=8m, prezintă scorburi deschise, profunde la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 1 ex.în declin bilogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4083.4/1625984/ 14. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.98-106, bl. D16, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.,7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083.4/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D16 din şos. Mihai Bravu nr.98-106, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A şi sc.B, părculeţ, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=11m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=55cm h=14m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=355cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=11m, inclusiv reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C şi sc.D:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=40cm h=10m;
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-40cm h=11-12m, inclusiv eliminarea drajonilor de la baza trunchiurilor.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C şi sc.D, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-40cm h=11-13m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=45cm h=11m.
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=45cm h=13m.

Spaţiul verde spate bloc:

-5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc, sc.D:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=14m, situat în trotuar, lipit de gardul imobilului (fără număr poştal) - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4327/1627958/ 14 IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **S.R.L. prin împuternicit -**
Str. nr. , , Sectorul 6,

(Plantaţie de aliniament - str. Mihai Eminescu , Sectorul 2)

Referitor la adresa d-lui împuternicit al Akcent Development S.R.L. înregistrată la P.M.B cu nr.1627958/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4327/25.05.2018, prin care soloicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Mihai Eminescu , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor. cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în str. Mihai Eminescu nr.108-112 în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./04.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VE

Nr. 4786/ 14 IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9050/06.06.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.4786/06.06.2018, prin care sesizaţi că, în urma condiţiilor meteo nefavorabile din data de 05.06.2018 s-au prăbuşit arbori pe raza sectorului 2, astfel :

Plantaţie de aliniament - str. Titu Maiorescu nr - 1 arbore
- b-dul Ghica Tei nr. - 1 arbore
- str. Maica Domnului nr - 1 arbore
- str. Maica Domnului nr. - 1 arbore

Spaţiul verde - str. Grigore Ionescu nr. - 1 arbore

vă comunicăm următoarele :

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.6, alin.4, pct.a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii /administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădacinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru descongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica taieri de corecţie* « şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor prăbuşiţi, **aveţi obligaţia plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile mai sus amintite, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), luându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderii materialului dendrologic plantat.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4026, 4281/1625346, 1627494/ 18. IUN. 2018

C Ă T R E,
Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu"
B-dul Basarabia nr.37-39, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1625346/17.05.2018, 1627494/23.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4026/18.05.2018, 4281/24.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta Complexului Sportiv Naţional «Lia Manoliu», conform Ordinului nr.
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament de-a lungul aleii - intrare în stadion din str. Maior Coravu:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-7 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-40cm h=13-14m, inclusiv eliminarea drajonilor de la baza trunchiurilor.

Clădire – sediu Complex Sportiv "Lia Manoliu":

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50-60cm h=12-15m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m;
-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-35cm h=12-13m, din care 1 ex. este bitulpinal;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-40cm h=14-15m;
-3 ex. Pinus sp. (pin) Ø=30-35cm h=11-13m, doar eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor.
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-50cm h=13-14m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m.

Vestiare pistă atletism:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=50cm h=14m, prezintă o şarpantă uscată 100%, eliminarea acesteia şi reducerea cu 1/2 din lungimea celor două şarpante.

Pistă altetism spre stadion:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=11-12m, prezintă treimea superioară a coronamentelor uscată, eliminarea acestora.

Sală gimnastică:

-8 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-55cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Zonă aruncător disc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Faţă parcare hotel:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=80cm h=16m.

Lângă clădire hotel – parcare auto:

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=25-30cm h=12-13m.

Faţă intrare hotel:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=16m, înclinat spre acoperiş clădire „Recuperare" - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Alee acces din b-dul Basarabia:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=14m, înclinat 25° - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Parcare auto spre b-dul Basarabia:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=13m, inclusiv eliminarea ramurilor de la bază coronamentului.

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=55cm h=13m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-35cm h=11-13m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=13m - prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină), bitulpinal h=13m;

-10 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45-50cm h=14-16m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=14m.

Bazin înot:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=12m;

-3 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=45cm h=14m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=50cm h=16m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=40cm h=14m, format din 2 șarpante din care una este uscată 100%, elimininarea acesteia de la punctul de inserție cu trunchiul.

Igienizare:

-eliminarea vegetației spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oțetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduș) cu Ø=1-3cm și h=1-2m.

Zonă bacuri:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-12m;

-1 ex. Duglas sp. (duglas) Ø=40cm h=13m, eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentului;

-2 ex. Pinus sp. (pin) Ø=30cm h=12m - eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30cm h=12m.

Defrișarea și extragerea rădăcinilor:

Clădire – sediu Complex Sportiv "Lia Manoliu":

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=13m, se sprijină pe un alt arbore, uscat 100%, (conform foto anexată);

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=30cm h=13m, vegetează doar în vârf, fără aspect decorativ (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=14m, uscat 100%, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Sală forță (țarc):

-2 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25-30cm h=12-13m, prezintă scorburi la baza trunchiului, cilindrul central putred, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

Lângă pistă alergare:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=13m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=60cm h=14m, prezintă scorbură la colet, lipsă cilindrul central, cu ciuperci saprofite, înclinat 20° spre pistă, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Vestiare pistă atletism:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=40cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).

Sală gimnastică:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=16m, uscat 100% pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură trunchi,, lipsă cilindrul central, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) Ø=40cm h=14m, prezintă scorbură la colet, lipsă cilindrul central, înclinat 25° spre sală, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=13m, prezintă scorbură la colet pe h 0,5m, lipsă cilindrul central, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Zonă arcuncător disc:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=50cm h=12m, prezintă scorbură la colet pe h 1m, lipsă cilindrul central, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen), bitulpinal h=14m, prezintă scorbură la inserția tulpinelor și pe trunchi cu h 1m și cilindrul central purred, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Acers sp. (arțar) Ø=25cm h=10m, uscat 100% pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) Ø=30cm h=13m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h





1m, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=6m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h 1m, lcilindrul central putred, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Parcare hotel;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=14m, prezintă scorbură la baza trunchiului lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=5m, prezintă scorbură pe h 1m, în fereastră cu deschidere 0,5m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=14m, prezintă scorbură la baza coletului, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=14m, prezintă scorbură la baza coletului pe h 1.6m, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lângă clădire hotel – faţă:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=11m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă intrare hotel:

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) Ø=45cm h=14m, prezintă scorbură la colet pe h 1m, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=14m, în declin biologic avansat, cu ciuperci saprofite, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Alee acces din b-dul Basarabia:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-55cm h=10-14m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Parcare auto spre b-dul Basarabia:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=50cm h=14m, înclinat 30°, prezintă scorbură pe trunchi (sună a gol), pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=60cm h=14m, prezintă scorbură pe trunchi lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lateral dreapta alee acces din b-dul Basarabia (lângă gard):

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=14m, uscat 80%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Zonă bacuri:

-1 ex. Pinus sp. (pin), bitulpinal h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi în aliniamentul de-a lungul aleii - intrare în stadion din str. Maior Coravu, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunr răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 125 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în incinta Complexului Sportiv «Lia Manoliu», în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.4026, 4281/1/ . . 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 76 ex.;

Defrişare - 30 ex., din care 16 ex. uscate 80-100%;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

14 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./13.06.2018
~ prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4338/1627698/ 18. IUN. 2018

C Ă T R E,
DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1627698/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4338/25.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=45cm h=13m, situat la o distanţă de cca.100cm faţă de reţeaua de gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului, trotuarul şi carosabilul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 14. IUN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



7.13

Nr. 5334/ 19. IUN 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament str. Gherghiţei nr.54, Sectorul 2)

Urmare a verificăriii efectuate în teren în data de 05.06.2018 în str. Gherghiţei nr.54, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.54:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija dvs.,conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red. P.A./3 ex./15.06.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3773/1624122/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1624122/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3773/15.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. , conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr. :

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=5m, trunchi fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=7m, prezintă scorbură pe trunchi, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.3773/1/11.06.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4085/1625987/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Dacia nr. , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.7423/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625987/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4085/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Dacia nr. (vizavi de sediul Poştei Române), vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – nr. :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=9m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 15 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4337/1627692/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1627692/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4337/25.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr. , vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=10m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 15. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4393/1628091/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Aleea , Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Aleea Avrig nr.14, bl.P6, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ,înregistrată la P.M.B cu nr. 1628091/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4393/29.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din aleea Avrig nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga, sc.A – parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, eliminarea unui etaj de ramuri şi a drajonilor de la baza trunchiului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=10m, situat la o distanţă de cca.1,5m faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea ramurilor care afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

19. IUN. 2018

Nr. 4398/1628180/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane**
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4,
- **Cimitirul "Iancu Nou"**
Şos. Mihai Bravu nr.121B, Sectorul 2
- **Asociaţia de proprietari**
Şoş. Mihai Bravu nr.123-135, bl.D11, sc.C, Sectorul 2

Referitor la adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane nr.5596/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1628180/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4398/29.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea Cimitirului «Iancu Nou» privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului D 11, sc.C, (spate) din şos. Mihai Bravu nr.123-135, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc D11, sc.C:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=45-50cm h=16-18m, înclinate spre gardul Cimitirului "Iancu Nou" - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc D 11, sc.C:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m, se sprijină pe gardul din beton al Cimitirului "Iancu Nou" (din şos. Mihai Bravu nr.121B) pe care l-a deteriorat, pericol de prăbuşire peste clădirea amdministrativă şi morminte (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m, lipsă ritidom, în declin biologic avansat (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa, prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, în regim de urgență, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveți obligația plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului D11 în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.;

Defrişare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4395/1628196 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantație de aliniament din b-dul Basarabia intersecție cu str. Baia de Aramă, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8073/22.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1628196/25.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr.4395/29.05.2018, prin care solicitați, emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor, conform cerințelor şi specificației adresei Direcției de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanții instituției dvs., şi menționați în tabelul 1 anexat (însoțit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din b-dul Basarabia la intersecția cu str. Baia de Aramă (vizavi), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui exemplar arbore uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor sau rețelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscați avizați, conform specificațiilor din adresa Direcției de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;
- informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrişare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții;
- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-

se cont de zona de acțiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată cf. art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./08.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii







EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN ALINIAMENTUL DI INTERSECTIA BD. BASARBIA CU STR. BAIA DE ARAMA (VIS-A-VIS)

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta
						D (cm)	H (m)			
1.	Bd. Basarabia int. cu Str. Baia de Arama			Aliniament	Populus sp.	30 cm	15 m		100%	

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Gusy Lucia

18.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I / 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4429/ 19. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din b-dul Ghica Tei nr , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8571/29.05.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.4429/29.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. Tilia care prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă,pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare**, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată cf. art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15.IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii





abel. 1

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN BD. GHICA TEI, NR.36

Nr. rt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
	Ghica Tei, nr.		Stradal		Tilia sp.	35 cm	25 m	Scorbura, bitulpinal			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

ector Tehnic:
. Valeriu Micu

ectie S.V.S.U.I:
Guse Lucia

29.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4469/1628895/ 19. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - şos. Pantelimon intersecţie cu b-dul Chişinău, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8332/24.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1628895/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4469/30.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din şos. Pantelimon intersecţia cu b-dul Chişinău, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă,pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată cf. art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SOS. PANTELIMON INTERSECTIE CU BD. CHISINAU

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesiza
						D (cm)	H (m)				
1.	Sos. Pantelimon intersectia cu Bd. Chisinau	Aliniament			Tilia sp	30 cm	25 m		100 %		Foto 1

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I
Ing. Guse Lucia

22.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4470/1628893/ 19. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Dogarilor nr. şi nr. , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8220/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1628893/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4470/30.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din str. Dogarilor nr şi nr , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori uscaţi 100%.**

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie,** în alveolele rămase libere, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11. 06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii







EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN STR. DOGARILOR, NR. 8

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Se
						D (cm)	H (m)				
1.	Strada Dogarilor, nr. 4	Aliniament	Firele de tensiune electrica	Zona caselor		20 cm	25 m	Arbore care prezinta scorbura	100 %	Inclinat spre strada	Fo
2.	Strada Dogarilor, nr.	Aliniament		Zona caselor		20 cm	15 m	Trunchi crapat, coaja lipsa	100 %		Fo

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Guse Lucia

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru



21.05.2018
Intocmit S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4471/1628892/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Gheorghe Ţiţeica nr. , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8219/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1628892/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4471/30.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în aliniamentul din str. Gheorghe Ţiţeica nr. , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui ex. arbore uscat 100%**.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată cf. art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./11.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

ROMÂNIA

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN STR. GHEORGHE TITEIC 58

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proporti e de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta
						D (cm)	H (m)			
1.	Strada Gheorghe titeica, nr.	Aliniament		Zona caselor		20 cm	20 m		100 %	

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Guse Lucia

21.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4083/1625984/ 19. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Matei Voievod nr.128, bl.231, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.,7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 231 din str. Matei Voievod nr.128, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=8m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de fundaţia blocului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=8m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15cm h=5m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=4m.

Spaţiul verde faţă bloc - scuar:

Reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-7 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=7-8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură superficială la baza trunchiului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=3m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), din care 1 ex. este bitulpinal Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Acer sp. (arţar), multitullpinal h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea drajonilor de la baza trunchiurilor.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

- 25 ml. Ligustrum sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –26 ex.;
Igienizare;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

15 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./06.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3853/1624798/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Judeţului nr.17, bl.20, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1624798/15.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3853/16.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 20 din str. Judeţului nr.17, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar), multitulpinal h=10m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia şi a unei tulpini uscate 100%;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea faţadei blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, părculeţ:

Reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=6m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=7m;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=15cm h=3m – eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;





Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=40cm h=11m;
-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal h=10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m.

Reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc – alee trecere:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-6m;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-6m.
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, părculeţ:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – alee trecere:

-1 ex. Prunus sp. (cocoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=8m, uscat 90% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 25 ex.;

Defrişare - 3 ex., uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./13.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER A:

Nr. 3953.2/1625082/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Petre Antonescu nr.13, bl.12, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.2/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 din str. Petre Antonescu nr.13, sc.1 şi sc.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30-35cm h=9-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-11m, inclusiv cu degajarea faţadei blocului;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=10m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=12m, lipsă ritidom pe h 50cm, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta (spre str. Nada Florilor):

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=20cm h=3m, uscat 80% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel : 1 ex.în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 7ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./13.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3953.6/1625082/ 28 IUN 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avrig nr.54, bl. O15, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.6/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului O15 din str. Avrig nr.54, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, sc.1:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=15cm h=3m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=4m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc –parcare auto amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m, inclusiv eliminarea drajonilor de la baza trunchiului;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=8-10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Cydonia oblonga (gutui) Ø=25cm h=5m;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-15cm h=3-4m - reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Syringa vulgaris (liliac) Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 21 ex.;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4027/1625317/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.126, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1625317/17.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4027/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa blocului din , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Faţă bloc, în trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=80cm h=14m, situat la o distanţă de cca.50 cm faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4083.8/1625984/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală
Şos. Pantelimon nr, 27, Sectorul 2,
- Dl
ş. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.110, bl.D2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7507/14.05.2018 şi a Poliţiei Locale nr.6670/13.04.2018 înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083.8/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D2 din şos. Mihai Bravu nr.110, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B - părculeţ:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m - eliminarea ramurilor uscate din coronament;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=4m;

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=15-20cm h=3-5m, înclinate spre trotuar.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-40cm h=8-11m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri de la baza coronamentelor;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m, înclinat spre parcarcarea auto.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantație de aliniament - spațiul verde față bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=15cm h=5m, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în alveolele rămase libere, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN 2018

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER. A.

Nr. 4083.10/1625984/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dna
Str , Sectorul 2,
-A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083.10/21.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. (aparţine A.F.I.), vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Curte imobil cu nr.:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,afectează acoperişul imobilului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.06/2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 25 IUN. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4088/1626001/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- preşedinte dl Dl I
B-dul Lacul Tei nr.89-91, Sectorul 2,

Referitor la adresa dvs., nr.7422/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1626001/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4088/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea blocului din b-dul Lacul Tei nr.89-91, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament –

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte interioară – imobil cu nr. 89-91:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=35cm h=12m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de gardul dinspre stradă;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=55cm h=13m, lipit de gardul din beton al imobilului dinspre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor legali ai terenurilor astfel : A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în domeniul public şi de către administratorul legal al terenului pentru arborii situaţi în curte ,conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 25 IUN. 2018






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4090.8/1626006/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala gimnazială nr.56
B-dul Pache Protopopescu nr.109, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7427/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1626006/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4090.8/21.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.56 privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.109 din b-dul Pache Protopopescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte – faţă şcoală:

-5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=35cm h=11m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte – spate şcoală:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=18m, lipsă ritidom pe cca.h 2m pe trunchi, cu scorbură,încastrat în gard, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea şcolii în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER A.

28. IUN. 2018

Nr. 4187/1626446/ . .

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.2, bl.50, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1626446/21.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4187/22.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 50 din str. Vidin nr. sc.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, carosabil, şi faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=8-10m;
-4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m -
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-35cm h=8-10m;
-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-35cm h=9-10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 şi sc.3:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m .
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=10-20cm h=3-4m - reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde faţă bloc,sc.3 – lângă trotuar:

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=4m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc - str. Vidin nr.1, bl.L1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Tuns gard viu:

-20 ml. Ligustrum sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;
- tuns gard viu, se va efectua odată cu lucările de toaletare/defrişare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 18 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./13.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4188, 4095/1626422, 1626096/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna

- ,

Referitor la adresele d-nei , înregistrate la P.M.B cu nr. 1626422/21.05.2018, 1626096/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4188/22.05.2018, 4095/21.05.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Caroteni nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – imobil :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m, uscat 80%, cu ciuperci saprofite la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – vizavi :

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-9m, lipsă ritidom, h=1,5m afectat de carii cu scorburi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 3 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării şi 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 3 ex.,din care 1 ex. este uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER. A.

Nr.4239/1626910/

28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcuri: Ioanid, Dabija şi Izvorul Rece, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.7877/18.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1626910/22.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4239/23.05.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în (Parcurile: Ioanid, Dabija şi Izvorul Rece), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 exemplare arbori,** astfel:

- 2 ex. arbori, care prezintă scorburi, lipsă ritidom, în declin biologic avansat;
- 1 ex. arbore, uscat 80-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** ;, în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole, parcare,parcuri) în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6181/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex., din care 1 ex. este uscat 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL IOANID, PARCUL IZVORUL RECE, PARCULET DABIJA

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Strada Dumbrava Roșie , București 030167	Parc Ioanid	Loc de joaca copii		Catalpa bignonioides	10 cm	15 m	Arbore care prezinta scorbura ✓			Foto 1
2.	Intersectia str. Plantelor cu str. Avram Iancu	Parculet Dabija	Loc de joaca copii	Partea din spate a parcului	Robinia pseudacacia	30 cm	15 m	Scorburos, ✓ coaja lipsa, dislocat			Foto 2

3.	Bulevardul Pache Protopopescu, București 030167	Parc Izvorul Rece	Loc de joaca copii		Acer sp.	15 cm	15 m		80-100%		Foto 3

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Şef Secţie S.V.S.U.I:
Ing. Guse Lucia

15.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4241/1627039/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
,Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Sinaia nr.18, bl.16, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1627039/22.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4241/23.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Sinaia nr. sc.A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=2-3m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A - trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=9m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, având în vedere şi facilitarea pătrunderii luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A:

- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=10m, lipsă ritidom şi cilindul central pe cca.h=1,5m, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 21 ex.

Defrişare - 1 ex. cu scorbură în declin biologic

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

25 IUN. 2018 ***Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara***

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4242/1627074/ . 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
DI
Str. , Sectorul 2

(Curte imobil - , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1627074/22.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4242/23.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. , conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil nr. :

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=14m, situat lângă gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului şi reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.06.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB, http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 25. IUN. 2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4278/1627486/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1627486/23.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4278/24.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. . conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte – imobil cu nr. :

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=100cm h=16m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament imobil :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=65 cm h=8m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor legali ai terenurilor astfel: de către dvs, pentru arborele situat în curte şi de către A.D.P. sectorul 2 pentru arborele situat în aliniament stradal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali al terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.D.P. Sectorul 2, are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 1ex. în alveola rămasă liberă aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 1 ex.în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4331.2/1627787/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa "Castel"
B-dul Pierre de Coubertin nr.1, Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.683/19.02.2018 şi la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7875/18.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1627787/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4331.2/25.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Grădiniţei « Castel » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea grădiniţei cu nr.1 din b-dul Pierre de Coubertin, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Curte grădiniţă - faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=50cm h=12m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=12m;

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=60-65cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=10m, lipit de gard - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=11m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte grădiniţă - spate:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, format din 2 şarpante din care una prezintă scorbură, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=11m, lipit de gardul dinspre magazie;

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=30-40cm h=11-14m, lipite de gardul vecin;
-3 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30-40cm h=11-14m, lipit de gardul vecin.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte grădiniță - față:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi pe cca. h 1m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Curte grădiniță - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø=20cm h=8m,răsărit spontan, încastrat în gardul din sârmă, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=12m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie, în curtea grădiniței** în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

Defrişare - 3 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

26 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./19.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4349/1627777/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din b-dul Basarabia intersecţie cu str. Baia de Aramă, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.8016/21.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1627777/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4349/25.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Basarabia intersecţie cu str. Baia de Aramă (vizavi), vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – b-dul Basarabia intersecţie cu str. Baia de Aramă (vizavi):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 25 IUN 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4396/1628194/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din şos. Colentina, zona Kaufland (str. Doamna Ghica), Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.8072/22.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1628194/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4396/29.05.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în (plantaţia de aliniament din şos. Colentina, zona Kaufland (str. Doamna Ghica), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 5 exemplare arbori, uscate 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** :, în locaţiile unde se execută defrişările în aliniamente, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6181/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice şi de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 5 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25. IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii








EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN ALINIAMENT SOS. COLENTINA – ZONA KAUFLAND (Dna. GHICA)

abel. 1

Nr. Crt./Foto teren	*Localizare spatiu verde*	*Tip de spatiu verde in care se afla arborele*	*Punct Vulnerabil*	*Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati*	*Specia Arborelui*	*Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)*		*Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)*	*Arbore uscat (in proportie de 80-100%*	*Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta*	*Sesizare*
						D (cm)	*H (m)*				
1.	Sos. Colentina	Zona Kaufland (Dna. Ghica)		Aliniament		10 cm	10 m				Foto
2.	Sos. Colentina	Zona Kaufland (Dna. Ghica)		Aliniament		10 cm	10 m				Foto

3.	Sos. Colentina	Zona Kaufland (Dna. Ghica)		Aliniament		10 cm	10 m				Foto
4.	Sos. Colentina	Zona Kaufland (Dna. Ghica)		Aliniament		10 cm	10 m				Foto
5.	Sos. Colentina	Zona Kaufland (Dna. Ghica)		Aliniament		10 cm	10 m				Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Şef Secție S.V.S.U.I:
Ing. Guse Lucia



16.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4573/1629610/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Aleea Avrig, spate bloc C18, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.8433/25.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1629610/31.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4573/04.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în aleea Avrig, spate bloc C18, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 exemplare arbori, înclinate accentuat spre trotuar, pericol de prăbuşire.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, biologic,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole, parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

28 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN ALEEA AVRIG

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesiza
						D (cm)	H (m)				
1.	Aleea Avrig	In gradina blocului C18 (spate bloc)	Stradal	Intrarea se face din Sos. Mihai Bravu, nr. 67-73	Tilia sp.	30 cm	25 m			Arbore aplecat spre trotuar	Foto
2.	Aleea Avrig	In gradina blocului C18 (spate bloc)	Stradal	Intrarea se face din Sos. Mihai Bravu, nr. 67-73	Acer sp.	20 cm	15 m			Arbore aplecat spre trotuar	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I
Ing. Guse Lucia

23.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4861/1631372/

28. IUN. 2018 ***C Ă T R E,***

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1631372/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4861/08.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în str. Icoanei nr. , trotuar, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Trotuar imobil cu nr. :

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=50cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în plantaţia de aliniament din str. Icoanei în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.06.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de......25 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4931/1631925/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Ziduri Moşi Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.9030/06.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1631925/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4931/11.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare acestui arbore care, prin poziţionarea sa împiedică accesul în imobil.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare).

Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

25. IUN. 2018



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	*Localizare spatiu verde*	*Tip de spatiu verde in care se afla arborele*	*Punct Vulnerabil*	*Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati*	*Specia Arborelui*	*Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)*		*Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)*	*Arbore uscat (in proportie de 80-100%*	*Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta*	*Sesizare*
						D (cm)	*H (m)*				
1.	*Str. Ziduri Mosi,*	*Spate imobil*			*Koelreuteria paniculata (Otetar Galben)*	*20 cm*	*15 m*			*Blocheaza accesul in imobil*	*Foto 1*

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Guse Lucia

05.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER. A.

Nr.4932/1631929/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – b-dul Ghica Tei nr. şi nr. Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.9002/05.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1631929/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4932/11.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare a 2 ex, arbori cu scorburi în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în alveolele rămase libere în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex.în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25.IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2





Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN BD. GHICA TEI, NR. 34, 48,50

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Bd. Ghica Tei, nr.	Aliniament	Stradal		Tilia sp.	60 cm	20 m	Arbore in declin biologic			Foto 1
2.	Bd. Ghica Tei, nr.	Aliniament	Stradal		Populs sp.	50 cm	30 m	Scorbura			Foto 2

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I.:
Ing. Guse Lucia

31.05.2018
Intocmit, S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Ver A

Nr.4935/1631922/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Aurel Vlaicu şi
şos. Ştefan cel Mare intersecţie cu str. Lizeanu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.9031/06.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1631922/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4935/11.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare a 2 ex, arbori, uscaţi 80-100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** . în locaţiile unde se execută defrişarea (aliniamente), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./14.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................











R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
ios. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
ectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI

bel. 1

Nr. t./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
	Str. Aurel Vlaicu, nr.	Aliniament stradal	Coroana si trunchi			20 cm	15 m		80-100%		Foto 1
	Scf ~~Bd.~~ Stefan cel Mare x Str. Lizeanu	Aliniament stradal	Coroana si trunchi			20 cm	20 m		80-100%		Foto 2

Director General,
Ing. Gioabă Dănuț Alexandru



ctor Tehnic:
Valeriu Micu

ectie S.V.S.U.I:
Guse Lucia

04.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.5044/1632612/ 28. IUN. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Ghiocei , str. Măgura Vulturului , str. Zambilelor Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.8717/31.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1632612/12.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5044/13.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXV anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 5 exemplare arbori,** astfel:

-1 ex. arbore în declin biologic avansat;

- 5 ex. arbori, uscate 90-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 5 ex., din care 4 ex. uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./19.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................








R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

SAH Ruiștoai a Pricope 13.06.2018

Nr.înreg. ADP S2 ...1144 31.05.2018...

Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

IEȘIRE / INTRARE NR. 5044

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, TABELUL XXV

Nr. Crt./Foto teren	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
1	Str. Ghiocei nr.	Gradina aferenta ans. de loc		Prunus cerasifera	13-15 cm		90% uscat		4551 R
2	Str. Magura Vulturului	Gradina aferenta ans. de loc		Tilia platyphyllos	17-18 cm		x		3458 R si 3459 R
3	Str. Zambilelor,	Gradina aferenta ans. de loc	trunchiul	Acer platanoides	29-30 cm	x		Arbori periculosi, intr-un process de uscare ireversibila, rani importante si scorburi,	387 S

								trunchi putrezit	
4	Str. Zambilelor,	Gradina aferenta ans. de loc		Tilia cordata	15-16 cm		x		387 S
5	Str. Zambilelor,	Gradina aferenta ans. de loc		Salix alba	18 cm		x		387 S

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director tehnic :
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie SVSUI :
Ing. Guse Lucia

15.05.2018.
Intocmit: S.V.S.U.I
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.5047/1632835/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Alexandru cel Bun , str. Seneslav Voievod
şi aleea Vergului Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.8432/25.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1632835/12.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5047/13.06.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXVI anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 exemplare arbori, cu trunchiurile fisurate, scorburi, în declin biologic avansat.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex.în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

25 IUN. 2018

Red: P.A./3 ex./19.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

16322?5

R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel : 021 252 77 96, Fax: 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Nr.înreg. ADP S2 8432/25.05.2018

Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2, TABELUL XXVI

Nr. Crt./Foto teren	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm,)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
1	Str. Alexandru cel Bun	Gradina aferenta ans. de loc	Coroana si trunchi	Acer platanoides	21 cm		50%	Trunchi fisurat	SESIZARE PIERDUTA 4610 R
2	Str. Seneslav Voievod	Gradina aferenta ans. de loc	trunchiul	Catalpa bignonioides	22-23 cm			Trunchi fisurat	444 S
3	Aleea Vergului,	Gradina aferenta ans. de loc	trunchiul	Populus nigra	16 cm			Arbori periculosi, intr-un process de uscare ireversibila, rani importante si scorburi	SESIZARE PIERDUTA 3813 S

Va transmitem spre competenta analiza si solutionare adresele inregistrate la ADP 2, in vederea obtinerii avizului de specialitate.

Cu respect,

Director General
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director tehnic :
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie SVSUI :
Ing. Guse Lucia

22.05.2018.
Intocmit: S.V.S.U.I
Ing./Insp. Simionescu Ioana-Viorica



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4335.7/1627799/ 28. IUN. 2018

CĂTRE,
Direcția Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială "Grigore Ghica Voievod"
Str. Lăptari Tei nr.23, Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7876/18.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1627799/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4335.7/25.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale «Grigore Ghica Voievod», privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii cu nr.23 din str. Lăptari Tei, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.23 – acces poartă (dinspre str. Doamna Ghica):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre trotuar, la următoarele specii de arbori, împiedică accesul pietonal.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=5m.

Faţă Corp A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m, lipit de gardul imobilului;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m.

Rond – Corp A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m.

Faţă Corp A – intrare profesori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m.

Corp A – hidrant 2:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre trotuar şi carosabil, dinspre str. Lăptari Tei, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=8m.

Față Corp B:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Față Corp B - curte şcoală:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantație de aliniament – fată școală:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=55cm h=14m, prezintă scorburi la baza trunchiului şi la inserția şarpantelor, lipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetației spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oțetar), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantația de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate şi frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetățeni şi a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgență,pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum 7cm şi înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 1 ex. în curtea şcolii gimnaziale şi A.D.P . sectorul 2, 1ex.în alveola rămasă liberă în urma defrişării în plantația de aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetație de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red. P.A./6 ex/20.06.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................

25 IUN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5409/1635136/...02 IUL 2018...2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9763/14.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635136/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5409/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Petre Antonescu nr. 20, în aliniament stradal:

- 1 ex. Koelreuteria paniculata (oțetar galben) Ø 25 cm, H 15 m, în declin biologic, scorbură, gol în interior

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării

în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 25.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

29. IUN. 2018



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN STR. PETRE ANTONESCU, NR.20 (GRADINITA 233)

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Str. Petre Antonescu, nr 20	Aliniament stradal	Trunchi	Gradinita 233	Koelreuteria paniculata	25 cm	15 m	Arbore in declin biologic, scorbura		Gol in interior	Foto 1

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

12.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5412/1635092/02 IUL 2018**.....................2018**

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9765/14.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635092/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5412/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 12 m, uscat 100 %

Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 18 cm, H 12 m, uscat 100 %

Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 18 cm, H 12 m, uscat 100 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, uscat 80 %

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Acer campestre (jugastru) Ø 20 cm, H 12 m, declin biologic, scorbură, scoarță desprinsă de trunchi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, declin biologic, ciuperci

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 12 m, declin biologic

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 29 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic, 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 14 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

29 IUN. 2018

Red. S.B. 5 ex. 25.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL FLORILOR SI PARCUL COSMOS

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Parc Florilor	Parc	Trunchi si coroana		Pinus sp.	20 cm	12 m		uscat		Foto
2.	Parc Florilor	Parc	Trunchi si coroana		-	18 cm	12 m		uscat		Foto
3.	Parc Florilor	Parc	Trunchi si coroana		-	18 cm	12 m		uscat		Foto
4.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		Ulmus sp.	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
5.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		Ulmus. sp	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
6.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		Populus sp.	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
7.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
8.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto

9.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
10.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
11.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m		Uscat 80%		Foto
12.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi		Acer campestre	20 cm	12 m	Declin biologic-scorbura		Scoarta desprinsa de trunchi	Foto
13.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m	Declin biologic-ciuperci			Foto
14.	Parc Cosmos	Parc	Trunchi si coroana		-	20 cm	12 m	Declin biologic			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

12.06.2018
Intocmit S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1918 2018 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5413/1635075/....................2018

02 IUL 2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9766/14.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635075/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5413/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Chiristigiilor nr. 2, bl. P36, sc A, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10-15 m, în declin biologic, uscat 100 %

Str. Chiristigiilor nr. 6, bl. P36B, sc A, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10-15 m, în declin biologic, uscat 100 %

Zona Bucur Obor, platbandă (latura Colentina):

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 10 m, în declin biologic, uscat 100 %

Str. Amiral Ion Murgescu nr. 25, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, H 10-15 m, scorbură la baza trunchiului

Șos. Iancului nr. 4, în grădina aferentă ansamblului de locuințe, spate bloc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 35 cm, H 15 m, în declin biologic, cancer, uscat 80-100%, trunchi crăpat

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia**

plantării a 10 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic, 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

29 IUN. 2018

Red. S.B. 5 ex. 25.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

Tabel 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Strada Chiristigiilor, nr. bl sc. A	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	10-15 m	Arbore in declin biologic	uscat		Foto
2.	Strada Chiristigiilor, nr. bl. sc. A	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	10-15 m	Arbore in declin biologic	uscat		Foto
3.	Zona Bucur Obor	Platbanda (latura Colentina)	Trunchi si coroana			20 cm	10 m	Arbore in declin biologic	uscat		Foto
4.	Str. Amiral Ion Murgescu, nr.	Aliniament	Trunchi		Tilia sp	35 cm	10-15 m	Scorbura la baza trunchiuui			Foto

5.	Sos. Iancului, nr.	Gradina aferenta ansamblului de locuinte	Trunchi si coroana			35 cm	15m	Arbore in declin biologic, cancer	uscat 80-100%	Trunchi crapat	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

12.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4751,1736/1630485,1605978/ 05 IUL 2018

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2; E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrare : ***Racordare la reţeaua electrică pentru imobilul cu adresa poştală în str. Ziduri între Vii :-parc Rodica, sector 2, Bucureşti***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1605978/09.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1736/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1630485/05.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4751/06.06.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racordare la reţeaua electrică pentru imobilul cu adresa poştală în str. Ziduri între Vii nr. 90-92-parc Rodica, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. 7" din 07.10.2017, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 240m, astfel:

- din trotuarul str. Ziduri între Vii, viz-a-viz de nr. 68, prin trotuarul nr. impare, până în parcul Rodica, la o distanţă de aproximativ 1,5m faţă de limita gardului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
- la limita parcului sunt 1ex. Tilia sp.(tei) Ø 8cm, h 5m şi 1ex. Morus sp. (dud) Ø 58cm, h 5m, faţă de care se respectă *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*, obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m – 1.5m.


Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./03.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4978,1737/1632171,1605980/ 05 IUL 2018

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2
E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Execuţie racorduri de canalizare pentru imobilul Parcul Grădina Icoanei, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1605980/09.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1737/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632171/11.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4978/12.06.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racorduri de canalizare pentru imobilul Parcul Grădina Icoanei, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ' din 25.01.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ;.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7,5m, astfel:

- racordul de canalizare, va fi perpendicular din conducta existentă în carosabilul str. Jean Loius Calderon, din dreptul Teatrului Bulandra, Sala Toma Caragiu, în carosabil, până pe aleea pietonală, de la intrarea în parc.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării, în parcul Grădina Icoanei.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (existenţi în proximitatea traseului lucrării) de 1m – 1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./05.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



f.10.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5121,1735/1633003,1605981/

05. IUL. 2018

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2
E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică pentru imobilul Parcul Sfântul Ştefan, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1605981/09.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1735/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1633003/13.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5121/14.06.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică pentru imobilul Parcul Sfântul Ştefan, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 81R/1591021 din 19.02.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 9230/02.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizle/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din CD 1803 existent în dreptul imobilului nr. 6 A din Piața Sfântul Ștefan, va subtraversa carosabilul și trotuarul pieței, până la limita parcului.
- fără afectarea vegetaţiei existente în parc, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (existenți în proximitatea traseului lucrării) de 1m – 1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./04.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

f.S.

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

06 IUL 2018

Nr. 5411/1635084/....................2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9676/13.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635084/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5411/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantaților de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Galvani nr. 35, în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35 cm, H 15 m, uscat 80-100 %

Intersecție Bld. Ghica Tei și Str. Oteșani, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer platanoides (arțar) Ø 40 cm, H 20 m, uscat 80-100 %

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor

arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 07.2018
– prezentul aviz atost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii







EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Str. Galvani, nr. ..	Aliniament stradal	Coroana si trunchi		Populs sp.	35 cm	15 m		80-100%		Foto 1
2.	Bd. Stefan cel Mare x Str. Lizeanu	Aliniament stradal	Coroana si trunchi		Acer platanoides	40 cm	20 m		80-100%		Foto 2

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

11.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5410/1635133/18 IUL 2018**.2018**

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9764/14.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635133/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5410/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Petre Anonescu nr. 13, în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 15 m, în declin biologic, scorbură, gol în interior

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi **obligaţia plantării a 6 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

16 IUL

Red. S.B. 5 ex. 10.07.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305 55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

UKAS



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5136/1633444/ 18 IUL 2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. Verdi nr. 5, Sector 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 9236/07.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1633444/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5136/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui exemplar arbore, astfel:**

Grădina aferentă blocului la nr. 5:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 cm, H 30 m, în declin biologic avansat, cu scorbură la bază.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018-primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- mărcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi,



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.


Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 19 06 2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16.IUL





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5135/1633441/ 18 IUL 2018 .2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Str. Sfântul Petru Tei r... Sector 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 9084/06.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1633441/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5135/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui exemplar arbore, astfel:**

Aliniamentul străzii Sfântul Petru Tei la nr. 29:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, H 15 m, având scorbură.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 10.06.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16.IUL

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel. 021 305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4983/1632148/ 18 IUL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.231, bl. 114B, Sectorul 2

Referitor la adresa dlui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1632148/11.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4983/12.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 114B din şos. Fundeni nr.231, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

Spaţiul verde spate parcare auto, lângă gardul Stadionului "Juventus"

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm h=8-11m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=8-10m;
-8 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-30cm h=8-11m.

Spaţiul verde aferent bloc spre parcare

-1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 14 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara /09.07.2018

Red. P.A./6 ex. 09.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

1-6 IUL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4939/1632052/ 18 IUL 2018

CĂTRE,

DI ,

Str. Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Luigi Galvani , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1632052/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4939/11.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str. Luigi Galvani nr.35, teren proprietate privată conform Testamentului cu Încheiere de Autentificare , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Teren – imobil cu nr.35:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.35:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Igienizare, eliminare vegetaţie spontană:

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-5cm şi h=1-1,5m (conform foto anexate).

- conform articolului 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010, aveţi obligaţia să luaţi măsurile ce se impun în vederea asigurării, salubrizării şi igienizării terenului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele şi *vegetaţia spontană* şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantaţie de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ADP sector 2 are obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
/09.07.2018.

Red: P.A.5 ex.09.07.2018

- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

Nr. 4933/1631919/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari
Str. Grigore Moisil nr.10, bl.8, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8785/04.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1631917/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4933/11.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 din str. Grigore Moisil nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=25cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului , la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=5m;

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=5m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lângă trotuar:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul





de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – alee trecere:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=7m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=50cm h=14m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. trunchi, fără coronment Ø=30cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.

Defrişare - 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13.02.2018

Red: P.A./6 ex./13.07.2018

- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

16 IUL 20





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4930/1631776/ 16. IUL. 2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. 2,
- Cimitirul Colentina
Str. Reînvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa dlui , înregistrată la P.M.B cu nr.1631776/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4930/11.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, , locul de veci nr. , conform Actului de Concesiune , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Adiacent locului de veci nr.

- 1 ex. Morus sp (dud) Ø=30cm h=10m, situat în imediata apropiere a locului de veci, afectează lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi (ACCU) **obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie** în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
/ 09.07.2018
16. IUL

Red: P.A. ... 2018
- prezentul ... a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4808/1631026/ 18 IUL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.81, bl.84.i , Sectorul 2

Referitor la adresa dnei a, înregistrată la P.M.B cu nr. 1631026/06.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4808/07.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 84.i din şos. Colentina nr.81, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-6 ex. Populus sp. (plop) Ø=60-70cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari/dna ı are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara /09.07.2018

Red: P.A./8 ex./09.07.2018

- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

16.IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4701/1630105/ 13. IUL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. **Sectorul 2,**
- Asociaţia de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.5, bl.31, Sectorul 2

Referitor la adresa de dnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1630105/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4701/05.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Popa Nicolae nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=3-4m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m – reducerea cu cca.1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;


-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 - trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=22cm h=10m;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=10-12m;

-1 ex. Rhus typhina sp. (oţetar) Ø=20cm h=3m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă - lângă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=11m

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=7m.

Spaţiul verde spate bloc, spre trotuar şi carosabil:

-4 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20-25cm h=6-7m – reducerea cu cca.1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=8-10cm h=2-3m, uscate 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=10-15cm h=5-6m, lipite de bloc, răsărite spontan (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 15 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dna .... are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 21 ex.

Defrişare - 5 ex.,din care 3 ex., uscate 100%.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara /09.07.2018

Red: P.A./6 ex.09.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

16 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 4700/1630116/ 18 IUL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. .... **Sectorul 2,**
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cernăuţi nr.7, bl.M10, Sectorul 2

Referitor la adresa dlui înregistrată la P.M.B cu nr. 1630116/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4700/05.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M10 din str. Cernăuţi nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta parcare amenajată (spre str. Pescăruşului):

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25-30cm h=8-10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta parcare amenajată (spre str. Pescăruşului):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/Dl. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 09.07.201

Red: P.A./6 ex.09.07.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

16.IUL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 4696/1630358/ 18. IUL. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl (
, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Bdul Chişinău nr.23, bl.A7, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630358/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4696/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea dlui .ı privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A7 din bdul Chişinău nr.23, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=3m, eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari/dl. are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara /09.07.2018

Red: P.A.6 ex./09.07.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

16 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 4569/1629528/ 18 IUL 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. l, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Teiul Doamnei nr.13, bl.36, Sectorul 2

Referitor la adresa dnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1629528/31.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4569/04.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 36 din str. Teiul Doamnei nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul**

minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare (toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari/dna ı are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 09.07.2018

Red: P.A./6 ex./09.07.2018

- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

16.IUL 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5370/1634778/26. IUL. 2018**.2018**

Către:

- Administraţia Fondului Imobiliar

Bld. Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, București

Spre ştiinţă:

- D

Str. Giuseppe Garibaldi nr.), Sector 2, București

Referitor adresa dnei , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1634778/19.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5370/20.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați in curtea imobilului din Str. Giuseppe Garibaldi nr. 6, Sector 1*, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 6:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10-15 cm, H 6-7 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 5 cm, H 3 m - taieri de formare coronament

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018

23. IUL 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26 IUL 2018

Nr. 5408/1635138/....................2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 9762/14.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635138/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5408/21.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariați de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Bld. Ferdinand I nr. 91, în grădina aferentă liceului:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, H 10-15 m, arborele este un pericol pentru acoperișul sălii de sport

Bld. Ferdinand I nr. 91, în grădina aferentă liceului:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 cm, H 15 m, arborele este un pericol pentru acoperișul sălii de sport

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Pâncota nr. 128, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, H 15 m, uscat 100%

Str. Popa Nicolae nr. 5, bl. 31, sc. 2, în grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 2 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, H 15 m, sistemul radicular puternic afectat (arborii se mișcă din rădăcini)

Șos. Ștefan cel Mare, ansamblu de locuințe medici rezidenți:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 15 m, uscat 100%

Șos. Ștefan cel Mare, ansamblu de locuințe medici rezidenți:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, H 20 m, uscat 100%

Șos. Ștefan cel Mare, ansamblu de locuințe medici rezidenți:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30-35 cm, H 15 m, scoarță desprinsă de trunchi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Şos. Ştefan cel Mare nr. 5, bl. 6 Dinamo, sc. 2, în grădina aferentă ansamblului de locuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 15 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Johann Sebastian Bach nr. 5, în grădina aferentă ansamblului de locuinţe:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 30-35 cm, H 15 m, arbore care prezintă cancere şi răni în scoarţă

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 28 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 17.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23 IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6085/1640264/ 26. IUL. 2018 **2018**

Către:
- Administrația Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Referitor la adresa dvs. nr. 11182/05.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640264/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6085/06.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parc Morarilor:

- 1 ex. specie neidentificată trunchi bitulpinal Ø 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni
- 1 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, H 15 m, uscat
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 15 m, uscat 80%
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 15 m, uscat 100%
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 15 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia**

plantării a 22 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic, raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 6086/1640265/....................2018

Către:
- Administrația Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Referitor la adresa dvs. nr. 11130/02.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640265/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6086/06.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariați de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul VI anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Ale. Lunguleţu nr. 6, sc. 5, în grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25-30 cm, H 10-15 m, arbore aplecat periculos, coaja desprinsă de trunchi
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25-30 cm, H 10-15 m, arbori aplecați periculos

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de

joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii






EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

TABEL VI

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Aleea Lunguletu, nr.6, sc.5	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi		Salix sp.	25-30 cm	10-15 m	Coaja desprinsa de trunchi		Arbore aplecat periculos	Foto
2.	Aleea Lunguletu, nr.6, sc.5	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi		Salix sp.	25-30 cm	10-15 m			Arbore aplecat periculos	Foto
3.	Aleea Lunguletu, nr.6, sc.4	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi		Salix sp.	25-30 cm	10-15m			Arbore aplecat periculos	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

27.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4466/1628537/ 29.07.2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 5/7, scara B – preşedinte dl.
Str. Cercului nr. 6, Bl. 5/7, sc. B, Sector 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1628537/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4466/30.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 5/7 scara B din Str. Cercului nr. 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc, scara B :

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20-25cm, h 6-12m - reducerea cu ½ din volumul coronamentelor, aplicarea lucrărilor de echilibrare
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35cm, h 12m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare

Spaţiul verde faţă bloc, scara B, spre trotuar :

Eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10cm, h 4m – reducerea cu ½ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-35cm, h 10-12m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea drajonilor de la bază
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 10m, înclinat spre trotuar și carosabil - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20-25cm, h 6-8m – aplicarea lucrărilor de degajare a stâlpului de iluminat și echilibrare a coronamentelor
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 11m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea primului etaj de ramuri, de la baza coroanei

Spaţiul verde spate bloc, scara B :

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-35cm, h 12-14m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare

Spaţiul verde spate bloc, scara B, lângă trotuar :

Reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului și aplicarea lucrărilor de echilibrare:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 35-40cm, h 10-14m

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 35-40cm, h 10-14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35-40cm, h 10-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35-40cm, h 10-14m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea primului etaj de ramuri, de la baza coroanei

Spaţiul verde spate bloc, scara B, spre parc :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35-40cm, h 11-12m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35cm, h 12m, prezintă scorbură pe trunchi la 50cm - reducerea cu ½ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea primului etaj de ramuri, de la baza coroanei

Spaţiul verde spate bloc, scara B, în parcare – în alveolă :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30cm, h 11m - reducerea cu ½ din volumul coronamentului, aplicarea lucrărilor de echilibrare și eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 24 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Anișoara PRICOPI

Red:P.R./3ex./23.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.07.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5664/1636788/....29.07......2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10057/19.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636788/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5664/27.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Toamnei nr. 87-89, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, H 15 m, scorbură, cilindrul central lipsă
- 4 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 15-20 m, uscaţi 100%
- 1 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, H 10-15 m, aplecat periculos, se sprijină pe gard
- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10-15 m, aplecat periculos, se sprijină pe gard

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bl. 3A, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10-15 m, uscat 100%

Str. Delfinului nr. 11, bl. 19, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 10-15 m, uscat 100%, arbore diform

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bl. H1, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 15 cm, H 10 m, uscat 100%

Şos. Pantelimon nr. 251, bl. 45:

- 1 ex. specie neidentificată, uscat 100%, arbore înclinat

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori**

în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locația unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 23.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.07.18



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

TABEL I

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi		Populs sp.	40 cm	15 m	Scorbura si cilindrul central lipsa			Foto
2.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			25 cm	15-20 m		Uscat 100%		Foto
3.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			25 cm	15-20 m		Uscat 100%		Foto
4.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			25 cm	15-20 m		Uscat 100%		Foto
5.	Sos .Toamnei,	Gradina	Trunchi			25 cm	15-20		Uscat		Foto

	nr.87-89	aferenta ans. de locuinte	si coroana				m		100%		
6.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi			30 cm	10-15 m			Aplecat periculos, se sprijina pe gard	Foto
7.	Sos .Toamnei, nr.87-89	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi			25 cm	10-15 m			Aplecat periculos, se sprijina pe gard	Foto
8.	Sos. Stefan cel Mare, nr.52, bl. 36A	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	10-15 m		uscat		Foto
9.	Str. Delfinului, nr.11, bl. 19	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			20 cm	10-15 m		uscat	Arbore diform	Foto
10.	Str. Jean Athanasiu, nr.21, bl. H1	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			15 cm	10 m		uscat		Foto
11.	Sos. Pantelimon, nr.251, bl. 45		Trunchi si coroana						uscat	Arbore inlinat	3984 R-Sesizare

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

18.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5663/1636783/...29.07.........2018

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10058/19.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636783/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5663/27.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Șos. Andronache nr. 181, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 50 cm, H 10 m, scoarța desprinsă de trunchi, uscat 100%

Șos. Fundeni nr. 227, bl. 116A, sc. 2, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal Ø 40 cm, H 15 m, uscat 100%

Ale. Diham nr. 3, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, H 15 m, pericol de prăbușire

Str. Dumbrava Roșie nr. 1, Ambasada Regatului Unit al Iordaniei:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 40 cm, H 20 m, uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 35-40 cm, H 15 m, arbore cu roi de albine dezvoltat intr-o scorbura

Str. Frederic Chopin nr. 13, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, H 15 m, arbore în declin biologic, cu scorbură profundă pe trunchi, lipsă cilindru central

Ale. Socului nr. 10B, bl. 11, sc. A, loc de joacă - parc:

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal Ø 20 cm, H 15 m, uscat 100%

Șos. Colentina nr. 14, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10-15 m, uscat 100%

Str. Dogarilor nr. 2, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 15 m, în declin biologic, uscat 100%, prezintă pericol, trunchiul este crăpat

Str. Dogarilor nr. 10, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 15 m, în declin biologic, uscat, prezintă pericol, trunchiul este crăpat, uscat 100%

Intersecție Str. Scheiul de Jos x Str. Maica Domnului, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 35 cm, H 10 m, în declin biologic, prezintă ciuperci, uscat 100%

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată, în declin biologic, aplecat spre stradă, trunchiul prezintă răni

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 32 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Defrişare - 12 ex. - 4 ex. în declin biologic + 8 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 23.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...26.07.18



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuraperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Sos.Andronache, nr. 181	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	15 m	Scoarta desprinsa de trunchi	uscat		5738 R - Foto 1
2.	Sos. Fundeni, nr.227, bl. 116A, sc.2	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			40 cm	15 m		uscat	Bitulpinal	629 S- Foto 2
3.	Aleea Diham, nr.3	Gradina aferenta ans. de locuinte			Salix sp	30 cm	15 m			Pericol de prabusire	5761 R
4.	Str. Dumbrava Rosie, nr.1	Ambasada Regatului Unit al Iordaniei	Trunchi si coroana			40 cm	20 m		uscat	Arbore uscat	5634 R
5.	Str. Dumbrava Rosie, nr.1	Ambasada Regatului Unit al	Trunchi		Acer sp	35-40 cm	15 m			Arbore cu roi de albine	5634 R

		Iordaniei									
6.	Str. Chopin, nr. 13	Aliniament	Trunchi			30 cm	15 m	Arbore declin biologic cancer		Aplecat spre strada	5902R, 5861 R
7.	Aleea. Socului, nr.10B, bl.11, sc. A	Loc de joaca-parc (in spatele parcului)	Trunchi Bitulpin al			20cm	15 m		uscat		
8.	Sos. Colentina, nr.14	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	10-15 m		uscat		
9.	Str. Dogarilor, nr.2	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	15 m	Arbore declin biologic	uscat	Arborele este un pericol, trunchiul este crapat	
10.	Str. Dogarilor, nr.10	Aliniament	Trunchi si coroana			25 cm	15 m	Arbore declin biologic	uscat	Arborele este un pericol, trunchiul este crapat	
11.	Str. Scheiul de Jos Colt cu Str. Maica Domnului	Aliniament	Trunchi			35cm	10 m	Arbore declin biologic-ciuperci	uscat		
12.	Sos. Pantelimon, nr.126, bl.207, sc.2	Aliniament	Trunchi					Arbore declin biologic		Aplecat spre strada, trunchiul prezinta rani	

Director-General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 2 PRIMĂRIA SECTORULUI 2

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

14.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6253/1641513/ 29.07.2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na
Str. Silvia nr. , Sector 2

Referitor la adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641513/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6253/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în fața imobilului nr. din str. Silvia, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm** :

Defrișare :

În partea dreaptă a imobilului nr. 76 din str. Silvia, la limita din partea dreaptă a proprietății :

- 1 ex. Acer (arţar) Ø 40cm, h 6-8m, înclinat 10° către imobilul nr. exfoliat, scorbură la separarea șarpantelor, coronament dezechilibrat în urma prăbușirii unei șarpante, fără aspect decorativ, în declin biologic avansat.

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori arbori tineri cu balot de pământ,** 1ex. arbore în alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor și alte 5 ex. arbori în zone deficitare spații verzi de pe raza sectorului, în perioada optimă de plantare din toamnă anului 2018 – primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a

plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./19.07.20178 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.04.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6324/1641932/ 29.07.2018

_C Ă T R E_
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na
Str. Fălticeni nr. 48, Sector 2

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1641932/11.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6324/12.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în faţa imobilului nr. din str. Fălticeni, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm** :

Defrișare :

În partea dreaptă a accesului imobilului nr. din str. Fălticeni :

- 1 ex. Popupus sp. (plop) Ø 40cm, h 10m, exfoliat, mâncat de acarieni, scoarță detașabilă, bordură ridicată, în declin biologic avansat.

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori arbori tineri cu balot de pământ**, 1ex. arbore în alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor și alte 5 ex. arbori în zone deficitare spaţii verzi de pe raza sectorului, în perioada optimă de plantare din toamnă anului 2018 – primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a

plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./19.07.20178 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.07.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3953.11/1625082/ 06. AUG 2018 **.**

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.66, bl.106, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.68, bl.107, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953.11/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 106 din şos. Colentina nr.66, respectiv blocul 107 din şos. Colentina nr.68, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

1. Şos. Colentina nr.66, bl.106:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului şi trotuar.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-10m, din care 1 ex. este înclinat spre parcarea auto;

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30-40cm h=11-12m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Spaţiul verde spate - spre bloc:

Reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea pătrunderii luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare.

Total – 14 ex. arbori.

2. Şos. Colentina nr.68, bl.107:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm h=10-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre trotua, împiedică accesul pietonal.

Aleea de trecere,între blocuri:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=7m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Total – 9 ex. arbori.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare:

-14 ex. pentru şos. Colentina nr.66, bl.106;

- 9 ex. pentru şos. Colentina nr. 68, bl.107.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMÂNIA

0 3 ... 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4083/1625984/ 06. AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str.Paul Greceanu nr.13, bl.21, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 21 din str. Paul Greceanu nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A, lateral stânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură deschisă la inserţia celor 2 şarpante - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=35cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lângă trotuar:

-1 ex. -Corylus sp. (alun) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care împiedică accesul pietonal şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. tufe Spireea;
-2 ex. tufe Acer sp. (arţar);
-1 tufă Syringa vulgaris (liliac);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=14m;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=13cm h=4m, doar eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=7m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public stradal.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral dreapta:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=10m, înclinat accentuat spre faţada blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=10m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=11m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=10m;

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=15-20cm h=7-8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi degajajarea corpurilor de iluminat public stradal.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=14m

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=30cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A – parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=10m;

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=10-11m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=11m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B - parcare amenajată:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=11m, situat la o distanţă de cca. 40cm. faţă de reţeaua de canalizare, înclinat accentuat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=14m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=2,50m h=14m, prezintă scorbură profundă la inserţia celor două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=10cm h=2m (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 31 ex.;
- 5 tufe;
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data 03. AUG 2018
de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4083.5/1625984/ 06. AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2

(Părculeţ - str. Vasile Lascăr x cu str. Viitorului, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs nr.7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083.5/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în părculeţul din str. Vasile Lascăr x cu str. Viitorului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Părculeţ – spre str. Vasile Lascăr x cu str. Viitorului:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronament, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=16m

-3 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30-50cm h=12-14m,

Părculeţ spre str. Viitorului:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=11m,

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Părculeţ – spre str. Vasile Lascăr x cu str. Viitorului:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în părculeţ, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4083.6/1625984/ 06 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Făinari nr.8, bl. 71, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7507/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4083.6/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 71 din str. Făinari nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-40cm h=10-12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø 20cm h=6m, înclinat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lângă trotuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=12m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

03 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4084/1625986/ 06. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.224, bl.43, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625986/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4084/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 43 din şos. Ştefan cel Mare nr.224, sc.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – părculeţ, parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=11m;

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15-20cm h=8-10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament, uscat 90%;

Spaţiul verde spate bloc (părculeţ, bătătorul de covoare):

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură profundă pe trunchi, pe cca.h 2m, lipsă parţial cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.;

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

03. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4084.1/1625986/ 06. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei

- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.7, bl. P37-P37A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625986/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4084.1/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei (împuternicit al firmei S.C. Profiart S.R.L.) privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi aliniamentul din şos. Mihai Bravu nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.7:

-6 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=5-20cm h=2-5m, arbori tineri, coronament frumos dezvoltat, nu necesită lucrări de întreţinere.

Spaţiul verde faţă bloc P37 – P37A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30m h=11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 03. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

06 AUG 2018

Nr. 4084.8/1625986/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.296, bl.46, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625986/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4084.8/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 46 din calea Moşilor nr.296, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea lăstarilor lacomi de pe trunchi.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – lateral dreapta:

-1 ex. tufă Ficus scarica (smochin) – reducerea ramurilor înclinate spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=4m;
-1 ex. Malus sp. (măr) Ø=20cm h=2m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=10cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Igienizare:

- eliminarea vegetației spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oțetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduș) cu Ø=1-3cm și h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.;

- 1 tufă smochin;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

03 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4084.9, 4085.4/1625986, 1625987/ - 06 AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI,
- DI
Calea Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.312, bl.62, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., nr.7426, 7423/14.05.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1625986, 1625987/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4084.9, 4085.4/21.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lor privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 62 din calea Moşilor nr.312, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm h=11-12m;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=11m,

Vizavi la bl. 60A din calea Moşilor nr.314:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=11-12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=15cm h=4m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
- 1 ex. Paulovnia sp. (copacul prinţesei) Ø=35cm h=11m;
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=810m, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

03 AUG 2018

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

03 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4084.10, 4085.7/1625986, 1625987/ 06. [illegible] 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2
- D-lui
Str. , Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Curte imobile - str. Delea Veche nr.6 şi nr.8, Sectorul 2)

Referitor la adresele A.D.P. Sectorul 2 nr.7426,7423/14.05.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1625986, 1625987/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4084.10, 4085.7/21.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererile d-nei
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.8, respectiv nr.6 din str. Delea Veche, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.6:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelori şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m, lipit de gardul imobilului de la nr.8.

Curte imobil cu nr.8:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), multitulpinal h=11m.
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.8:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), trunchi Ø=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului (A.F.I.) pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului cu nr.8, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

03. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4090.6/1626006/ 06. AUG. 2018

CĂTRE,
Dna
Str. , Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Imobil situat în str. Luminei nr.3, Sectorul 2)

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7427/14.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1626006/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4090.6/21.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-lui proprietarul imobilului din str. Luminei nr.3, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.60 din str.Icoanei, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.60- str. Icoanei:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m, lipit de gardul despărţitor vecin al imobilului cu nr.3 din str. Luminei, iar coronamentul afectează acoperişul imobilului de la nr.3 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află nucul, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Lucrarea se va efectua cu acorul proprietarului de la nr.60 din str. Iacoanei.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art. 613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de nuc (dl Dragoş Dima) poate interveni asupra acestuia, prin reducerea coronamentului ce afectează acoperişul imobilului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

03. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medii/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5454/1635630/..........06. AUG. 2018..........**2018**

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Domnul [illegible]
Str. [illegible] nr. [illegible], bl. [illegible], sc. [illegible], ap. [illegible], Sector 2, Bucureşti
predescupp@yahoo.com

Referitor la petiţia dlui [illegible] înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635630/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5454/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului* [illegible] *din Str. Paul Greceanu nr. 11, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Str. Paul Greceanu nr. 11, bl. 21A, faţă bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, H 12 m
- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 25-35 cm, H 10-16 m - *Reducerea cu 1/2 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Paul Greceanu nr. 11, bl. 21A, spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, H 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-50 cm, H 12-16 m

Igienizare:

Str. Paul Greceanu nr. 11, bl. 21A, spate bloc:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, cu acordul tuturor locatarilor, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECTIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03. AUG. 2018

Red. S.B. 5 ex. 01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5604/1636594/...06 AUG 2018...2018

Către:
Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București

Referitor la adresa dvs. nr. 41613/15.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636594/25.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5604/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în curtea punctului termic 10 Pantelimon din Str. Cluceru Sandu, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Cluceru Sandu, spațiu verde punct termic 10 Pantelimon:

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 15-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20-25 cm, H 8-10 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 40 cm, H 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, H 16-18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Arbore în declin biologic:

Str. Cluceru Sandu, spațiu verde punct termic 10 Pantelimon:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 16 m, cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a ex. Populus sp., în declin biologic, este necesar să depuneţi **urgent**, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14

Toaletare – 17 ex. + 1 ex în declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03. AUG. 2018

Red. S.B. 4 ex. 01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5609/1636567/5668/1636753/......06 AUG 2018......2018

Către:

Doamna

Str. Hortensiei nr. 56, Sector 2, Bucureşti

Referitor la petiţiile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1636567/25.06.2018 şi nr. 1636753/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5609/26.06.2018 şi nr. 5668/27.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în curtea imobilului din Str. Hortensiei nr. 56, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Hortensiei nr. 56, curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, H 10 m, cu scorbură profundă la zona de inserţie, despicătură profundă pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (curtea imobilului), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare în compensare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz **urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018 03 ... 2018

– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5665/1636787/....................2018 06. AUG. 2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10056/19.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636787/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5665/27.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parc Morarilor:

- 2 ex. Pinus sp. (pin) Ø 15-20 cm, H 10-15 m, uscați 100%
- 1 ex. specie neidentificată multitulpinal, arbore aplecat
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, H 20 m, prezintă ciuperci,cilindrul central putred la bază, secționat
- 1 ex. specie neidentificată, uscat100%

Parc Morarilor, loc de joacă:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 35 cm, H 10-12 m, arbori aplecați către șina de tren cu trunchiul putred, prezintă acarieni

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 27 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare - 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

03 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL MORARILOR

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana		Pinus sp.	15-20 cm	10-15 m		uscat		Foto
2.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana	Loc de joaca	Salix sp.	35 cm	10-12 m			Arbore aplecat catre sina de tren	Foto
3.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana	Loc de joaca	Salix sp.	35 cm	10-12 m			Arbore aplecat catre sina de tren	Foto
4.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi multitulpinal si coroana		-	-	-			Arbore aplecat	Foto
5.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana		Pinus sp.	15-20 cm	10-15 m		uscat		Foto
6.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana		Populus sp.	40 cm	20 m	ciuperci			Foto

7.	Parc Morarilor	Parc	Trunchi si coroana		-				uscat		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

18.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5703/1637324/......06 2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10443/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637324/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5703/28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2 – Parcul Păsărari,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parc Păsărari:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 35-40 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35-40 cm, H 20 m, trunchi cu răni
- 1 ex. specie neidentificată, arbore aplecat periculos
- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 20 m, în declin biologic

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului**

în funcţie de specie, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul se execută în regim de urgenţă.

Defrişare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL PASARARI

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Parc Pasarari	Parc	Trunchi			35-40 cm	15-20 m	declin biologic		Trunchi cu rani	Foto
2.	Parc Pasarari	Parc	Trunchi		Populus sp	35 cm-40	20 m			Trunchi cu rani	Foto
3.	Parc Pasarari	Parc	Trunchi		-	-	-			Arbore aplecat	Foto
4.	Parc Pasarari	Parc	Trunchi			25 cm	20 m	declin biologic			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

20.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5704/1637322/ 06 AUG 2018 2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10280/21.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637322/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5704/28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul IV anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Bld. Dacia nr. 77, Institutul Francez, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 10 m, creangă ruptă, crengi care cad din arbore, ramuri uscate

Str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 39, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35-40 cm, H 15-20 m, scorbură la baza trunchiului

Str. Măgura Vulturului, sc. A, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. specie neidentificată, tulpină putredă

Ale. Vergului nr. 5, bl. 19, sc. 2, grădina aferentă ansamblului de locuințe, parcare bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, H 10-15 m, arbore aplecat

Str. Johannes K. Kepler nr. 26, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal Ø 25-30 cm, H 10 m, trunchi cu răni, uscat 100%

Str. Turnul Eiffel nr. 27, în aliniament stradal:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, H 15-20 m, în declin biologic

Ale. Ilia nr. 2, ,bl. 58B, sc. A, grădina aferentă ansamblului de locuințe:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Avram Iancu nr. 1, Colegiul Medicilor:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, H 20 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ……………



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii






EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

TABEL IV

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Bd. Dacia, nr.77	Aliniament	Trunchi	Institutul Francez		20 cm	10 m			Creanga rupta, crengi care cad din arbore, ramuri uscate	6245 R Sesizare
2.	Str. W.A.Mozart nr. 39	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi		Populus sp	35-40 cm	15-20 m	Scorbura la baza trunchiului			4603 R Sesizare
3.	Str. Magura Vulturului	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi	Sc. A	-	-	-			Tulpina putreda	6231 R Sesizare
4.	Aleea Vergului, nr.5, bl.19, sc.2, et.10	Gradina aferenta ans. de	Trunchi aplecat	Parcare bloc	Populus sp	20 cm	10-15 m			Arbore aplecat	6241 R, 661 S Sesizare

		locuinte									
5.	Str. Johannes Kepler, nr. 26	Aliniament	Trunchi si coroana			25-30 cm	10 m	Trunchi bitulpinal, cu rani	Uscat 100%		6310 R 4501 R Sesizare
6.	Str. Turnul Eiffel, nr. 27	Aliniament	Trunchi		Ulmus sp.	40 cm	15-20 m	Arbore declin biologic			Foto
7.	Aleea Ilia, nr. 2, bl. 58B, sc. A	Gradina aferenta ans. de locuinte	Trunchi si coroana			25 cm	10 m	Arbore declin biologic	Uscat 100%		Foto
8.	Str. Avram Iancu, nr. 1		Trunchi si coroana	Colegiul Medicilor		20 cm	20m		Uscat 100%		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

20.06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5707/1637317/.....06.AUG.2018.....2018

Către

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10444/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637317/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5707/28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați pe raza Sectorului 2 – Parc Plumbuita,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parc Plumbuita I:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 50 cm, H 10-15 m, în declin biologic, scorburi adânci
- 2 ex. specie neidentificată Ø 15-20 cm, H 10 m, uscați 100%
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, H 10 m, în declin biologic
- 1 ex. specie neidentificată multitulpinal Ø 35-40 cm, H 10 m, în declin biologic, scorburi adânci

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone

deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**


Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrişare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03 AUG 2018


Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................




R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN PARCUL PLUMBUITA I

Tabel. 1

Nr. Crt./Foto teren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (dc are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
1.	Parc Plumbuita I	Parc	Trunchi si coroana		-	50 cm	10-15 m	declin biologic		Scorburi adanci	Foto
2.	Parc Plumbuita I	Parc	Trunchi si coroana		-	15-20 cm	10 m	declin biologic	Uscat 100%		Foto
3.	Parc Plumbuita I	Parc	Trunchi si		-	15-20 cm	10 m	declin biologic	Uscat 100%		Foto

			coroana							
4.	Parc Plumbuita I	Parc	Trunchi		Salix sp	25 cm	10 m	declin biologic		Foto
5.	Parc Plumbuita I	Parc	Trunchi multitulpinal			35-40 cm	10 m	declin biologic	Scorburi adanci	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

20/06.2018
Intocmit, S.V.S.U.I.: 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 6083/1640170/..................2018

Către:

- Administrația Domeniului Public Sector 2

Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre știință:

- Dlui

Str. Avrig nr. , bl. , sc. ap. , Sector 2, București

e_b05@yahoo.com

Referitor la petiția dlui , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1640170/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6083/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în parcarea pentru autovehicule a blocului E2 din Str. Avrig nr. 63, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Avrig nr. 63, bl. E2, spate bloc, spre Aleea Zarandului:

- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, H 10 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul **aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

03.08.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10. AUG. 2018

Nr. 3953/1625082/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr.11, bl.D19, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D19 din str. Delfinului nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=20cm h=9m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-2 ex. Elaeagnus angustifolia (salcie mirositoare) Ø=15-20cm h=6-7m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=15cm h=1m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4024/1625414/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. ,Sectorul 2

Referitor la adresa dnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1625414/17.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4024/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D26 din str. Ciocârliei nr.30, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=6-8 - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea blocului;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=2-3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=5-6m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 14 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

3 1. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4028/1625686/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Şos. Dobroieşti nr.10, bl.H2, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1625686/17.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4028/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului H2 din şos. Dobroieşti nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=16m, prezintă scorburi la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4096/1625943/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.287A, bl.10A, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1625943/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4096/21.05.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 10A din şos. Pantelimon nr.287A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – spre Parcul "Florilor":

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=8-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Parcul "Florilor":

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4342.4/1627722/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor publice – Bucureşti
Dl . – Director General - serv. Patrimoniu
Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr.13, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Curte imobil - str. Sectorul 2)

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7864/18.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1627722/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4342.4/25.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str. Cireşului vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte spate – imobil cu

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m, se sprijină pe gardul din beton vecin - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte spate imobil cu

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=80cm h=16m, situat lângă reţeaua de gaze, pe care o poate fisura, deteriora - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că pentru obţinerea avizului de defrișare a ex. Ulm situat lângă reţeaua de gaze este necesar să depuneţi actul de proprietate la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti cu sediul în b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăam să vă adresaţi la nr. de telefon 021/305.55.00, int. 4161, Direcţia de Mediu, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr.47, Sectorul 5, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

Red: P.A./3 ex./01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4348/1627705/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Piatra Mare nr.3, bl.9, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1627705/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4348/25.05.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9 din aleea Piatra Mare nr.3, sc.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. Rhus typhina (oţetar ornamental) Ø=20cm h=5m, situat la o distanţă de cca.3,50m faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 08. AUG. 2018
....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4394/1628036/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,

Dna

Adresă de corespondență: dna

Str. , Sectorul 2

(Curte imobil - str. , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1628036/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4394/29.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din str. Luminei conform Certificatului de Moştenitor nr. şi Încheierea de Rectificare , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu ':

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) Ø=35cm h=12m, lipit de gardul despărţitor al imobilului cu nr.5 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,deoarece afectează acoperişul imobilului cât şi reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului de la nr.5.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

Red: P.A./3 ex./02.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 08. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4422, 4336/1628176, 1627845/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,

Dna

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1628176/25.05.2018, 1627845/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4422/29.05.2018, 4336/25.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. conform Contractului de Vânzare cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. .2013, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=50cm h=12m, lipit de gardul imobilului, prezintă scorbură profundă între cele două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în curtea imobilului din str. , în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.4422, 4336/1/19.06.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

08. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4570/1629544/ 10 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1629544/31.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4570/04.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Fălticeni vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.

-1 ex. Platanus sp. (platan) Ø=30cm h=11m, situat la distanţă de cca.1m faţă de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...... 08 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4698/1630166/ 10. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.5, bl.6, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1630166/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4698/05.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 6 din şos. Ştefan cel Mare nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – spaţiul verde al blocului cu nr.6

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=35cm h=10m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal.

Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar (magazin de dispozitive medicale):

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=11m, lipsă ritidom pe cca. h 2m, înclinat 15° spre trotuar – reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării şi eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Spaţiul verde faţă bloc - Farmacie:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m, înclinat 15° – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=11m - reducerea cu 1/2 din din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului şi reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m – eliminarea celor 2 şarpante uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul şi reducerea cu 1/2 din lungimea şarpantei înclinată spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=11m, situat la cca. 0,50m faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre bloc;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

D 9. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Nr. 4699, 4088.8/1630143, 1626001/ 10. AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maica Domnului nr.8, bl.T55, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., nr.7422/14.05.2018, şi a d-nei , înregistrate la P.M.B cu nr. 1630143/04.06.2018, 1626001/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4699/05.06.2018, 4088.8/21.05.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T55 din str. Maica Domnului nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=40cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) Ø=25cm h=16m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Spaţiul verde spate bloc, lângă trotuar:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc, lângă bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi degajarea ramurilor în vederea pătrunderii luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4715/1630517/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Traian nr.197, bl.22B, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1630517/05.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4715/06.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 22B din str. Traian nr.197, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată, pârculeţ:

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...... 08. AUG. 2018



Nr. 4716/1630497/ 10. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.311, bl.7Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1630497/05.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4716/06.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 7 din şos. Pantelimon nr.311, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m, înclinat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5705/1637320/2/....................2018

10 AUG 2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti – Dlui
Str. Avram Iancu nr. 1, Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în Str. Avram Iancu nr. 1 , Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Toaletare:

Str. Avram Iancu nr. 1, curte imobil:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, H 14 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Str. Avram Iancu nr. 1, în aliniament stradal:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-50 cm, H 10-12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Avram Iancu nr. 1, curte imobil – ARBORE ÎN DECLIN BIOLOGIC:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 70 cm, H 12 m, putred în zona de inserție, prezintă ramuri uscate - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Avram Iancu nr. 1, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, H 12-14 m, cu scorbură la bază, cilindrul central putred, atacat de acarieni

Lucrările avizate în aliniamentul stradal se vor executa prin grija ADP 2, iar lucrările din curtea imobilului se vor executa de către proprietarul/administratorul legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui din aliniament stradal se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreleui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **ADP 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru reanalizarea cererii Colegiului Medicilor privind emiterea avizului de defrişare a arborelui în declin biologic din curtea imobilului, este necesar să depună, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 5 ex.(3 ex. aliniament +2 curte) *Defrişare - 1 ex. în aliniament*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 02.08.2018 – prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



10 AUG 2018

Nr. 5705/1637320/3/....................2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de Proprietari Bloc H

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bl. H, Sector 2, Bucureşti

- Asociaţia de Proprietari Bloc G

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G, Sector 2, Bucureşti

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor G, H din Str. Jean Athanasiu nr. 21, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bl. H, spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 60 cm, H 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) bitulpinal Ø 20-25 cm, H 10-12 m





- 1 ex. Prunus cerasifera nigra (corcoduș roșu) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 30 cm, H 10 m

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-60 cm, H 12-14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20-30 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, H 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20-25 cm, H 10-12 m

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G, spate bloc:

- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15-20 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bl. H, spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, H 8 m, uscat 100%

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G, faţă scara A, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 40 cm, H 8 m, cu scorbură profundă la bază și pe trunchi

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bl. G, faţă scara C, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 50 cm, H 8 m, cu scorbură la bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, cu acordul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Toaletare - 17 ex.

Defrişare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 02.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 08 AUG 2018

Nr. 5705/1637320/4/....................2018 10. AUG. 2018

Către:

- Administrația Domeniului Public Sector 2

Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre știință:

- Asociația de Proprietari Bloc 27A – Președint

Șos. Mihai Bravu nr. 27A, bl. 27A, Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în spațiul verde aferent blocului 27A din Șos. Mihai Bravu nr. 27A, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Șos. Mihai Bravu nr. 27A, bl. 27A, față bloc, în parcare:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m

Șos. Mihai Bravu nr. 27A, bl. 27A, lateral bloc, în domeniul public:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-22 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal Ø 20-25 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, H 11 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018

- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 08.08.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



10. AUG. 2018

Nr. 5705/1637320/5/....................2018

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari Bloc 4, 5 – Administrator
Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, bl. 4-5, Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor 4, 5 din Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, bl. 4-5, spate bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, H 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 70-80 cm, H 14-16 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 15 cm, H 10 m – doar *eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40-50 cm, H 14-16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, bl. 4-5, faţă bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, H 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-50 cm, H 12-14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, lateral bloc 5:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 14 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Vatra Luminoasă nr. 117-119, bl. 4-5, faţă bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, H 10 m, uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 14 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

0 8. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 02.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5705/1637320/6/..1.0...06..2018.2018

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari Bloc 1 – Administrator
Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, Sector 2, București
- Asociaţia de Proprietari Bloc 2 – Administrator
Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, Sector 2, București
- Asociaţia de Proprietari Bloc 3 – Administrator
Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor 1, 2, 3 din Bld. Pierre de Courbertin nr. 2, 4, 6, Sector 2*, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, lateral:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, spate bloc:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30-50 cm, H 14-16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 12 m





- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, față scara 1:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-40 cm, H 10-14 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, față scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 20 cm, H 10 m – *doar eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 15-17 cm, H 5-6 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, față scara 1:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, lateral scara 1:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25-30 cm, H 12-14 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, lateral scara 2:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 35 cm, H 12 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, față bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30-35 cm, H 12-14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, spate bloc:

- 6 ex. pomi fructiferi Ø 20-22 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, H 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) bitulpinal Ø 10-12 cm, H 4-5 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal Ø 15-20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20-30 cm, H 10-12 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, față scara A:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, H 12 m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15-40 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20- 25 cm, H 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø 20-22 cm, H 8-10 m – *Eliminarea trunchiului Ø 20 cm, uscat 90%*

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, lateral scara A:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, față scara B:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, H 5-7 m
- 7 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 12-20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 12 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, lateral scara B:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 10 m

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, H 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 7 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25-50 cm, H 10-14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, H 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, H 14 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, față scara 1:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, H 5-7 m, uscați 100%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) bitulpinal Ø 15-20 cm, H 10-12 m, uscat 100%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, lateral scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 8 m, uscat 80%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2, spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 12 cm, H 10 m, uscat 100%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, față scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m, uscat 100%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, lateral scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 4 m, uscat 100%

Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bl. 3, față scara B:

- 1 ex. pom fructifer Ø 5 cm, H 6 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, cu acordul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgență.**

Toaletare - 80 ex.

Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

0 9. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 02.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5705/1637320/7/10. AUG. 2018**2018**

Către:

Administrația Domeniului Public Sector 2

Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:

- Dnei

Str. nr. Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în aliniamentul stradal din Str. Arh. Hârjeu Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Toaletare:

aliniamentul stradal din Str. Arh. Hârjeu

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø 25 cm, H 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui, soluţia tehnică aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului asfaltic al trotuarului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

08. AUG. 2018

Red. S.B. 7 ex. 02.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10. AUG. 2018

Nr. 5705/1637320/8/.....................2018

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari Bloc 82 – Administrator
Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, Sector 2, București

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în spaţiul verde aferent blocului 82 din Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, faţă bloc scara 3:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinal Ø 35-40 cm, H 8 m – *Eliminarea trunchiului Ø 35 cu scorbură la bază, aplicarea lucrărilor de toaletare la trunchiul Ø 40*
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 35 cm, H 12 m
- 1 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 20 cm, H 10 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, spate bloc scările 1, 2, 3:

- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15-20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, H 8 m

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, lateral scara 3:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-35 cm, H 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10 cm, H 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 8 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, față scara 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) bitulpinal Ø 10-12 cm, H 7-8 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, lateral scara 1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) bitulpinal Ø 15-20 cm, H 7-8 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, față scara 2:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinal Ø 20-25 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 20 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 30 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03. AUG. 2018

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5705/1637320/9/....................2018
10. AUG. 2018

Către:

- Administrația Domeniului Public Sector 2

Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre știință:

- Dlui

Referitor la adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637320/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe domeniul pubic din Str. Doamna Ghica , Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Doamna Ghica , scuar, în fața Mega Image:

- 1 ex. Morus sp. (dud) tritulpinal Ø 20-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) bitulpinal Ø 20-25 cm, H 10-12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

08. AUG. 2018

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4093.7/1626017/ 24. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **D-lui**

Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1626017/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4093.7/21.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 102B, sc.C din şos. Iancului vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc.C:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=35cm h=10m, prezintă o şarpantă la baya trunchiului care afectează faţada blocului, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Spaţiul verde faţă bloc sc.C- parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m- reducerea ramurilor înclinate spre parcare cu ½ din lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 21 AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4682/1630290/ 24. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.3, bl.33, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630290/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4682/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 33 din str. Popa Nicolae nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Prunus sp.(corcoduș) Ø=20-25cm h=3-4m, – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și trotuar.

-1 ex. Paulovnia sp. (copacul prințesei) Ø=25cm h=10m -reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și trotuar.

Faţă bloc lângă trotuar:

-1 ex. Rhus typhina (oțetar ornamental) Ø=20cm h=3m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20cm h=8m - reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat stradal și eliminarea ramurilor uscate.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20-25cm h=4-5m-- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Koeleuteria sp. (bășicoasă) Ø=20cm h=5m -reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spre trotuar :

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20cm h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Tuns gard viu 25ml hibiscus și eliminare iederă de pe trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex.
Tuns gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4683/1630284/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Şos. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.249, bl.48, sc.C, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630290/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4683/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 48 din şos. Pantelimon nr.249, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată nr.8:

-1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø=30cm h=10m, lipit de gardul părculeţului situat în spatele blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează parcarea, loc.nr.8

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4684/1630314/ 24. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
B-dul , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.86, bl.A3, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630314/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4684/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A3, scara B, din b-dul Basarabia nr.86, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta sc.B:

-2 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20cm h=5m – reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu ½ din lungime, împiedică pătrunderea luminii naturale în apartamente.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex. arbori.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 21 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4686/1630321/ 24 AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8522/22.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630321/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4686/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Ispravnicului , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu ..... :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cu degajarea firelor aeriene stradale și a corpului de iluminat stradal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4687/1630324/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
Șos. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Șos. Colentina nr.43, Bl.R13, sc.A și B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630324/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4687/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei și a Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R13 din șos. Colentina nr.43, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Querqus sp. (stejar) Ø=30cm h=12m, - reducerea ramurilor cu 1/2 din lungime, înclinate accentuat spre aleea din fața blocului și eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde faţă lateral stânga, sc.A:

-1 ex.Tilia sp. (tei) bitulpinal h=10m- reducerea ramurilor cu 1/2 din lungime, înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Reducerea ramurilor cu 1/2 din lungime, înclinate accentuat spre fațada blocului și eliminarea ramurilor uscat, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø=20cm h=3m

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=7m - eliminarea șarpantei uscate de la punctul de inserție cu trunchiul.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B- parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=25-30cm h=9-10m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=8-10m.

Tuns gard viu- Ligustrum sp.20ml

Igienizare - reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-1,5m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc- lateral stânga sc.A:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.arbori.
Defrişare - 1 ex.uscat 100%.
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 21. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4689/1630329/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ripiceni nr.1, bl.3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630329/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4689/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Ripiceni nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=8m – reducerea ramurilor înclinate spre trotuar cu ½ din lungime, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m- eliminarea ramurilor uscate.

Igienizare:

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-1,5m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=10cm h=2m, uscat 100%,pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



24 AUG 2018

Nr. 4690/1630332

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D- lui
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630332/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4690/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Maior Ion Coravu r , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – faţă lateral dreapta spre str. Pompiliu Manoliu:

-1ex.Aillanthus sp.(fals oţetar) Ø=30cm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, deoarece afectează faţada imobilului.

Faţă imobil lateral stânga:

-2 ex. Alillanthus sp. (fals oţetar) Ø=20-25cm h=7-8m, răsărite spontan lipite de calcanul imobilului - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex 08.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4691/1630337/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Azotului nr.3, bl.33D, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630337/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4691/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 33D din str. Azotului nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m, - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m- reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime deoarece afectează faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=4m- reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime deoarece afectează faţada blocului.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=4m- eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.........

21 AUG 20

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24 AUG 2018

Nr. 4692/1630339

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **D- nei**

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630339/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4690/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Nifon Bălășescu , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- imobil cu nr,18:

-1 ex. Acer sp.(arțar) Ø=45cm h=14m, prezintă scorbură la baza trunchiului- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24 AUG 2018

Nr. 4693/1630341/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Frederic Chopin nr.15, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630341/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4693/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Fr.Chopin nr.15. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) Ø=30cm h=10m, doar eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.

-1 ex.Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=12m- prezintă o scorbură la inserția unei șarpante și eliminarea unui etaj de ramuri.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=3m, doar eliminarea ramurilor uscate.

Spre trotuar:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15-20cm h=3m- reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime, înclinate accentuat spre fațada blocului.

Reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime, înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m;

-2 tufe Syringa (liliac) Ø=30cm h=13m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=13m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului cu 1,5m din lungime și eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde faţă bloc- lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=10m- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea înălțării coronamentului.

Spaţiul verde faţă bloc - spre trotuar:

Reducerea ramurilor cu 1,5m din lungime, înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15cm h=3m

-1 ex. Prunus piersica (piersic) Ø=20cm h=2m

Tuns gard viu - 35ml Ligustrum sp.
Igienizare - reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-1,5m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc- lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=14m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 13 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., din care 1ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 201

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4697,4083/1630367, 1625984 24. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Aleea ,Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Luncșoara nr.4-6, bl.48A,Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., nr.8605/30.05.2018, nr.7507/14,05.2018 înregistrate la P.M.B cu nr. 1630367/04.06.2018,1625984/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4697/05.06.2018, 4083/21.05.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 48A din aleea Luncșoara nr.4-6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1,spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Gleditschia sp. (glădiță) Ø=30cm h=14m;
-2 ex. Aillanthus sp. (fals oțetar) Ø=25-30cm h=10-11.

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

- 2 ex.Prunus avium (cireș) Ø=25-30cm h=8-10m- eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2, spre trotuar:

- 1 ex. Gleditschia sp. (glădiță) Ø 30cm h=12m
- 2 ex.Prunus sp. (corcoduș) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate spre trotuar și carosabil,împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc, sc.2 spre aleea Deda:

-2 ex.Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex 08.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 21 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4936/1631880 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **D-lui**

Str. , Sectorul 2
- **Asociaţia de proprietari**

Str. Avrig nr.35, bl.441, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1631880/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4936/11.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 441 din str.Avrig nr.35, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spate bloc- parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Aillanthus sp. (fals oțetar) Ø=20-25cm h=7-10m, răsărite spontan;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-7 ex. Aillanthus sp. (fals oțetar) Ø=15-20cm h=5-6m,răsărite spontan, lipite de clădire, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

Defrişare - 7 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.2?.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.....2 1. AUG. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5134/1633345/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-na
Aleea , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Răscoala 1907, nr.4, bl.8, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1633345/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5134/15.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 8 din str. Răscoala 1907nr.4, sc.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08. 2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc.8, sc.2 - str. Răscoala 1907, nr.4:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./08.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de......





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.5940/1639114/ 24. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(B-dul Ferdinand I nr.120, - aleea Măgura Vulturului [illegible], bl.435, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.10859/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1639114/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5940/04.07.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori,** astfel:

- 2 ex. arbori în declin biologic avansat;
- 4 ex. arbori, uscate 80-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a16 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 6 ex., din care 4 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./10.08.2018 21 AUG 2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de....................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6140, 7521/1640425, 1649534/ 24 AUG 2018

CĂTRE
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă :
- **Asociaţia de proprietari a blocului 16 – administrator Alexa Gheorghe**
Str.Teiul Doamnei nr. 110, sector 2
- **Doamna**
Str. , sector 2

Referitor la adresele doamnei , înregistrate la P.M.B cu nr. 1640425/06.07.2018, 1649534/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6140/09.07.2018, prin 7521/07.08.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 16 din str. Teiul Doamnei nr. 110, sector 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc 16 :

- 1 ex Acer sp (arţar) Ø=18 cm, h= 10 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc 16 :

- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø=20- 30 cm, h=10 -12 m - cu scorbură profundă în zona de îmbinare a celor două trnchiuri, la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ADP 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21 AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6202/1641090/ 24 AUG 2018

CĂTRE

Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă :

- **Asociaţia de proprietari a blocului**

Str. Puccini nr. 6, sector 2

- **Domnul**

Str. , sector 1

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1641090/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6202/10.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului din str. Puccini nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 30.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului situat în str. Puccini nr. 6:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ADP2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............

1 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6245/1641323/ 24. AUG. 2018

CĂTRE

Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă :

- **Asociaţia de proprietari a blocului D 14 - admnistrator doamna**

Aleea Lunguleţul nr. 6, sector 2

Referitor la adresa asociaţei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641323/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6245/11.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde din spatele blocului D 14 din Aleea Lunguleţul nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 30.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului D14 situat în Aleea Lunguleţul nr. 6:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 7 m – între sc. 5 şi 6 - cu scorbură profundă la bază şi lipsă cilindrul central

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 4 m – între sc. 5 şi 6 - cu trunchiul putred la 2,5 m de sol

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 70 cm, h 97 m – sc. 4 - cu scorbură profundă la aprox.1,2m de sol şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ADP2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 21 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.7149/1647297/ 24 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Calea Moşilor n , bl.37, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1647297/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7149/31.07.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXVIII anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 10 ex. arbori,** astfel:

- **5 ex. arbori în declin biologic avansat;**
- **5 ex. arbori, uscate 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 35 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 10 ex., din care 5 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./10.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7342/1648577/ 24. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Titus Ozon , sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.12579/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1648577/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7342/3.08.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XI anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în Parcul Ozon,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în Parcul Ozon în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborelui fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.,uscat 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./10.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021 305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24 AUG

Nr.7346/1648474/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Şos. Pantelimon , bl.P2 – şos. Mihai Bravu , bl.P3, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.12804/27.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1648474/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7346/03.08.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XIV anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori uscate 80-100%**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori uscaţi, avizaţi pentru defrişare, **administratorul legal al terenului are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1 :1 pentru arbori uscaţi 100%), cu Ø minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonă/spaţiu verde/aliniamet;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 6 ex. arbori uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./10.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.7596/1649897/ 24 AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.8B, Sectorul 1

(Parcul Circul de Stat, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.6028/06.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1649897/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7596/08.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelele anexate (însoţite de fotografiile aferente), situaţi în parcul Circul de Stat, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 18 ex. exemplare arbori, în declin biologic, uscate în proporţie de 80-100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în Parcul Circul de Stat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 18 ex. arbori uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



2 9. AUG. 2018

Nr. 4571,6672/1629656/1643986/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresele d-lui , înregistrate la P.M.B cu nr. 1629656/31.05.2018, 1643986/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4571/04.06.2018, 6672/19.07.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Toamnei , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu r

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=13m, situat la o distanţă de cca.50cm faţă de imobil, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom h cca.40cm, sistemul radicular dezvoltat la suprafaţă, fisuri în trotuar, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a ex.6 arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex., în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 24. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4688/1630328/ 28. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI

(Str. Barbu Văcărescu cuprinsă între str. Gheorghe Țițeica și șos. Fabrica de Glucoză, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630328/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4688/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui Andrei Iosub privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Barbu Văcărescu cuprinsă între str. Gheorghe Țițeica și șos. Fabrica de Glucoză, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul Public- în trotuar lângă gard nr. pare str. Barbu Văcărescu:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu 1/2 din lungime şi eliminarea ramurilor uscate, împiedică accesul pietonal și auto, la următoarele specii de arbori:

-10 ex. Acer sp. (arțar) Ø=15-20cm h=5m;
-4 ex. Fraxinus sp.(frasin) Ø=20cm h=6-7m;
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=5-6m;
-4 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15-20cm h=3-4m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=6m.

Domeniul Public - în Parcul Verdi nr. impare str. Barbu Văcărescu:

- 8 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20-25cm h=7-8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=6-7m;
-4 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15-20cm h=3-4m;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiță) Ø=20cm h=7m;
-2 ex. Fraxinus sp.(frasin) Ø=20-25cm h=7-8m;
-3 ex.Populus sp.(plop) Ø=35-40cm h=12-14m;
-2 ex. Juglans sp.(nuc) Ø=20-25cm h=6-7m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 44 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ...... 24 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

28 AUG 2018

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4694/1630348/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Șos. Colentina nr.7, bl.OD40, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630348/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4694/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD40 din șos. Colentina nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

- 4 ex. Querqus sp.(stejar) Ø=30-35cm h=8-10m- eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează parcarea, loc.nr.8

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc- parcare:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea blocu

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m- eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=3m, uscat 100%, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=10cm h=2m, uscat 100%, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 10 ex.

Defrişare - 2 ex., uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.08.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ......24 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr. 4695/1630353/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.172, bl.230, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr.8521/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630353/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4695/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea din spatele blocului 230 din şos. Mihai Bravu nr.172, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Parcare amenajată spate bloc 230:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=2030cm h=12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) multitulpinal h=10m;
- 3 ex. Ailanthuss sp. (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm că pentru şos. Mihai Bravu nr.176, bl.228, P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis avizul nr.5605/14.08.2018 (privind toaletarea a 16 ex. arbori și defrișarea unui ex. uscat 100%) care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.08.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .... 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4863/1631658/ 28 AUG 2018

CĂTRE,
Parohia Bisericii Armene
B-dul Carol I nr.43, sectorul 2

(Cimitirul Armenesc- şos. Pantelimon nr.90, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.172/07.06./2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1631658/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4863/08.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Cimitirul Armenesc din şos. Pantelimon nr.90, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Cimitirul Armenesc - parcela 6:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-11m, prezintă scorburi deschise la baza trunchiurilor, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Cimitirul Armenesc – spate capelă:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=8m- prezintă scorbură la inserţia unei şarpante, cu multe galerii pe trunchi, efectuate de păsări, în declin biologic(conform foto anexată).

Cimitirul Armenesc – parcela 2 capelă, lângă gard:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m- situat pe locul de veci, împiedică înhumarea.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în cimitir, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.4863/1/14.08.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 4 ex. arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5045/1632877/ 28 AUG 2018

C Ă T R E,

D-na

Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1632877/12.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5045/13.06.2018, prin solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Armenească conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare 15.04.1983, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil

-3 ex. Aesculus hipocastanum (castan) Ø=60-80cm h=12-14m, situate la o distanță de cca. 1m de gardul dinspre stradă, prezintă șarpante înclinate accentuat spre trotuar și carosabil– reducerea acestora cu ½ din lungime cu degajarea corpului de iluminat stradal și a coronamentelor cu eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=15- 20cm h=6-7m, răsărite spontan lipite de calcanul clădirii învecinate - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Deoarece imobilul este cuprins în Zona protejată nr.39, este necesar să solicitaţi avizul, punctul de vedere al Ministerului Culturii înaintea executării lucrărilor de toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr. 5046,4862/1632840,1631499/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.2, bl.81, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., nr.9069/06.06.2018, 8702/31.05.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1632840/12.06.2018, 1631499/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5046/13.06.2018, 4862/08.06.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 81 din aleea Sinaia nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta sc.2:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m;
- 3 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø=40-45cm h=11-16m.

Lângă bloc:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A /3 ex./14.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .... 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr. 5605/1636628/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.176, bl.228. sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636628/25.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5605/26.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 228 din şos.Mihai Bravu nr.176, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m, înclinat 20°, spre locul de joacă copii – reducerea cu ½ din înălțime în vederea regenerării și echilibrării.

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20-25cm h=8-10m- reducerea ramurilor în vederea degajîrii corpurilor de iluminat stradal.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal h=11m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar și carosabil cu ½ din lungime și eliminarea ramurilor uscate.

Intrare bloc , sc.A:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Spaţiul verde faţă spre trotuar.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar și carosabil cu ½ din lungime,împiedică accesul pietonal și auto și eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-9m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=30cm h=10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, părculeț - loc de joacă pentru copii:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara



24. AUG. [illegible]

Red: P.A./3 ex./14.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.6084/1639937/ 28 AUG 2018

CĂTRE

Doamna ʻ a

Str. sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1639937/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6084/06.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din str. Popa Nicolae , sectorul 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 2 ex. Abies sp. (brad) Ø 7 - 20 cm, h 8 - 10 m - *Reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr. 7358/1648383/

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
***- Cimitirul Izvorul Nou,** Str. Drumul Murgului nr. 47, sector 3*
***- D-na** , bl. ap. sect. 2*

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1648383/02.08.2018 25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7358/03.08.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul Izvorul Nou, pe locul de veci nr. din aflat în concesiunea dânsei conform Actului de concesiune nr. , arbore care prezintă pericol de prăbuşire peste monumentele funerare din jur, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.08.2018, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 12m, situat în perimetrul locului de veci nr. – prezintă pericol de prăbușire peste monumentele funerare din jur
- 1 ex. Prunus cerasus (vișin) Ø 20cm, h 4m, înclinat la 30° spre celelelalte monumente funerare din jur, situat în perimetrul locului de veci nr. 63 din Fig. A1

Celor 2ex. de arbori le-au fost secţionate sistemele radiculare în urma unei recente înhumări, crescând astfel riscul de prăbușire.

Lucrările de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se vor efectua prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în Cimitirul Izvorul Nou sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrişare** : 2 ex. situate în perimetrul locului de veci*

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/5 ex./14.08.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.7731/1650834/ 28 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Badea Cârţan r Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650834/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7731/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.15, anexat (însoţit de fotografia aferentă), *situat în str. Badea Cârţan nr.* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie** în spaţiul verde aferent blocului 40bis în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................. 24 AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.7732/1650836/ 28. AUG. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – B-dul Ghica Tei , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650836/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7732/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV poz. 9, anexat (însoţit de fotografia aferentă), *situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei* , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr.7740/1650618/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – str. Berechet ... Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650618/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7740/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XV, poziţia 1, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în str. Berechet* ..., vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, 1ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 24. AUG. 20..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr.7742/1650630/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament – str. Amiral Murgescu Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650630/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7742/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.10, anexat (însoţit de fotografia aferentă), *situat în plantaţia de aliniament, din str. Amiral Murgescu* , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 80-100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 24. AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr.7743/1650632/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str Tâmpa , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650632/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7743/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.11, anexat (însoţit de fotografia aferentă), *situat în spaţiul verde aferent blocului, din str. Tâmpa* , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie** în spaţiul verde aferent blocului 3C în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./20.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 24 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG 2018

Nr. 5312.1/1634280/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5312/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T68 din str.Oteşani , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-2 ex. Fraxinus sp.(frasin) Ø=20-30cm h=8-10m, înclinate spre parcarea auto- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor, înclinate accentuat spre parcare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5312.2/163/2180 31 AUG 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.208, bl.1TITAN, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.,nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 163/2180/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5312.2/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 TITAN din b-dul Basarabia nr.208, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren,în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului cu ½ din lungime, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=5m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta - parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10-12m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m, afectează fațada blocului

Lângă trotuar:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m;

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=12m

-1 ex. Ulmus sp. (frasin) Ø=20cm h=3m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu ½ din lungime, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde faţă bloc lateral stânga- parcare amenajată:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre parcare cu ½ din lungime, cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m;

-2 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=12m;

-1 ex.Tilia sp. (frasin) Ø=20cm h=3m;

-1 ex. Morus sp. (frasin) Ø=20cm h=3m;

Spaţiul verde spate bloc- alee de trecere;

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=8-10m.

Igienizare:

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Populus sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc- alee de trecere:

-1 ex.Malus sp. (măr) Ø=15cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.
Defrişare - 2 ex.,arbori uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 2? AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG 2018

Nr. 5312.5/1634280/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui

Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. 9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18.06.2018 şi la Directia de Mediu cu nr.5312.5/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 114B din şos. Iancului , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Salix sp.(salcie) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto cu ½ din lungime şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=7m;
-2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) Ø=20-25cm h=7-8m;
-1 ex. Prunus sp.(corcoduş) Ø=20cm h=4;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=7m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .... 29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5312.7/1634280/ 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5312.7/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Giuseppe Garibaldi , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori.

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=7-8m;
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=20cm h=6m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./21.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php la data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG. 2018

Nr. 5312.8/1634280/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna

, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18.06.2018 şi la Directia de Mediu cu nr.5312.8/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 25 din Aleea Petre Antonescu , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc- teren de joacă pentru copii:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 21 ex. Gleditschia sp.(glădiţă) Ø=20-30cm h=10-11m;
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 22 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..............

29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5524/1636095/ 31 AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Dimitrie Racoviţă , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - imobil cu

-1 ex. Acer sp.(arţar) Ø=30cm h=8m – reducerea cu ½ din lungimea ramurilor care afectează faţada şi acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate

Plantaţie de aliniament -imobil cu

-1 ex.Tilia sp.(tei) Ø=15cm h=4m- reducerea ramurilor cu 1,5 m din lungime înclinate accentuat spre faţada imobilului şi trotuar.

Plantaţie de aliniament -imobil cu

-1 ex.Platanus sp.(platan) Ø=15cm h=5m- reducerea cu ½ din lungimea ramurilor care afectează faţada imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG 2018

Nr. 5524.6/1636095/

CĂTRE,
Parohia Sf. Gheorghe Nou Capră-
preot paroh
Şos. Pantelimon nr.131, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Str. , Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa A.D.P. sectorul 2, nr. 9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.6/25.06.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Cimitirul Ghorghe Nou Capră din şos. Pantelimon nr.131, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Cimitir- lângă cavou ":

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-60cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5524.8/1636095/ 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06./2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.8/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui . privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Georges Bizet vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp.(arţar) Ø=30cm h=10m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu ½ din lungime.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=11m, înclinat spre imobil – şi eliminarea unui etaj de ramuri

-3 ex.Abies sp. (brad) Ø=20-30cm h=8-10m - eliminarea ramurilor uscate de la baza trunchiurilor şi reducerea cu ½ din lungimea ramurilor care afectează faţada imobilului.

Spaţiul verde faţă bloc- spre str. Mozart:

-1 ex. Acer sp.(arţar) Ø=40cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc- spre str. Barbu Văcărescu:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=11-12m.


Spaţiul verde faţă bloc- lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=30cm h=9m.

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=35cm h=10m- prezintă scorbură la baza trunchiului- reducerea cu ½ din volumul coronamentului, în vederea regenerării şi echilibrării.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea



prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 29 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.12/1636095/ 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
, **Sectorul 2**
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Lacul Tei nr.67, bl.6 , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.12/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 6, din b-dul Lacul Tei nr.67, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=20- 30cm h=8-9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc lateral stânga:

-1 ex.Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m- prezintă o şarpantă uscată 100% eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea blocului cu ½ din lungime.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.


Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex. arbori.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./21.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



1 AUG 2018

Nr. 5524.13/1636095/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Fundeni nr.227, bl.116A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.13/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 116A, din şos. Fundeni nr.227, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=8-10m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...........

29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6393/1642229/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11680/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642229/12.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6393/13.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul VII, poziţia 1, 2, 3, 4, 5, 6, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3ex. arbori uscaţi 100%, 4ex. cu scorbură, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 27 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 6ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării şi 21ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex. uscate 100% şi 4 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red.: P.R /2ex. – 21.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 AUG. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6386,6394/1642146,1642232/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs. nr. 11539/09.07.2018, 11679/11.07.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1642146/12.07.2018, 1642232/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6386/13.07.2018, 6394/13.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul VIII, pentru poziţiile poziţia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M,B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, vă comunicăm următoarele:

- **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6ex. arbori uscaţi 100% (poziţiile 1, 4, 5, 6, 7 şi 8), 3ex. cu scorbură, în declin biologic (poziţiile 2, 3 şi conform vizitei în teren din data de 21.08.2018, pentru 1ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6m situat în spaţiu verde bloc 34 din str. Grigore Ionescu nr. 100).**
- **conform vizitei în teren din data de 21.08.2018, în spaţiu verde al blocului 74 din str. Opanez nr. 10, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care avizăm defrişarea cu extragerea rădăcinilor :**

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10-15cm, h 5m, uscat 100% - situat în faţă bloc stânga acces scara B

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25-30cm, h 8m, scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom pe h=1m, în declin biologic avansat – situat în spate bloc stânga acces scara C.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 31 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiile verzi aferente defrişărilor şi în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 7 ex. uscate 100% şi 4 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. - 24.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6390,6666.1,7065/1642184,1643783,1646378/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. E 2
Str. Avrig nr. 63, Sector 2
- Dl.
Str. A , Sector 2

Referitor la adresele dvs. nr. 11539/09.07.2018, 11805/12.07.2018 şi e-mailului d-lui Eugen Bărbulescu, înregistrate la P.M.B cu nr. 1642184/12.07.2018, 1643783/18.07.2018, 1646378/26.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6390/13.07.2018, 6666/19.07.2018, 7065/27.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului E 2 din str. Avrig nr. 63, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc, în dreapta locului 16 de parcare :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6m, uscat 100%

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a

plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.- 24.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

31 AUG 2018

Nr.6395/1642235/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Tolbuhin, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 11339/04.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1642235/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6395/13.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. exemplare arbori (1ex. uscat 80% şi 1ex. în declin biologic).**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde din parcul Tolbuhin, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6074/28.07.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 80% şi 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red: P.R./2ex./22.08.2018 – prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6471,6761/1642832,1644106/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 88
Şos. Colentina nr. 89, Sector 2
- Dl.
, Sector 2

Referitor la adresa şi e-mailul d-lui înregistrate la P.M.B cu nr. 1642832/13.07.2018, 1644106/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6471/16.07.2018, 6761/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 88 din şos. Colentina nr. 89, în imediata apropiere a şcoli nr. 39, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara A :

- 2 ex. Acer (arţar) Ø 20-25cm, h 5-8m, 1ex. uscat 90%, cu scorburi deschise pe trunchi, 1ex. cu scorbură deschisă la bază, lipsă cilindru central, în pericol de prăbuşire

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. sector 2, nr. de telefon 021/252.77.89, int.224, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat şi în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a

plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. din care 1ex. uscat 90% şi 1ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./4ex./24.08.2018 – prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

31 AUG 2018

Nr. 6764/1644506/

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 451
Str. Elev Stefan Ştefănescu nr. 13. Sector 2
- D-na
Str. Sector 2

Referitor la e-mailul d-nei a, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644506/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6764/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborielui situat în spaţiul verde aferent blocului 451 din str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. 13, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Faţă bloc, stânga acces scara A :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 25cm, h 8m – uscat 100%

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. sector 2, nr. de telefon 021/252.77.89, int.224, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a

plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red: P.R./4ex./24.08.2018 – prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6675/1643971/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1643971/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6675/19.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în aliniament în dreptul imobilului 5 din str. Titu Maiorescu, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm :**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Aliniament stradal în dreptul imobilului cu . din str. Titu Maiorescu :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 50cm, h 10-12m, uscat 85%, cu scorbură la bază şi ciuperci saprofite

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. sector 2, nr. de telefon 021/252.77.89, int.224, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locul exemplarului avizat pentru defrişare, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 85%, în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red. P.R./3ex./28.08.2018 – prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............. 29 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG 2018

Nr. 6865/1645058/

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na @yahoo.com

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1645058/23.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6865/24.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în aliniament stradal viz-a-viz de imobilul cu din str. Bălteni, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Aliniament în partea dreaptă a accesului imobilului din str. Bălteni :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 120cm, h 10-12m, scorbură deschisă la bază ce prezintă ciuperci saprofite, lipsă cilindru central, scorbură cimentată, sistem raficular dezvoltat la suprafaţa solului, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 6 arbore arbori tânăr tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel : 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în toamna anului 2018 -primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat, pericol de probuşire

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./5ex./24.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 AUG 2018



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. cu scorbură fereastră, lipsă cilindru central, în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de......................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

31 AUG 2018

Nr. 6981/1646063/

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646063/25.07.2018, și la Direcţia de Mediu cu nr. 6981/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui vizionat în teren pe data de 21.08.2018, menţionat în tabelul X, poziţia 8, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în aliniament viz-a-viz de imobilul nr. 1 din str. Ispravnicului*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore cu scorbură fereastră, lispă cilindru central, în declin biologic avansat.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. înclinat, cu scorbură, parţial dezrădăcinat, în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6983/1646072/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646072/25.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6983/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 7, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi în spaţiu verde bloc 6 din str. Ripiceni nr. 6 B*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore înclinat, cu scorbură, parţial dezrădăcinat, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului 6 din str. Ripiceni nr. 6 B respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. uscate 80-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6984/1646078/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646078/25.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6984/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţ de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în tabelul X, poziţia 2, 3, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în aliniamentul din dreptul imobilului 70 pe str. Silvia*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori uscaţi 80-100%, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în alveolele rămase libere în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG. 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6985/1646081/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646081/25.07.2018, și la Direcția de Mediu cu nr. 6985/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui inventariaţ de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionat în tabelul X, poziţia 4, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în aliniament pe şos. Colentina nr. 89, bl. 88*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 90%, cu scorbură, în declin biologic.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de......................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6986/1646082/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646082/25.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. .6986/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 5, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi în spaţiu verde bloc 65 din şos. Pantelimon nr. 237*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%, cu ciuperci saprofite.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului 65 din şos. Pantelimon nr. 237, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6987/1646084/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646084/25.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6987/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 1, anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situat în parcarea din spatele blocului pe şos. Colentina nr. 2 B*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore cu ciuperci saprofite pe trunchi, scorbură la baza trunchiului şi la aproximativ 50cm faţă de sol, sistemul radicular de la suprafaţa solului putred, în declin biologic avansat.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 70%, în declin biologic avansat


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

29 AUG 2018

Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de......................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7343/1648449 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
Str. Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei - Mihaela, înregistrată la P.M.B cu nr. 1648449/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7343 /13.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi situaţi în aliniamentul din str. Toamnei cuprins între b-dul Dacia şi str. Mihai Eminescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament – str. Toamnei vizavi

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 AUG 2018

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7344/1648410/ 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
B-dul , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1648410/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7344/13.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din b-dul Pache Protopopescu , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament -imobil cu ...

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=65cm h=14m, afectează acoperişul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara



Red: P.A./3 ex./24.08.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8011/1652733/ 31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Piaţa Pache Protopopescu aliniament – str. Oteşani vizavi de , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs.nr.13489/08.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1652733/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8011/21.08.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XVII anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în aliniamentul din str. Piaţa Pache Protopopescu şi str. Oteşani vizavi de ., vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arbori uscate 100%**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori uscaţi, avizaţi pentru defrişare, **administratorul legal al terenului are obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi 100%), cu Ø minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţiile** unde se execută defrişările *(aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare)*. Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;


- plantarea de arbori aparținând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonă/spaţiu verde/aliniamet;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate,** iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex. arbori uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./24.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.7884/1651509/

31 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Ciurea – şos. Pantelimon . , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13320/06.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1651509/13.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7884/14.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XVI anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situaţi pe raza Sectorului 2*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori, din care 3ex. uscate 100%.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 3 ex. în parcul Ciurea şi 6 ex. în spaţiul verde aferent blocului D1 din şos. Pantelimon nr.324, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.




Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex. din care 3 ex.uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 29 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 5368/1634868/.............2018...2018

Către:

- Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Int. Serelor nr. 1, Sector 4, București

Spre ştiinţă:

- Dnei !

Str. ! , București

Referitor la petiţia dnei înregistrată la P.M.B. cu nr. 1634868/19.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5368/20.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în incinta cimitirului Pantelimon II,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Cimitir Pantelimon II, stg.:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, H 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În ceea ce priveşte defrişarea exemplarului Juglans sp. (nuc) care afectează cele 2 construcţii din cimitir, vă îndrumăm să formulaţi o cerere în acest sens la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Ilfov, situată în Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, Sector 4, Bucureşti, tel. 021/311.82.35.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 01.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6988/1646090/ 31 AUG 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646090/25.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6988/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 6, , *situat în aliniament în dreptul imobilului 64-66 din str. Gheorghe Ţiţeică*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 70%, cu scorbură, înclinat 30° către imobilul 64-66 din str. Gheorghe Ţiţeică, în declin biologic avansat.**


Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe



pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 1 ex. uscat 70%, în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA



Red : P.R /2ex. – 22.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5099/1633299/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna

, **Sectorul 2**

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1633299/13.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5099/14.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 34 din b-dul Basarabia nr.62, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul public parcare amenajtă apartine bl.64 din b-dul Basarabia nr.62 spre intrarea Gheorghe Tudorache:

1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=14m, lipit de gard - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5132/1633405/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1633405/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5132/15.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 48 din şos. Pantelimon , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=45-50cm h=18-19m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

31.08.18

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5313.7/1634279/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.8, bl.18B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634297/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.53137./19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 18B din şos. Ştefan cel Mare nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=35cm h=10m – reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi carosabil cu ½ din lungime.

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=6-7m, doar eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 31.08.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5313.8/1634279/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte dna
B-dul Lacul Tei nr.123, bl.4, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.8/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din b-dul Lacul Tei nr.123,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=11m;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20-25cm h=6-7m.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=6m- reducerea ramurilor cu ½ din lungime înclinate spre aleea de trecere.

-1 ex. Prunus serrulata (cireș japonez) Ø=35cm h=8m- reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate spre parcarea amenajată.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (cireș) Ø=30cm h=13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=13m, dezrădăcinat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscat și dezrădăcinat avizați pentru defrișare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., din care 1ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5524.5/1636095/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.5/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Bujorul Alb 1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu 1:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.9/1636095 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Lacul Tei.75, bl.16, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5524.9/25.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.9/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din b-du Lacul Tei nr.15. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=55cm h=14m,

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m

Reducerea ramurilor cu 1/2m din lungime, înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m.

-1 ex.Prunus sp. (corcoduş) Ø15cm h=4m

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=20cm h=6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) trunchi fără coronament Ø=45cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui ex.arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex., trunchi fără coronament uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5604 -1, 6385, 8103 /1636594, 1642142, 1652893/ 3 SEP 2018

Către:
Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București

Referitor la adresele dvs. nr. 41613/15.06.2018 11678/11.07.2018, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1636594/25.06.2018, 1642142/12.07.2018,1652893/21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5604/26.06.2018, 6385/13.07.2018(doar poz. 3), 8103/22.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în curtea punctului termic 10 Pantelimon din Str. Cluceru Sandu, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Curte Punct termic Pantelimon 10:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 16 m, cu scorbură profundă la bază, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului RADET, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (curtea imobilului), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare în compensare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz **urmând a se efectua în regim de urgență.**

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/ 7 ex. 30.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5810/1637877/ 3 SEP 2018

C Ă T R E,

Dna

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1637877/28.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5810/29.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str popa Rusu vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex.Prunus sp. (corcoduș) Ø=20-30cm h=8-9m;

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25-30cm h=8-10m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5939.6/1639113/ 3 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **Dl**
B-dul , Sectorul 2
-
B-dul , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr.11032/02.07, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939.6/04.07.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din b-dul Pache Protopopescu), vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament -

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) Ø=25cm h=8m,înclinat spre carosabil- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal.

Spaţiul verde aferent blocului din b-dul Pache Protopopescu :

-2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) Ø=30-35cm h=8-10m- afectează acoperişul imobilului de la nr.130- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 31.08.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6254/1641507/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 3
Str. Brașoveni nr. 1, Sector 2

Referitor la adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641507/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6254/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Braşoveni nr. 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15-20cm, h 8m, 1 ex. bitulpinal
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 15cm, h 8m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 5-6m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 30cm, h 10m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 2 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 30cm, h 8-12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 20cm, h 10m și eliminarea iederei de pe trunchi
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10-12m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35cm, h 10-12m, bitulpinal

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara 1 :

- 2 ex. Prunus avium (cireş) Ø 8cm, h 3m, uscați 90-100%

Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces scara 1 :

- 1 ex. trunchi Ø 10cm, h 3m, uscat 100%

Lateral bloc scara 2 :

- 1 ex. trunchi Ø 10cm, h 5m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 4ex. arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 19 ex.

Defrişare - 4 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6247/1641528/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. T 72
Str. Grigore Ionescu nr. 65, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641528/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6247/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 72 din str. Grigore Ionescu nr. 65, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc, lateral dreapa din str. Grigore Ionescu :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 15-30cm, h 8-12m, 1ex. înclinat 15° către aleea pietonală
- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 25cm, h 10-12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25cm, h 10-12m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-35cm, h 10-14m, 1ex. bitulpinal
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 14-16m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ½ din înălţimea coronamentului, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Spaţiul verde faţă bloc, din str. Grigore Ionescu :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 8-10m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 6m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc, lateral stânga bloc scara A :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35cm, h 6m, uscat 100%

Spaţiul verde faţă bloc, din str. Grigore Ionescu, dreapta acces scara B :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 15cm, h 6m, uscat 90%, înclinat 15° către acces scara B

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

Defrişare - 2 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6250/1641521/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. D 28
Şos. Mihai Bravu nr. 120, Sector 2

Referitor la adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641521/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6250/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D 28 din şos. Mihai Bravu nr. 120, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-60cm, h 6-14m, 1ex. situat în aliniament la intersecţia şos. Mihai Bravu cu str. Pache Protopopescu

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Acer sp.(arţar) Ø 40cm, h 14m, înclinat 20° către parcare – eliminare ramuri frânte
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 25cm, h 7m, înclinat 45° către parcare
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 10-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc, stânga acces coridor bloc :

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 6m, uscat 85%,scoarţă exfoliată

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 85%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6322,8187/1641929,1653509/ 3 SEP 2018

C Ă T R E

D-na

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1641929/11.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6322/12.07.2018, completată cu actele de proprietate înregistrate la P.M.B cu nr. 1653509/22.08.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 8187/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Sfântul Ștefan, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Curte imobil – acces auto dreapta imobil din str. Sfântul Ștefan*:*

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30-35cm, h 14m - reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul imobilului/construcției, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal al terenului cu o firmă/societate abilitată,, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6383/1642133/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. T 20
Str. Alexandru cel Bun nr. 18, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642133/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6383/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 20 din str. Alexandru cel Bun nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 6m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-25cm, h 8m

Lateral stânga bloc :

Reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35cm, h 10m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc aliniament :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-30cm, h 6-8m, uscate 100% - marcate cu roşu

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35cm, h 10m, uscat 100% - marcat cu roşu

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborii erau marcaţi cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce include arborii în discuţie şi să procedeze la ştergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

Defrişare - 3 ex. uscate 100% - marcate cu roşu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6384/1642138/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. M 14
B-dul Basarabia nr. 222, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642138/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6384/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M 14 din B-dul Basarabia nr. 222, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim 0,5m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi **eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 6m, înclinat 20° către carosabil – şi aplicarea lucrărilor de aducere la verticalitate a arborelui
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 4-5m
- 1 ex. Albizia julibrissin (arbore de mătase) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35cm, h 12-14m – reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 90-110cm, h 14-16m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentelor (până la nivelul superior al etajului 4), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi **eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30cm, h 12m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25-45cm, h 12-14m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi **eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 27 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20-40cm, h 10-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 12m

Spaţiul verde spate bloc, în parcare :

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 20-40cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓ din înălţimea coronamentelor , pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lateral stânga bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi **eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20-30cm, h 12-14m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 13-45cm, h 6-14m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara A :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10m, scorbură deschisă pe o suprafaţă de aproximativ 50cm, lipsă cilindru central, în pericol de prăbuşire

Spaţiul verde spate bloc, scara B, în dreptul ghenei de gunoi :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 35cm, h 12m, cilindru central putred, scorbură pe o suprafaţă de aproximativ 1,5m, galerii de acarieni, în pericol de prăbuşire

Spaţiul verde spate bloc, în pastilă în parcare :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 15cm, h 6m, uscat 95%

Spaţiul verde spate bloc, dreapta acces scara A :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20cm, h 12m, cilindru central putred, atacat de acarieni, scorbură pe o suprafaţă de aproximativ 1,5m, în pericol de prăbuşire

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi şi în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 19ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø**

trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 53 ex.

Defrişare - 4 ex. din care 1ex. uscat 95% și 3ex. în declin biologic avasat, pericol de prăbușire

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6398/1642338/ 3. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 214
Str. Dima Cristescu nr. 2, Sector 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642338/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6398/13.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 214 din str. Dima Cristescu nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc scara A şi B :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 4 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20-25cm, h 6-12m
- 9 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10-25cm, h 10-12m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-30cm, h 6-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10-12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40-60cm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ½ din înălţimea coronamentelor (până la nivelul superior al etajului 4), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 10-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiu verde faţă bloc, lateral dreapta scara A :

- 2 ex. Populus (plop) Ø 30cm, h 10m, uscaţi 90-100%

Spaţiu verde faţă bloc, lateral dreapta scara A – către scara B :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 25 ex.

Defrişare - 3 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.- 28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6470/1642704/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 10 – dl.
Str. Stolnicul Vasile nr. 12, Sector 2

Referitor la e-mailul d-lui , înregistrat la P.M.B cu nr. 1642704/13.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6470/16.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 10 din str. Stolnicul Vasile nr. 12, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 30-35cm, h 10-12m
- 1 ex. Cercis siliquastrum (arborele iudei) Ø 30cm, h 6-7m

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ½ din înălţimea coronamentului, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde scara 2 :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16m, scorburi multiple la bază, cu ciuperci saprofite, arbore de esenţă moale, în pericol de prăbușire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 6ex arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvară anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic, pericol de prăbuşire

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./27.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6670/1643722/ 3 SEP 2018

CĂTRE

Dl.

Referitor la e-mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1643722/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6670/19.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în curtea imobilului ɔ din str. Radu de la Afumaţi, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil - acces stânga imobil din str. Radu de la Afumaţi :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 14-16m - reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului și eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Curte imobil - acces stânga-dreapta imobil nr. 25 din str. Radu de la Afumaţi :

Reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, **degajarea firelor electrice**, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):**

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 8m


Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului legal al terenului cu o firmă/societate abilitată, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6982/1646047/ 3 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1646047/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6982/26.07.2018, prin care solicitaţi, conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor înclinaţi, dezrădăcinaţi şi uscaţi în proporţie de 80-100%, care prezintă pericol de frângere şi prăbuşire, inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul cu fotografiile aferente anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm executarea lucrării de defrişare a unui ex. arbore uscat 100% (poziţia 9).**
- **conform vizitei în teren din data de 21.08.2018, în spaţiu verde al blocului 91 din str. Fabrica de Gheaţă , s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care avizăm :**

Toaletarea :

Spaţiu verde faţă bloc, dreapta acces scara B

- 1 ex. Maclura sp. (maclură) Ø 15cm, h 4-5m – reducerea cu ⅓ din volumul coronamentului

Defrişarea cu extragerea rădăcinilor :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 12m, uscat 100% - situat în spaţiu verde spate bloc, stânga acces alee pietonală scara A.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur .

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **administratorul legal are obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului/în care s-a executat defrişarea, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4, lit. e din același act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații :

- informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;
- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate,** iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1

Defrișare – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.– 27.08.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7148/1647008/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Enache Sandu imobil cu Sectorul 2)

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1647008/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7148/31.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Enache Sandu , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- str. Enache Sandu imobil :

-2 ex. Prunus cerasus (vişin) Ø=20 - 25cm h=7-8m, - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=7m, toaletat – eliminarea unui etaj de ramuri, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7727/1650815/ 3 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
-D-lui
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament str. Erou Floruţă Ion I, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650815/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7727/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.12, anexat (însoţit de fotografia aferentă), *situat în plantația de aliniament, din str. Erou Floruță Ion* , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore care afectează gardul imobilului și a fisurat trotuarul.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel:** 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament în urma defrișării și 5ex. în alte zone deficitare în vegetație, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, respectându-se speciile existente în plantația de aliniament.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi,

fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5313/1634279/ 07. SEP. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Simetriei imobil cu nr.4 și vizavi de imobilul cu nr.4, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluționare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Simetriei nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- imobil cu nr.4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=60cm h=10m cu scorbură la inserția șarpantelor, afectează acoperișul imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Plantaţie de aliniament vizavi de nr.4

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=80cm h=8m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile și eliminarea unui etaj de ramuri, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
05. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5313.6/1634279/ 07. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **Asociaţia de proprietari**
Str. Maior Ion Coravu, nr.39-43, bl.G2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., 9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.6/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G2 din str. Maior Ion Coravu nr.39-43, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45-55cm h=10-13m;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=1m - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.


Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.arbori


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de……………





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5939.5/1639113 07. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Lunca Florilor nr.2, bl.11, Sectorul 2

Referitor la adresa d-vs. nr.11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939.5/04.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aleea Lunca Florilor nr.2, bl.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Fraxinus (frasin) Ø=25-30cm h=10-11m;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=9m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 05. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6248/1641525/ 07. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. T 4 A
Str. Cristea Mateescu nr. 1, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641525/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6248/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 4 A din str. Cristea Mateescu nr. 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 7m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20-25cm, h 12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 20-25cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu maxim 2m din lungimea ramurilor tinere, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lateral stânga bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 12m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15cm, h 8m, înclinat 20° către trotuar și carosabil
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 7m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-30cm, h 8-12m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 7m

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la cca 60 ml gard viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Arbori neprinşi:

- pentru exemplarul uscat Ø5cm, h 3,5m, situat în faţa blocului, aveţi obligaţia înlocuirii acestuia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05. SEP 2018 05. SEP

Red:P.R./3ex.-29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6249/1641523/ 07. SEP. 2018

CĂTRE
- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 - *Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2*
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641523/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6249/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din şos. Colentina, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Curte imobil din şos. Colentina :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor şi a ramurilor pendule spre acoperiş, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 8-10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 25cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 8m

Aliniament stradal în stânga acesului din şos. Colentina :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50cm, h 12m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului şi a ramurilor pendule spre acoperiş, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224) – pentru arborele situat în aliniament şi prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului cu o firmă/societate abilitată - pentru arborii situaţi în curtea imobilului nr. 291 din şos. Colentina, cu acordul tuturor proprietarilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6251/1641519/ 07 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. R 4
Şos. Colentina nr. 21, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641519/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6251/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R 4 din şos. Colentina nr. 21, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc, spre parcare :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-20cm, h 6-10m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40cm, h 14m, înclinaţi 10° către carosabil
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 10m – eliminarea drajonilor
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) Ø 22cm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc, scara B :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 8-10m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10cm, h 10m
- 7 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20-35cm, h 14m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) Ø 25cm, h 10m

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

02 SEP 201

Red:P.R./4ex.-29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6252/1641514/ 07 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 31, scara 3
Str. Răuşeni nr. 1, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641514/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6252/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Răuşeni nr. 1, scara 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc, scara 3 :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, cu degajarea firelor electrice stradale, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15-20cm, h 8m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40cm, h 14m, înclinaţi 10° către carosabil
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 30cm, h 10m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10-20cm, h 5-7m

Spaţiul verde spate bloc, scara 3 :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 8m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 25cm, h 5m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 14m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓ din înălţimea coronamentului, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6255/1641505/ 07. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 17
Str. Brașoveni nr. 4, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641505/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6255/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 17 din str. Brașoveni nr. 4, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10m
- aplicarea lucrărilor de extragere a cioturilor

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :**

- 1 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 20cm, h 12m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10-12m

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Arbori neprinși :

- pentru cele 2 ex. uscate Ø3-7cm, h 3,5m, situați în spatele blocului, aveți obligația înlocuirii acestora.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6256/1641498/

07. SEP. 2018

C Ă T R E
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 114 B
Şos. Fundeni nr. 231, Sector 2
- Dl. [redacted]

Referitor la adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641498/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6256/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-lui [redacted] privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde afferent parcării blocului 114 B din şos. Fundeni nr. 231, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coron anetelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20-25cm, h 8-12m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) Ø 30cm, h 8m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓ din înălţimea coronamentelor, pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2018

Red:P.R./4ex.-28.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6257/1641526/ 07. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. T 70
Str. Oteșani nr. 61, Sector 2

Referitor la adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1641526/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6257/11.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 20 din str. Oteșani nr. 61, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30-35cm, h 10-12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-30cm, h 8-12m, 1ex. înclinat 20° către carosabil

Lateral stânga bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-25cm, h 7-10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 35cm, h 10-12m
- aplicarea lucrărilor de extragere a cioturilor

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) Ø 25cm, h 7m
- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25-30cm, h 8-10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 14m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6387/1642152/ 07. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 1
Str. Barbu Văcărescu nr. 4, Sector 2
- Dl.

Referitor la adresa dvs. 11678/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642152/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6387/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailurile d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Barbu Văcărescu nr. 4, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în–data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) mutitulpinal, h 6-8m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓ din înălţimea coronamentelor (până la nivelul superior al etajului 4), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Spaţiul verde faţă bloc scara 1 :

- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 35cm, h 10m – reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa

lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

05 SEP 2018

Red:P.R./4ex.-30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6534/1643063/ 07. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 22 - Aleea Teiul Doamnei nr. 6, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 10947/29.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643063/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6534/17.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilelui situat în spaţiul verde aferent blocurilor 21 şi 22 din Aleea Teiul Doamnei nr. 4, respectiv 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :
Spaţiul verde spate bloc 22 din Aleea Teiul Doamnei nr. 6 :
- 1 ex. trunchi Ø 25cm, h 8m, uscat 100% - sprijinit pe 1 ex. castan

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-30.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. SEP. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6666.6/1643783 07. SEP. 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari

Str. Pescăruşului nr.4, bl.B20, Sectorul 2

Referitor la adresa d-vs. nr.11805/12.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6666.6/19.07.2018, prin care transmiteţi spre soluționare cererea Asociației de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Pescăruşului nr.4, bl.B20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

- 2 ex. Ailanthus sp.(frasin) Ø=20-25cm h=8-10m;
- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=9m.
- 2 ex. Prunus sp.(corcoduş) Ø=20cm h=6-7m, din care 1ex. bitulpinal – reducerea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului cu ½ din lungime și eliminarea ramurilor uscate;

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta:

- 4 ex.Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=9-11m.

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Morus sp.(dud) Ø=20-25cm h=9-10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8115/1652807/ 07 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. ,Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 1652807/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8115/22.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. Johann Sebastian Bach sc.A, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 05 SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8182/1653309/ 07. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Spitalul Clinic de Ortopodie Traumatologie şi TBC Osteoarticular « Foişor »
B-dul Ferdinand I nr.35-37, Sectorul 2

Referitor la adresa d-vs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1653309/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8182/23.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din b-dul Ferdinand Inr. 35-37, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 30.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - nr.35-37:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-11m,- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada spitalului « Foişor » cu ½ din lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./30.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 05. SEP. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5137/1633737/ 10. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Barbu Văcărescu nr.153, sc.B , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1633737/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5137/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Barbu Văcărescu nr.153, sc.B, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=11m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B - intrare:

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=15cm h=3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=5m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului vecin.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral dreapta:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=15cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

-20 ml Carpinus sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

Defrişare - 2 ex., uscate 100%;

Igienizare și Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

06. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./04.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.11/1636095/ 10. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari (preşedinte dna)
Şos. Mihai Bravu nr.4, bl.60C, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.,nr.9969/18.06,2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.11/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 60C din şos. Mihai Bravu nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-25cm h=7-8m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, a următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=7m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=20cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta în calitate de președinte are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.arbori

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.09.2018 06. SEP. 2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5905, 6320, 7658, 7659/1638798, 1641632, 1650357,1650353 10. SEP. 2018

CĂTRE,
ASOCIAŢIA AS CARMEN BUCUREŞTI 1937-
administrator dl Marincea Cristian
Str. Costache Conachi nr.10, bl.6B, sc.1, et.4, ap.26, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Garda Naţională de Mediu- Comisariatul General
B-dul Unirii nr.78,bl.2, Sectorul 3.

(Teren situat în str. Şerbănică Vasile nr. [illegible], Sectorul 2)

Referitor la adresele dvs. şi a Gărzii Naţionale de Mediu, cu nr.97P/02.07.2018, 2536/09.07.2018, 3191/07.08.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1638798 /02.07.2018, 1641632/ 11.07.2018, 1650357/ 08.08.2018, 1650353/ 08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5905/ 03.07.2018, 6320/12.07.2018, 7658/09.08.2018, 7659/09.08.2018 prin care transmite spre soluţionare cererile dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str. Şerbănică Vasile nr. [illegible], Sectorul 2, conform Contractului de Închiriere nr. [illegible]/04.04.2018, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Teren situat în str. Şerbănică Vasile nr. [illegible]:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile
- 4 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25m h=7-9m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
- 10 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=10-20m h=3-6m, răsărite spontan lipiţi de gardul învecinat - reducerea cu ½ din înălţimea coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø=20-25cm h=13-14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Teren situat în str. Şerbănică Vasile nr.5-7:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m, lipit de gard, prezintă scorbură pe trunchi în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr. 5905, 6320, 7658, 7659 /1/ 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex.arbori.

Defrişare – 1 ex., în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

06. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5941/1639014/ 10. SEP. 2018

CĂTRE,
DI
Str., Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-A.D.P. SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1639014/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5941/04.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea,imobilului din str. Aurel Vlaicu nr. ,conform Actului de Adjudecare din , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 03.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr. :

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25cm h=9m, lipit de conducta de gaze și de gardul imobilului vecin, a dizlocat pavelele din curte (conform foto anexată).

Plantație de aliniament – față imobil cu nr.65:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratoprului legal al terenului pentru arborele situat în curte și de către A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), pentru arborele situat în aliniamentul stradal, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului potrivit Angajamentului de plantare nr.5941/1/ . .2018 iar A.D.P. Sectorul 2 va planta 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5ex în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019,.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.09.2018 06. SEP. 2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6388/1642157/ 10. SEP. 2018

C Ă T R E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642157/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6388/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situate în aliniament în dreptul imobilului nr. 112 din şos. Iancului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament stradal în dreptul imobilului nr din şos. Iancului :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 10m - reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Red:P.R./3ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .... 06. SEP. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6389/1642162/ 10. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642162/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6389/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniament în dreptul imobilului 25 din str. Barbu Văcărescu, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament stradal, în stânga – dreapta imobilului 25 din str. Barbu Văcărescu:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 60-80cm, h 14m – aplicarea lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate şi reducerea cu maxim 2m din lungimea ramurilor de vârf (reducerea înălţimii coronamentelor).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. SEP. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6391/1642207/ 10. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 13 A – Preşedinte al asociaţiei de proprietari
Dl.
B-dul Lacul Tei nr. 109, Sector 2

Referitor la adresa dvs. 11539/09.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642207/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6391/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13 A din B-dul Lacul Tei nr. 109, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.11.2015, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc :

- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20-25cm, h 8-10m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. SEP. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6392/1642214/ 10. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 11539/09.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642214/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6392/13.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor în aliniament situaţi în dreptul sediul Societăţii Alpha Leasing România IFN SA din Piaţa Gheorghe Cantacuzino nr. 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.11.2015, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Aliniament stradal – în dreptul imobilului nr. 6 din Piaţa Gheorghe Cantacuzino :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 8m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 35cm, h 10m

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .... 06. SEP. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

LLOYD'S REGISTER LRQA
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
ISO 9001 - ISO 14001
001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6616,6666.4/1643282,1643783/10 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na

Referitor la e-mailul d-nei și adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1643282/17.07.2018, 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6616/18.07.2018, respectiv 6666/19.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniament aferent imobilului 14 din str. Episcop Ilarion, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament stradal în dreptul imobilului din str. Episcop Ilarion :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30-50cm, h 10-14m – reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și degajarea firelor electrice stradale.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06.SEP.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6617/1643322/ 10. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 446
Aleea Măgura Vulturului nr. 4, Sector 2
- Dl.

Referitor la e-mailul d-lui , înregistrat la P.M.B cu nr. 1643322/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6617/18.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 446 din Aleea Măgura Vulturului nr. 4, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**
Toaletare :
Parcare spate bloc 446 din Aleea Măgura Vulturului nr. 4, lângă punct RADET, între locurile de paracre nr. 3 și 4 :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 25cm, h 8m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-31.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. SEP. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8156/1653425/ 10. SEP. 2018

CĂTRE,

DI

2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1653425/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8156/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul proprietate, conform Certificatului de Moștenitor nr. Act de Partaj cu Încheiere de Autentificare nr. , Act de Dezlipire cu Încheiere de Autentificare nr. , situat în șos. Gherase nr.76, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren în data de 31.08.2018, s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru care, **avizăm :**

Eliminare vegetaţie spontană :

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Prunus sp. (corcoduşi) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs. ca proprietar legal al terenului pe care se află vegetaţia spontană, în prezenţa unui reprezentant al Serviciului Monitorizare Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Mediu.

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm.

- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, la finalizarea lucrării avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare/toaletare.**

Având în vedere că pe teren urmează să construiţi, vă comunicăm că potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti - Anexa 3 pentru obţinerea avizului de dezafectarea materialului dendrologic în vederea realizării unei construcţii trebuie să depuneţi următoarele acte:

- certificat de atestare fiscală/ extras de carte funciară, să nu fie mai vechi de 3 luni de la data emiterii;
- plan de amenajare spaţii verzi aferent construcţiilor, conform prevederilor regulamentului de urbanism/autorităţii de mediu;
- plan de situaţie cu proiecţia la sol a viitoarei construcţii cu marcarea arborilor ce urmează a fi defrişaţi.
- aviz Comisia Tehnică de Circulaţie PMB;

În urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu poate solicita şi prezentarea altor documente necesare emiterii avizului.

Actele, însoţite de cerere se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti cu sediul în b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Documentaţia completă va fi înaintată spre analiză şi rezoluţie,Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului, funcţie de care se va emite avizul de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Eliminare vegetaţie spontană.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

06. SEP 2018

Red: P.A./3 ex./04.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10 SEP 2018

Nr.8480/1655932/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Herța nr.15, bl.B29 – Șos. Pantelimon [illegible], bl.404-405, Tabel XIX, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13815/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655932/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8480/31.08.2018, , prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XIX anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Toaletare :

Plantație de aliniament – str. Dragoș Vodă [illegible]:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=12m, afectează acoperișul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte Grădiniță - str. Oradea [illegible]:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30-35cm h=10-11m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 8 ex. arbori uscate din care 2 ex.arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în primăvara - toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori.

Defrişare - 8 ex.din care 2ex.uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

06. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./04.09.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5312.10/1634280/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Coravu nr.30, bl.G3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5312.10/19.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G3 din str. Maior Coravu nr.30, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc situat în trotuar spre str.:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=11m, *situat în trotuar spre str. Gheorghe Sterian* – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta – parcare auto:

-6 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15-20cm h=6-8m, *lipite de gardul imobilului de la nr.7 din str.Gheorghe Sterian* - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm), din care 1 ex. este bitulpinal Ø=35-40cm h=10-11m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=10cm h=2m, uscat 80% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 15 ex.arbori;
Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5313.3/1634279/ 12 SEP 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari

Aleea Piatra Mare nr.7, bl.7, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.3/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7, sc.1 din aleea Piatra Mare nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lângă trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu degajarea reţelelor aeriene stradale, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=4m;

-1 ex. Rhus typhina sp. (oţetar ornamental) Ø=25cm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 –lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi faţada blocului, precum şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lângă trotuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU



Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – lângă trotuar:

-2 ex. Rhus typhina sp. (oţetar ornamental) Ø=20-25cm h=2-3m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar , împiedică accesul pietonal.

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc, sc.1 :

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m, format din două şarpante din care una este uscată 100%, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Spaţiul verde spate bloc, sc.2 :

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=20-25cm h=8-10m – eliminarea ramurilor uscate din coronamente;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=6-7m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m, lipit de clădirea "Electrica" - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi degajarea corpurilor de iluminat public.

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-6 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-11m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=11m;

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=25-40cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.3 (sc.C):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).

Ancorare:

-1 ex. Thuja sp, bitulpinal – aducere la poziţia verticală a arborelui.

Tuns gard viu:

-31 ml. Hibiscus sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

- ancorare – se va efectua o dată cu lucrările de toaletare/defrişare;

- tuns gard viu – se va efectua o dată cu lucrările de toaletare/defrişare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 32ex.arbori.

Defrişare - 3 ex., uscate 100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5313.4/1634279/ 12. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Grigore Moisil nr.5, bl.7 bis, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.4/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7 bis din str. Grigore Moisil nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta spre str. Gheorghe Ţiţeica – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h= 8-9m, lipite de clădirea învecinată;
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=9-10m, lipite de clădirea învecinată.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5313.5/1634279/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Rovine nr.2, bl.51, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.5/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 51, sc.A din str. Rovine nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=8m, acoperit de iederă - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lângă trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase), bitulpinal h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal,în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex. arbori.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5453/1635466/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.83, bl.85, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9702/14.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1635466/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5453/22.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 85 din şos. Colentina nr.83, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – lângă trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-6 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=6-7m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm h=6-9m;
-2 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=15-20cm h=5-7m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului;

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-15cm h=2-3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1ex. Salix sp. (salcie) Ø=50cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-7 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcare auto.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex.arbori;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5524.3/1636095/

12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Făinari nr.2-4, bl.51, sc.C, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.3/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 51, sc.C din str. Făinari nr.2-4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=8-10m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=8-10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=8m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m, înclinat spre clădirea "Punct Trafo" - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.7/1636095/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.9, bl. OD 20, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5524.7/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD 20 sc.1 şi sc.2 din str. Ion Berindei nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.1şi 2:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35-55cm h=10-12m.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m- reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 – lateral stânga:
Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea regenerării și echilibrării, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, înclinat 20° spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=8m, înclinat 20° spre trotuar şi carosabil;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=45-50cm h=12-14m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45-50cm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu degajarea reţelelor aeriene stradale.
Trotuar, sc.2 :
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul spate bloc. sc.1 şi sc.2 – parcare auto:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=5m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=4-5m;
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=7m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
10 SEP 2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5606/1636631/

12 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.186, bl.212, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1636631/25.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5606/26.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de propietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 212, sc.A din şos. Mihai Bravu nr.186, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu cca,.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20-35cm h=5-11m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=8-11m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=4m - reducerea cu cca,.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (prun) Ø=15cm h=4m;
-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=15cm h=4m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex.arbori.

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. SEP. 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5669/1636733/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.1, bl. L.5, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1636733/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5669/27.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului L.5 din str. Vidin nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1ex.Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=11m.

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta – parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=40cm h=12m - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=7m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=6-7m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m;

-1ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m, inclusiv reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;

-1ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=20cm h=4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Spaţiul verde spate bloc:

-1ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=9m.

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex.arbori.

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de………………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5811, 4685/1637714, 1630318

12 SEP

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Zambilă Ioniţă nr.4, bl.7D, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei şi a dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1637714/28.06.2018, 1630318/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5811/29.06.2018, 4685/05.06.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7D din str. Zambilă Ioniţă nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.C:
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.D:
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea drajonilor de la baza trunchiului;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.D – parcare auto:
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiul verde spate bloc, sc.B – parcare auto amenajată:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-cm h=8m, înclinat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor şi eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc, sc.D:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=6-7m;
-1 ex. Maclură sp. (maclură) Ø=20cm h=7m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=9m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Maclură sp.(maclură) Ø=20cm h=5m, dezrădăcinată, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.arbori
Defrişare - 1 ex.dezrădăcinat



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5812/1638018/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1638018/28.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5812/29.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Nada Florilor nr.1A (din jurul Dispensarului), vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde - faţă Dispensar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea reţelelor aeriene la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m,
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m, înclinat 15° spre trotuar – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă Dispensar – lateral dreapta, parcare auto:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m;
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30cm h=11m,

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5966/1639037/ 12 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna

, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1639037/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5966/04.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din calea Floreasca nr.246B, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobl cu nr.246B:

-1 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø=10cm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./05.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5218/1633371/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,

(Plantaţie de aliniament - str. Popa Soare Sectorul 2)

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1633371/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5218/15.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Popa Soare şi intersecţie cu str. Constantin Kiriţescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

A. Str. Popa Soare:

Toaletare:

Arborii necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamntelor deoarece afectează faţada clădirilor şi reţelele aeriene stradale, astfel:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.6:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.10:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m.

Plantaţie de aliniament – imobile cu nr.11-15:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-45cm h=10-12m – prezintă treimea superioară a coronamentelor uscată, eliminarea acestora.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.16:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-9m.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.18:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=8m.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.31:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m,- reducerea ramurilor, împiedică accesul pietonal.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.34:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=9-10m.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.35 şi imobil cu nr.37:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-10m.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.39:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30-35cm h=8-10m.
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.48:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.51 şi nr.53:
-2 ex. Platanus sp. (platan) Ø=10-15cm h=2-3m.
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.55:
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=7-8m.
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.56:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=6m,
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.57:
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=7-8m.
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.60:
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-10m.
B. Plantaţie de aliniament- str. Popa Soare intersecţie cu str. Constantin Kiriţescu:
-1 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20cm h=4m – reducerea ramurilor în vederea degajării semnului de circulaţie *„Interzis"*
C. Str. Popa Soare cuprinsă între str.Constantin Kiriţescu şi str. Traian:
Plantaţie de aliniament – nr.impare, predomină specia Acer sp. (arţar).
Plantaţie de aliniament – nr.pare, predomină specia Platanus sp. (platan).
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveeolelor:
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.6:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.18:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.29:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=8m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, sistemul radicular a dislocat pavajul trotuarului făcându-l impracticabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.52:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – str. Popa Soare intersecţie cu str Dr. Burghelea:
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată),
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.58:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=6m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.61:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, lipsă ritidom pe tot trunchiul arborelui, prezintă scorburi la inserţia şarpantelor, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.65C:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 28 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 8 ex. în alveolele rîmase libere, în urma defrişării şi 20 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că plantarea arborilor în cele două alveole libere existente în plantaţia de aliniament în dreptul imobilului cu nr.57 se va efectua de către A.D.P. Sectorul 2, administratorul legal al terenului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 25 ex. arbori

Defrişare - 8 ex., din care 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de............ 11 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5313.2/1634279/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str., Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.2/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluționare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantația de aliniament din str. Plantelor nr.71-75, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantație de aliniament- imobil cu nr.71:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=15cm h=3m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 11 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5313.9/1634279/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.6, bl.64B, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5313.9/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 64B din str. Herţa nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m.

Spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m, inclusiv degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=12m

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajtă:

- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-55cm h=16-18m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelorîn vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 ex.arbori;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.2/1636095/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Luncşoara nr.2, bl.73, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.2/25.06.2018, prin transmiteţ spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 73 din str. Luncşoara nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=40cm h=12m, şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-9 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde lângă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=5m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=7m, înclinat - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, prezintă scorbură profundă pe trunchi pe cca.h 2m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=6m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil, dezrădăcinat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde lângă bloc:

-1 ex. trunchi fără coronament (liliac) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 16 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex.arbori.

Defrişare - 6 ex., din care 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5939.2/1639113/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cremeniţa nr.4, bl.B, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939.2/04.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B din str. Cremeniţa nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:
-1ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
Eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – spre trotuar:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, următoarele specii de arbori:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=20cm h=5m;
-3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=20-25cm h=6-8m.
-1ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A, lateral stânga – parcare auto amenajată:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-11m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=11m.
Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 ex.arbori;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 SEP 2018

Red: P.A./3 ex.06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB, http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.7/1647557/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.56, bl.38B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.7/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 38B din şos. Ştefan cel Mare nr.56, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public stradal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 SEP 20..

Red: P.A./3 ex.06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7258/1647534/ 13 SEP 201

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12685/25.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647534/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7258/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din şos. Andronache nr.35A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.35A:

-1 ex. Fraxinus (frasin) Ø30cm h=10m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului, afectează acoperişul imobilelor de la nr.35 şi nr.35A.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 11 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7306/1648278/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1648278/01.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7306/02.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Aurel Vlaicu nr.75, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

În trotuar – imobil cu nr.75:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oletar) Ø=20cm h=7m, situat în trotuar, răsărit spontan, lipit de gard, sistemul radicular a fisurat asfaltul din trotuar, făcându-l impracticabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.79:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 6 ex., în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., din 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................ 11 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7533/1649348/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1649348/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7533/07.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 77 din şos. Ştefan cel Mare nr.234, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=14m, înclinat spre trotuar şi carosabil, situat la o distanţă de cca.,4m faţă de reţeaua de canalizare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, cu degajarea corpului de iluminat stradal, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul în calitate de preşedinte Asociaţie de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

11 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7595/1649888/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Piaţa Pache Protopopescu nr.11, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1649888/07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7595/08.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din piaţa Pache Protopopescu nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobile cu nr.11 şi nr.13:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-50cm h=12-14 – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – piaţa Pache Protopopescu intersecţia cu str. Sfântul Ştefan (fostul Restaurant "Izvorul Rece"):

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=50-55cm h=12-14m, uscate 100% (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament faţă - Părculeţ:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-35cm h=8-10m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveolele rămase libere în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.arbori.

Defrişare - 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.06.09.2018 11. SEP 2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7797/1651170/ 13 SEP 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială "Iancului"
B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.3337/07.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1651170/10.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7797/13.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale « Iancului » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.50 din b-dul Pache Protopopescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte şcoală:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40cm h=12m;

-2 ex. Morus sp. (dud), multitulpinali h=12m, inclusiv degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=14m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene stradale;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............. 11 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6246/1641174/

14 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. L 13 B
B-dul Basarabia nr. 116, Sector 2
- Asociaţia de proprietari Bl. L 13 A
B-dul Basarabia nr. 114, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1641174/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6246/11.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului L 13 B din B-dul Basarabia nr. 116, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc L 13 B din B-dul Basarabia nr. 116 :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 45-50cm, h 10-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 45cm, h 10m

- în aliniament :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) şi degajarea firelor electrice stradale :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30-50cm, h 7-16m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50-60cm, h 14-16m

Spaţiul verde spate bloc L 13 B din B-dul Basarabia nr. 116, stânga acces scară :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40-50cm, h 10m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25cm, h 7m, înclinaţi 45° către accesul în scară

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

12 SEP 2018

Red:P.R./5ex.-10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6397/1642092/ 14. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. Y 2
Str. Ciurea nr. 14, Sector 2

Referitor la adresa e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1642092/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6397/13.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului Y 2 din str. Ciurea nr. 14, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20-25cm, h 8-10m
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15-25cm, h 10-12m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 40cm, h 14m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10-25cm, h 10-12m, 1ex. bitulpinal
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 15cm, h 8m – reducerea ramurilor care afectează faţada blocului şi aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului

- eliminarea lianei Hedera helix (iedera), de pe trunchiul arborilor.

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 8m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-50cm, h 8-14m
- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 10-25cm, h 8m, 1ex. bitulpinal

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20-25cm, h 6-7m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20cm, h 12m
- 2 ex. Abies sp. (brad) Ø 15-25cm, h 12-14m – aliminarea ramurilor uscate și aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara E :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m, uscat 100%

Spaţiul verde spate bloc scara E :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15cm, h 5m, uscat 90%

Spaţiul verde spate bloc stânga acces scara B :

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 10cm, bitulpinal, h 4m, uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anunul 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 42 ex.

Defrişare - 3 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

12 SEP 2018

Red:P.R./4ex.-10.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6669/1643787/ 14. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12031/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643787/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6669/19.07.2018 prin care solicitaţi „tăierea viţei de vie" situată în spaţiul verde din str. Chopin nr. 15, scara B, sector 2, la verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-au constatat următoarele :

- existenţa unei liane aparţinând speciei Vitis vinifera (viţă de vie) dezvoltată pe faţada blocului şi pe un suport metalic, care urmează să fie dezafectat conform Dispoziţiei nr. 875/26.04.2018, emisă de către Primăria sectorului 2, până la etajul 2 (invadează peretele din partea dreaptă a scării B).

Faţă de cele constatate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

- Tăieri de recepare pentru exemplarul Vitis vinifera (viţă de vie) prin îndepărtarea întregii părţi a lianei care afectează vizibil faţada blocului din str. Chopin nr. 15.

Lucrările de recepare avizate, se vor executa în perioada de repaus vegetativ a lianei (primavara-toamna) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Recepare** – 1 ex.*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red: P.R./2ex./07.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.3/1647557/ 14. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.293, bl.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.3/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din şos. Pantelimon nr.293, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m, format din două şarpante din care una este uscată 100%, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=8m - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului, împiedică accesul pietonal;

-1 ex. Gleditschia sp.(glădiţă) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde spate bloc:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-35cm h=8-11m -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=6m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=4m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-12m -reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Tuns gard viu, sc.A:

-10 ml Ulmus sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- tuns gard viu, se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%;

Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 SEP 2018

Red: P.A./3 ex.10.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.8/1647557/ 14. SEP. 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Str. , Sectorul 2,

- Asociaţiei de proprietari

Str. Radovanu nr.5, bl.41, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.8/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 41 din str. Radovanu nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Părculeţ:

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25-30cm h=8-10m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto amenajată:

-4 ex. Populus sp. (plop) Ø=35-50cm h=18-19m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m

-1 ex. Rhus typhina sp. (oţetar ornamental) Ø=20cm h=3m, înclinat spre trotuar – reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborelui;

Reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborilor, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=8-10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Spaţiul verde faţă bloc, sc.3, lateral dreapta – parcare auto amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, prezintă o şarpantă înclinată 20° spre parcarea auto, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul;

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=6-7m;

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=8-11m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Spaţiul verde spate bloc – spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=5m.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m;

-3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-30cm h=8-10m;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=3m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=3m;

-4 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-45cm h=18-19m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=12m,– reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor orientate accentuat spre trotuar şi carosabil,împiedică accesul pietonal și auto

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-30cm h=8-10m - înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=3m5, înclinat spre trotuar – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor orientate accentuat spre trotuar.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc –lateral stânga părculeţ:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=4m, uscat 80% (conform foto anexată).

-1 ex. trunchi fără coronament Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – spre trotuar:

-1 ex. trunchi fără coronament Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizatt pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 41 ex.

Defrişare - 4 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red. P.A./3 ex.10.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de .... 12 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.7741/1650624/ 14 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Berechet – str. Badea Cârţan . Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650624/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7741/10.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat XV (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 7 ex. arbori uscate din care 6 ex. arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Vă comunicăm că, pentru arborii situaţi în str. Avrig nr.35, bl.441 (şi nu în str. Ritmului nr.2 cum reiese din tabel), Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr.4936/08.08.2018, (privind toaletarea a 7ex. arbori şi defrişarea a 7 ex. arbori uscate 100%) şi pentru str. Erou Floruţă Ion nr.51 *Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr.7727/27.08.2018,* (privind defrişarea unui ex. arbore) care are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 7 ex., din care 6 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./10.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

14. SEP. 2018

Nr.8781/1658078/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Olari – Şos. Colentina , aliniament,Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.14790/31.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1658078/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8781/07.09.2018, , prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori uscate din care 2 ex.arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex., din care 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

12 ... 2018

Red. P.A./3 ex./10.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

FS

A1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



14. SEP. 2018

Nr.8982 /1659760/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.15337/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659760/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8982/13.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare HCGMB nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 12 ex. arbori în declin biologic avansat, din care 11 ex. arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 17 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare, parcuri). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 12 ex. arbori din care 11 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5939.7/1639113/ 20. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari – preşedinte asociaţie dl Popescu Tudor
Str. Făinari nr.22, bl.55, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939.7/04.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui Popescu Tudor preşedinte Asociaţie privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 55 din str. Făinari nr.22, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=20cm h=4m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m.

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=9m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=15cm h=4m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-40cm h=8-11m reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), trunchi fără coronament Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, prezintă ciuperci saprofite, pe trunchi, în declin biologic,(conform foto anexată).

Tuns gard viu:

-20 ml. Spireea sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;
- tuns gard viu – se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

17. SEP 2018

Red: P.A./3 ex./11.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6536/1642966/ 20. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na **– solicită ridicarea exemplarului de la registratura**
PMB

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1642966/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6536/17.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde lateral dreapta aferent imobilului nr. 27 din str. Amiral Ioan Murgescu, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde lateral dreapta imobilului din str. Amiral Ioan Murgescu nr. 27:

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada imobilului şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul imobilului (acoperişului), în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 15cm, h 8m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 10-12m

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17. SEP. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6618/1643325/ 20 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 35 A
Str. Biserica Mărcuţa nr. 3, Sector 2
- D-na

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1643325/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6618/18.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în vecinătatea imobilului nr. 1 din str. Biserica Mărcuţa nr. 1, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc 35 A din str. Biserica Mărcuţa nr. 3, în parcare :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60cm, h 14m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 8-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc 35 A din str. Biserica Mărcuţa nr. 3, în parcare :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 8m, uscat 85%, scorbură deschisă pe toată lungime trunchiului, lipsă cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 85%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

17. SEP 2018

Red:P.R./4ex.-11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6763/1644500/ 20. SEP. 2018

C Ă T R E
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 13
Str. Ceaikovski nr. 13, Sector 2
- D-na

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1644500/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6763/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13 din str. Ceaikovski nr. 13, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35cm, h 10-12m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35-45cm, h 10-12m, 1ex. bitulpinal
- 5 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15cm, h 6-8m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Tecoma sp., liană – eliminarea uscăturilor şi reducerea lăstarilor care afectează geamurile – în dreptul scării B

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 12-14m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10cm, h 8m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10-30cm, h 7-12m, 1ex. bitulpinal pe trotuar la limita gardului
- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15-30cm, h 8m, 1ex. bitulpinal

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara B :

- 1 ex. arbore Ø 20cm, h 10m, uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.


Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 20 ex. arbori şi 1ex. liană

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

17. SEP. 2018

Red:P.R./4ex.-12.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6799/1644571/ 20. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 52
Aleea Cenușeresei nr. 2, Sector 2
- D-na

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1644571/20.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6799/23.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 52 din Aleea Cenușeresei nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6-7m, 1ex. multitulpinal
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 8-10m

Lateral dreapta bloc :

- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 8m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35cm, h 10-12m
- 2 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20-30cm, h 8-10m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-25cm, h 8-10m - eliminarea drajonilor

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10-15cm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 8-10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15cm, h 7m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Lateral dreapta bloc :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 8m – uscat 90%

Spaţiul verde spate bloc, dreapta acces scară :

- 1 ex. arbore Ø 15cm, h 7m – uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 21 ex.

Defrişare - 2 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

17. SEP. 2018

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-12.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6979/1645973/ 20. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. F 2
Str. Căminului nr. 18, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa e-mailul d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1645973/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6979/26.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde spate bloc aferent blocului F 2 din Str. Căminului nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**
Toaletare :
Spaţiul verde spate bloc scara 4 :

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20cm, h 7m - reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

17. SEP. 2018

Red:P.R./4ex.-11.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7243/1647760/ 20. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1647760/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7243/01.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. George Folescu nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.26:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.24:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=100cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data d 17. SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

UKAS 001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.1/1647557/ 20. SEP. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.32, bl.12 SUD, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.1/01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 SUD din str. Doamna Ghica nr.32, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc –sc.1:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=9m, situat în trotuar, sistemul radicular a dislocat pavajul făcându-l impracticabil (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

17. SEP 2018

Red: P.A./3 ex.10.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de...................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8980/1659542/ 20. SEP 2018

CĂTRE,
INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF.DR. MATEI BALŞ"
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1 Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectoprul 2
Șos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9874/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1659542/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8980/13.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Institutului Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balș" din str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1 vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm:**

Toaletare:

Clădire administrativă - spate:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat, la următoarele specii de arbori:

- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø=30 - 40cm h=10-11m.
-8 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25-30cm h=9-10m.

Intrare poarta nr.2:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=35cm h=8m- eliminarea unui etaj de ramuri , în vederea înălţării coronamentului.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuarul și carosabilul din str. Dr. Calistrat Grozovici cu ½ din lungime ,la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-35cm h=8-9m;
-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø=35cm h=11m;
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø=25-30 cm h=7-8m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=7m.
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=60cm h=18m.

Alee principală poarta nr.1:

-2 ex.Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-9m- prezintă treimea superioară a coronamentelor uscată – eliminarea acestora.

Pavilion 3 – față:

Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor care afectează acoperișul clădirii și eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

ISO 9001 · ISO 14001 UKAS 001

-1 ex. Acer sp. arţar) Ø=25cm h=8m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m.

Faţă seră şi Tancul cu apă :

Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate spre seră şi tancul cu apă şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=25cm h=7m.

Faţă Tancul cu apă :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=12m.

Rampa de gunoi – spate:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30 cm h=7-8m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre rampa de gunoi cu 1,5m din lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Pavilion nr, 5 – parcare amenajată :

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=20cm h=4m- reducerea ramurei înclinată spre parcarea auto cu ½ din lungime.

-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=25cm h=7m- reducerea ramurilor ce afectează generator alimentare laboratoare cu ½ din lungimea ramurilor.

Secţie Radiologie – faţă:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m.

Magazie materiale –faţă:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m.

Domeniul public- Cămin de rezidenţi:

- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=20-25 cm h=8-9m- reducerea ramurilor înclinate spre curtea secţiei nr.8 de copii cu ½ din lungimea lor şi eliminarea ramurilor uscate.

Părculeţ secţia nr.8 de copii:

Reducerea ramurilor înclinate spre părculeţul secţiei nr.8 de copii cu ½ din lungimea lor şi eliminarea ramurilor uscate.

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25 cm h=8-9m;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=25cm h=7m.

Camera de gardă - parcare spate:- cu inclusiv degajarea conductei de oxigen.

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-35cm h=8-9m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=7m;
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-45 cm h=7-12m şi eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=25cm h=7m.

Module faţă Radiologie – Provita:

-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-35cm h=8-9m;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=18m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m, lipit de modul.

Aleea Provita – spate Pavilion nr.1:

Reducerea cu ½ din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35 cm h=8-12m;
-1 ex. Prunus piersica (piersic) bitulpinal h=6m.

Aleea Sterilizare:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m.

Pavilion nr.2 – faţă:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=30cm h=8m;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m- prezintă treimea superioară a coronamentului uscată eliminarea acesteia.

-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=30cm h=10m.

Faţă bucătărie –parcare:

- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25 cm h=6-8m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre parcare cu 1,5m din lungimea lor.

Faţă biserică:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=11m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m şi reducerea ramurilor înclinate spre aleea de trecere.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament faţă Institut:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=5m, prezintă scorbură pe trunchi în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Clădire administrativă - spate:

-1 trunchi fără coronament Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Faţă- Pavilion nr.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m- uscat 80%(conform foto anexată).

Alee Intrare poarta nr.1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=5m- fără ritidom, în declin biologic (conform foto anexată).

Alee faţă –bucătărie:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=35cm h=7m- uscat 90% (conform foto anexată).

-1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30cm h=8m- lipsă ritidom pe h-1m cu scorbură în declin biologic (conform foto anexată).

Camera de gardă pavilion nr.4- spate parcare:

-1 trunchi (plop) Ø 55cm h=10m - uscat 100% (conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25cm h=6m- cu scorburi pe trunchi,(conform foto anexată).

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal h=12m prezintă scorbură la inserţia celor 2 tulpini şi la baza trunchiului (conform foto anexată).

Faţă biserică:

-1 ex.Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm h=3m- uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pentru arborii situaţi în curtea institutului şi de către A.D.P. Sectorul 2 pentru arborii situaţi în domeniul public (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 29 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea Institutului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8980/1/ 17.09.2018, **iar A.D.P Sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex.** arbori astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 84 ex. arbori.

Defrişare – 10 ex., din care 5 ex.uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

18 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel. 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 4240/1626907 20. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Ioanid, Parcul Grădina Icoanei, Parcul Izvorul Rece, Parcul Dabija, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.7866/18.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1626907/22.05.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr.4240/23.05.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în, Parcul Ioanid, Parcul Grădina Icoanei, Parcul Izvorul Rece, Parcul Dabija, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Parcul Ioanid, parcul Grădina Icoanei, parcul Izvorul Rece, parcul Dabija:

- eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu cca. 1,5 m din lungimea ramurilor înclinate spre alei, locuri de joacă pentru copii, în scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei vizitatorilor pe aleile parcului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Deoarece Parcul Ioanid și Parcul Grădina Icoanei sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice este necesar să solicitați avizul, punctul de vedere al Ministerului Culturii înaintea executării lucrărilor de toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul, punctul de vedere al Ministerului Culturii.

Toaletare arbori - alei și locuri de joacă copii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./07.08.2018 – prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4714/1630524/ 20 AUG 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui

, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 1630524/05.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4714/06.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 22A din Calea Moşilor nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

Arborii se află situaţi în părculeţul din spatele blocului:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcare şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp.(dud) Ø=20-25cm h=6-7m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=7m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=5-6m;

Plantaţie de aliniament- str. Traian nr.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=20-30cm h=10-11m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=55cm h=12m;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) din care 2ex. bitulpinale Ø=30-35cm h=11m.

Igienizare părculeţ situat în spatele blocului:

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Populus sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea părculeţului se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./07.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4937/1631863/ 20. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
B-dul , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1631863/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4937/11.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului Gbis din b-dul Basarabia nr.208C, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc lateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø 45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13. AUG. 2018

Red: P.A./3 ex./06.08.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medi_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5096/1633022/ 20. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B .cu nr. 1633022/13.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5096/14.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Erou Scorţan Ion , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=40cm h=10m, situat la distanţa de cca.2,50m faţă de reţeaua de gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=8m, situat la o distanţă de cca.50cm faţă de gardul imobilului, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 1 ex.în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./03.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 13 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5414/1635289/.20.AUG.2018..2018

Către:

Domnul

Str. , ap. 3, Sector 2, București

(Str. , Sector 2)

Referitor adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635289/20.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5414/21.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi in curtea imobilului din Str. Silvestru , Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Curtea imobilului din Str. Silvestru

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 30 cm, H 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 - 20 cm, H 12 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 50 cm, H 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului din Str. Silvestru

- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 60 cm, h 14 m– cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019- primăvara anului 2020 conform angajamentului de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 6 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./03.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........... 13 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5610/1636583/20 AUG. 2018**.2018**

Către:

Administrația Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:

- Asociația de proprietari a blocului T 65, sc. 1

Str. Deleni nr. 4, Sector 2, București

- Doamna

Str. nr. , bl. 4, sc. , ap. 5, Sector 2, București

Referitor adresa dnei , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636583/25.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5610/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în dreptul locului de parcare pe care îl deține pe str. Deleni, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Deleni , bl. T 65, sc. 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) tritulpinal Ø 10 - 15 cm, H 8 - 9 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, Primăria sectorului 2, cu acordul asociației de locatari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/ 6 ex. 03.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

13 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5667/1636885/20. AUG. 2018.........2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:

- Domnul !

Str. Bucureşti

Referitor adresa dnului , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636885/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5667/27.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în dreptul imobilului din str. Spătar Nicolae Milescu, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Spătar Nicolae Milescu r

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 90 cm, H 16 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajare cabluri electrice, eliminare drajoni*

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui, soluţia tehnică aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului asfaltic al trotuarului.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel. 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, Primăria sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/ 6 ex. 06.08.2018

- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

13 AUG 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

5702/1637533/......20. AUG. 2018......2018

Către:

Administrația Domeniului Public Sector 2
Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, București

Spre ştiinţă:

- Scoala Gimnazială nr. 307 - Doamna

Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, București

Referitor adresa dnei , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1637533/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5702/28.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în curtea școlii nr. 307 din str.* Luncșoara nr. 17*, Sector 2,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Luncşoara nr. 17, în curtea şcolii, intrarea profesorilor:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, H 10 m, uscat 100%

În domeniul public, dea lungul gardului de la intrarea elevilor:

- 9 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 15 - 20 cm, H 8 - 10 m, uscați 100%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (un ex. în spaţiul verde aferent şcolii 307 şi 9 ex. în spaţiile verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare din sectorul 2). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 10 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ 5 ex./ 06.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 13 AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6668/1643786/ 20. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12066/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643786/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6668/19.07.2018, prin care solicitaţi conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de 100% şi în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 2, inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul IX al Evaluării Stării de Viabilitate a Arborilor anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti (Anexa 1) şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, **avizăm executarea lucrărilor de defrişare pentru 7 exemplare arbori** situaţi în cele **6 locaţii** menţionate în tabel, ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului şi refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avansat/în pericol de prăbuşire avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **administratorul legal al terenului are obligaţia plantării a 22 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu Ø minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie** (exclus specia plop) în raport de 6 :1 pentru arborii în declin biologic avansat şi pentru cei în pericol de prăbuşire şi raport de 1 :1 pentru cei uscaţi, în locaţiile unde se execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii :

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia instituţiei;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia instituţiei;
- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze, cu excepţia speciei plop;
- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor și în aliniamentele stradale;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 7 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat/pericol de prăbuşire

Director executiv
Simona-Mariana POPA



Întocmit: cons. Bogdan POPESCU


Red: PB/3 ex./06.08.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

13 AUG 2018




R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii







A.D.P. SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44
INTRARE / IEȘIRE Nr. 12066
Ziua 16 Luna 04 Anul 2018

EVALUAREA STARII DE VIABILITATE A ARBORILOR CE URMEAZA SA FIE DEFRISATI IN SECTORUL 2

transmitem spre competenta analiza si solutionare, Tabelul IX al Evaluarii Starii de Viabilitate a Arborilor ce urmeaza sa fie defrisati, in Sectorul 2, pentru
icitarea favorabila.
multumim pentru intelegere.

BEL IX

r. /Fot ren	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct Vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde, vecinatati	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/m)		Arbore in declin biologic (de are scorbura/fisura/putred/ciuperci)	Arbore uscat (in proportie de 80-100%	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Sesizare
						D (cm)	H (m)				
	Sos. Pantelimon, nr.128	Gradina af. Ans. de loc.	Trunchi			20 -25cm	10-15 m	Declin biologic			Foto (pag.1)
	Str. Popa Lazar, nr.5-25	Aliniament	Trunchi si coroana			25-30 cm	20 m		100% uscat		Foto (pag 2)-sesizare 775 S
	Str. Alexandru Zagoritz, nr. 24	Aliniament	Trunchi bitulpinal		Tilia sp.	110 cm	20-25 m	scorbura			Foto (pag.3)
	Str. Dimitrie Harlescu, nr.27	Aliniament	Trunchi		Populus sp.	50 cm	10-15 m	Scorbura		Arbore aplecat	Foto (pag. 4)
	Str. Radu de la Afumati, nr.23	Aliniament	Trunchi si coroana			20-25 cm	10 m		Uscat 100%		Foto (pag.5)-sesizare 753S

	Sos. Stefan cel Mare, nr.33, bl.30, sc.2	Aliniament	Trunchi si coroana			20-25 cm	10 m		Uscat 100%		Foto (pag.6)
	Sos. Stefan cel Mare, nr.33, bl.30, sc.2	Aliniament	Trunchi si coroana			30-35 cm	10 m	scorbura	Uscat 100%		Foto (pag.6)

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

...rector Tehnic:
...g. Valeriu Micu

...Sectie S.V.S.U.I:
... Stanescu Irina

09.07.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7174/1647242/ 20. AUG. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1647242/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7147/31.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Păsărani nr. ,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 03.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- imobil cu nr.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m, afectează acoperişul imobilului – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./07.08.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 13. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5312.3/1634280/ 21 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.9, bl.OD 20, sc.3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.9678/13.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1634280/18. .06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5312.3/19.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD 20 din str. Ion Berindei nr.9, scara 3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=5m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=6m – eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-4 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi degajarea corpului de iluminat public.

Spre trotuar scara 3:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3-4m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=5m.

Spaţiul verde spate bloc sc.3 – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m;

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=4-5m;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m – eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Aleea de intrare în bloc

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3, spre trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 90% (conform foto anexată);

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=15cm h=3m, înclinat 20° spre trotuar, dezrădăcinată (raport de plantare de 1 :1 pentru arbori dezrădăcinaţi (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 19 ex.arbori.

Defrişare - 4 ex., din care 3 ex. uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............

9. SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5524.4/1636095/ 21 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pescăruşului nr.10, bl.D5, sc.A şi sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1636095/22.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5524.4/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D5 din str. Pescăruşului nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Platanus sp. (platan) Ø=50cm h=14m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.arbori

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. SEP 2018

Red: P.A./3 ex.13.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5939/1639113/ 21 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- **Dna**
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939/04.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str. Lăptari Tei spre str. Ripiceni nr.6, bl.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc spre trotuar - str. Lăptari Tei nr.14 bl.4:

- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=7-9m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor uscate.
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 19 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5939.3/1639113/ 21 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari – administrator
Str. Bodeşti nr.5, bl.K8, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi la Directia de Mediu cu nr.5939.3/04.07.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei administrator, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului K8 din str. Bodeşti nr.5, şi a blocului K9 din str. Bodeşti nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

A. Str. Bodeşti nr.5, bl. K8:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=8m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=6m – eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul şi eliminarea ramurilor frânte.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, spre trotuar:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

B. Str. Bodeşti nr.7, bl. K9:

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta – parcare amenajată:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=6-7m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;
-3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=10-15cm h=2-3m parcarea auto.

Spaţiul verde spate bloc:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cu degajarea corpului de iluminat public;

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=3-4m reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

B. Str. Bodeşti nr.7, bl. K9:

Spaţiul faţă bloc, lateral dreapta – parcare amenajată:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură la baza trunchiului pe h 1m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, K9 din str. Bodeşti nr.7, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 24 ex.arbori

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



19. SEP 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7733.7/1650569/ 21. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Grigore Ionescu nr.63, bl.T73, sc.B,Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650569/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7733.7/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T73, scara B din str. Grigore Ionescu nr.63, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar,împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) Ø=20m h=6m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25m h=6-7m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral stânga, parcare amenajată (locul cu nr.42):

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=10m h=3m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15m h=4m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. SEP

Red: P.A./3 ex./13.09.2018 19. SEP. 2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8262/1654355/ 21 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
B-dul Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1654355/24.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8262/27.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul Ghica Tei nr.52, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.52:

-1 ex. Tei sp. (tei) Ø=45cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.73:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbore

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. SEP 2018

Red: P.A./3 ex.13.09.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8473 /1655930/ 21 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Nada Florilor nr.52, bl.15A - Parcul Naţional, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.13713/13.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655930/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8473/31.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat XV (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arbori în declin biologic avansat, din care 1 ex. arbore uscat 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare, parcuri). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex., din care 1 ex. uscat100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. SEP 2018

Red: P.A./3 ex./13.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

25 SEP 2018

Nr. 6666.3/1643783/

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari scara C
Str. Milescu Spătar Nicolae nr. 7-11, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. Milescu Spătar Nicolae nr. 7-11, scara C, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara C:

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15cm, h 8m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, reducerea ramurilor care afectează faţada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtarea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21 SEP 2018

Red:P.R./4ex.-17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6666.5/1643783/ 25 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. Glinka 13
Str. Glinka nr. 13, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului Glinka 13 din str. Glinka nr. 13, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, reducerea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15-20cm, h 8-10m
- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25-35cm, h 10-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Lateral dreapta bloc :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 10-12m, uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6666.7/1643783/ 25. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 29 bis
Str. Bodeşti nr. 2, Sector 2
- Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29 bis din str. Bodeşti nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :
Toaletare :
Lateral stânga bloc, lângă locul 2 de parcare :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 14-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ½ din înălţimea coronamentului (până la nivelul superior al etajului 4), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru toaletarea arborilor situaţi în curtea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, trebuie depusă o solicitare de administratorul legal al terenului, de asemenea executarea lucrărilor se va face cu acordul proprietarului/administratorului legal al terenului prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,	*Întocmit*
Simona-Mariana POPA	*Insp. Roxana PARASCA*

Red:P.R./4ex.-17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 21. SEP. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.4/1643784/ 25 SEP 2018

C Ă T R E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. M 27
B-dul Basarabia nr. 57, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în spatele blocului M 27 din B-dul Basarabia nr. 57, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :
Toaletare :
Spaţiul verde spate bloc, lângă locul de parcare nr. 18 :
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 8-10m – reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 21 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.5/1643784/ 25. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 27
Str. Stolnicul Vasile nr. 27, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 27 din str. Stolnicul Vasile nr. 27, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20-30cm, h 8-10m
- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15-25cm, h 8m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20-35cm, h 10-12m, 1ex. bitulpinal
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 30-60cm, h 10-14m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 25cm, h 6m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 8-10m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 30cm, h 10m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10-12m, 1ex. bitulpinal
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 30cm, h 12-14m

Lateral stânga bloc, scara 3 :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 25cm, h 8m, bitupinal
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25cm, h 10m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-20cm, h 8-12m



- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 40cm, h 10-12m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25cm, h 8-10m
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 25-35cm, h 12m, 1ex. bitulpinal
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 15cm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 8m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc, colţ scara 2 cu scara 3 :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20cm, h 8-10m, uscat 100%

Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara 1 :

- 2 ex. Prunus avium (cireş) Ø 10-15cm, h 4-5m, uscați 90-100%

Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara 3 :

- 1 ex. Trunchi Ø 10cm, h 3m, tritulpinal, uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Arbori neprinşi:

- pentru exemplarele uscate Ø5-7cm, h 4m, situate în fața blocului, aveți obligația înlocuirii acestora.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 4ex. arbori tineri cu balot de**

pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 32 ex.

Defrişare - 4 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.6/1643784/ 25. SEP. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 36
Str. Pescarilor nr. 11, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de propietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 36 din Str. Pescarilor nr. 11, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 7m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 6m, 1ex. bitulpinal
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 7-8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 40cm, h 10-12m

Spaţiu verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35cm, h 10-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15cm, h 7m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 5-7m

Lateral stânga bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 10-25cm, h 6-8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10cm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø 15cm, h 6m, înclinat 30° către trotuar

Spaţiu verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizări

terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 8m
- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25cm, h 8-10m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 25cm, h 6m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 8m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Lateral stânga bloc :

- 1 ex. Arbore Ø 10cm, h 6m, uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 22 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21. SEP. 2018

Red:P.R./3ex./14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.7/1643784/ 25 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Dl.

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în platbanda din dreptul imobilului nr. 203 din şos. Mihai Bravu, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Plantanda din dreptul imobilului nr. 203 din şos. Mihai Bravu :

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 40-50cm, h 10m - reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul acoperişului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21 SEP

Red:P.R./3ex.-17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.8/1643784/ 25. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 49 D 1
Aleea Dobrina nr. 12, Sector 2
- D-na

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 D 1 din Aleea Dobrina nr. 12, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25cm, h 7-10m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 10m

Lateral stânga bloc :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 8-10m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 30cm, h 10m
- 2 ex. Celtis sp. (sâmbovina) Ø 15-20cm, h 5m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 5m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-25cm, h 8-10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 35cm, h 10m

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25-40cm, h 8-12m
- aplicarea lucrărilor de extragere a cioturilor

Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor şi aplicarea lucrărilor de aerisire a arborilor :

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 5m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 15cm, h 5m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 15cm, h m
- aplicarea lucrărilor de extragere a cioturilor

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 15cm, h 4m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 19 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 SEP 2018

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-17.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6921/1645360/ 25 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
D-na

Referitor la e-mailul d-nei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1645360/24.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6921/25.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul str. Episcop Ilarion, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament stradal - nr. pare str. Episcop Ilarion dinspre str. Agricultori :

- 17 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30-70cm, h 10-14m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor pendule spre acoperiş, cu degajarea reţelelor aeriene stradale, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Aliniament stradal - nr. impare str. Episcop Ilarion dinspre str. Calistrat :

- 18 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30-60cm, h 10-14m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor pendule spre acoperiş, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante).

Înlocuirea arborelui tânăr, neprins, din dreptul imobilului nr. 13 din str. Episcop Ilarion.

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor stradale :

Aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 13 din str. Episcop Ilarion :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10cm, h 3-4m, uscat 100%

Aliniament stradal în dreptul imobilului nr. 5 din str. Episcop Ilarion :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 35cm, h 8, lipsă scoaţă, cilindru central putred, în declin biologic avansat, marcat cu roşu

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 7ex arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în alveolele rămase libere în urma defrişării şi în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 35 ex.

Defrişare - 2 ex. din care 1ex. uscat 100% şi 1ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

21 SEP 2018

Red:P.R./3ex.-14.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.6/1647557/ 25. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.3, bl.L3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.6/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului L3 din str. Aromei nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=7m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-55cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc- spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=4-5m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=7m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 17 ex.arbori

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.10/1647557/ 25 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.12, bl.18, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.10/01.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 18 din şos. Ştefan cel Mare nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=25cm h=8m – eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament (staţia de Metrou Aurel Vlaicu)

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc - părculeţ:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare – spate bloc, părculeţ:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr;

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 3 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbore.
Defrişare - 4 ex., uscate 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7729/1650816/ 25 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Calea , Sectorul 1

(MedLife – Spitalul de Ortopedie - b-dul Ferdinand I nr.102, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650816/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7729/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa Spitalului de Ortopedie din b-dul Ferdinand, nr.102, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă Medlife – Spitalul de Ortopedie:

-1 ex. Acer sp. (arţar), tritulpinal h=11m - reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului la cele două tulpini înclinate accentuat spre spital şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea spitalului;

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Faţă, lateral stânga spre părculeţ:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7733/1650569/ 25. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.4, bl.3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1650569/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7733/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din şos. Colentina nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=3m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.D:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul co ronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), din care 1 ex. este bitulpinal Ø=30cm h=8-10m;

-2 ex. Koelreuteria sp, (băşicoasă), din care 1 ex. este bitulpinal Ø=30cm h=12m;

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35-45cm h=10-12m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m.

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=35-45cm h=12-15m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate, lângă bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-10m, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=55cm h=12m, lipsă ritidom la baza trunchiului pe cca. h 1m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=15cm h=3m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.C:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=3-4m, uscate 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.D:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar)l Ø=20cm h=5m -uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.arbori.

Defrişare - 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21. SEP. 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de…………….



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7734.2/1650573/ 25. SEP. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru cel Bun nr.16, bl.T21A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650573/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7734.2/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T21A din str. Alexandru cel Bun nr.16, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc - parcare auto amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=10m, înclinat spre locul de parcare cu nr.21 - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex.Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează locurile de parcare cu nr. 16 şi nr.17.

Spaţiul verde faţă bloc - parcare auto amenajată, vizavi de sc.1:

-7 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre parcarea auto.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m, uscate 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-2 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=15-20cm h=2-3m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării şi 2 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 13 ex. arbori;

Defrişare - 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14.09.2018 21 SEP 2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



25 SEP 2018

Nr. 7735.3/1650577/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pompiliu Manoliu nr.13, bl.G2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650577/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7735.3/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G2 din str. Pompiliu Manoliu nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto (locurile cu nr.15, 16 şi 17):

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=10m h=12m, înclinată spre parcare - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............. 21 SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7738.8/1650596/ 25 SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Radovanu nr.13, bl.45, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650596/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7738.8/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 45 din str. Radovanu nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=7-8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar,împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar – lateral stânga:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=3-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=10cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);

Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar – lateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, 3 ex.** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 30 ex.arbori;

Defrişare - 3 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14.09.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. la data de.................

21. SEP. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7739.9/1650600/ 25 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
B-dul , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.92, bl. D1, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1650600/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7739.9/10.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului D1 din b-dul Basarabia nr.92, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral dreapta - spre parcare auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35m h=11m, înclinat spre locul de parcare nr.8, format din două şarpante, din care una este uscată 100%, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua necesită - reducerea cu 1/2 din înălţime, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara



Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

21 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7794/1651095/ 25. SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Tuzla nr.1, bl.11A, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1651095/10.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7794/13.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 11A din str. Tuzla nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, A - parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-35cm h=8-11m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-35cm h=8-10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=35cm h=11m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m- și eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;

Alee intrare, sc.B:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=8m;
-8 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-7m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre intrarea în bloc.

Alee - aces autoturisme, sc.B:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre alee cu degajarea corpului de iluminat public.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Alee intrare, sc.B:

-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=6m, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 30 ex.arbori.;
Defrişare - 1 ex., uscat 80%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 SEP 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14.09.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8495/1655992/ 25 SEP 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa de Copii nr.15
B-dul Ferdinand I nr.23, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Șos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655992/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8495/31.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Grădiniţei de Copii din b-dul Ferdinand I nr.23, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte grădiniţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=35-40cm h=10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................. 21 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6666.2/1643783/ 27 SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 5
Aleea Pantelimon nr. 13, Sector 2
-

Referitor la adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 5 din Aleea Pantelimon nr. 13, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor, reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-25cm, h 6-14m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 16-18m
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 25cm, h 10m – aplicarea unor uşoare reduceri în vederea echilibrării coronamentului
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø 15cm, h 6-8m

Lateral dreapta bloc :

- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30-40cm, h 8-14m - reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor, reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor.

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 60cm, h 12-14m - reducerea cu maxim 1m din lungimea ramurilor, reducerea înălţimii coronamentului până la nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.

- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 60-110cm, h 18-20m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ½ din înălţimea coronamentelor (până la nivelul blocului), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc între scara A şi B :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 110cm, h 16m, scorbură deschisă la bază, lipsă cilindru central, pericol de prăbuşire

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

24. SEP 2018

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.1/1643784/ 27.SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. IRTA 3
Șos. Colentina nr. 25 B, Sector 2
- D-na

- Asociaţia de proprietari Bl. IRTA 4
Str. Mașina cu Pâine nr. 20, Sector 2
- Asociaţia de proprietari Bl. 2
Șos. Colentina nr. 25 A, Sector 2
- Asociaţia de proprietari Bl. IRTA 1 B
Șos. Colentina nr. 23 B, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului IRTA 3 din șos. Colentina nr. 25 B, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Spaţiul verde bloc IRTA 3 din şos. Colentina nr. 25 B :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim 0,5m din lungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Malus domestica (măr) Ø 15cm, h 4-5m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 30cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 8m
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 10-30cm, h 4-6m, 1ex. multitulpinal, 1ex. bitulpinal – eliminarea șarpantelor uscate



Lateral dreapta bloc :

Reducerea cu maxim 0,5m din lungimea ramurilor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti (doar pentru situaţii cu igienizare), în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50cm, h 6m, înclinat 45° către aleea de acces carosabilă

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Lateral dreapta bloc :

- 1 ex. Arbore Ø 15cm, h 7m, uscat 100%
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25cm, h 6m – fisură la inserția șarpantelor, risc iminent de desprindere

Spațiu verde față bloc, stânga acces scară, în dreptul farmaciei :

- 1 ex. Arbore Ø 20cm, h 7m, uscat 100%

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Spaţiul verde bloc IRTA 4, scara 1 din str. Mașina cu Pâine nr. 20 :

Toaletare :

Spațiu verde față bloc:

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 25cm, h 47m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spațiu verde față bloc, stânga acces scara 1:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) Ø 25cm, h 7m, uscat 100%

Spaţiul verde bloc 2 din șos. Colentina nr. 25 A :

Toaletare :

Spațiu verde față bloc:

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15-45cm, h 6-8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 8-10m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spațiu verde față bloc, dreapta acces scară, în față la Fortuna:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 7-8m

Spaţiul verde bloc IRTA 1 B din șos. Colentina nr. 23 B :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spațiu verde spate bloc, dreapta acces scară, lângă gang:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 40cm, h 6m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi şi în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a 11ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiile verzi aferente blocurilor de unde se defrişează, iar dacă spaţiul nu permite, se va planta în zone adiacente cvartalului de locuinţe, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toaman anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.313.06.47, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sectorul 3, etj. 6, în zilele de marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12-15

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Spaţiul verde bloc IRTA 3 din șos. Colentina nr. 25 B:

Toaletare - 9 ex.

Defrişare - 3 ex. din care 2ex. uscate 100% și 1ex. în pericol de prăbușire

Spaţiul verde bloc IRTA 4, scara 1 din str. Mașina cu Päine nr. 20:

Toaletare - 2 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

Spaţiul verde bloc 2 din șos. Colentina nr. 25 A :

Toaletare - 3 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

Spaţiul verde bloc IRTA 1 B din șos. Colentina nr. 23 B :

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

24. SEP 2018

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./7ex.-18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.2/1643784/ 27.SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 9, scara C + D
Str. Grigore Moisil nr. 8, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9, scările C și D din str. Grigore Moisil nr. 8, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Lateral stânga bloc cu str. Grigore Moisil :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 9 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 15-30cm, h 8-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60cm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 8-10m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30-35cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 8-10m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 80-90cm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentelor (până la nivelul superior al etajului 4), pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Spaţiul verde faţă scara D cu str. Grigore Şerban :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 5 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20-35cm, h 8-10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 8-10m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10-12m, 1ex. bitulpinal

- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 30cm, h 6-8m – eliminarea drajinilor

Lateral dreapta bloc cu str. Grigore Şerban :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 10-12m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 35cm, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 10-12m

Spaţiul verde faţă scara C cu str. Grigore Şerban :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30cm, h 10-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 10-12m

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 32 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

24. SEP 2018

Red:P.R./3ex.-18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6667.3/1643784/ 27. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 57
Str. Vidin nr. 9, Sector 2
- Asociaţia de proprietari Bl. 59
Str. Vidin nr. 11, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor 57, 59 din str. Vidin nr. 9 și 11, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**
Spaţiu verde bloc nr. 57 din str. Vidin nr. 9 :
Toaletare :
Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de degajare a firelor electrice stradale și echilibrare a coronamentelor, eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10-35cm, h 8-12m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20cm, h 10m
- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 25-30cm, h 8-10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 8-10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 6m



Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-25cm, h 8-12m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10-35cm, h 7-12m, 1ex. bitulpinal
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 25cm, h 8-10m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30cm, h 8-10m

Lateral dreapta bloc :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 8-10m - reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc, spre lateral dreapta bloc:

- 1 ex. Arbore Ø 35cm, multitulpinal, h 8m, uscat 100%

Spaţiu verde bloc nr. 59 din str. Vidin nr. 11 :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) Ø 35cm, h 6-7m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40cm, h 10-12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 6-7m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maxim ⅓ din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 30cm, h 8-10m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 12-14m

Lateral dreapta bloc cu str. Aromei :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre trotuar, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25cm, h 8m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20-35cm, h 10-12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-20cm, h 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 8m

Tăieri de întreţinere :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă

pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului 57 din str. Vidin nr. 9 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Spaţiu verde bloc nr. 57 din str. Vidin nr. 9 :

Toaletare - 21 ex.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

Spaţiu verde bloc nr. 59 din str. Vidin nr. 11 :

Toaletare - 13 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

24 SEP 2018

Red:P.R./4ex.-18.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7977/1652193/ 27 SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1652193/14.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7977/20.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.14 din str. Dumbrava Roşie, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 03.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.14:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), trunchi fără coronament, Ø=30cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele (A.F.I.), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8163/1653558/ 27.SEP 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1653558/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8163/33.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Erou Floruţă Ion nr.57, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.57:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=50cm h=14m, situat la distanţa de cca.,1m de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8179/1653317/ 27. SEP. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Gheorghe Ţiţeica nr.10, bl.56 bis, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13490/08.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1653317/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8179/23.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 56 bis din str. Gheorghe Ţiţeica nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) Ø=30cm h=11m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m, inclusiv degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m.

Spaţiul verde faţă bloc, în trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu 1/2 din volum în vederea regenerării şi echilibrării arborelui,

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-25cm h=8-11m;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=9m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=45cm h=14m;

Reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborilor, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=10m. înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori.

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8476, 7677/1655925, 1650131/ 27.SEP.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Coravu nr.31, bl.P3A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.14023/21.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655925 /30.08.2018, a d-nei cu nr. 1650131/08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8476/31.08.2018, 7677/09.08.2018, prin care se solcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului P3A din str. Maior Coravu nr.31, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 03.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga spre str. Motorului :

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=12m, situat la distanţa de cca. 2,5m de gardul din beton al imobilului din str. Motorului nr.2 - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului cu nr.2 din str. Motorului.

Tuns gard viu:

-10 ml. Ligustrum sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore;

Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24 SEP 2018

Red: P.A./3 ex.18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8478/1655922/ 27.SEP 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.14025/21.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655922/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8478/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa imobilului cu nr 14 din str. Luncşoara, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Faţă imobil cu nr.14 – ghena de gunoi:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 24. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8490/1655979/ 27.SEP 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Arh. Slăniceanu Nicolae Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655979/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8490/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Arh. Slăniceanu Nicolae nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - imobil - str. Arh. Slăniceanu Nicolae :

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40-50cm h=11-13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului de la nr.2 din str. Arh. Gheorghe Mandrea.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 24.SEP 2018

Red: P.A./3 ex./18.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7264.2/1647557/ 01.OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Lunguleţu nr.3, bl. V2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.2/01.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului V2 din aleea Lunguleţu nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=9m;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-35cm h=8-11m;

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=20-35cm h=8-11m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=6-8m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20m h=6m;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=7-8m;

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-2 ex. Prunus sp.(corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m, - reducerea ramurilor în vederea facilitării pătrunderii luminii naturale în apartamente.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=8m - reducerea cu cca. 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor,:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=6m, uscat 100%, înclinat accentuat, pericol de prăbuşire,

Spaţiul verde faţă bloc D14 din Aleea Lunguleţu nr.6 – parcare amenajată:

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=6m, prezintă multiple scorburi pe trunchi şi la baza lor, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiile verzi aparţinând blocurilor V2 (1 ex. arbore) şi D14 (18 ex. arbori), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.

Defrişare - 4 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7798/1651139/ 01 OCT 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Admnistrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Centrală
Str. Icoanei nr.3-5, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.3431/09.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1651139/10.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7798/13.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii Centrale privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea unităţii de învăţământ din str. Icoanei nr.3-5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte interioară - spate:

Reducerea cu 1/2 din lungimea raamurilor înclinate accentuat spre acoperişul clădirii şi eliminarea ramurilor uscate din coronament, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25-30cm h=8-10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m;
-2 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20-25cm h=4-6m;
-1 ex.Cerasus avium (cireş) Ø=35cm h=12m prezintă treimea superioară a coronamentului uscată 100%, eliminarea acesteia;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=6m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=7m – reducerea ramurilor de la baza coronamentului cu 1,5m din lungime;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/instit/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .... 17 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8160/1653391/ 07.OCT.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avrig nr.35, bl.441, sc.A,, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1653391/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8160/23.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 441 din str. Avrig nr.35, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A- spre trotuar::

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m din care 1ex. acoperit cu iederă;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea corpurilor de iluminat public, la următoarele specii de arbori:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=9m.

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-25cm h=6-7m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex. arbori.

Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex 20.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8162/1653548/ 01.OCT 2018

C Ă T R E,

Dna

Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1653548/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8162/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str. Emisferei, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autetificare nr , Fişa de Cadastru nr.)4.03.2008 şi Extras de Carte Funciară /14.03.2008, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=45cm h=12m, situat la o distanţă de cca,.1m faţă de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8170/1653646/ 01.OCT 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Dl

Str. , Sectorul 2,

- Asociaţiei de proprietari

Str. Măgura Vulturului nr.66, bl. 117B, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1653646/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8170/23.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea amenajată, vizavi de blocul 117B din str. Măgura Vulturului nr.66, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- vizavi de blocul 117B din str. Măgura Vulturului nr.66:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Parcare auto amenajată - vizavi de bl.117B din Str. Măgura Vulturului:nr.66:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea amenajată şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-10 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m;

- 6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Parcare auto amenajată - vizavi de bl.117B din Str. Măgura Vulturului:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, înclinat spre parcare, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

În trotuar – faţă imobil cu nr.71:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m, înclinat 25° spre trotuar, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului 117B, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 17 ex.arbori;

Defrişare - 2 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

17 SEP 2018

Red: P.A./3 ex.21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de………………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8176/1653311/ 01.OCT.2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,

Referitor la adresa dvs., nr.15490/08.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653311/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8176/23.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Răuşeni nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35m h=12m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8180/1653315/ 07.OCT.2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.2C, bl.4, sc.B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13490/08.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653315/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8180/23.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din şos. Colentina nr.2C, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=8-9m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor şi pătrunderea luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare și eliminarea ramurilor uscate.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în parcare și 5ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.arbori
Defrişare - 1 ex. în declin biologic
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA





Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex 21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8377/1655075/ 01.OCT.2018

C Ă T R E,

DI

Str. ***Sectorul 2***

Spre ştiinţă:
- S.C.
Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa S.C. Scandinavia Invest Grup S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1655075/28.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8377/29.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu din str. Slăniceanu Nicolae, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu din str. Slăniceanu Nicolae:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-25cm h=8-11m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=11m.

Precizăm că prin poziţionarea lor, arborii afectează clădirea şi acoperişul imobilului cu nr.219 din şos. Mihai Bravu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art. 613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de arbori (S.C. Scandinavia Invest Grup S.R.L.) poate intervenii asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se întind pe acoperişul imobilului din Şos. Mihai Bravu nr.219, sectorul 2.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –7 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............

27 SEP 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8474/1655928/ 01 OCT 2018

C Ă T R E,
R.A.T.B. – Uzina de Reparaţii
Intrarea Vagonului nr.10, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1655928/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8474/31.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea R.A.T.B. din intrarea Vagonului nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte R.A.T.B. Intrarea Vagonului nr.10:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=8-10m, lipite de clădirea imobilului de la nr.24 din str. Silozului, pe care o afectează - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8487/1655974/ 07. OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Petre Antonescu nr.1, bl.T3A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655974/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8487/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului T3A din str. Petre Antonescu nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25m h=10m, înclinat accentuat spre parcarea auto – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 27 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8701/1657627/ 01/OCT/2018

CĂTRE,
ATR SERVICES S.R.L:
Otopeni, Calea Bucureştilor nr.224E,
Corp C1, parter, camera 17
- administrator

, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1657627/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8701/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str. Plantelor, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=80cm h=16m, situat la o distanţă de cca. 50cm faţă de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 SEP 2018

Red: P.A./3 ex./21.09.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6762/1644456/ 05. OCT. 2018

CĂTRE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" - FACULTATEA DE FARMACIE
Str. Dionisie Lupu nr. 37, Sectorul 2

(Reamenajarea grădinii botanice, în interes didactic - str. Traian Vuia nr. 6, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 18677/19.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644456/19.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6762/20.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defrișare a **3ex. arbori** situaţi în curtea imobilului nr. 6 din str. Traian Vuia, în vederea reamenajării grădinii botanice, în interes didactic, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
- Cerere ;
- Ordinul nr. privind atestarea dreptului de proprietate, emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, însoțit de anexă ;
- OCPI nr. ;
- Planurile grădinii botanice ;
- Memoriu tehnic – amenajare și întreținere grădina botanică ;
- Lista plantelor existente în grădina botanică a Facultății de Farmacie ;
- Fișă de execuție proiect nr. , emisă de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior ;
- Foto vegetație.

2) a verificării în teren din: 23.08.2018.

3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului – C.G.M.B din 25.09.2018.

4) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrișare :

În curtea Facultății de Farmacie din str. Traian Vuia nr. 6, grădina botanică
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 35cm, h 10m – în declin biologic
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16m
- 1 ex. Paulownia sp. (copacul prințesei) Ø 45cm, h 14m

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

lucrărilor privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie [illegible], în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 18ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent Facultăţii de Medicină din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019, respectând Angajamentul de plantare nr. 6762/1 din 18.09.2018.

Proprietarul/administratorul legal al terenului din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5 va aplica lucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic tânăr.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 3ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

02 OCT 2018

Red:P.R./2ex./26.09.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6535,9406/1642932,1663106/ 08. OCT. 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
Dl.

(Str. Mogoş Vornicul , sector 2)

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1642932/16.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6535/17.07.2018, completată cu actele adiționale, contractual de închiriere și chitanțele de plată, reprezentând chiria terenului, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1663106/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9406/25.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de defrișare a **4ex. arbori** situaţi în curtea imobilului nr. 6 din str. Mogoș Vornicul, deoarece **aduc prejudicii prin afectarea construcțiilor/gardului prăbușit și dârmat**, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Copie CI ;
   - Foto vegetație.

2) a verificării în teren din: 04.09.2018.

3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului – C.G.M.B din 25.09.2018.

4) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrișare :

În curtea imobilului nr. 6 din str. Mogoş Vornicul, la limita de proprietate
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15-20cm, h 10m – răsăriți spontan
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20-25cm, h 10-12m

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului (AFI) cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în alte zone aflate în administrarea instituţiei dvs., respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019. De asemenea se vor aplica lucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic tânăr.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 4ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

04. OCT 2018

Red:P.R./3ex./01.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8402/1655708/ 08. OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1655708/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8402/30.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Silvia nr.70, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.70:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-10m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.76:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=5m, în declin biologic avansat, ritidomul este fisurat pe toată lungimea trunchiului, înclinat spre imobil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 3 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./01.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8477/1655923/ 08. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pescarilor nr.9, bl.35, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.14024/22.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655923/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8477/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 35 din str. Pescarilor nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m, afectează faţada blocului;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=10m, inclusiv degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=14m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2, spre trotuar:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil;

-2 ex. Acer sp, (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=20cm h=6m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25-30cm h=8-10m – eliminarea ramurilor uscate din coronamente.

Spaţiul verde spate bloc – spre trotuar:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=60cm h=12m.

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar

Spaţiul verde spate bloc – sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Tuns gard viu:

-31 ml. Koelreuteria sp. (băşicoasă).

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m, uscat 90% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 90%;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04.OCT. 2018

Red: P.A./3 ex.01.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8776/1657913/ 08. OCT. 2018

CĂTRE,

Dna

B-dul ***, Sector 1***

(Curte imobil - şos. Andronache nr.7, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1657913/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8776/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din şos. Andronache, conform Dispoziţiei nr.16426/30.07.2012, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.7:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=60cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./01.10.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 04. OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

08. OCT. 2018

Nr. 8778, 8777/1657828, 1657815/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.29, bl.32, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresele d-lui , înregistrate la P.M.B cu nr. 1657828, 1657815/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8778, 8777/07.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 32 din str. str. Maior Vasile Băcilă nr.29, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Platbandă spate bloc – parcare auto amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal, h=16m, în declin biologic avansat, fără ritidom la cca. h1,50m, atacat de carii, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 1ex. în alveola din platbandă şi 5ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./01.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultate.php/ pe data de..................

04 OCT. 2018

LRQA ISO 9001 · ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8779/1658151/ 08. OCT. 2018

CĂTRE,

DI

Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1658151/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8779/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.39A din str. Măgura Vulturului, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. şi Extrasului de Carte Funciară nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.39A:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=20cm h=9m,situat la distanţă mică de conducta de gaze şi gardul vecin, declin biologic instalat în partea superioară a coronamentului sub formă de *„cuib de barză"* fără aspect decorativ, uscat cca. 80% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8779 /1/ 18.09.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./01.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................. 04. OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu



Nr.8615/1657141/ 10. OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
Matiro S.A.
Str. Fecioarei nr.13, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr.14599/28.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1657141/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8615/05.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea firmei Matiro S.A. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Fecioarei nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.13:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=100cm h=16m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de gardul imobilului de la nr.13 – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului și degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.02.10.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php/ pe data de................ 08. OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8618/1657152/ 10. OCT. 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Șos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre știință:

- Dna

Str. Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.14598/28.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1657152/04.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.8618/05.09.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Berechet nr.6A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Toaletare:

Plantație de aliniament – imobil cu nr.6A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea și prăbușirea de ramuri, în condiții meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate și a unui etaj de ramuri cu degajarea rețelelor aeriene stradale și a corpului de iluminat public.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

Red: P.A./3 ex./02.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................. 08. OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8619/1657142/ 10. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs.nr.14600/28.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1657142/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8619/05.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din şos. Dobroieşti nr.25B, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.25B:

-6 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø=20-25cm h=7-8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./02.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10. OCT. 2018

Nr. 8694/1657625/

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
B-dul , Sector 2,

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1657625/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8694/06.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 32 din b-dul Basarabia nr.42, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc - parcare amenajată :

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m prezintă scorburi pe trunchi și la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Părculeţ – loc de joacă pentru copii, aferent blocului 32:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, prezintă scorburi multiple la baza şi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=8m, prezintă scorburi la baza trunchiului, înclinat accentuat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=11m, prezintă scorbură la baza trunchiului cu lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Intrare în părculeţ - aferent blocului 32:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=40cm h=10m, în declin biologic avansat, lipsă ritidom, cu scorburi multiple pe trunchi și la baza lui, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului şi în

pârculeţ, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 5 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./02.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12 OCT. 2018

Nr. 7679/1650150/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.37A, bl.P30A, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1650150/08.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7679/09.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P30A din şos. Mihai Bravu nr.37A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto (locul cu nr.12):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=40cm h=12m -

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, prezintă scorburi de mici dimensiuni la baza trunchiului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea echilibrării şi regenerării.

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto (locul cu nr.14):

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m.

Faţă bloc – parcare auto (locul cu nr.23):

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Arborii sunt situaţi în parcarea aferentă blocurilor P3; P4; P30A, din Şos. Mihai Bravu nr.37A:

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto, vizavi de locul cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locurile cu nr.7 şi 8):

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locurile cu nr.8 şi 9):

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=11m, în declin biologic, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locul cu nr.13):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, prezintă scorburi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=10m, prezintă scorburi pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locul cu nr.17):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, prezintă multiple scorburi pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=12m, prezintă multiple scorburi la baza şi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – parcare auto, vizavi de locul de parcare cu nr.19:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, uscat 80%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locul cu nr.21):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, prezintă scorburi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto (locul cu nr.23):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, prezintă multiple scorburi pe trunchi şi la bază, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 45 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 10 ex. în alveolele din parcarea aferentă blocurilor mai sus menţionate şi 35 ex. în spaţiul verde aferent blocurilor P3; P4; P30A, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.arbori;

Defrişare - 10 ex.,în declin biologic cu multiple scorburi din care 3 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex.03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8239/1654136/ 12 OCT 2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Cimitirul "Iancu Nou"
Str. Vatra luminoasă nr.25, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1654136/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8239/24.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul « Iancu Nou » din str. Vatra Luminoasă nr.25, conform Actului de Concesiune [illegible] 07.09.2006, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitirul „Iancu Nou", , locul de veci cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m, acoperit de iederă, situat lângă cruce, afectează lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se va efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./6 ex./05.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8426/1655628/ 12 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.1, bl.34, sc.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1655628/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8426/30.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 34 din şos. Colentina nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată (locul cu nr.25) spre str. Ion Alexe:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=10-11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează autoturismele din parcare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT. 2018

Red: P.A./3 ex.03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8429/1654195/ 12 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Inginerilor Tei nr.2, bl. 30A, Sector 2
- Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1654195/24.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8429/30.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 30A din str. Inginerilor Tei nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=3m - eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=17cm h=4m;
-1 ex. Thuja sp. (tuia), multitulpinal, h=4m

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=11m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, spre trotuar:

Reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15cm h=3m;
-1 ex. Prunus persica (piersic) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=5m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea a două etaje de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m, situat la o distanţă de cca.30m faţă de fundaţia blocului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Prunus persica (piersic), trunchi Ø=17cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. trunchi, fără coronament Salix sp. Ø=30cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 19 ex.arbori.
Defrişare - 3 ex., uscate 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10. OCT 2018

Red: P.A./3 ex.03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



12 OCT 2018

Nr. 8475/1655927/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl [illegible]
Str. [illegible] Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Bizet nr.7, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.14027/21.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655927/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8475/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui [illegible] privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Bizet nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada şi acoperişul blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=50-55cm h=8-11m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=7m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=30cm h=10m, reducerea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil cu 1,5mdin lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8481/1655969/ 12 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 2
Şos. Pantelimon nr.27, Sectorul 2,
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pâncota nr.7, bl.13, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655969/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8481/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Poliţiei Locale privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13 din str. Pâncota nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată (spre str. Magnoliei):

- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=20-25cm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto și eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12 OCT. 2018

Nr.8488/1655977/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.115, bl. 400A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1655977/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8488/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 400A din şos. Pantelimon nr.115, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, lateral stânga:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc – sc.B:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bloc:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=2-4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=9-10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m – eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, lateral stânga:
-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Prunus persica (piersic), trunchi Ø=15cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).
-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=15cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=15cm h=3m, degarnisit, fără aspect decorativ în partea

superioară a coronamentului (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 10 ex.arbori.

Defrişare - 4 ex., din care 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.03.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12 OCT 2018

Nr.8612/1657081/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Gării Obor nr.10-14, bl. B1-B3, Sector 2
Str. Căminului nr.26-34,bl.D1-D5, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1657081/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8612/05.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocurilor D1-D5 din str.Căminului nr.26-34 şi a blocurilor B1-B3 din b-dul Gării Obor nr.10-14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

1. Str. Căminului nr.28, bl.D4:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.10:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=7-8m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.10 – parcare auto:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

2. Str. Căminului nr.30, bl.D1:

Spaţiul verde faţă bloc- plantaţie de aliniament:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată 100%, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 şi sc.2:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=12m;
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30-45cm h=10-12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.5 şi sc.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=9-10m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.5 şi sc.6 – parcare auto:

-4 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-35cm h=8-10m.

3. Str. Căminului nr.30, bl.D3:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.7:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40-50cm h=14-16m



Spaţiul verde faţă bloc, sc.8:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=22-30m h=7-8m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=9m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.8 – parcare auto:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m

4. Str. Căminului nr.32, bl.D2:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.6:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø =25-30m h=9-11m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=20m h=6m- doar eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde spate bloc, sc.4 şi sc.5:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30m h=10-12m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20m h=8m, acoperit cu iederă.

5. Str. Căminului nr.34, bl.D1:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 şi sc.2:

-3 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=35-40m h=10m;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=7-8m;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30m h=8-9m;

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30-35cm h=8-10m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=11m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 şi sc.2 – parcare auto:

-6 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-9m;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25m h=7-8m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 şi sc.4:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=10-11m;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-35m h=7-8m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 şi sc.4 – parcare auto:

-5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=9-11m.

6. B-dul Gării Obor nr.10, bl.B1:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 şi sc.2:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-35m h=8-10m;

-4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-11m;

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-30m h=9-11m;

7. B-dul Gării Obor nr.14, bl. B3:

Spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30m h=8-11m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m;

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=30cm h=10m, înclinat spre trotuar şi carosabil – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui.

Spaţiul verde spate bloc, parcare auto- arbori lipiţi de gardul şcolii:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=11m, lipit de gardul şcolii învecinate.

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

1. Str. Căminului nr.30, bl.D1:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.5 şi sc.6 – parcare auto:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m- lipsă ritidom, atacat de carii,în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

2. Str. Căminului nr.32, bl.D2:

Spaţiul verde spate bloc, sc.4 şi sc.5:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=7m,prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, cu scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=5m, uscat 100% , acoperit cu iederă, (conform foto anexată).

3. B-dul Gării Obor nr.10, bl.B1:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 şi sc.2:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h cca.1m, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25cm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h cca.2m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocurilor enumerate mai sus, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 80 ex.arbori.

Defrişare - 5 ex.arbori din care 1ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariane POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12 OCT 2018

Nr.8700/1657431/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- DI
Str.

(Curte imobil - str. Eufrosin Potecă , Sector 2)

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1657431/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8700/06.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu . din str. Eufrosin Potecă, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (A.F.I.), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curteea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex 03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



12. OCT. 2018

Nr. 8854/1658874/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1658874/10.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8854/11.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Popa Nan nr.76A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.76A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează clădirea şi acoperişul imobilului și elimnarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10.OCT.2018

Red: P.A./3 ex./05.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8855/1658861/ 12 OCT 2018

CĂTRE,
Comatchin M.D.F. 2006 S.A.
Şos. Electronicii nr.21-23, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.87/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1658861/10.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8855/11.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.21-23 din şos. Electronicii, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Curte imobil cu nr.21-23:

Arborii sunt situaţi de-a lungul gardului în interiorul curţii.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajrea firelor aeriene stradale, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-40cm h=10-13m;
-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-35cm h=10-12m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h= 9-10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=12m;
-1 ex. Sambucus nigra (soc) Ø=25cm h=8m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 14 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./05.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Nr.9030/1660060/ 12 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1660060/13.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9030/14.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Despot Vodă nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.4:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m, înclinat spre carosabil - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului de la nr.4.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură la baza trunchiului, cu ciuperci saprofite, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbore

Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.05.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9035/1660059/ 12 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Colentina nr.47, bl. R12, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1660059/13.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9035/14.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului R12 din şos. Colentina nr.47, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Tuns gard viu: 55 ml Ligustrum sp.

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor şi tuns gard viu, se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018.


La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%,
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./05.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................ 10 OCT 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9305/1662279/ 12. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Soldat Zambilă Ioniţă nr.4, bl.7D - Str. Maior Vasile Băcilă nr.29, bl.32, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.156/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662279/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9305/21.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore fisurat în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările spaţii verzi aferente blocului 7D, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Vă comunicăm că pentru arborele plop situat în platbandă spate bloc – parcare auto amenajată în str. Maior Vasile Băcilă nr.29, bl.32, P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis avizul nr.8778,8777/01.10.2018 (privind defrişarea unui ex. arbore plop, în declin biologic.

Lucrările de defrişare se vor executa în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./03.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii







Anexa la adresa nr. 15685 / 13.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Soldat Zambila Ionita, nr.4, bl. 7D, Sc. D	Curte bloc (langa gard)	1 ex.	D= 20-25 cm, H= 10 m			Arbore rupt, risca sa cada pe masinile parcate	Foto
2.	Str. Maior Vasile Bacila, nr.29, bl.32	Parcare (spate bloc)	1 ex Populus sp.-bitulpinal	D=60-70 cm H=12-14 m	x			Foto

Aviz 01-8778, 8777/01-10-2018
D = 1 ex. declin biologic

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

05.09.2018
Intocmit S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9751/1664786/ 12 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Teiul Doamnei nr.17, loc de joacă pentru copii, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16022/18.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664786/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9751/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în str.Teiul Doamnei nr.17- loc de joacă pentru copii, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea str. Teiul Doamnei nr.17, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Lucrările de defrişare se vor executa în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10.OCT 2018

Red: P.A./3 ex./05.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 16022 / 18.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Teiul Doamnei, nr.17	Loc de joaca copii	1 ex)	D= 20-25 cm, H= 10 m	x			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeria Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

13.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6923,9613/1645687,1664461/ 18. OCT. 2018

C Ă T R E : SC TEOHONA IMPEX SRL
Str. Heliade Între Vii nr. 3-5, sector 2
E-mail :

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 – *Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2*

(Str. Heliade Între Vii nr. 3-5, sector 2)

Referitor la e-mailul societăţii dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1645687/24.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6923/25.07.2018, completat cu Protocolul de plantare nr. 16502/26.09.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1664461/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9613/28.09.2018 prin care ne solicităţi defrișarea arborilor din curtea imobilului nr. 3-5 din str. Heliade Între Vii, în urma verificărilor efectuate pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Stânga acces imobil nr. 3-5 din str. Heliade Între Vii :

- 2ex. Morus sp. (dud) Ø 25-40cm, multitulpinali, h 10-12m - **prezintă pericol de prăbușire peste conducta de gaze aeriană, în special în condițiile meteorologice nefavorabile**

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi **obligaţia plantării a 12ex. Salix sp. (salcie) cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în aliniamentul str. Şipca şi str. Steaua Roşie, în perioada optimă de plantare din primăvară 2019, conform Protocolului de plantare nr. 16502/26.09.2018. De asemenea se vor aplica lucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic tânăr.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 2ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

16 OCT 2018

Red:P.R./3ex.-10.10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8178/1653318/ 18 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.20, bl.9 B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.13490/08.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1653318/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8178/23.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9B din şos. Colentina nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc – intrare sc.A:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m.
Spaţiul verde faţă bloc – sc.C:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament;
-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) Ø=20cm h=8m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc – sc.D:
Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=2m;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc – sc.A:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;
Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=5m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m.





Spaţiul verde spate bloc – sc.A, în trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului învecinat.

Spaţiul verde spate bloc – sc.C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, înclinat accentuat spre trotuar și carosabil - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerării și echilibrării.

Spaţiul verde spate bloc – sc.D:

Reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc – sc.D, spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=9m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=3m, uscat 80% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, prezintă o şarpantă uscată şi scorbură la inserţia dintre şarpante, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – sc.D:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=15cm h=4m, situat în platbandă, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 15 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola din platbanda din faţa blocului, în urma defrişării şi 14 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 22 ex.arbori.

Defrişare - 5 ex., din care 3 ex. sunt uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex.08.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8773, 9753 /1657979,1665818/ 18. OCT. 2018

CĂTRE,

DI

Str. , Sector 2

(Teren situat în , Sector 2)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr.1657979/06.09.2018, 1665817/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8773 /07.09.2018, 9753/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe terenul din str. Periş nr.6, conform Partajului Voluntar cu Încheiere de Autentificare .01.1998 şi Extrasului de Carte Funciară /26.09.2018, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Teren situat în str. Periş nr.6:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø=30cm h=10m - lipit de gardul din sârmă dinspre str. Constantin Gheaţă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului /proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.10.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................ 16. OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8780/1658077/ 18. OCT. 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sectorul 2
Str. Olari nr.11-13, Sectorul 2

Spre stiinţă:
- Dl - Adriana Med Invest S.R.L.
Calea Moşilor nr.132, Sector 2
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(- Calea Moşilor nr.132, Sectorul 2)

Referitor la adresa A.D.P. sectorul 2, nr.14791/31.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1658077/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8780/07.09.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea - Adriana Med Invest S.R.L. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.132 din calea Moşilor, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte faţă imobil cu nr.132:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de gard - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte faţă – lateral dreapta imobil cu nr.132:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m, lipit de gardul dinspre stradă, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Curte faţă - imobil cu nr.132:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m, lipit de gard, uscat 80%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului /proprietarului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare,conform prevederilor H.C.G.M.B.nr. 304/2009, **D.G.A.S.P.C are obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în prima perioadă optimă de plantare, în curtea imobilului mai sus menționat, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbore.

Defrişare - 2 ex., uscate 80%-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.08.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8907.3/1659261/ 18 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.13, bl.19, sc.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15073/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659261/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8907.3/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 19 din str. Maior Vasile Băcilă nr.13, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre bloc.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 – spre trotuar:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=3-4m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m;

-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) Ø=45cm h=12m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=10cm h=3m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=9m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.4:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament - faţă bloc, sc.4, cu păstrarea alveolei:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=15cm h=4m, înclinat accentuat spre trotuar, în declin biologic, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 12 ex în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 10 ex.arbori.

Defrişare - 3 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.09.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9085/1660331/ 18. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1660331/14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9085/17.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Pâncota nr.138, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.138:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=55cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi a unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului, împiedică accesul pietonal.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 16. OCT. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9193/1661423/ 18 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1661423/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9193/19.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Floruţă Ion nr.98B, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.98B:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40-45cm h=10-13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./09.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9195/1661461/ 18. OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.237, bl.112, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1661461/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9195/19.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 112 din şos. Fundeni nr.237, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=7m, înclinat, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată 100%, eliminarea aceteia;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.09.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00 int. 4016

http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

18 OCT 2018

Nr.9227/1661787/

C Ă T R E,
Institutul pentru Tehnologii Avansate
Str. Dinu Vintilă nr.8-10, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectoru 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2,

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1661787/19.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9227/20.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.8-10 din str. Dinu Vintilă şi în Intrarea Dinu Vintilă nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Curte faţă imobil :

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=8-10m.

Curte imobil cu nr.8-10:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de gardul imobilului;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=6-8m, din care 1 ex. este multitulpinal;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m;

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=10-20cm h=4-5m, lipite de clădire.

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-12 ex. Abies sp. (brad) Ø=25-30cm h=8-10m;

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-50cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-17 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) Ø=25-45cm h=8-11m,lipite de anexe, construcţie, conform Cod Civil art. 613, alin.3.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m.

Curte spate imobil:

-4 ex. Populus sp. (plop) Ø=60-80cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-25-cm h=7-8m.

Curte Policlinică – intrarea Dinu Vintilă nr.2:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-55cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=12m.

Platbandă – intrarea Dinu Vintilă nr.2- parcare auto amenajată:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=30-40cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Platbandă – intrarea Dinu Vintilă nr.2 - parcare auto amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=40cm h=18m, prezintă scorbură pe trunchi pe cca. h 1m, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public, platbandă, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.D.P. sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1ex. în platbanda din intrarea Dinu Vintilă nr.2 și 4 ex. în alte zone deficitare în vegetație de pe raza sectorului 2 în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 55 ex. arbori

Defrişare – 1 ex.arbore cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.09.10.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9303/1662264/ 18 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2,

Referitor la adresa dvs., nr.15711/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662264/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9303/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 15 din str. Doamna Ghica nr.38, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată loc19-20:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./08.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9469/1663726/ 18 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Platbandă Colentina –Dna Ghica nr.83, bl.63,Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.15824/14.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663726/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9469/26.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori din care 5 ex.arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 6 ex., din care 5 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16.OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./09.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii








Anexa la adresa nr. 15824 / 14.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Platbanda Colentina	In dreptul Pacului Plumbuita 2	3 ex (2 stejari si 1 artar)	D= 10-35 cm, H= 10 m		x		Foto
2.	Heliade intre Vii	Vis-à-vis de service auto	1 ex Acer sp.	D=60 cm H=10 m	x		Pericol de prabusire	Foto
3.	Dna. Ghica, 159	Aliniament	1 ex Acer sp.	D=30 cm H=10-12 m		x		Foto
4.	Dna. Ghica, nr.83, bl.63	Situat pe str. Sinaia x Dna. Ghica	1 ex Populus sp.	D=40 cm H=10-15 m		x		Foto

Total – 6 ex (5 uscate 100%)

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

12/09/2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana

Nr.9493/1663441/ 18 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Sfântul Pantelimon – calea Moşilor nr.213-217, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16190/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663441/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9493/26.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările în spaţiile verzi aferente blocurilor din Calea Moşilor nr.213-217 şi în Parcul Sfântul Pantelimon, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./09.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

ROMÂNIA
R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 16190 / 20.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Parcul Sf. Pantelimon		2 ex (1 ex tritulpinal)	D= 60-75 cm, H= 10 m	x			Foto
2.	Calea Mosilor, nr.215-217	Loc de joaca (zona fitness)	1 ex	D=35-40 cm H=10-15 m	x		Pericol de prabusire	Foto
3.	Calea Mosilor, nr.213	Gradina bloc	1 ex	D=40-45 cm H=10-15 m	x		Scorbura la baza	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Total 4 ex

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

18.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9470/1663727/ 18. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Plumbuita Punct Trafo,Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.15826/14.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663727/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9470/26.09.2018, , prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în Parcul Plumbuita Punct Trafo, Sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori uscate uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în parcul Plumbuita, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16.OCT.2018

Red: P.A./3 ex./09.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



1918 2018 ROMÂNIA
ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 15826 / 14.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Pacul Plumbuita 2	Punct TAFO	2 ex (Plop+salcie)	D= 20-35 cm, H= 10 m		x		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

12.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9637/1664783/ 18 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- şos. Colentina nr.58,bl.102, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16023/18.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664783/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9637/28.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în plantaţia de aliniament din şos. Colentina nr.58, bl.102, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore uscat100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

16 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./09.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de………………

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 16033 / 18.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Sos. Colentina, nr.58, bl. 102	aliniament	1 ex (Fraxinus sp)	D= 25 cm, H= 10 m		x		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

13.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



Nr. 8482/1655964/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.21, b.R24, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1655964/30.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8482/31.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului R24 din şos. Colentina nr.21, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc.A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=60cm h=14m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – inclusiv eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Spaţiul verde -intrare, sc.B:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc, la următoarele specii de arbori:

-6 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=8-10m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=8-10m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m- și eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

-35 ml. Ligustrum sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex.arbori;
Igienizare;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./5 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



Nr. 8617/1657150/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.18, bl. 3bis, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 14601/28.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1657150/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8617/05.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3bis din str. Doamna Ghica nr.18, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc – sc.1:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate, la următoarele secii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc – sc.2, spre trotuar:

-3 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./6 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8813/1658327/ 22 OCT 2018

CĂTRE,

Dna

Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1658327/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8813/10.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.47 din str.Corabia, conform Certificatului de Moştenitor , , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.47:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=40cm h=12m, situat la o distanţă de cca.1m faţă de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 19 OCT 2018



Nr.8853/1658648/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

-

- Asociaţiei de proprietari
Str. Ripiceni nr.6, bl.9, Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1658648/10.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8853/11.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9 din str. Ripiceni nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc. sc.A:

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=15cm h=4m – eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-30cm h=8-10m - eliminarea ramurilor uscate din coronamente şi a drajonilor de la baza trunchiurilor.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral stânga, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=6-10m;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=20cm h=5m;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.

-1 ex. Tilia sp. (arţar) Ø=25cm h=6m și eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral stânga:

-8 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea facilitării luminii naturale în apartamentele de la parter și etajele inferioare.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Spaţiul verde faţă bloc. sc.A:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=40cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=26cm h=6m, prezintă scorbură la baza trunchiului, uscat 80% (conform foto anexată).

Spațiul verde față bloc sc.A – laterală stanga.

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=8m, înclinat 25° spre trotuar, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrișarea și extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția toaletărilor și defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere în urma defrișării și 12 ex. în spațiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.arbori.

Defrișare - 4 ex., din care 2 ex. sunt uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex/11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 8907.4/1659261/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

(Plantaţie de aliniament- str. Moroieni între str. Valer Dumitrescu şi str. Nicolae Apostol, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr. 15073/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.16659261/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8907.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea (privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Moroieni, între str. Valer Dumitrescu şi str. Nicolae Apostol, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – str. Moroieni (între str. Valer Dumitrescu şi str. Nicolae Apostol) –numere pare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilelor şi reţelele aeriene stradale:

-8 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=8m.

Plantaţie de aliniament – str. Moroieni (între str.Valer Dumitrescu şi str. Nicolae Apostol) –numere impare:

-4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=7-9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./4 ex./15.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 19 OCT 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Nr.8908/1659259/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659259/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8908/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str.Cornişei nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.2:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului și rețelele aeriene stradale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.2:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=8-10m, prezintă scorburi la baza trunchiurilor, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere în urma defrişării şi 10 ex., în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbori

Defrişare - 2 ex.arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex.15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8908.2/1659259/ 22 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
Asociaţiei de proprietari- preşedinte dl
Şos. Fundeni nr.5, bl. D22, sc.A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659259/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8908.2/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui preşedinte asociaţie privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D22 din şos. Fundeni nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – intrare sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=8-9m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=7-8m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-9m;
-1 ex. Eleagnus sp.(salcie mirositoare) Ø=30cm h=7m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc –lateral stânga, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10-reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=3-4m- reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat stradal.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus armeniaca (cais Ø=20cm h=3m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-15cm h=2-3m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchiuri, uscate 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel. 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 14 ex.arbori.

Defrişare - 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT 2018

Red: P.A./5 ex.12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8908.4/1659259/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659259/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8908.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Tuşnad nr.62, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.62:

-1 ex. Platanus acerifolia (platan) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .... 19 OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 8909.2/1659258/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.231, bl.69A, sc.B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15071/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659258/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8909.2/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 69A, sc.B din şos. Pantelimon nr.231, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=12m.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – intrare sc.B:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc – sc.B, spre trotuar:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=11m.

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil – reducerea cu 1/2 din din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT 2018

Red: P.A./5 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8909.3/1659258/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Răscoala din 1907 nr.9, bl.15, sc.1-4, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.15071/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659258/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8909.3/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea aăvizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 15, sc.1-4 din str. Răscoala din 1907 nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=6m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene stradale.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=45cm h=12m.

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea ramurilor în vedere degajării corpului de iluminat public;

-1 ex. Eleagnus sp. (salcie mirositoare) Ø=25cm h=8m –reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 10 ex.arbori

Defrişare - 1 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex.12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8909.4/16659258/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari – președinte
Str. Johannes Kepler nr.2, bl.2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15071/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659258/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8909.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari – președinte dl
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din str. Johannes Kepler nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=9-10m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-35cm h=8-11m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=9m.

Parcare amenajată vizavi – lângă Punctul Termic Galvani- Tei:
Arborii sunt lipiţi de clădirea Punctului Termic.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=9m.
-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A.5 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9031/1660042/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
B-dul Ferdinand I nr.129,bl.E1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.16600542/13.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9031/14.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului E1 din b-dul Ferdinand I nr.129, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc,E1, sc.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=14m – reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui.

Plantaţie de aliniament –faţă bloc nr.129:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabil, afectează reţelele aeriene stradale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.129:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=8m, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se va executa în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex.,arbore uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./4 ex.11.10.2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

Nr. 9033/1660046/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Aleea ,Sector 2,

- Asociaţiei de proprietari

Aleea Hobiţa nr.6, bl. 302 BAC, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1660046/13.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9033/14.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 302 BAC,sc.3 din aleea Hobiţa nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc – sc.3:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=15cm h=4m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./6 ex./15.10.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB:

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 19. OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9034, 8696/1660055, 1657413/ 22. OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Intrarea , Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Intrarea Nicolae Cergă nr.4, bl. P4-5, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.15336/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1660055/13.09.2018, şi a d-nei , înregistrată cu nr.1657413/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9034/14.09.2018, 8696/06.09.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul aferent blocului P4-5 din Intrarea Nicolae Cerga nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, lateral dreapta – parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-9m;
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25-35cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto, amenajată (locul de parcare cu nr.10):

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=10cm h=4m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Spaţiul verde spate bloc – sc.C:

-1 ex. Salix sp. (salcie) *trunchi* fără coronament Ø=45m h=7m, prezintă scorburi pe trunchi, uscat 80% (conform foto anexată);

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=25cm h=8m, lipsă ritidom pe cca.h 2m, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. *trunchi,* fără coronament Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Plantaţie de aliniament- spaţiul verde spate bloc sc.C,:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=55cm h=12m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m, înclinat accentuat spre carosabil, lipsă

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

mijlom, în pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar), trunchi Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=10-12cm h=2-3m- răsărite sporitan afectează Punctul Termic (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 34 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 3 ex. în alveolele rămase libere, în urma defrişării şi 31 ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.arbori.

Defrişare - 9 ex. arbori, din care 4 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./6 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9066/1660336/ 22 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre stiinţă:
- DI
Şos. Sector 2

(Plantaţie de aliniament-str. Mântuleasa nr.27, Corp A, Sector 2)

Referitor la adresa d-lui I înregistrată la P.M.B cu nr.1660336/14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9066/17.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Mântuleasa nr.27, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.27:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m – reducerea ramurilor cu ½ din lungime,înclinate accentuat spre clădirea şi acoperişul imobilului cu nr.27 din str. Mântuleasa.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./5 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9190/1661151/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Ilia nr.5, bl.57, sc.1, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1661151/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9190/19.09.2018, **prin** care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 57 din aleea Ilia nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Faţă bloc, latera stânga - parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./6 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................. 19 OCT. 2018



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9294.2/1662265/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Dobrina nr.2, bl.49, sc.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662265/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9294.2/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 din aleea Dobrina nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal h=8m.
Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre bloc.
Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.arbori.

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./3 ex.12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9295.3/1662259/ 22 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.12, bl.75, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662259/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9295.3/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 75 din aleea Sinaia nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar :

Reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public stradal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=4m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=7-8m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø=10cm h=3m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=7m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=6m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 92974/1662275/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. , Sectorul 2

(În trotuar str. Obleţilor nr.24, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662275/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.92974/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în str. Obleţilor nr.24, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În trotuar- str. Obleţilor nr.24:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=65cm h=14m, lipit de gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 19 OCT. 2018

Red: P.A./5 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9299/1662240/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,

Dna

Str. , Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa A.D.P. Sector 2 nr.15693/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662240/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9299/21.09.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.4 din str. Iancu Cavaler de Flondor, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.4:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./5 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.9301/1662249/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Titus Ozon – Bd. Basarabia nr.42, bl.32,Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.15707/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662249/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9301/21.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 15 ex. arbori uscate din care 10 ex.arbori uscate 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 40 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/parcuri,locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Vă comunicăm că pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament din str. Pâncota nr.136-138, P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis avizul nr.9085/08.10.2018 (privind toaletarea a 2 ex. arbori) care are termen de valabilitate 2ani de la data emiterii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 15 ex.arbori, din care 10 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./4 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. ....15404........./..15.09.2018........

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Parc Titus Ozon	parc	1 ex. Fraxinus sp.	D= 20-30 cm, H= 10 m	x		Aplecat periculos	Foto
2.	Nada Florilor x Brasoveni	Parcare bloc	1 ex	D=50-60 cm H=10-15 m		x		Foto
3.	Str. Soltuzului. nr.33	aliniament	1 ex	D=30-40 cm H=10m	x			Foto
4.	Str. Soltuzului, nr.40	aliniament	1 ex	D=30-40 cm H=10-15 m	x			Foto
5.	Str. Aurel Vlaicu, nr. 69	aliniament	1 ex	D=30-40 cm H=10-15 m	x			Foto
6.	Str. Baicului. nr.7	Gradina bloc	1 ex bitulpinal	D=30-40 cm H=10-15 m		x		Foto

7.	Str. Radovanu. nr.13, bl. 45	Scara de acces spre Sos. Fundeni (spate benzinarie Petrom)	8 ex. bitulpinale, tritulpinale	D=20-40 cm H=10-15 m		x		Foto
8.	Str. Pancota, nr.136-138	Aliniament	2 ex	D=50-60 cm H=10-15 m	x			Foto
9.	Bd. Basarabia, nr.42, bl. 32	Loc de joaca (parculet)	1 ex Catalpa bignonioides	D= 20-30 cm, H= 10 m	x		Pericol loc de joaca copii	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

10.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

22. OCT. 2018

Nr.9302, 9296/1662254, 1662250/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
Str. Stănescu Gheorghe slt. nr.5, bl.219, Sector 2

Referitor la adresele dvs. nr.15710, 15908/13.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1662254, 1662250/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9302, 9296/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 219 din str. Stănescu Gheorghe slt. nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură la inserţia celor două şarpante- reducerea cu ½ din volumul coronamentului în vederea regenerării și echilibrării.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m, înclinat spre trotuar şi carosabil- reducerea cu ½ din volumul coronamentului în vederea regenerării și echilibrării.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15cm h=3m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc. sc.B:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc. sc.B:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=6m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.arbori
Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./5 ex.11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



22 OCT. 2018

Nr. 9306/1662304/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- preşedinte dl
Aleea Sinaia nr.2, bl.81, sc.2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15686/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662304/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9306/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari preşedinte dl privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 81 din aleea Sinaia nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc,sc.2 – lângă rampa acces:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 19. OCT. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

22. OCT. 2018

Nr. 9307/1662306/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Alexandru Donici nr.40, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.15690/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662306/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9307/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui , privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Alexandru Donici, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.40:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=7m, uscat 90%, cu scorbură pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT. 2018

Red: P.A./5 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9308/1662309/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Pantelimon nr.326, bl. D2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15691/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1662309/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9308/21.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spatele blocului D2 din şos. Pantelimon nr.326, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spate bloc,subsol - Depozit Arhiva ANAF, Sectorul 2- Parcul Morarilor:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=10m,situat în parcul Morarilor,lipit de fundaţia subsolului, unde este depozitată arhiva ANAF, sector 2, sistemul radicular este dezvoltat la suprafaţa solului, a dislocat bucăţi de material din peretele subsolului,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în Parcul Morarilor, în prima perioadă optimă de plantare,în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./15.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................ 19 OCT 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



22. OCT. 2018

Nr. 9383/1662586/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1662586/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9383/24.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din şos. Mihai Bravu nr.185, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.185:

-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=20cm h=3m, uscat 100% (onform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./12.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9477/1663758/ 22. OCT. 2018

_C Ă T R E,_
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15426/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663758/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9477/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Stelian Tomovici nr.6 şi nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.5:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=100cm h=7m – eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului,împiedică accesul pietonal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.6:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=6m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6**

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbor.

Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex.15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12. OCT. 2018

Nr. 9480/1663765/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15429/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663765/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9480/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborielui situat în aliniamentul din str. Plantelor nr.45, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.45:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=6m, înclinat spre carosabil, prezintă scorburi la baza trunchiului şi la inserţia şarpantei, în declin bilogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./5 ex./15.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9484/1663469/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Colegiul Naţional Bilingv "George Coşbuc"
Str. Olari nr.29-31, Sector 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.3485/22.08.2018, şi a A.D.P. Sectorul 2 nr.15825/14.09.2018 înregistrate la P.M.B cu nr.1663469/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9484/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Colegiului Naţional Bilingv « George Coşbuc » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea școlii cu nr.29-31 din str. Olari, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte școală – faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=60cm h=18m.

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre clădirea imobilului;

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=10-39cm h=4-8m.

Curte interioară:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=8m;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre clădirea și acoperișul școlii, la următoarele specii de arbori;

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=12m.

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.29-31:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Curte şcoală:

-2 ex. Abies sp. (brad) Ø=20-25cm. h=8-10m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.29-31:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=7m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi în domeniul public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **Colegiul Naţional are obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea şcolii şi A.D.P. Sectorul 2 are obligaţia plantării** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex.arbori în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019. toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex.arbori

Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%, în curtea şcolii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./5 ex.12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9486.3/1663482/ 22 OCT 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Pache Protopopescu nr.25, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15825/14.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663482/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9486.3/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Pache Protopopescu nr.25, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.25 şi faţă B.R.D.:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./3 ex./15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9490, 9476/1663513, 1663756/ 22 OCT. 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Str. , Sectorul 2

- Asociaţiei de proprietari

Str. Doamna Ghica nr.38, bl.15, Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.15420, 15421/10.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1663513, 1663756/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9490, 9476/26.90.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 15 din str. Doamna Ghica nr.38, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-10m;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

Arborii sunt lipiţi de gardul Şcolii Gimnaziale cu nr.145 din str. Heliade între Vii nr.36, Sectorul 2.

-7 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-11m;

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm),cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spate bloc – parcare amenajată:

Arborii sunt situaţi în spatele blocului în parcarea amenajată, lipiţi de gardul Şcolii Gimnaziale cu nr.145 din str. Heliade între Vii nr.36, prezintă sistemul radicular dezvoltat la suprafaţă cu risc de dezrădăcinare, afectează gardul cu soclu din beton al şcolii gimnaziale:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=6m, parcare amenajată nr. 14-15, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25-30cm h=7-8m din care 1ex.bitulpinal-, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

rețelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate și frânte, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** în spațiul verde aferent blocului și în alte zone deficitare în vegetație de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare,în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.arbori
Defrişare - 4 ex. arbori, în declin biologic
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./6 ex.15.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9564/1663922/ 22 OCT 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dl

Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16047/19.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663922/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9564/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Cuiului nr.53, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.53:

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=4045cm h=12-13m, situate la o distanţă de cca.1m faţă de gard şi cca.7m faţă de clădirea imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5ex./15.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 19 OCT 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9639/1664782/ 22. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Arh.Petre Antonescu nr.11, bl.11.sc.B, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.15682/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664782/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9639/28.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în, str. Arh.Petre Antonescu nr.11, bl.11, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4ex. arbori cu scorburi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările, spaţiile verzi aferente blocului 11 din str. Petre Antonescu nr.11, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii






Anexa la adresa nr. 15682 / 13.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Arh. Petre Antonescu. nr.11, bl. 11, sc. B	Gradina bloc fata Gradina spate bloc	4 ex.	D= 20-30 cm, H= 10 m	x		Aplecat periculos	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

11.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana

Nr.9756/1665793/ 22 OCT. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Şos. Colentina -platbandă, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16567/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665793/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9756/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în platbanda din şos. Colentina, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 7ex. arbori cu scorburi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, **aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările platbande, spaţii verzi,aliniamentul din şos. Colentina, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 7 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./11.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii








Anexa la adresa nr. 16567 / 27.09.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Colentina platbanda ((Helitube)	aliniament	7 ex (plop+frasin)	D= 25-80 cm, H= 10 m	x		Reamenajare platbanda	Foto
2.	Ripiceni, nr.6, bl. 9, sc.1	Curte bloc	1 ex	D=35-40 cm H=10-15 m			Radacinile afecteaza balconul	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

24.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9918/1667431/ 22 OCT 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Opanez nr.8, bl.72, sc.A, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16745/01.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1667431/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9918/08.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în spaţiul verde aferent bl.72, sc.A din str. Opanez nr.8, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea str. Opanez nr.8, bl.72, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conf art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./4 ex./12.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









Anexa la adresa nr. 16745 / 01.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Opanez, nr.8, bl. 72, sc. A	Gradina bloc	1 ex	D= 25-35 cm, H= 10 m		x		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

26.09.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Insp. Ene Laura - Georgiana

Nr.10119/1669337/ 22 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Şos. Colentina nr.14 – platbandă , Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17126/08.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1669337/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10119/12.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în platbanda din şos. Colentina nr.14, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori din care 1 ex. uscat 100% .

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel : 2ex. în platbanda din şos. Colentina nr.14 şi 5ex.în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.din care 1ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./15.10.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii



Anexa la adresa nr. ..../...................................

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Sos. Colentina. nr.14	Aliniament	2 ex (1 ex Acer sp, 1 ex. Quercus sp)	D= 35-40 cm, H= 10-15 m		X (acer sp.)	Arbore aplecat (Quercus sp)	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

04.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10120/1669340/ 22 OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Fluierului nr.40, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17127/08.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1669340/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10120/12.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în str. Fluierului nr.40, lipit de gard, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor şi deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiile verzi cu defict în vegetaţie sau în aliniamentul din str. Fluierului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conf. art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19 OCT 2018

Red: P.A./4 ex./12.10.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ
R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 17127 / 08.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Fluierului, nr.40	Aliniament alee lateral stânga	2 ex Acer sp.	D= 35-40 cm, H= 10-15 m	x		scorbura	Foto

Director General,
Ing. Ciobă Dănuţ Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

03.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura / Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10121/1669342/ 12. OCT. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Avrig nr.24, bl.P19 - Parcul Rondă, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17128/08.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1669342/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10121/12.10.2018, , prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

19. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./15.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 17128 / 08.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Avrig, nr 24, bl P19	aliniament	1 ex Populus	D= 45-50 cm, H= 10 m	x		inclinat in aliniament	Foto
2.	Parc Rotunda	Intrare parc	1 ex (specie neidentificata)	D= 25-30 cm, H= 10-15 m	x			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

02.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



01. NOV. 2018

Nr. 8775/1658297/

C Ă T R E,

Asociaţia de proprietari - administrator dl.

Str. Vasile Lascăr nr.26-28, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.147/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1658297/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8775/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea blocului din str.Vasile Lascăr nr.26-28,conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte interioară bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=20m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8775/1/18.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.,arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 24. OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9495/1663865/ 01 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- **Asociația de proprietari- președinte dl**
Str. Matei Voievod nr.115-123, bl.O2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15435/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663865/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9495/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului O2 din str.Matei Voievod nr.115-123, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc O2, sc.A - parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=5m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare,în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. arbori din care.1ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./18.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9711.3, 9414/1665713, 1663306/ 01 NOV 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16560/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665713/01.10.2018, și a d-nei cu nr.1663306/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9711.3/ 02.10.2018, 9414 /25.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Gaterului nr.25, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.25:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=12m, lipsă ritidom pe cca.30cm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./16.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de........... 24 OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



01 NOV. 2018

Nr. 9747/1665798/

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sector 3,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1665798/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9747/03.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Pantelimon II, fig. locul de veci , conform Actului de Concesiune , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitir, figura locul de veci

-1 ex. Prunus sp (corcoduş) Ø=20cm h=5m, situat lângă cruce, afectează lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.10.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

24 OCT 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10313 /1670929/ 01 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Maşina de Pâine nr.47, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17258/10.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1670929/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10313/17.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografile aferente), situat în str. Maşina de Pâine nr.47, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore cu scorbură pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţia unde se execută defrişarea din str. Maşina de Pâine nr.47, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură pe trunchi, în declin biologic.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24. OCT. 2018

Red: P.A./3 ex./18.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2






os. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
ectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 24258 / 10.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Masina de Paine, nr.47	Fostul sediu "accidente usoare"	1 ex	D= 25-35 cm, H= 10 m	x		Arbore cu scorbura	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

or Tehnic:
'aleriu Micu

ectie S.V.S.U.I:
tanescu Irina

01.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10339/1671424/ 01 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Parcul Izvorul Rece - Scuar Tudor Vladimirescu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17590/15.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1671424/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10339/ 18.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 9 ex. arbori cu scorburi, în declin biologicdin care 3 ex. uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, **aveţi obligaţia plantării a 39 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde se execută defrişările scuar, spaţii verzi, aliniamente parcuri, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 9 ex.arbori în declin biologic din care 3 ex.uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

24. OCT 2018

Red: P.A./4 ex./18.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii





Anexa la adresa nr. 14590 / 15.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Parc Izvorul Rece	Parc	4 ex (3 ex Aesculus hippocastanum, 1 ex. Ulmus sp)	D=40-60 cm, H= 10-12 m	scorbura și cilindrul central putred (castani)	x (ulmus sp.)		Foto
2.	Piața Pache Protopopescu colț cu str Sfântul Ștefan	aliniament	2 ex Ulmus sp	D=50-75 cm, H= 16-18 m		x,		Foto
3	Scuar Tudor Vladimirescu		3 ex Acer sp	D=50-70 cm, H= 5-12 m	2 ex scorburoase	x		Foto

Total = 9
3 uscati !.

Director General,
Ing. Cioabă Danuț Alexandru

...ctor Tehnic:
Valeriu Micu

Secție S.V.S.U.I:
Stanescu Irina

11.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10747/ 02 NOV. 2018

CĂTRE,

_D-na_

Spre ştiinţă :
A.D.P.Sectorul 2
B-dul Electronicii nr.44

(Teren situat în str. Alecu Russo nr.1, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 10747/31.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul din str. Alecu Russo nr.1, Sectorul 2, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare şi Extrasului de Carte Funciară , vă comunicăm că, la verificarea efectuată pe teren în data de 22.05.2018, s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie răsărită spontană, motiv pentru care, **avizăm :**

Teren – str. Alecu Russo nr.1:

Eliminare vegetaţie spontană :

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Prunus sp. (corcoduşi) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs. ca proprietar legal al terenului pe care se află vegetaţia spontană.

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6-8cm.
- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6- 8cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, la finalizarea lucrării avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).
- potrivit articolului 1 din HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să luaţi măsurile ce se impun în vederea asigurării îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenului.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare/toaletare.**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

În trotuar - str. Alecu Russo nr.1:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal h=10m, răsărit spontan, lipit de gardul din Alecu Russo nr.1 pe care l-a fisurat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.D.P. Sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore

Eliminare vegetaţie spontană

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./02.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr.9643,8034/1664650,1652440

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament nr. impare - şos. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între Calea Floreasca şi str. Barbu Văcărescu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.16185/20.09.2018 şi a d-lui , înregistrate la P.M.B cu nr.1664650/27.09.2018, 1652440/20.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9643/28.09.2018, 8034/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din şos. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între calea Floreasca şi str. Barbu Văcărescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Toaletare:

Plantaţie de aliniament nr.impare - şos. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între Calea Floreasca şi str. Barbu Văcărescu:

-16 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) Ø=30-45cm h=11-14m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat stradal.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament, nr.impare - şos. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între Calea Floreasca şi str. Barbu Văcărescu:

- 6 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) Ø=25-45cm h=8-11m, prezintă scorburi pe trunchi şi la bază, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel : 6 ex. în alveolele rămase libere în aliniament și 30 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex.arbori.

Defrişare - 6 ex.,cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV

Red: P.A./3 ex./02.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



05. NOV 2018

Nr. 9293/1662396/

CĂTRE,

D-lui

Str. ***Sectorul 2***

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1662396/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9293/21.09.2018, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea blocului din str. Viitorului nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte spate bloc :

-1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø=60cm h=14m situat la distanța de cca.1m de gardul dinspre stradă, în apropierea conductei de gaze, prezintă scorburi mici la baza trunchiului- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 1 ex.arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./4 ex./23.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 02 NOV 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



05. NOV. 2018

Nr. 9630/1664696/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1664696/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9630/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluționare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Orzari nr.32, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantație de aliniament- imobil cu nr.32:

-2 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30-35cm h=8-10m, din care 1ex. prezintă o șarpantă uscată, eliminarea acesteia de la punctul de inserție cu trunchiul și reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./23.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe Site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

02. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9711.2/1665713/ 05. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Badea Cârţan nr.66,bl.40,sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.16560/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1665713/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9711.2/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 40 din str. Badea Cârţan nr.66, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm) Ø=30cm h=11m.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=20-25cm h=7m;
-1 ex. Koelreuteria sp. (bășicoasă) Ø=25cm h=8m.

Spre trotuar:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=20cm h=5m
-2 ex. Koelreuteria sp. (bășicoasă) Ø=20-25cm h=3-4m
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=6m

Spaţiul verde spate bloc- parcare:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=14m.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=6m;
-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=5m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi fără coronament acoperit cu iederă Ø=30cm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4-m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.arbori

Defrişare - 2 ex.arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV 2018

Red: P.A./5ex./23.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



05. NOV. 2018

Nr. 10060/1668686/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1668686/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10060/11.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Iancu Căpitanu nr.29, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.29 *:*

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă,prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./23.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8906/1659175/ 05. NOV. 2018

CĂTRE,
Fundaţia Olimpică Română
Str. Pictor Verona nr.1, Sector 1

Spre ştiinţă:
- Baza Sportivă - S.C. Granitul S.A.
Str. Ion Vlad nr.20-40, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.35/11.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659175/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8906/12.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul bazei sportive din str. Ion Vlad nr.20-40, conform Contractului de Donaţie cu Încheiere de Autentificare și Convenție cu privire la folosirea bazei Sportive Granitul, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte baza Sportivă Granitul nr.20-40:

-18 ex. Populus sp. (plop) Ø=40-100cm h=18-20m, situate de-a lungul gardului dinspre stradă din care 1 ex. este bitulpinal - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte baza sportivă Granitul nr.20-40:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=100cm h=18m, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=30-40cm h=14-15m, situate de-a lungul gardului dinspre stradă, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea bazei Sportive Granitul, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8906/1/16.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 18 ex.arbori.

Defrişare - 6 ex. arbori,uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV 2018

Red: P.A./5 ex.22.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de……………..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9298,9642/1662312, 1664772/ 05. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Şos. , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari - preşedinte dl
Şos. Mihai Bravu nr.43,bl.P14, Sectorul 2

Referitor la adresele dvs., nr.15692/13.09.2018, 16184/20.09.2018 înregistrate la P.M.B cu nr. 1662312/20.09.2018,1664772/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9298/21.09.2018, 9642/28.09.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui și Asociaţiei de proprietari- preşedinte dl privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P14 din şos. Mihai Bravu nr. 43, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=30cm h=8m, înclinat accentuat spre trotuar şi parcare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ciotului uscat în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, lateral dreapta:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20cm h=6m- înclinat spre trotuar și carosabil - reducerea cu ½ din înălţime ,în vederea regenerării și echilibrării.

Reducerea ramurilor care afectează fațada blocului și trotuarul, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20cm h=4m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15cm h=3m.

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane formate din lăstari cu Ø=6-7cm h=2-3m de ailanthus sp., prunus sp., robinia sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Lângă trotuar- vizavi de bl.14 sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arțar) Ø=30cm h=13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV. 2018

Red: P.A./5 ex./22.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9481/1663771/ 05. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Șos. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr. 15430/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663771/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9481/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 26A din șos. Ștefan cel Mare nr.32, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș Ø=20cm h=6m, prezintă o șarpantă uscată-eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spatebloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=17-20cm h=3m, uscate 100%, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreilor uscați, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.


Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.arbore

Defrişare - 2 ex.arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV 2018

Red: P.A./5 ex./22.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



Nr. 9668, 9665/1665177/ 05 NOV 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-lui
Calea , Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moșilor nr.209, bl.17, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moșilor nr.213, bl.21A., Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1665177/28.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9668,9665/01.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 17 din Calea Moșilor nr.209, cât și a celor situaţi în spaţiul amenajat loc de joacă pentru copii, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc 17:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-30cm h=10-11m;

-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) Ø=25cm h=9m.

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=5m – eliminarea unui etaj de ramuri, în vederea ridicării coronamentului.

Spate bloc- spaţiul amenajat loc de joacă pentru copii:

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=60-65cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc 21A – lateral stânga lângă locul de joacă pentru copii:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi și la baza lui, în declin biologic, pericol de prăbușire, (conform foto anexate).

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=55cm h=9m, înclinat accentuat spre locul de joacă pentru copii, pericol imminent de prăbușire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi reţelelor [illegible]

– toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului 21A, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex. cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

02 NOV 2018

Red: P.A./6 ex./22.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9475, 9489/1663753,1663506

05. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre știință:
- DI
B-dul , Sectorul 2

Referitor la adresele dvs. nr.15422,15420/10.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1663753/25.09.2018, 1663506/25.09.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.9475/26.09.2018, 9489/26.09.2018, prin care transmiteți spre soluționare cererile d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în parcarea din fața blocului din str.Cernăuți nr.11, bl.M12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților,cu modificările și completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament **avizăm:**

Defrișarea și extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Față bloc M12, str. Cernăuți nr.11- parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=10m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Față bloc M12, str. Cernăuți nr.11- parcare amenajată (chioșc de ziare):

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Lucrările de defrișare și extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene și creându-se condițiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuției lucrărilor, siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, respectarea prevederilor avizului și a tehnologiei de specialitate privind execuția defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 12ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel : 2ex. în alveolele rămase libere în parcare și 10 ex. în spațiul verde aferent blocului M12 din str. Cernăuți nr.11, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren



a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Referitor la alveola rămasă liberă în parcare ADP sectorul 2 are obligația să planteze un arbore conform HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament/

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 2 ex., arbori cu scorbură, în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

02 NOV 2018

Red: P.A./5 ex./30.10.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9757/1665796/ 05. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Chişinău nr.20, bl.M9, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.16563/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1665796/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9757/03.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M9 din b-dul Chişinău nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului,eliminarea unui etaj de ramuri şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea ramurilor care afectează faţada blocului cu ½ din lungime.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament faţă bloc M9 intersecţie cu str. Cernăuţi:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=55cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrișărilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm și înălțimea corespunzătoare acestuia în funcție de specie,** astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în alinament și 5ex. arbori în spațiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetație din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art.4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori.

Defrișare - 1 ex., cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anișoara

02 NOV 2018

Red: P.A./5 ex./30.10.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7678,9710, 9706/1650151,1665667,1665455 08. NOV. 2018

CĂTRE,

DL

2

Spre ştiinţă:
- Dl

, Sectorul 2

Referitor la adresele d-lui , înregistrate la P.M.B cu nr. 1650151/08.08.2018,1665455/31.10.2018 şi a dvs., cu nr. 1665667/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7678/09.08.2015, 9710/02.10.2018, 9706/02.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, situat în curtea imobilului din str. Turiștilor nr.17, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare r)2.07.1993, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului , **avizăm** :

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.17:

-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, conform foto anexate, situat la distanţa de cca. 1m de imobilul din str Turiștilor nr.15, pe care-l afectează.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.7678, 9710, 9706 /1/ 23.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./4 ex./31.10.018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data 05. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9565,8225/1663920,1653870/ 08. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte dl
Şos. Ştefan cel Mare nr.234, bl.77, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.15443/10.09.2018 şi a d-lui Scutăraşu Constantin Dorin, înregistrate la P.M.B cu nr.1663920/26.09.2018, 1653876/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9565/27.09.2018, 8225/24.03.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 77 din şos. Ştefan cel Mare nr.234, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=6m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil cu ½ din lungime.

Spre trotuar:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil cu ½ din lungime, cu degajarea corpurilor de iluminat stradal, la următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Koeleuteria sp. (băşicoasă) Ø=20-25 cm h=5-6m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m.

-1 ex. Koeleuteria sp. (băşicoasă) Ø=20cm h=4m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu ½ din lungime.

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=25cm h=8m- eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal h=8m- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Maclura sp. (maclură) bitulpinal h=12m

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=55cm h=14m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=10cm h=3m uscat 100%

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=25cm h=8m, încastrat în gărduleț uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori

Defrişare - 3 ex., uscat 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 NOV 2018

Red: P.A./5 ex./01.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9380/1662615/ 08 NOV 2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sectorul 2,
- Cimitirul "Iancu Nou"
Str. Vatra luminoasă nr.25, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1662615/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9380/24.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul « Iancu Nou » din str. Vatra Luminoasă nr.25, conform Actului de Concesiune nr.16222/03.02.2015, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitirul „Iancu Nou", l ocul de veci c :

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal h=8m, situat în apropierea locului de veci, lângă cruce, afectează lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie**, în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex.01.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 05 NOV 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9567/1663915/ 08. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.15441/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663915/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9567/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Tămâioarei nr.1- 3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.1-3:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40-45cm h=8-10m, prezintă scorbură la inserţia şarpantelor și pe trunchi în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 10 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 2ex. în alveolele rămase libere în aliniament și 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex.01.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................ 05. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9749/1665915/ 09. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
B-dul Chișinău nr.3, bl.49, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa d-vs. nr. 15913/18.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1665915/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9749/03.10.2018, prin care transmiteţi spre soluționare cererea Asociației de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 din b-dul Chișinăunr.2B, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spațiul verde față bloc:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15-20cm h=5m,– reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului.
Spre trotuar:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=15-20cm h=5m;
-1 ex. Malus sp. (măr) Ø=25cm h=7m;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=20cm h=6m.
Spațiul verde spate bloc:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) bitulpinal h=6m, prezintă o șarpantă uscată 100%, eliminarea acesteia.
-1ex. Morus sp. (dud) Ø=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului, eliminarea ramurilor uscate și eliminarea unui etaj de ramuri în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05. NOV 2018

Red: P.A./5 ex./01.11.2018
– prezentul aviz atost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9802/1666642/ 08. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 1666642/02.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9802/04.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Alecu Russo nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantație de aliniament imobil cu nr.20:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø=45cm h=11m, prezintă lipsă ritidom, început de scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie astfel :** 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./01.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 05. NOV. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10619/1674170/ 08 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Șos. Mihai Bravu nr.139-145, bl.D10 și parcare, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.18021/19.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1674170/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10619/26.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situaţi în spaţiul verde și parcarea aferentă blocului D10, din șos. Mihai Bravu nr.139-145, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în locaţiile unde s-a efectuat defrișarea în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 3 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 NOV 2018

Red: P.A./4 ex./01.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 18021 / 19.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Mihai Bravul Nr 139-145 bl D10	joc copii	1 ex (Aesculus hippocastanum)	D=40-60 cm, H= 10-12 m	scorbura			Foto
2.	Mihai Bravul Nr 139-145 bl D10	parcare	2 ex neidentificate	D=30-73 cm, H= 10-12 m	2 ex scorburoase			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



...tor Tehnic:
Valeriu Micu

...ectie S.V.S.U.I:
Stanescu Irina



16.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10620/1674163/ 08. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Alexandru Zagoritz nr.4 și str. Aprodul Purice nr.6, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.18020/19.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1674163/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10620/26.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Alexandru Zagoritz nr.4 și str. Aprodul Purice nr.6 vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel** 2ex. în alveolele rămase libere în aliniament și 10ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

05 NOV 2018

Red: P.A./4 ex.01.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 18020 / 19.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Alexandru Zagoritz, nr.4	aliniament	1 ex (Tilia sp)	D=40-60 cm, H= 10-12 m	scorbura			Foto
2.	Str. Aprodul Purice, nr.6	aliniament	1 ex (Tilia sp)	D=40-60 cm, H= 10-12 m	scorbura		Aplecat periculos	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



ctor Tehnic:
Valeriu Micu

ectie S.V.S.U.I:
Stanescu Irina

17.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5042, 4717, 8676, 9446/1632671, 1630716 12 NOV 2018

CĂTRE,

Dl

Str. ***, Sectorul 2***

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1632671/12.06.2018, 1630716/05.06.2018 şi a Direcţiei Venituri Buget Local Sectorul 2 cu nr.159725/28.08.2018, 169335/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5042/13.06.2018, 4717/06.06.2018, 8676/06.09.2018, 9446/25.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Ţepeş Vodă nr.149-151, conform Certificatului de Moştenitor din 07.02.2017, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu tr. Ţepeş Vodă:

-1 ex.Morus sp. (dud) Ø=25cm h=11m, situat în curtea imobilului din str.Ţepeş Vodă nr.149-151- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile deoarece afectează acoperişul imobilului de la nr.147

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.


Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod Civil art. 613, alin.2 şi 3 dvs. fiind afectat de arbore, puteţi efectua lucrarea de toaletare prin reducerea coronamentului.

Totodată vă înştiinţăm că Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, ne informează că nu există deschis rol fiscal pentru imobilul din str. Ţepeş Vodă nr.149-151, Sectorul 2.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./...ex./05.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 08 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8905.4/1659034/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Bizet nr.2, sc.B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659034/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8905.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Bizet nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=50cm h=12m, acoperit de iederă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B – lateral dreapta, spre str. Barbu Văcărescu

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul spate faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=7m, acoperit de iederă, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=15cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=15cm h=4m, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.arbori;

Defrişare - 3 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8907/1659261/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni
Şos. Fundeni nr.254, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.15073/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659261/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8907 /12.09.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea Şcolii Postliceale Sanitare ,,Fundeni"privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Şcolii Postliceale Sanitare din şos. Fundeni nr. 254, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,**avizăm** :
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte faţă şcoală:

-1 ex. Populus sp.(plop) Ø=45cm h=10m, toaletat, cu scorburi pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø=25cm h=8m, înclinat accentuat, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Curte faţă şcoală - în apropierea conductei de gaze:

-1 ex. Sophora sp.(salcâm japonez) Ø=45cm h=12m, cu scorburi la baza trunchiului şi la inserţia celor 2 şarpante, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea**

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea școlii din șos. Fundeni nr.254, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex. cu arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./05.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………..



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8908.3/1659259/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.35, bl.31, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659259/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8908.3/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din şos. Ştefan cel Mare nr.35, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=16m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, la următoarele specii de arbori;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=4m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=10m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=10cm h=3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=10m;
-5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=15cm h=3m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

Arbori sunt lipiţi de gardul din beton vecin:

-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=15-20cm h=7-8m
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=8m,
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=35cm h=10m - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m,răsărit spontan lipit de gardulvecin, uscat 80% (conform foto anexată).

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=-25cm h=6m, acoperit cu viţă de vie, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 19 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.06.11.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9382/1662511/ 12 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1662511/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9382/24.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde lateral dreapta imobilului cu nr.8 din str. Constantin Zlătescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul public – lateral dreapta imobil cu nr.8:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m din care 1 ex. este lipit de gardul imobilului cu nr.8;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=10m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de gardul imobilului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre clădirea imobilului cu nr.8.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.arbori.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....

08 NOV 2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9491, 9473/1663525, 1663744/ 12 NOV 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maşina de Pâine nr.20C, bl. 4 IRTA, Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.15420/10.09.2018, 15424/10.09.2018 înregistrate la P.M.B cu nr.1663525/25.09.2018,1663744/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9491, 9473/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 IRTA din str. Maşina de Pâine nr.20C, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=45cm h=10m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, şi eliminarea ramurilor uscate din coronamnte, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Malus domestica (măr) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m;
-2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20-25cm h=5-6m;
-1 ex.Cornus mas (sânger) Ø=20cm h=4m.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-11m.

Spate bloc- Părculeţ:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex. arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9496/1663867/ 12. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

(Plantaţie de aliniament str. Nada Florilor intersecţie cu str. Braşoveni, sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.15436/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663867 /25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9496/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Nada Florilor nr.5 intersecţie cu str. Braşoveni, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament - str. Nada Florilor nr.5 intersecţie cu str.Braşoveni:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=50-55cm h=12-11m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveolele rămase libere în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

08 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9569/1663911/ 12. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.7, bl.4, sc.4, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15439/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663911/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9569/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din str. Maior Vasile Băcilă nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc sc. 4:

-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-25cm h=6-7m, din care 1 ex. este bitulpinal - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m- eliminarea unui etaj de ramuri împiedică accesul locatarilor în bloc.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 4 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 8 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9633.5, 9485.4/1664718, 1663473/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
B-dul , Sector 2,
- Dna Fişer Ilinca
B-dul , Sector 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Ghica Tei nr.44, Sector 2)

Referitor la adresele dvs., nr.16188/20.09.2018, 15825/14.09.2018 înregistrate la P.M.B cu nr.1664718/27.09.2018, 1663473/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9633.5/28.09.2018, 9485.4/26.09.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nelor şi , privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei nr.44, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.44:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=80cm h=16m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore cu scorbură în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................

Nr. 9634.1/1664725/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.283, bl.12, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664725/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9634.1/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 din şos. Pantelimon nr.283, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=7m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-25cm h=7-8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 NOV 08 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9712.2/1665712/ 2 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Iancului nr.8, bl.114A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16477/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665712/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9712.2/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 114A din şos. Iancului nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc – spre carosabil:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=8-10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=7m;

-1 ex. Cornus mas (sânger), bitulpinal h=6m, reducerea ramurilor în vederea degajării apartamentelor de la etajele inferioare;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=45cm h=12m, înclinat, prezintă scorbură suprficială pe trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=23cm h=8m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=20cm h=5m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10118/1669335/ 12 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

(Părculeţ situat în spatele blocului 58B din Aleea Ilia nr.2, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.17125/08.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1669335/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10118/12.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în părculeţul din spatele blocului 58B din Aleea Ilia nr.2, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Părculeţ - spatele blocului 58B din Aleea Ilia nr.2:

-1 ex. Laburnum anagyroides. (salcâm galben) Ø=20cm h=3m, dezrădăcinat (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în părculeţul din spatele blocului 58B, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., dezrădăcinat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./05.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10336/1671367/ 12 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

(Plantaţie de aliniament str. Barbu Brădescu intersecţie cu str. Silvia, Sectorul 2)

Referitor la adresa d-nei Adriana Niculescu, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671367/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10336/18.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situaţi în plantaţia de aliniament din str. Barbu Brădescu nr.35 intersecţie cu str. Silvia nr.70, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniamrent - str. Barbu Brădescu intersecţie cu str. Silvia nr.70:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în aliniament în prima perioadă optimă de plantare în primăvara anului 2019 toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./05.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.....................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10394/1671962/ 12 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2
Adresă de corespondenţă:
Com. Tunari, str. Câmpului, jud. Ilfov

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1671962/18.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10394/19.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str.Traian nr.147, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,**avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte spate imobil:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=25cm h=10m, răsărit spontan, lipit de clădirea imobilului pe care o afectează,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone pe care le aveţi în administrare pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

08. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.05.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

75

Nr.10947/1677741/ 15 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Scuar- str. D-na Ghica intersecţie cu şos. Petricani, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.18408/25.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1677741/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10947/07.111.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în scuarul din str. D-na Ghica intersecţie cu şos. Petricani, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore dud cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în scuarul mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6**

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. arbore cu scorburi, în declin biologic.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13 11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









10947

os. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
ectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 18408 / 25.10.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Dna. Ghica x Lacul Tei x Petricani (scuar) - Lukoil	aliniament	1 ex (Morus sp)	D=80-100 cm, H= 10-12 m	scorbura		Aplecat periculos	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

or Tehnic:
aleriu Micu

ctie S.V.S.U.I:
anescu Irina

25.10.2018
Intocmit S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8905/1659034/ 16 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Opanez nr.7, bl.73, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659034/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8905/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 73 din str. Opanez nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc –lateral dreapta, alee:
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15-20cm h=5-6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:
Arborii sunt lipiţi de gardul imobilului vecin:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m, din care 1 ex. este bitulpinal, prezintă treimea superioară a acestora uscată, eliminarea lor;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), tritulpinal h=16m, o tulpină este uscată 100%, eliminarea acesteia, a doua a fost toaletată şi nu necesită lucrări de întreţinere, iar a treia tulpină necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8905.1/1659034/ 16. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.87, bl.87, sc. A şi sc.B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659034/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8905.1/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 87 din şos. Colentina nr.87, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc –sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-35cm h=8-10m, inclusiv degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc –lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m și reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m și eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului, afectează faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m.

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc – spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, cu degajarea corpurilor de iluminat public, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=6m.
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m.

Igienizare zonă:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex.arbori.

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./06.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9492/1663527/ 19 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Grădiniţa "Pinochio"
Str. Ripiceni nr.6A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15419/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663527/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9492/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Grădiniţei « Pinochio » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.6A din str. Ripiceni, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. 6A - faţă:

-5 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-70cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Domeniul Public – spate Grădiniţă:

-6 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Domeniul Public – parcare amenajată spate Grădiniţă:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=35cm h=10m, înclinat accentuat spre parcare, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.D.P. 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.08.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9625/1664543/ 19. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Dimitrie Grozdea nr.11, bl.64, Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1664543/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9625/28.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 64 din str. Dimitrie Grozdea nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20-30cm h=8-10m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=10m

-1 ex. Cydonia oblonga (gutui), tufă – reducerea ramurilor care afectează faţada blocului cu 1/2 din lungime.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m inclusiv eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m, acoperit cu iederă - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=35cm h=12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 – parcare auto:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=20cm h=6m, situat la cca. 30 cm faţă de fundaţia blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc, spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborilor, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m, înclinat accentuat spre trotuar;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Prunus armeniaca (corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 17 ex.

Defrişare - 1 ex., uscat 100%;

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.08.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9627.2/1664688/ 19. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.2, bl.63, sc. 1 şi 2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664688/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9627.2/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 63 din str. Herţa nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m, inclusiv reducerea ramurilor înclinate spre carosabil cu ½ din lungime.

Eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m;

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=6m;.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.2:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – sc.1:

-1 ex. Acer sp. (arţar Ø=35cm h=12m.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25cm h=10m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc 59-60- şos. Pantelimon nr.248-250, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=45cm h=12m.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – sc.1:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 11 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%;


Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana BOPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.08.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

15. NOV. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

13 NOV 2018

Nr. 9712.3/1665712/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 2
Şos. Pantelimon nr.27, Sector 2
- D-nei
Str. , Sectorul 2

(Str. Bălteni intersecţie cu str. Cristea Mateesu, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.16477/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665712/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9712.3/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în trotuarull din str. Bălteni intersecţie cu str. Cristea Mateescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

În trotuar- str. Bălteni intersecţie cu str. Cristea Mateescu:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=45cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament- str. Bălteni nr.13:

-1 ex. Tilia sp. (tei)Ø=100cm h=16m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel : 1ex. în alveola rămasăl liberă în

aliniamentul din str. Bălteni nr.3 și 11 ex.în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex.cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./08.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

19. NOV. 2018

Nr.9758, 9711/1665799, 1665713/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.11, bl. B1, sc. A, B şi C, Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.16564, 16560/27.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1665799/02.10.2018, 1665713/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9758/03.10.2018, 9711/02.10.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B1 din str. Ion Berindei nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=7m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=45cm h=12m, lipsă ritidorm - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Eliminarea drajonilor de la baza trunchiurilor la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=8m;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto,

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=10m, lipsă ritidom, în declin biologic , pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, spre trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, uscat 80% (conform foto anexată);

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30cm h=10m, înclinat spre bloc, lipsă ritidom, în declin biologic avansat, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=10m, lipsă ritidom la baza trunchiului, prezintă o şarpantă uscată 100%, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=5m, înclinat accentuat spre trotuar, pericol de prăbușire,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a** 25 **ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex. arbori

Defrişare - 5 ex., din care 1 ex. este uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.12.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

15 NOV



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9800, 9754/1666353, 1665802/ 19. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.16565/27.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1666353/03.10.2018, 1665802/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9800/04.10.2018, 9754/03.10.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Şipca nr.47, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.47:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în, primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./08.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 15 NOV 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10782/1676058/ 19. NOV. 2018

C Ă T R E,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sector 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. , Sector 1
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1676058/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10782/01.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, fig. C.4, locul de veci .. conform Actului de Concesiune şi a Autorizaţiei de Lucrări , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:

Cimitir locul de veci . Fig. C4:

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20cm h=5m, situat pe locul de veci cu nr.23, prin poziţionarea sa arborele împiedică executarea lucrării funerare (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie** în alte unităţi pe care le aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Defrişare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./5 ex./13.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

15. NOV. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8707/1657711/ 23 NOV 2018

C Ă T R E,
Asociaţiei de proprietari- vicepreşedinte
Str.

Referitor la adresa d-vs., înregistrată la P.M.B cu nr.1657711/05.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8707/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea interioară a blocurilor din str, Toamnei nr.87- 89, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=30-40cm h=10-12m, inclusiv eliminarea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=7cm h=6m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=12m, înclinat 20° spre carosabil - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil

Intrare - acces auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m.

Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş), Syringa sp.(liliac) cu Ø=1-5cm şi h=1-3m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35-40cm h=10-12m, uscate 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Intrare - acces auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=-7m, înclinat, lipit de gardul vecin, împiedică accesul autospecialelor, (pompieri, smurd) (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului şi ciuperci saprofite pe trunchi,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=-25cm h=5m, lipsă ritidom, în declin biologic,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=7m, prezintă scorbură pe trunchi, h-2m, în declin biologic (conform foto anexată);

Spaţiul verde faţă bloc 87:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=10-12m, uscate 100% (conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=80cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată)

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii cu acordul tutuor proprietarilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 34 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8707 /1/13.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari prin vicepreședintele dl Cotelici Vicenţiu-Dan are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor proprietarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex.arbori;
Defrişare - 9 ex., din care 4 ex. sunt uscate 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 NOV 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9487.5, 9471/1663497, 1663732/ 23 NOV 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedintă dna
Str. Ceaikovski nr.10, Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.15420, 15425/10.09.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1663497, 1663732/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9487.5, 9471/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str. Ceaikovski nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă - lateral dreapta,(spre str. Garibaldi), alee acces:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15-17cm h=3-4m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde faţă, sc.A:
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15cm h=4m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă- lateral dreapta, sc.A:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi eliminarea drajonilor de la baza trunciului.
Spaţiul verde faţă- lateral dreapta, sc.A – spre trotuar:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă- lateral stânga, sc.A:
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-40cm h=12-13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă, (spre str. Garibaldi):
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal în vederea individualizării ex. de Thuja sp.
Spaţiul verde spate:
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=12m, lipsă ritidom pe cca,h 1,5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă- lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 10 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9570/1663910/ 23 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Giuseppe Verdi nr.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15438/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663910/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9570/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Giuseppe Verdi nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=11m, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex., uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9713/1665707/ 23 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16476/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665707/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9713/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Răduţă Gheorghe nr.35, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.35:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=7m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 NOV 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10501/ 23 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.17680/16.10.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.10501/23.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Popa Petre intersecţie cu str. Silvestru, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – str. Popa Petre nr.15 intersecţie cu str. Silvestru :

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=35cm h=10m, lipsă ritidom pe cca.h 3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de ....







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10503/ 23. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. , Sector 2
.com

(Plantaţie de aliniament- str. Ruşchiţa nr.20, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.17678/16.10.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.10503/23.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Ruşchiţa nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.22:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură profundă pe trunchi, pe cca.h 2m., în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.14:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=55cm h=8m, prezintă scorburi multiple pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 2 ex. arbori în alveolele rămase libere în urma defrişării şi 10 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10742/1675367/ 23 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Spaţiul verde faţă bloc -str. Johann Sebastian Bach nr.11, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., nr.17682/16.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1675367/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10742/31.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str. Johann Sebastian Bach nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) Ø=20cm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvar anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................ 21 NOV 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10855/1677015/ 23 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna

(Plantaţie de aliniament - str. Mihai Eminescu nr.61, Sector 2)

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1677015/02.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10855/05.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Mihai Eminescu nr.61, conform Certificatului de Moştenitor Suplimentar nr. , vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.61:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=8m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php/ pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10948/1677731/ 23 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Popa Lazăr, faţă BCR, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.18906/31.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1677731/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10948/07.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Popa Lazăr, faţă BCR, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel:** 2ex.în alveolele rămase libere în aliniament şi 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
ectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 18906 / 31. 10. 2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str.Popa Lazar (fata BCR)	aliniament	2 ex	D=30-40 cm, H= 10-12 m	scorbura	x		Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

tor Tehnic:
Valeriu Micu

ectie S.V.S.U.I:
Stanescu Irina

26.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11014/1678119/ 23 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Erou Scorţan Ion nr.82A, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.18838/30.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1678119/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11014/08.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în plantaţia de aliniament din str. Erou Scorţan Ion nr.82A, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore cu scorbură profundă pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării unui a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,astfel :** 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2









Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. ..../..................................

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Erou Ion Scortan. nr.82 A	aliniament	1 ex	D=60-80 cm. H= 10-12 m	scorbura			Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

...tor Tehnic:
Valeriu Micu

...ecție S.V.S.U.I:
Stănescu Irina

26.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11015/1678122/ 23 NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Elev Ștefan Ștefănescu nr.9, bl.449 și nr.30, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.19224/05.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1678122/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11015/08.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Elev Ștefan Ștefănescu nr.9, bl.449 și nr.30, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolelor a 2ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 2 ex. în alveolele rămase libere în aliniament și 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex. arbori, în declin biologic.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./15.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii









Anexa la adresa nr. ......19224....../...05.11.2018..........

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Elev Stefan Stefanescu, nr.9, bl.449	aliniament	1 ex Acer sp.	D=40-50 cm, H= 10-12 m	scorbura	x	Pericol de prabusire	Foto
2.	Str. Elev Stefan Stefanescu, nr.30	aliniament	1 ex. Fraxinus sp.	D=30-40cm, H= 10-12 m	scorbura	x	Pericol de prabusire	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

...ctor Tehnic:
Valeriu Micu

Sectie S.V.S.U.I:
Stanescu Irina

31.10.2018
Intocmit, S.V.S.U.I / 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



FS

Nr. 11382/ 23 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.11382/23.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Jean Louis Calderon nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 23.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm :**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.14:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=40cm h=13m, lipit de gardul imobilului de la nr.16, înclinat 45° , frânt, pericol iminent de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija administratorului legal al terenului A.F.I. pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **A.F.I. are obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte locaţii pe care le are în administrare, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./23.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9626.4/1664683/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2,
- A. D. P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa A.D.P. Sector 2, nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664683/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9626.4/28.09.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.6 din str. Nicolae Milescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=13m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului (A.F.I.) pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



27. NOV. 2018

Nr. 9636/1664787/

C Ă T R E,

Dna

Şos. ***Sector 2***

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1664787/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9636/28.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.12-14 din şos. Gherase, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.12-14:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30-35cm h=11-12m, acoperite de Campsis radicans (trompeta cățărătoare),

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=10m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 4 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 23. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9641/1664775/ 27. NOV. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16183/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664775/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9641/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Petre Antonescu nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.14:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m, situat la o distanţă de cca. 1,50m faţă de gardul imobilului şi la cca. 2m faţă de porţile garajului - reducerea ramurilor care afectează imobilul cu 1/2 din lungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9711.3/1665713/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Maşina de Pâine nr.8, bl. OD 36, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 6560/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665713/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9711.3/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD36 din str. Maşina de Pâine nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=5m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpului de iluminat public;

-3 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20-25cm h=8-10m – eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor.

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil.

Spaţiul verde spate bloc:

Eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20cm h=5m;

-2 ex. Abies sp. (brad) Ø=20-25cm h=8-10m;

-3 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=30-35cm h=10-12m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

-31 ml. Ligustrum sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=25cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%;
Igienizare;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

27. NOV. 2018

Nr.9713.2/1665707/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Grigore Ionescu nr.69, bl. T25, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16476/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665707/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9713.2/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietar privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T25 din str. Grigore Ionescu nr.69, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=25cm h=10m, lipit de gărduleț - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=25cm h=10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=10m, prezintă scorbură la inserţia celor 2 tulpini, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.arbori

Defrişare - 1 ex.în declin bilogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9755/1665801/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Socului nr,2, bl. B12, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16566/27.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665801/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9755/03.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Herța intersecție cu aleea Socului nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc B12:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentui uscată, eliminarea acesteia.

Str. Herţa intersecţie cu aleea Socului – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 23 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10122,10061/1669388,1669157/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sectorul 2

Referitor la adresele d-lui , înregistrate la P.M.B cu nr. 1669388/11.10.2018, 1669157/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10122/12.10.2018, 10061/11.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Seneslav Voievod nr.62, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm** :

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor :

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.62, prima alveolă:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=6m, situat la distanţa de cca.50cm de imobil, prezintă sistemul radicular dezvoltat la suprafaţă, a fisurat trotuarul (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.62, a doua alveolă:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=6m, prezintă lipsă ritidom h-1m în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în, primăvara anului 2019, toamna anului 2019, deoarece în alveolele respective sunt plantaţi deja 2 arbori.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10500/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.17681/16.10.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.10500/23.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei - privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboelui situat în aliniamentul din str. Episcopul Ilarion nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.26:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

- Toaletare – 1 ex.arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11133/1680555/ 27. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Sfântul Petru Tei nr.50, - b-dul Dimitrie Pompeiu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.19524/08.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1680555/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11133/15.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Sfântul Petru Tei nr.50, nr.54, b-dul Lacul Tei nr.77, b-dul Dimitrie Pompeiu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi, din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolelor a 4 ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 4 ex. în alveolele rămase libere în aliniament și 20 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 4 ex. arbori, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

23.11.2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2







Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi; Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. 19524 / 08.11.2018

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Sf. Petru Tei, nr.50	aliniament	1 ex.	D=60-80 cm, H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
2.	Str. Sf. Petru Tei, nr.54	aliniament	1 ex Tilia sp.	D=30-40cm. H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
3.	Bd. Lacul Tei, nr.77	aliniament	1 ex Tilia sp.	D=30-40cm. H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
4.	Bd. Dimitrie Pompei	aliniament	1 ex Acer sp.	D=60-80 cm. H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto

Total 4 ex. declin biolog.

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

02.11.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11134/1680552/ 27 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Emil Racoviţă nr.4-4A,nr.11 - str. Despot Vodă nr.8, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.19531/08.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1680552/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11134/15.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Emil Racoviţă nr.4-4A, nr.11, str. Despot Vodă nr.8, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm**:

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolelor a 5 ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 5 ex. în alveolele rămase libere în aliniament şi 25 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 5 ex. arbori, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

15 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./16.11.2018
– prezentul aviz alost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2







Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. ...19531............/.08.11.2018..............

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Emil Racovita, nr.4-4A	aliniament	2 ex Acer sp.	D=40-50 cm, H= 10-12 m	scorbura	x	Pericol de prabusire	Foto
2.	Str. Emil Racovita, nr.11	aliniament	1 ex Acer sp.	D=30-40cm, H= 10-12 m		x	Pericol de prabusire	Foto
3.	Str. Emil Racovita, nr.11	aliniament	1 ex Acer sp.	D=30-40cm, H= 10-12 m		x	Pericol de prabusire	Foto
4.	Str. Despot Voda, nr.8	aliniament	1 ex Acer sp.	D=30-40cm, H= 10-12 m		x	Pericol de prabusire	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

TOTAL = 5 ex

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

02.11.2018
Intocmit, S.V.S.U.I: 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.8905.2/1659034/ 29. NOV. 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari

Şos. Iancului nr.39, bl.103A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659034/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8905.2/16.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 103A din şos. Iancului nr.39, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m;

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20-30cm h=8-11m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=8m;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=8m;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=5m;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=4-5m.



Spaţiul verde faţă bloc, sc.C:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20-25cm h=6-9m, inclusiv degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=40cm h=11m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungîmea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-11 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-9m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=12m;

-1 ex. Cerasus vulgare (cireş) Ø=25cm h=8m - eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

-40 ml Ligustrum sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=15cm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi,în declin biologic, (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) Ø=20cm h=5m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 31 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori, din care 1 ex. este uscat 100%;
Igienizare;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.20.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9381/1662770/ 29. NOV. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1662770/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9381/24.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Sfântul Niceta nr.18, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.18:

-5 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=6-7m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.13:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6**

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării iar 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex.arbori.

Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9472/1663729/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avrig nr.26, bl. P 18, sc.C , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15827/14.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663729/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9472/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P 18 din str. Avrig nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.C – lateral dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=11m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Reducerea ramurilor cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=20-25cm h=4-5m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=4-6m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-25cm h=4-5m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=5-6m.

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ce afectează faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=30m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-30m h=10-11m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals-oţetar) Ø=25cm h=10m, afectează faţada blocului;
-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-11m, din care 1 ex. este înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m - reducerea ramurilor cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=20cm h=3m - reducerea ramurilor cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alveola rămasă liberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 18 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.20.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9571/1663908/ 29. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15437/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663908/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9571/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Bâră Savu sld nr.25, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.25:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=13m, lipsă ritidom - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9629.3/1664691/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr.9, bl. D18, Sector 2,
- Şcoala Gimnazială nr.62
Str. Potârnichii nr.3, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664691/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9629.3/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D18 din str. Delfinului nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=6m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc – parcare auto:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte- Şcoala gimnazială nr.62:

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-30cm h=6-8m – reducerea ramurilor în vederea degajării semnelor de circulaţie.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=7m
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.

*Spaţiul verde spate bloc, parcare auto **D19 din str Delfinului nr.11:***

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=20cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=20cm h=7m, la distanța de cca. 50cm de fațada blocului înclinat accentuat, prezintă scorbură la baza trunchiului pericol de prăbușire,(conform foto anexată).

*Spaţiul verde spate bloc **D19 din str Delfinului nr.11:***

-1 ex. Prunus sp.(corcoduş) Ø=20cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public şi prin grija administratorului legal al terenului pentru arborii situaţi în curtea școlii gimnaziale, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.arbori.

Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.19.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9631.2/1664723/ 29.NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Sergent Dumitru Dardiac nr.5, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664723/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9631.2/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Dumitru Dardiac nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte interioară - str. Sergent Dumitru Dardiac nr.5:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre acoperişul imob ilului, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=30-40cm h=8-12m;
-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=20-30cm h=8-12m.

Faţă intrare – lateral dreapta - domeniul public:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-40cm h=12-14m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=20cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului din str.sergent Dumitru Dardiac nr.5.

Spaţiul verde spate – domeniul public:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre acoperişul imob ilului, la următoarele specii de arbori:

-4 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=20-45cm h=8-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii din curtea imobilului şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborii situaţi pe domeniul public, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./20.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9632.3/1664721/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Baicului nr.83, bl.81, sc.1 şi sc.2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664721/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9632.3/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 81 din str. Baicului nr.83, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m – reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, parcare amenajată:

-3 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=35cm h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto și eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) Ø=20cm h=6m, uscat 100% conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=35cm h=7m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom pe cca.h 2m, în declin biologic (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.arbori.

Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



27 NOV 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9635/1664732/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sectorr 2,

Referitor la adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664732/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9635/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Frederich Chopin nr.44, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=45cm h=14m, prezintă o scorbură pe trunchi, - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile și a ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu ½ din lungime.

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=11-12m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și eliminarea ramurilor uscate,

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului și eliminarea ramurilor uscate,

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) trunchi fără coronament Ø=15cm h=2m, uscat 100% conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.arbori

Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.19.11.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9640/1664777/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl [redacted]
Şos. [redacted], Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.256, bl.53, sc.B, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16194/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664777/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9640/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui [redacted] privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2ex. arbori situate în parcarea din spatele blocului 53 din şos. Pantelimon nr.256, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=35cm h=10m, lipsă ritidom - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-9m, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=45cm h=14m, în declin bilologic, lipsă ritidom h-1m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m, prezintă, lipsă ritidom h-1,5m ,în declin biologic, pericol de prăbuşire(conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.D:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=30cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului lipsă ritidom h-1,5m, în declin biologic, (conform foto anexată).

- Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supra vegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex., arbore;

Defrişare - 5 ex., arbori din care 2ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 NOV 2018

Red. P.A./3 ex.20.11.2018
- prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9713.1/1665707/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Pantelimon nr.19, bl.10, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.16476/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665707/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9713.1/02.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 10 din aleea Pantelimon nr.19, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=10m;

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=10cm h=3m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi a ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu ½ din lungime.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m, inclusiv eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, în declin biologic, (conform foto anexată)

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supra vegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.20.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9938/1667729/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Brebu nr.4, bl. T11, Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1667729/08.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9938/09.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T11 din str. Brebu nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc - lateral dreapta (Punct Electric):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=8-10m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=20cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, trunchi uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.20.11.2018
- prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia-mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10019/1668533/

29. NOV. 2018

C Ă T R E,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari – preşedinte dl.

Şos. Colentina nr.22, bl.9C, Sector 2

Referitor la adresa d-lui Brişan Marcel-Costel, înregistrată la P.M.B cu nr.1668533/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10019/10.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9C din şos. Colentina nr.22, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţda blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=115cm h=3m - reducerea cu cca.1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, la scări:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, coafor:

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) Ø=25cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, Salon de coafură:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15cm h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=9m;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţda blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B, în scuar:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre scările blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi aleea de trecere.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=35cm h=10m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere şi faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.C - scuar

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=9-10-m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30-35cm h=10-12m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez), tritulpinal h=12m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public.

Spaţiul verde spate bloc – sc.B:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez), bitulpinal h=8m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m - educerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez)

Spaţiul verde spate bloc – sc.C:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţda blocului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=4m - reducerea ramurilor în vederea degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=50cm h=12m inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:

-51 ml Ligustrum sp.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=18cm h=6m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de fundaţia blocului (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – sc.A, la scări:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B, în scuar:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=17cm h=3m, în declin biologic avansat, fără

aspect decorativ (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- tuns gard viu – se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 33 ex., arbori;
Defrişare - 4 ex., arbori, din care 2 ex. sunt uscate 100%;
Igienizare;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV 2018

Red: P.A./3 ex.19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avizě_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



29 NOV 2018

Nr. 10123/1669316/

CĂTRE,

Dl

Str. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1669316/11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10123/12.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.5 din str. Ilarie Chendi, conform Hotărârii nr. . 1998, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.5:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=10m, lipit de gardul imobilului de la nr.3, situat în apropierea conductei de gaze, prezintă o tulpină uscată 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10123/1/19.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.-art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara


27 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./20.11.2018.

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România





Nr.10124/1669201/ 29. NOV. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dl
Str. , Sector 2,

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1669201 /11.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10124/12.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui , privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B din str. Gioacchino Rossini nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea drajonilor de la baza trunchiului.

Spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale,

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop)trunchi fără coronamnt Ø=40cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex. arbori.

Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de……………..



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10194/1669755/ 29 NOV. 2018

CĂTRE,
Metalurgica S.A.
Şos. Iancului nr.46-48, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 1194/12.10.2108, înregistrată la P.M.B cu nr.1669755/12.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10194/15.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.46-48 din şos. Iancului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Curte imobil cu nr.46-48 (spre str. Baican Ion):

-3 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=10-11m, lipite de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

27. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./20.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10627/1673991/ 29 NOV 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1673991/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10627/26.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Sfântul Petru Tei nr.32A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.32A:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-55cm h=11-12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului, reţelele aeriene stradale, un exempalr din cele două necesită eliminarea şarpantei, care prezintă scorbură, de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./19.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

27. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



29. NOV. 2018

Nr. 10828/1676549/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
– Dl
Str. , Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Johannes Kepler nr.43, Sector 2)

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1676549/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10828/02.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Johannes Kepler nr.43, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.43:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic,pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării iar 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA


MUNICIPIUL BUCUREŞTI – DIRECŢIA DE MEDIU – ROMÂNIA


Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./19.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................

27. NOV. 2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8908.4/1659259/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan cel Mare nr.224, bl.43, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - şos. Ştefan cel Mare porţiunea cuprinsă între str. Viitorului intersecţie cu Calea Moşilor Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.15686/13.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1659259/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8908.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din şos. Ştefan cel Mare porţiunea cuprinsă între str. Viitorului intersecţie cu Calea Moşilor, vă comunicăm că, la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – şos. Ştefan cel Mare între str. Viitorului intersecţie cu calea Moşilor:

Numere pare:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează trouarul carosabilul şi reţelele aeriene stradale:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-10m;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=7-10m;

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=8-9m;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=25-35cm h=8-10m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor;

Reducerea ramurilor, înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil cu ½ din lungime, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20cm h=5m;

-1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=20cm h=6m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=6m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=16m, prezintă o tulpină uscată, eliminarea acesteia de la baza trunchiului, conform foto anexată şi reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că în aliniamentul cu numere impare nu există arbori care să necesite lucrări de întreţinere.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 14 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9568/1663913/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
B-dul , Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15440/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663913/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9568/27.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei nr.50, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament- imobil cu nr.50:

-1 ex. Tilia sp.(tei) Ø=30cm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



29. NOV. 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9572/1664067

04. DEC. 20

CĂTRE,
DI
Str. Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1664067/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9572/27.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. 20 din str. Ricinului, conform Hotărârii Definitive cu vă comunicăm că, la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.20:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, lipit de gardul imobilului de la nr.18, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Faţă imobil - în trotuar:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m, lipit de gardul imobilului de la nr.20, prezintă scorburi pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), pentru arborele situat pe domeniul public, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **dvs., aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie** în curtea imobilului cu nr.20, potrivit Angajamentului de plantare nr.9572/1/13.11.2018, şi A.D.P. sectorul 2, are obligaţia plantării a 6 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9885/1666919/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1666919/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9885/05.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe aleea de trecere din spatele blocului C2 din str. Dumitru Marinescu spre str. Constantin Tănase, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde aferent blocului C2- spate (Aleie de trecere din str. Dumitru Marinescu nr.1A spre str. Constantin Tănase:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=10m;

-8 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) Ø=25-35cm h=8-11m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=55cm h=12m;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere, următoarele specii de arbori:

-1 ex. Maclura sp. (portocal fals) Ø=60cm h=18m;

-2 ex. Quercus sp. (stejar) Ø=40-50cm h=12-14m, înclinate spre aleea de trecere.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde aferent blocului C2- spate (Aleie de trecere din str. Dumitru Marinescu nr.1A spre str. Constantin Tănase:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=3m, lipit de gardul imobilului vecin, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbușire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, prezintă scorburi pe trunchi, fără aspect decorativ, pericol de prăbușire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului C2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 20-18, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 14 ex., arbori;

Defrişare - 2 ex., arbori în declin bilogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV 2018

Red: P.A./3 ex.22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9921/1667654/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari "Concordia"
Şos. Pantelimon nr.309, bl.8, Sector 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari « Concordia », nr.194/01.10.2018 înregistrată la P.M.B cu nr.1667654/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9921/08.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 din şos. Pantelimon nr.309, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m, inclusiv reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu ½ din lungime;.

-1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø=10cm h=4m;

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m;

-1 tufă Ligustrum sp. - reducerea ramurilor în vederea degajării semnelor de circulaţie.

Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=10m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – lateral stânga:

-2 ex. Abies sp. (brad) Ø=8-10cm h-2-3m, uscate 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=10cm h=2m uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=6m, înclinat 25° spre carosabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supra vegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex. arbori şi o tufă de Ligustrum.

Defrişare - 4 ex. arbori, din care 3 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29. NOV. 2018

Red: P.A./3 ex.22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9937, 9886/1667723, 1666869/ 04. DEC. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna [redacted]
Str [redacted] Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Elev Ştefan Ştefănescu nr.15, bl.452, Sector 2

Referitor la adresele d-nei [redacted], înregistrate la P.M.B cu nr.1667723/08.10.2018, 1666869/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9937/09.10.2018, 9886/05.10.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 452 din str.Elev Ştefan Ştefănescu nr.15, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m.

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Pinus sp. (ulm) Ø=15-20cm h=4-6m, eliminarea ramurilor uscate de la baza coronamentelor;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=35cm h=10m.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=5-6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului;

-1 ex. Syringa vulgaris (liliac), tufă – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului;

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-35cm h=11-12m.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30-35cm h=11-12m, din care 1 ex. arbore este situat la o distanţă de cca.1m faţă de fundaţia blocului.

Spaţiul verde spate bloc – spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-15cm h=2-4m;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=10cm h=3m;

-2 ex. Cornus mas (sânger) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m.

Igienizare;

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=15cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-12cm h=2-3m, răsărite spontan, situate la o distanţă de cca.30cm faţă de fundaţia blocului, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.


La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 18 ex., arbori şi o tufă de liliac.
Defrişare - 3 ex., arbori, din care 1 ex. arbore este uscat 100%
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



29 NOV 2018

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de....................






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10059/1668696/ 04. DEC. 2018

CĂTRE

D-nei

Şos. , Sectorul 2

Adresă de corespondentă :
Oraşul Pantelimon,
Judeţul Ilfov
(Curte imobil şos. Fabrica de Glucoză nr.5, Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1668696/10.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10059/11.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.5 din şos. Fabrica de Glucoză, conform Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.5:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=10m, lipit de gardul imobilului vecin pe care-l afectează (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10059/1/06.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10337/1671426/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre stiinţă:
- Dl
Str. Sector 2,

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1671426/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10337/18.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în vecinătatea imobilului cu nr.139A din str. Barbu Văcărescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Arbori situaţi în vecinătatea imobilului cu nr.139A faţă- lateral stânga:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=10-30cm h=7-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Arbori situaţi în vecinătatea imobilului cu nr.139A faţă – lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m, afectează imobilul de la nr.139A;

-1 ex. Kolereuteria sp. (băşicoasă) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m, format din 2 tulpini, din care una prezintă scorbură, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 29 NOV 2018

Red: P.A.2 ex./28.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB - http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10590/1673827/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Grigore Moisil nr.3, bl.7, Sector 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr.1673827/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10590/25.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 7 din str. Grigore Moisil nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.3

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic.*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 29 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

Nr. 10626/1674088/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,

DI

Str. , Sector 2

Spre ştiinţă.

- **DI**

Str. , Sector 2

Referitor la adresa, dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1674088/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10626/26.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.16 din str. Măgura Vulturului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.16:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=17cm h=8m, răsărit spontan, lipit de gardul imobilului cu nr.18, afectează acoperişul acestuia – reducerea cu ½ din înălţimea coronamentului, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara -toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara 29 NOV. 2018

29 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./22.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10743/1675337/ 04. DEC. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos, Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl [redacted]
[redacted] Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Hobiţa nr.8, bl.303, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.11136/R/25.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1675337/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10743/31.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui [redacted] privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 303 din aleea Hobiţa nr.8, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø=30cm h=6m – prezintă treimea superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m – eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Prunus sp. (corcodiş) Ø=15cm h=3m

Spaţiul verde faţă bloc – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=9m;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-45cm h=9-12m;

-2 ex. Morus sp. (dud) Ø=30-45cm h=10-11m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10916/1677128/ 04 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Piatra Mare nr.3, bl.9, Sector 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr.1677128/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10916/06.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9 din aleea Piatra Mare nr.3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20cm h=10m, înclinat accentuat spre carosabil şi parcarea auto – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilorși eliminarea ramurilor uscat.

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor în vederea degajării ramurilor pentru pătrunderea luminii naturale în apartamentele de la etajele inferioare;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi trotuar.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auro:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25-30cm h=8-9m

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=20-25cm h=7-8m;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=25cm h=8m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV 2018

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11013/1678104/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1678104/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11013/08.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Gheorghea Mandrea nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.4 - 6:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35-40cm h=10-11m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./28.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 29 NOV. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11135/1680660/ 04. DEC. 2018

CĂTRE,

Dl

Str. ***Sector 2***

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1680660/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11135/15.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20A din str. Frederic Chopin, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.20A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=12m, - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabil afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

29 NOV. 2018

Red: P.A./3 ex./28.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9479/1663763/ 07 DEC. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Luncşoara nr.4-6, bl.48A, sc.1, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15428/10.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1663763/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9479/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 48A din aleea Luncşoara nr.4-6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată- spre aleea Deda:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=35cm h=14m, prezintă sistemul radicular dezvoltat la suprafaţa solului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:
-1 ex. trunchi, fără coronament Ø=20cm h=3m (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, trunchi avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea**

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore;

Defrişare - 1 ex.,trunchi, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04. DEC. 2018

Red: P.A./3 ex.27.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9628.3/1664685/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.312, bl.6, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1664685/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9628.3/28.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 6 din şos. Pantelimon nr.312, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20cm h=6m – eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=20-60cm h=16-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto arbori situaţi în Parcul Morarilor:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25-35cm h=8-10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20cm h=6m- reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto cu degajarea corpului de iluminat stradal;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-12m;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m;

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

0 4 DEC 2018

Red: P.A./3 ex./26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9712/1665712/ 07 DEC 2018

CĂTRE,

Dl

Str. , Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2,
- Dna
Str. , Sector 2,
- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa A.D.P. Sector 2 nr.16477/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1665712/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9712/02.10.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Vasile Cristescu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.20:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=60cm h=14m, situat la o distanţă de cca.1,5m faţă de fundaţia imobilului şi cca.3 m faţă de gardul învecinat – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile afectează acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC 2018

Red: P.A./3 ex./27.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.9801/1666342/ 07 DEC 2018

CĂTRE.

DI ([redacted]

[redacted] ***4, Sector 2***

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1666342/03.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9801/04.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.4 din intrarea Stăniloiu Constantin, conform Contractului de Vânzare cu Încheiere de Autentificare [redacted], vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează clădirea imobilelor învecinate, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=8-10m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=10m, încastrat în gardul imobilului, în apropierea reţelei de gaze, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.9801/1/20.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.,arbori;

Defrişare - 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04.DEC. 2018

Red: P.A./3 ex.27.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9920/1667512/ 07 DEC. 2018

CĂTRE,

Dna

Şos. Sector 2

(Curte imobil - str. Bozioru Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1667512/05.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9920/08.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Bozioru, sectorul 2, conform Certificatului de Moştenitor nr. din vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.20, str. Bozioru, Sectorul 2:

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=30cm h=10m, prezintă scorbură la baza trunchiului, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija aadministratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.9920/1/29.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./29.11.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10315/1670857/ 02 DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Constantin Nacu nr.4, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1670857/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10315/17.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aleea de intrare în blocul din str. Constantin Nacu nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Alee intrare în bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=15-20cm h=5-6m, lipite de gardul imobilului vecin, pe care-l afectează, iar 1ex. este situat în apropierea conductei de gaze (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2 în prima perioadă optimă de plantare, primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............ 04 DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10424/1672334/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari – administrator [illegible]
Str. Oteşani nr.18, bl. T24A, Sector 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr.1672334/19.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10424/22.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situat în spaţiul verde aferent blocului T 24A din str. Oteşani nr.18, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-35cm h=8-10m – reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public.

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Pirus sativa (păr) Ø=25cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø=35cm h=11m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=12m, lipsă ritidom - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, spre trotuar:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=60cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./30.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.10425/1672340/ 02 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dl [redacted]
Str. ([redacted] Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Oteşani nr.16, bl. T24 B, Sector 2

Referitor la adresa d-lui [redacted] înregistrată la P.M.B cu nr.1672340/19.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10425/22.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T24 B din str. Oteşani nr.16, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=25-30cm h=8-10m – reducerea ramurilor în vederea degajării reţelelor aeriene stradale.

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=7m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø=25cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore, trunchi fără coronament uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC 2018

Red: P.A./3 ex.26.11.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10484/1672839/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
Casa de Cultură "Friederich Şchiller"
Str. Batiştei nr.15, Sector 2

Spre ştiinţă :
-A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.17835/17.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1672839/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10484/23.10.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.15 din str. Batiştei, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr.15 - intrare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=40cm h=14m;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m.

Arborii sunt lipiţi de gardul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./27.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

04.DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10499/ 02 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

Referitor la adresa dvs.,nr.17591/15.10.2018, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.10499/23.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din şos. Andronache cu nr.93-95, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr.93-95:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=45cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5ex. alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Fricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 04 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10544/1673114/ 07 DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Şos. Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.26, bl. 64 ABC, Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1673114/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10544/24.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 64 ABC din şos. Colentina nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc 64A, sc.A spre gang:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04.DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./26.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10573/1673974/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
Spitalul Clinic Judetean de Urgență Ilfov
prin
B-dul Basarabiei nr.49-51, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.19540/24.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1673974 /24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10573 /25.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. arbori situate în curtea spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov din b-dul Basarabiei nr.49-51, conform Hotărârii nr.1.014 din 10.09.2002, Memoriului Tehnic, unde urmează să se realizeze o cale de evacuare de urgenţă, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte spital, în fața Corpului G de Urologie și Corpului F bloc operator – ieșire situații de urgență.

Arborii împiedică realizarea circuitelor medicale, funcționale și de evacuare în caz de urgență:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m, prezintă scorbură la baza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø=15cm h=3m, răsărit spontan, situat la distanța de cca. 30 cm. de aleea din fața Corpului G. Urologie.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea spitalului Judeţean, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10573/1/28.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./2 ex./29.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php/ pe data de.............. 04 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



07 DEC 2018

Nr. 10618/1674172/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Stolnicul Vasile nr.14, bl.8, sc.2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.18022/19.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1674172/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10618/26.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 8 din str. Stolnicul Vasile nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=80cm h=22m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./30.11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...... 04 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.10622/1674049/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl Ic[redacted]
Str. H[redacted]ector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.20, bl. X2, Sector 2

Referitor la adresa d-lui I[redacted] înregistrată la P.M.B cu nr.1674049 /25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10622/26.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului X2 din str. Herţa nr.20, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=10m afectează faţada blocului

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-8 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-40cm h=8-11m

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30-40cm h=11-12m

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-50cm h=8-12m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – spre trotuar:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=15cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) trunchi, fără coronament Ø=20cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);



-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 16 ex., arbori;

Defrişare - 2 ex., arbori, din care 1 trunchi fără coronament uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC 2018

Red: P.A./3 ex.26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10623/1674118/ 07 DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1674118 /25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10623/26.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Palanca intersecţie cu str. Saltului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – str. Palanca intersecţie cu str. Saltului:

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 04 DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



07 DEC. 2018

Nr. 10744/1675378/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sector 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.1675378/ 30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10744/31.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Episcopul Ilarion nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.14:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=45cm h=10m, înclinat spre imobil, lipsă ritidom, situat la o distanţă de cca.1m faţă de reţeaua de canalizare, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore în declin biologic.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./ .11.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10780/1676004/ 07 DEC 2018

CĂTRE,

S.C [redacted] S.A

Şos. [redacted] ector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1676004/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10780/01.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.44 din şos. Pipera, conform [redacted] seria [redacted] nr. [redacted] şi vă comunicăm ca la verificarea efectuata pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.44:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=45cm h=11m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10780/1/ 20.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04.DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10826/1676402/ 07 DEC 2018

C Ă T R E,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Fondului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Liceul Tehnologic Special nr.3
Str. Austrului nr. 37, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr.4539/31.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1676402 /01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10826/02.11.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Liceului Tehnologic Special nr.3 privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea liceului din str. Austrului nr.37, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte şcoală:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m;

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=80-100cm h=12-14m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte şcoală:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=30cm h=10m, lipit de gardul şcolii dinspre stradă, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi,h-1m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=100cm h=3m, încastrat în gardul şcolii prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea şcolii în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex., arbori;

Defrişare - 3 ex., arbori cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04.DEC.2018

Red: P.A./3 ex.26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10829/1676313/ 07 DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.11, bl. D2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.18455/26.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1676313/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10829/02.11.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D2 din str. Herţa nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta (bătător covoare):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø40cm h=12m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=6-7m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex., arbori;

Defrişare – 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

0 4 DEC 2018

Red: P.A./3 ex.30.11.2018.
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.10915/1677344/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea
Fondului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială nr.77
Şos. Pantelimon nr.289, Sector 2

Referitor la adresa Şcolii Gimnaziale, înregistrată la P.M.B cu nr.1677344/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10915/06.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii din şos. Pantelimon nr.289, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte şcoală - spate:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=65cm h=12m, înclinat, situat în apropiere de magazia şcolii, cu scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea şcolii în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10915 /1/ 27.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red. P.A./3 ex.30.11.2018*
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 04 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.11012/1678319/ 07 DEC 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dna

Str. , Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1678319/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11012/08.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Laviţei nr.36A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.36A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m, înclinat spre trotuar și carosabil - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, împiedică accesul pietonal și auto.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.36A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=6m, înclinat spre carosabil, prezintă ciuperci saprofite, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex., arbore;

Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 80%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC 2018

Red: P.A./3 ex.30.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11056/1678935/

02 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna [redacted]
Str. [redacted] Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.7, bl.B13, Sector 2

Referitor la adresa d-nei [redacted] înregistrată la P.M.B cu nr.1678935/09.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11056/12.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului B13 din str. Herţa nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc –lateral dreapta, sc.B, parcare amenajată, locul 6:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei în parcare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, sc.A, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel : 1ex. în alveola rămasă liberă în parcarea blocului sc.A și 5ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore;

Defrişare - 1 ex., arbore.cu scorbură

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

10 DEC 2018

Red: P.A./3 ex.30.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11371/1683263/ 07 DEC. 2018

CĂTRE,

Mago Telecom S.R.L. prin împuternicit dl

Str. sld. Alexandru Magatti nr.23, Sector 3

Spre ştiinţă:

- A.D.P. Sector 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Curte imobil - str. Măgura Vulturului , Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1683263/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11371/23.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.58 din str. Măgura Vulturului, conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 26.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Curte – imobil cu nr.58:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=10m, răsărit spontan, lipit de clădirea imobilului pe care o afectează, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.58:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=11m, prezintă sistemul radicular dezvoltat la suprafaţă, a deteriorat trotuarul făcându-l impracticabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele situat în curtea imobilului şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), pentru arborele situat în plantaţie de aliniament, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6**

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, potrivit Angajamentului de plantare nr.11371/1/ 29.2018, iar ADP sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori astfel : 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

04 DEC 2018

Red: P.A./3 ex./29.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11381/1683577/ 07 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- dna
Str. Maica Domnului nr.10, bl. T54, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1683577/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11381/23.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T54 din str. Maica Domnului nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 23.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arțar) Ø=20- 25cm h= 8-10m;

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=30cm h=12m;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=5m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre fațada blocului;

-2 ex. Populus sp. (plop) Ø=20-50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc sc.B:

-3 ex. Populus sp. (plop) Ø=20-50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Spaţiul verde faţă bloc sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø=20cm h=4m, răsărit spontan,în declin biologic, (conform foto anexată).

-2 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=3-4m, înclinate accentuat spre parcarea auto, în declin biologic,(conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc sc.B:

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=3-4m- în declin biologic, (conform foto anexată).

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø=15cm h=3m, răsărit spontan, (conform foto anexată).

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=20cm h=4m, înclinat spre parcarea amenajată, uscat parţial, în declin biologic, (conform foto anexată).

Aliniament – faţă str. Maica Domnului nr.12, bl.T53:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30cm h=8m, uscat 100%, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 55 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel:** 1ex în alveola rămasă liberă în aliniament 25 ex. în spaţiul verde aferent blocului T54 şi 29 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 12 ex.; arbori;

Defrişare - 10 ex., arbori în declin bilogic din care 1ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

DIRECŢIA DE MEDIU

04 DEC 2018

Red: P.A./2 ex./26.11.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10312/1670935/ 11 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
Str. Biserica Mărcuţa nr.1, bl.34, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.172601/10.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1670935/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10312/17.10.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 34 din str. Biserica Mărcuţa nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=40-45cm h=11-12m,

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m

Spaţiul verde spate bloc – aleea de trecere:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=20-30cm h=8-10m

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului,în declin biologic, pericol de prăbuşire.(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima **perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.04.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 10338/167488/ 11 DEC 2018

CĂTRE,

Aleea V ***Secctorul 6***

(Curte imobil- str. Ghiocei Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1671488/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10338/18.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.9 din str. Ghiocei, conform Procurei cu Încheiere de Autentificare nr. Actului de Partaj Voluntar cu Încheiere de Autentificare nr. ! ă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.9 - str. Ghiocei:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=30cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10338/1/ 05.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.,arbore uscat 100%.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./05.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

11 DEC 2018

Nr.10543/1673271/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.10, bl.62, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1673271/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10543/24.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 62 din str. Doamna Ghica nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=8-m, situat la o distanţă de cca.3,5m faţă de fundaţia blocului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului pentru pătrunderea luminii naturale în aprtamentele de la etajele inferioare.

Spaţiul verde spate bloc – sc.A, parcare amenajată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – parcare amenajată:

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=5-6m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din **H.C.G.M.B. nr. 304/2009,** aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul **P.M.B.** în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex., arbori;

Defrişare - 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.04.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr.10621/1674356/ 11 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Aleea , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Pantelimon nr.14, bl.4, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1674356/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10621/26.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din aleea Pantelimon nr.14, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-35cm h=8-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=35cm h=14m

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=30-40cm h=9-12m,

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=11m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc –lateral stânga:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø=40cm h=12m, prezintă scorbură la baza trunchiului,în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima **perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore, cu scorbură în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.04.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | CENTENARUL MARII UNIRI

11 DEC 2018

Nr.10624/1674029/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Ferdinand I nr.129-135, bl. E4, Sector 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr.1674029/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10624/26.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului E4 din b-dul Ferdinand I nr.129-135, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.2:

-12 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteloor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.4:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.5:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc – sc.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=11m

Spaţiul verde faţă bloc – sc.10:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=25cm h=10m;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga, sc-1:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25-30cm h=8-10m.

Spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=8-10m, din care 1 ex. necesită eliminarea şarpantei uscate 100% de la punctul de inserţe cu trunchiul;

-12 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-35cm h=8-11m;

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=30cm h=10m;

-1 ex. Prunus pisardi (corcoduş ornamental) Ø=20cm h=6m, doar eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=8m, a fost toaletat, doar eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=20cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc – lateral stânga:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=25cm h=5m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic avansat, fără aspect decorativ (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25cm h=8m, *situat vizavi de intrarea în curtea Poliţiei Locale Sector 2*, în declin biologic avansat, uscat 85% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 42 ex., arbori;

Defrişare - 3 ex., arbori, din care 2 ex. este uscate 80- 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.05.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

Nr.1078//1675820/ 11 DEC 2018

CĂTRE,
S.C. Media Center Offices SRL
Şos. Fabrica de Glucoză nr.21, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1675820/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10781/01.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul proprietate, (conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr.2 , Certificatului de Înregistrare Seria 0) situat în şos. Fabrica de Glucoză nr.21, Sectorul 2, vă comunicăm că, la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2018 s-a constatat că pe terenul sus menţionat, există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru care, **avizăm :**

Eliminare vegetaţie spontană :

- reprezentată de lăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Acer sp. (arţar), Plop sp. (populusi) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs. ca proprietar legal al terenului pe care se află vegetaţia spontană.

Menţionăm următoarele :

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm.

- pentru inventarierea materialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm şi emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, la finalizarea lucrării avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

- potrivit articolului 1din HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să luaţi măsurile ce se impun în vederea asigurării îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenului.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare/toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2ani de la data emiterii.

Eliminare vegetaţie spontană


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

Red: P.A./3 ex./04.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..... 07.12.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTOREA ÎMPREUNĂ

Nr.10827/1676296/ 11. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Şos. Sector 2

(Str. Cremeniţa nr.7 – parcare amenajată cu plată , locuri, Sector 2)

Referitor la adresa d.lui înregistrată la P.M.B cu nr.1676296/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10827/02.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea auto din str. Cremeniţa nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Parcare amenajată (38 de locuri) – str. Cremeniţa nr.7:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=12m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20cm h=7m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Parcare amenajată (38 de locuri) – str. Cremeniţa nr.7:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm), tritulpinal h=6m, înclinat 30° spre parcarea auto, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.03.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul, PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

Nr.10831, 10252/1676307, 1670312/

11 DEC 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dl [redacted]

Str. [redacted], Sector 2

-Dl [redacted]

Str. [redacted], Sector 2

Referitor la adresele dvs., nr.18452/26.10.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1676307 /01.11.2018, 1670312/15.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10831/02.11.2018, 10252/16.10.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nilor [redacted] privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în apropierea imobilului din str. Amiral Murgescu nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc 401- str. Amiral Murgescu nr.1-3 lateral dreapta:

Arborii sunt situaţi în apropiere de gardul imobilului de la nr.5 din str. Amiral Murgescu.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=17-25cm h=6-7m

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=7m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=8m.

Arborii sunt lipiţi de gardul imobilului de la nr.5 pe care-l afectează;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=30cm h=10m, prezintă o şarpantă uscată 100%, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.5:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=35cm h=10m, prezintă scorburi la bază şi pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.39, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex., arbori;

Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.05.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11211/1681541/ 11. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Sector 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr.1681541/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11211/19.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Munţii Buzăului nr.5, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament – imobil cu nr.5:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează clădirea şi acoperişul imobilului de la nr.5.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./04.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 07.12.18





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11499/1684747/ 11 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Lăptari Tei nr.23, str. Petre Antonescu nr.13, bl.12, str. Sfânta Ana nr.3, şi b-dul Dimitrie Pompeiu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.20504/23.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1684747/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11499/29.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în plantaţia de aliniament din str. Lăptari Tei nr.23, str. Petre Antonescu nr.13, bl.12, str. Sf. Ana nr.3 şi b- dul Dimitrie Pompeiu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolelor a 34 ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în declin biologic, din care 1ex. uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea ~~arborelui avizat~~ pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 199 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 34 ex. în alveolele rămase libere în aliniament şi 165 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 34 ex. arbori, în declin biologic din care 1ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./03.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 07.12.18



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2







Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ru e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Anexa la adresa nr. ....20 904........./.23.11.2018..............

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Laptari Tei, nr.23	aliniament	1 ex. Acer sp.	D=60-80 cm, H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
2.	Str. Arh. Petre Antonescu, nr.13, bl.12, sc. A	aliniament	1 ex. Acer sp.	D=30-40cm, H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
3.	Str. Sf. Ana, nr.3	aliniament	1 ex Tilia sp.	D=60-80 cm, H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
4.	Bd. Dimitrie Pompeiu	aliniament	31 ex Acer sp.	D=60-80 cm, H= 10-12 m	scorbura	100%	Pericol de prabusire	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuţ Alexandru

TOTAL = 34 ex
DE PLANTAT =

Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

06.11.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



R O M A N I A
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro
Sectia Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii





Anexa la adresa nr. ...20504........./..23 11 2018..........

Nr. Crt.	Localizare spatiu verde	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia Arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, Inaltime/m)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	Fotografii
1.	Str. Laptari Tei. nr.23	aliniament	1 ex. Acer sp.	D=60-80 cm, H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
2.	Str. Arh. Petre Antonescu, nr. 13, bl.12, sc. A	aliniament	1 ex. Acer sp.	D=30-40cm. H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
3.	Str. Sf. Ana. nr.3	aliniament	1 ex Tilia sp.	D=60-80 cm. H= 10-12 m	scorbura		Pericol de prabusire	Foto
4.	Bd. Dimitrie Pompei	aliniament	31 ex Acer sp.	D=60-80 cm. H= 10-12 m	scorbura	100%	Pericol de prabusire	Foto

Director General,
Ing. Cioabă Dănuț Alexandru



Director Tehnic:
Ing. Valeriu Micu

Sef Sectie S.V.S.U.I:
Ing. Stanescu Irina

06.11.2018
Intocmit, S.V.S.U.I : 2 ex
Ing. Ene Laura - Georgiana



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 10193, 10192/1669777, 1669768/ 21. DEC. 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Gama Management (prin dna (,
B-dul Basarabia nr.55, bl.M22, şi C2, Sector 2,
-Global Alting Grup (prin dl
B-dul Basarabia nr.55, bl.M22, şi C3, Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.55, bl.M22, sc. C2 şi C3, Sector 2

Referitor la adresele firmelor Cama Management şi Global Alting Grup, înregistrate la P.M.B cu nr.1669777, 1669768/12.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10193, 10192/15.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M22 din b-dul Basarabia nr.55, sc. C2 şi sc.C3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc. C2:

-3 ex. Platanus sp. (platan) Ø=20-25cm h=6-8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde faţă bloc sc.C3 :

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate.

Faţă bloc sc.C3 - Părculeţ – loc de joacă pentru copii:

-2 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø=20-25cm h=8-9m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de....... 18 DEC 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.10710/1674857/ 21. DEC. 2018

CĂTRE.

Dna (

Str. Aurel Vlaicu nr. , Sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1674857/29.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10710/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. Aurel Vlaicu, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. :

-1 ex. Morus sp. (dud) Ø=80cm h=12m, acoperit cu iederă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m, lipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că pentru defrişarea arborelui dud cu scorbură, este necesar să completaţi cererea cu o copie după actul de proprietate al imobilului, şi să vă prezentaţi la Direcţia de Mediu în vederea semnării unui angajament de plantare în compensare.

*Pentru evitarea oricăror pericole, de (frângerile, rupere de ramuri, prăbuşire arbore,) datorate condiţiilor meteo nefavorabile, **avizăm**, până la emiterea avizului definitiv **toaletarea** exemplarului Morus sp. (dud) Ø=100cm h=14m, care prezintă scorbură la baza trunchiului, colet - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale şi umane(conform foto anexată),*

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex., arbori

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................
18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11212/1681428/ 21 DEC. 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Dl ;

Str. / , Sector 2,

- Asociaţiei de proprietari

Str. Alexandru cel Bun nr.26, bl. T16, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1681428/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11212/19.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T16 din str. Alexandru cel Bun nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc - parcare:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde faţă bloc - parcare:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø=15cm h=3m;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=15-20cm h=3-4m;

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15-20cm h=3-4m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Tilia sp. (tei) Ø=20-30cm h=8-10m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal h=7m, prezintă o tulpină cu fisuri, eliminarea acesteia, pericol de prăbuşire. (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=4m, prezintă ciuperci saprofite (conform foto anexată);

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) trunchi fără coronament Ø=10cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 9 ex., arbori;

Defrişare - 3 ex., arbori, în declin biologic din care 1trunchi uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18.DEC.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr.11240/1681995/ 21 DEC 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
B-dul , Sector 2,

Referitor la adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.1681995/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11240/20.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M7 din b-dul Chişinău nr.16, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=20cm h=5m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Salix sp. (salcie) Ø=25cm h=6m - reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto și eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc – lateral dreapta spre trotuar:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10-15cm h=3-5m, uscate 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex.**

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex., arbori;

Defrişare - 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.12.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11241/1681917/ 21 DEC 2018

CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sector 2

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1681917/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11241/20.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Trei Scaune nr.11, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spate imobil - Domeniul Public:

-6 ex. Acer sp. (arţar) Ø=25-30cm h=8-10m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spate imobil - Domeniul Public:

-1 ex. trunchi Ulmus sp. (ulm) Ø=40cm h=5m, uscat 100%, lipit de gardul imobilului de la nr.11 din str. Trei Scaune (conform foto anexată);

-2 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-30cm h=4-8m, prezintă scorburi pe trunchi şi la baza trunchiului cu ciuperci saprofite (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 3ex. în spaţiul verde din spatele imobilului cu nr.11 și 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex., arbori;

Defrişare - 3 ex., arbori din care 1 trunchi uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de.... 18 DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

21 DEC 2018

Nr.11249/1681923/

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl [redacted]
Aleea [redacted] Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Mozaicului nr.6, bl.B9, sc.A, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.19555/08.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1681923/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11249/20.11.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui [redacted] privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B9 din aleea Mozaicului nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A – parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) Ø=25cm h=10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø=30cm h=8m;

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=25cm h=10m;

Spaţiul verde spate bloc, sc.B – locul de parcare cu nr.11:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=10m, prezintă o tulpină cu scorbură, lipsă ritidom, eliminarea acesteia, iar cealaltă tulpină necesită - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.12.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 11250/1681922/ 21 DEC 2018

CĂTRE,

Dl . .. .

Str. .3, Sector 2

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor la adresa A.D.P. Sectorul 2, nr.19554/08.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1681922/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11250/20.11.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. Gheorghe Titeica. conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Încheiere de Autentificare 1 şi a Procurei cu Încheiere de Autentificare nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.14.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr. :

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=30cm h=10m, situat la o distanţă de cca. 50 cm faţă de clădirea imobilului cu nr.8, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11250/1/ 13.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de 18 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.11297/1682542/ 21 DEC 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl [redacted]
Str. [redacted], Sector 2,

(Parcare amenajată str. Pescăruşului nr.1, bl.25, Sectorul 2)

Referitor la adresa d-lui [redacted] înregistrată la P.M.B cu nr.1682542/20.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11297/21.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 19 din str. Pescăruşului nr.2, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**
Toaletare:
Faţă bloc 25, str. Pescăruşului nr.1- parcare amenajată, locul cu nr.42 ,reper – Punct Trafo:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=25cm h=10m, prezintă o scorbură pe trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.


Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de........ 18 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11370/1683217/ 21 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dl [
Str. , Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Iancului nr.29, bl.105B, sc.B, Sector 2

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr.1683217/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11370/23.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent bl.105B, sc.B şi sc.C din şos. Iancului nr.29, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc.B şi sc.C:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=25cm h=8m;

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=30cm h=10m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.B şi sc.C – parcare amenajată:

-6 ex. Populus sp. (plop) Ø=50-60cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=35cm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex., arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./14.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr.11402/1683461/ 21 DEC 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. / Sector 2,

Referitor la adresa d-nei , înregistrată la P.M.B cu nr.1683461/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11402/26.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 19 din str. Avrig nr.62, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga – parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=50cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex., arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.13.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de........18 DEC 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11498/1684885/ 21 DEC. 20

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
B-dul E ..., Sector 2
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte -
B-dul Basarabia nr.61, bl. M29, Sector 2

Referitor la adresa d-nei I înregistrată la P.M.B cu nr.1684885/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11498/29.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M29 din b-dul Basarabia nr.61, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc spre str. Carei:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Ø=30cm h=12m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului;

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20-30cm h=8-11m, inclusiv degajarea corpului de iluminat public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø=10cm h=3m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului.

Spaţiul verde spate bloc – aleea - ghena de gunoi:

-4 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Spaţiul verde spate bloc – parcare auto, spre str. Carei:

-5 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20-25cm h=6-8m – reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.

Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu Ø=1-3cm şi h=1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc – aleea - ghena de gunoi:

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=15cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;
Igienizare zonă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Pricopi

Red: P.A./3 ex.14.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 18. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11600/1686280/ 21 DEC 2018

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Pompiliu Manoliu nr.7, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.20863/28.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1686280/28.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11600/05.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în plantația de aliniament din str. Pompiliu Manoliu nr.7, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolelor a unui arbore cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 1 ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului

legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex. arbore, în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./13.12.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

27. DEC. 2018

Nr. 11208/1681449/

CĂTRE

DL

Str. , Sector 2

(Curte imobil - str. Aura Buzescu , Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1681449/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11208/19.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. Aura Buzescu, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Garanţie Ipotecară cu Încheiere de Autentificare nr.7 i Extrasului de Carte Funciară nr. 3, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.14.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr - - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø=35cm h=11m, răsărit spontan, situat la o distanţă de cca.20cm faţă de gardul din beton al imobilului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului** în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11208/1/18.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

21 DEC. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



27. DEC. 2018

Nr. 11210/1681635/

CĂTRE,

Dna

Str. Sector 2

(Curte imobil- str. Tugomir Voievod , Sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1681635/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11210/19.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr , din str.Tugomir Voievod, conform Certificatului de Moştenitor nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.14.2018, s-a inventariat urmatorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr.

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=25cm h=10m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11210/1/ 17.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

21 DEC. 2018

Red: P.A./3 ex./17.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

27. DEC. 2018

Nr.11245/1682123/

CĂTRE,

DI

Str. 7, Sector 2

Adresă de corespondenţă:

**- DI **

Str. (sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1682123/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11245/20.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.(din str. Maria Ghiculeasa, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Încheiere de Autentificare nr. vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Curte imobil cu nr. str. Maria Ghiculeasa - faţă:

-2 ex. Abies sp. (brad) Ø=25-30cm h=8-10m, situaţi la distanţa de cca., 1m de imobil - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Curte imobil cu nr.7 - spate:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=25cm h=8m, situat la distanţă de cca.1m faţă de gard - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte imobil cu nr. - str. Maria Ghiculeasa faţă:

-1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=20cm h=5m, înclinat spre trotuar și carosabil în apropiere de gardul dinspre stradă, pericol de prăbușire,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) Ø=20cm h=6m, lipit de gardul imobilului pe care-l afectează (conform foto anexată).

Curte imobil cu nr.7 - spate:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ø=25cm h=10m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic, pericol de prăbușire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului elgal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,** în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11245/1/ 17.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.17.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

21 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11283/1682377/ 27. DEC. 2018

C Ă T R E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- S.C.
B-dul Sectorul 1

(Plantaţie de aliniament spate teren - şos. Pantelimon nr.130, Sectorul 2)

Referitor la adresa S.C. Petre, înregistrată la P.M.B cu nr. 1682377/20.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11283/21.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din spatele terenului din şos. Pantelimon nr.130, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament **avizăm:**

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament – spate teren şos. Pantelimon nr.130:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ø=50cm h=16m, prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :** 1ex. în alveola rămasă liberă în aliniament și 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că pentru desfiinţarea alveolei S.C. NEW MAP CASA MAGICA SRL prin împuternicit di [redacted], trebuie să completeze documentaţia cu actele doveditoare din care să reiasă accesul direct în parcare, deoarece în avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie plan anexă este stipulat că accesul este existent.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex., arbore plop cu scorbură în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./18.12.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

21 DEC 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro